


MASTECH®

MAS838

Цифров мултиметър Ръководство на потребителя



Съдържание

1. Информация за безопасност	4
1.1 Обща информация	4
1.2 Символи за безопасност	4
1.3 Безопасност при употреба	5
1.4 Поддръжка	6
2. Описание	7
2.1 Спецификации	7
2.2 Изглед на уреда	9
2.3 Дисплей	11
2.4 Характеристики	12
3. Инструкция за употреба	13
3.1 Задържане на данни	13
3.2 Подготовка за измерване	13
3.3 Измерване на постоянно и променливо напрежения	13
3.4 Измерване на постоянен ток	14
3.5 Измерване на съпротивление	15
3.6 Измерване на верига	16
3.7 Измерване на диод	16
3.8 Измерване на температура	17
4. Поддръжка	18
4.1 Смяна на батерия или предпазител	18

4.2 Подмяна на сондите	18
5. Комплектът включва	19

1. Информация за безопасност

1.1 Обща информация

Този цифров мултиметър е проектиран съгласно EN61010-1 стандарта за електробезопасност CAT III 600V и втора степен на замърсяване.

Спазвайте всички инструкции за безопасност и експлоатация, за да се уверите, че уредът се използва безопасно и се поддържа в добро работно състояние.

Пълното съответствие със стандартите за безопасност може да бъде гарантирано само с предоставените измервателни сонди. Ако е необходимо, те трябва да бъдат заменени с типа, специфициран в това ръководство.

Използването на уреда не по предназначение води до анулиране на гаранцията!!!

1.2 Символи за безопасност



Важна информация за безопасност



Опасно напрежение

1.3 Безопасност при употреба

Преди да използвате измервателния уред проверете състоянието му. Не използвайте уреда, ако е повреден и/или липсва корпуса му (цялата част или отделни компоненти). Проверете за пукнатини или липсваща пластмаса. Обърнете внимание на изолацията около връзките.

Проверете измервателните сонди за повредена изолация, оголен метал или дали са прекъснати. Заменете повредените сонди с други идентични преди да използвате измервателния уред.

Използвайте този измервателен уред, както е специфициран в това ръководство, в противен случай защитата, предлагана от измервателния уред може да бъде нарушена.

Не прилагайте по-големи стойности на входните величини от тези, отбелязани на уреда.

При неизвестен обхват на измерваната величина, използвайте максималната позиция на обхвата.

При смяна на измервателна функция, прекъснете връзката между сондите и измерваната верига.

Когато уредът е в режим на работа не докосвайте неизползваните дукси.

Не използвайте уреда за измерване на напрежения, които е възможно да надхвърлят 600 VAC.

При измерване на TV оборудване и източници на импулсни напрежения, внимавайте за импулси с висока амплитуда във веригата, които могат да повредят уреда.

Не измервайте съпротивления, кондензатори, диоди и вериги, които са под напрежение.

Не измервайте кондензатори, които не са напълно разредени.

Не използвайте уреда при директна слънчева светлина, високи температури или висока влажност.

⚡ При работа с напрежения над 24 VDC или 12 VAC обръщайте особено внимание поради опасността от токов удар.

1.4 Поддръжка

Отварянето на уреда да се извършва винаги с отстранени от източници на енергия измервателни сонди.

Никога не използвайте уреда ако корпусът му е отворен.

Периодично почиствайте панела с памучна кърпа и мек почистващ препарат. Не използвайте препарати с абразивно действие или разтворители.

За да избегнете неверни показания на уреда подменете батерията при поява на символа „“, на екрана

2. Описание

2.1 Спецификации

Стойностите за допустима грешка са валидни до една година след калибрация при околна температура от 18° до 28°C и влажност на въздуха до 75%.


Величина	Обхват	Грешка на измерване
Постоянно напрежение	200mV, 2V, 20V, 200V	$\pm(0.5\% + 3)$
	600V	$\pm(0.8\% + 5)$
Променливо напрежение	200V	$\pm(1.2\% + 10)$
	600V	$\pm(1.2\% + 10)$
Постоянен ток	20 μ A, 200 μ A, 2mA	$\pm(1.0\% + 3)$
	20mA	$\pm(1.0\% + 5)$
	200mA	$\pm(1.5\% + 5)$
	10A	$\pm(3.0\% + 10)$
Съпротивление	200 Ω	$\pm(0.8\% + 5)$
	2k Ω , 20k Ω , 200k Ω	$\pm(0.8\% + 2)$
	2M Ω	$\pm(1.0\% + 5)$
Температура	-20~0°C	$\pm(10.0\% + 2)$
	1~400°C	$\pm(1.0\% + 3)$
	401~1000°C	$\pm 2.0\%$

MASTECH®

Функции	Пояснение	MAS838
Измерване на диод	3.0V	да
Проверка за непрекъснатост на веригата	$< 70 \pm 30 \Omega$	да
Задържане на данни		да

2.2 Изглед на уреда

Изображението е примерно и продуктът може да се различава.



Номер	Описание	Пояснение
①	Дисплей	LCD дисплей.
②	Въртящ се ключ	Този ключ се използва за избор на функция/обхват.
③		Общо (положително) гнездо при измерване на напрежение, ток в обхвата до 200mA, съпротивление, тест на диод или верига и измерване на температура. В гнездото се включва червената измервателна сонда.
④	COM	Общо (отрицателно) гнездо за всички типове измервания. В гнездото се включва черната измервателна сонда.
⑤	10A	Гнездо в което се включва червената измервателна сонда в обхвата за измерване на ток до 10A.
⑥	HOLD бутон	Този бутон се използва за задържане на данни от измерване.

2.3 Дисплей



	Индикация за изтощена батерия
-	Символ за обърнат поляритет
H	Показване на задържани данни

2.4 Характеристики

Максимално напрежение между вход и земя	DC 600V AC 600V
Захранване	Батерия от 9V, NEDA 1604, 006P или 6F22
Дисплей	LCD с максимална стойност 1999
Честота на вземане на проби	3 пъти в секунда
Предпазители	mA: F1 FF 250mA H 600V
	A: F2 FF 10A H 600V
Метод на измерване	Двойно интегриране с операционен усилвател
Индикатор за надхвърлен обхват	На дисплея се показва "1"
Индикатор за поляритет	На дисплея се показва "-" пред стойността
Работна температура	0° ~ 40° C
Температура за съхранение	-10° ~ 50° C
Индикатор за изразходвана батерия	На дисплея се показва 
Размери	144 x 74 x 40 mm
Тегло	Приблизително 250 гр.

3. Инструкция за употреба

3.1 Задържане на данни

По време на измерване, ако желаете да задържите измерена стойност, задръжте бутона HOLD, при което стойността ще се заключи на екрана. За да освободите стойността освободете HOLD бутона.

3.2 Подготовка за измерване

1. Ако при включване на уреда видите символа за изтощена батерия , сменете батерията.
2. Завъртете ключа на желанния тип измерване.
3. Когато измервате чрез сондите, първо присъединете черната сонда към веригата и после червената. Когато разкачате сондите от веригата първо отделете червената.

3.3 Измерване на постоянно и променливо напрежения

Внимание

Опасност от токов удар.

Моля, не се опитвайте да измерите напрежения по-високи от 600 VAC или 600 VDC. В режим на измерване mV максималното входно напрежение е 250 VDC. Обхвата на честотата на напрежението е 40 ~ 400 Hz. Входното съпротивление на уреда

е 10 МΩ. Повреди вследствие на неправилна употреба може да доведат до отпадане на гаранцията.

1. Свържете червената измервателна сонда към **→mA V Ω °C** ъгласката, а черната към COM ъгласката.
2. Завъртете ключа на позиция $V \sim$ или $V =$ според желаня обхват.
3. Свържете измервателните сонди към измервания обект.
4. Отчетете измерения резултат от екрана.

3.4 Измерване на постоянен ток

Внимание

Опасност от токов удар.

Не се опитвайте да измерите ток в мрежи, чието напрежение надвишава 250 VAC. Уверете се, че използвате правилните гнезда и измервателни обхвати.

1. Изключете захранването на веригата, която ще тествате и разредете всички кондензатори.
2. Свържете червената измервателна сонда към гнездото **→mA V Ω °C** ако ще измервате токове в диапазона до 200mA или ако ще измервате в диапазона 200mA~10A в гнездото 10A. Черната сонда присъединете към COM ъгласката.
3. Завъртете ключа на позиция според желаня обхват на $A =$.

4. Разкъсайте тестовата верига. Свържете черната измервателна сонда към частта с по-нисък потенциал (към консуматорите), а червената към тази с по-висок (към захранването). Свързването на сондите на обратно няма да повреди уреда, но ще изведе отрицателен резултат при измерването.

5. Свържете захранването и отчетете измерения резултат от екрана.

6. Изключете захранването и разредете всички кондензатори. Премахнете тестовите сонди и върнете веригата в първоначално състояние.

3.5 Измерване на съпротивление



Внимание

Ако измерваният резистор е разположен във верига, преди измерване изключете захранването на веригата и разредете всички кондензатори. Измерването на съпротивление под напрежение може да повреди уреда и да доведе до отпадане на гаранцията.

1. Свържете червената измервателна сонда към $\rightarrow mAV\Omega^{\circ}C$ буксата, а черната към COM буксата.

2. Завъртете ключа на желаня обхват.

3. Свържете измервателните сонди към измервания резистор.

4. Отчетете измерения резултат от екрана.

Забележка:

При измерване на съпротивления над 1 M Ω са необходими няколко секунди преди да се стабилизира измерената стойност, което е нормално при измерване на големи резистори.

3.6 Измерване на верига

Внимание

Преди да започнете да измервате верига изключете захранването и разредете всички кондензатори. Измерването на верига под напрежение може да повреди уреда и да доведе до отпадане на гаранцията.

1. Свържете червената измервателна сонда към mAV Ω° C дуксата, а черната към COM дуксата.
2. Завъртете ключа на позиция .
3. Свържете измервателните сонди към тестовата верига.
4. Ако съпротивлението на веригата е под 100 Ω уреда ще издаде звуков сигнал.

3.7 Измерване на диод

1. Свържете червената измервателна сонда към mAV Ω° C дуксата, а черната към COM дуксата (Поляритета на червената измервателна сонда е положителен „+“).
2. Завъртете ключа на позиция .
3. Свържете червената измервателна сонда към анода на измервания диод, а черната измервателна сонда към катода.

4. Приблизителният пад на напрежение ще се покаже на екрана. При обърнат поляритет ще се покаже индикатор „1“ на екрана.

3.8 Измерване на температура

Внимание

За да избегнете токов удар, изключете температурната сонда от входните буси на уреда преди промяна на измервателната функция с помощта на въртящия се ключ. Повреди вследствие на неправилна употреба може да доведат до отпадане на гаранцията.

1. Завъртете ключа на позиция °C.
2. Свържете термодвойката, като внимавате за обозначението – свържете крайника с обозначение "V+" към  буската, а "COM-" към COM буската.

3. Измерената стойност на околната среда ще се покаже на екрана.

4. При допир на измерваната повърхност с температурния сензор, температурата му ще се визуализира на екрана.

4. Поддръжка

4.1 Смяна на батерия или предпазител

Внимание

Преди да отварите корпуса на уреда отстранете измервателните сонди от тоководещи вериги. Използвайте само предпазител с определена номинална стойност на предпазителя, номинална стойност на напрежението и скорост на топене.

Батерията трябва да бъде сменена при наличие на съответния индикатор на дисплея.

За да смените батерия или предпазител е необходимо да развиете винта и да отстраните на капака на батерията.

При смяна на батерията обърнете внимание на поляритета.

4.2 Подмяна на сондите

Внимание

Подменете сондите с такива отговарящи на стандарта EN 61010-031 с рейтинг на електробезопасност CAT III 600V или по-добри.

Сменете сондите, ако са повредени или износени.

5. Комплектът включва

Цифров мултиметър	1 бр.
Ръководство на потребителя	1 бр.
Измервателни сонди	2 бр.
Термодвойка тип K	1 бр.
9V батерия	1 бр.

