



Перед использованием сварочного аппарата внимательно прочитать рабочее руководство.

Установки для дуговой сварки с покрытым электродом в режимах MMA, далее называемые "сварочный аппарат", предусмотрены для индустриального и профессионального использования.

Убедиться, что сварочный аппарат устанавливается и ремонтируется опытным персоналом в соответствии с нормативами и правилами техники безопасности.

Необходимо убедиться, что оператор обучен использованию и знаком с рисками связанными с процессом дуговой сварки, а также с необходимыми правилами техники безопасности и аварийными процедурами.

Более подробная информация приведена в брошюре "Оборудование для дуговой сварки, его установка и использование": IEC или CLC/TS 62081.

## Предупреждения по безопасности



- Убедиться, что розетка питания, к которой подсоединен сварочный аппарат, защищена предохранительными устройствами (плавкие предохранители или автоматический выключатель) и соединена с установкой заземления.
- Убедиться, что вилка и кабель питания находятся в хорошем состоянии.
- Перед тем, как помещать вилку в розетку питания, проверить, что сварочный аппарат выключен.
- Как только работа закончена, необходимо выключить сварочный аппарат и вынуть вилку из розетки питания.
- Выключить сварочный аппарат и вынуть вилку из розетки питания перед тем, как соединять кабели сварки, устанавливать непрерывную проволоку, заменять части горелки или механизм протяжки проволоки, выполнять операции техобслуживания, перемещать ее (использовать рукожатку, имеющуюся на сварочном аппарате).
- Не дотрагиваться до частей под напряжением оголенной кожей или мокрой одеждой. Электрически изолировать человека от электрода, от свариваемой детали и от доступных металлических частей, соединенных с заземлением. Использовать перчатки, обувь, одежду, предусмотренные для этих целей, а также сухие изолированные не возгораемые коврики.
- Использовать сварочный аппарат в сухом и проветриваемом помещении. Не подвергать сварочный аппарат воздействию дождя или прямого солнца.
- Использовать сварочный аппарат только в том случае, если все панели и щиты находятся на своих местах и правильно установлены.
- Не использовать сварочный аппарат, если он упал или получил удар, поскольку он может стать недоступным. Опытный и квалифицированный персонал должен проверить аппарат.



- Устранить дымы сварки, посредством соответствующей естественной вентиляции или при помощи устройства вытяжки дымов. Необходимо применять систематический подход для оценки воздействия дымов сварки, в зависимости от их состава, концентрации и продолжительности их воздействия.
- Не проводить сварку материалов, очищенных хлорсодержащими веществами, а также поблизости от данных веществ.



- Использовать щиток сварки с защитным фильтром (неактиничным стеклом), подходящим для процесса сварки. Заменить его, если он поврежден; через него может проходить радиация.
- Носить перчатки, обувь и невозгораемую одежду, защищающую кожу от лучей, производимых дугой сварки, и от искр. Не носить пропитанную маслом или смазкой одежду, искра может привести к ее возгоранию. Использовать защитные экраны для защиты находящихся рядом людей.
- Не дотрагиваться незащищенной кожей до раскаленных металлических частей, таких, как: горелка, зажим электрода, остатки электрода, только что обработанные детали.
- Обработка металла приводит к формированию искр и осколков. Носить защитные очки, с защитой по сторонам глаз.



- Искры сварки могут привести к возникновению пожара.
- Не производить сварку или резку в зонах, где имеются возгораемый газ или пары.
- Не сваривать или резать емкости, баллоны, резервуары или трубы, если только опытный персонал не проверил и не убедился, что с ними можно работать, и подготовил их соответствующим образом.
- Убрать электрод с захвата электрода, когда сварка завершена. Проверить, чтобы электрический контур захвата электрода никакой частью не касался контура заземления или корпуса: случайный контакт может привести к перегреву и пожару.



### ЭМП Электромагнитные поля

Сварочный ток приводит к созданию электромагнитных полей (ЭМП) рядом со сварочным контуром и сварочным аппаратом. Электромагнитные поля способны вызывать нарушения в работе медицинских протезов, таких, как электрокардиостимуляторы.

Должны быть предприняты соответствующие меры для защиты людей, имеющих протезы. Например, необходимо оградить доступ в зону эксплуатации сварочного аппарата. Носители медицинских протезов должны проконсультироваться с врачом перед приближением к зоне эксплуатации сварочного аппарата.

Данное оборудование отвечает требованиям технического стандарта на продукцию, предназначенную исключительно для профессионального использования в промышленных помещениях. Не гарантируется соблюдение норм ограничения воздействия на людей, предусмотренных для бытовых помещений.

Рекомендуется предпринимать следующие меры предосторожности в целях сведения к минимуму воздействия электромагнитных полей (ЭМП):

- Не помещать тело между сварочными проводами. Держать оба сварочных провода с одной и той же стороны тела.
- По возможности сплести вместе сварочные провода и закрепить их клейкой лентой.
- Не оборачивать сварочные провода вокруг тела.
- Подсоединять провод заземления к обрабатываемой детали как можно ближе к свариваемой поверхности.
- Во время сварки не вешать на себя сварочный аппарат.
- Держать голову и туловище как можно дальше от сварочного контура. Не работать рядом со сварочным агрегатом, сидя на нем или опираясь на него. Минимальное расстояние: Рис.7 Da = см 50; Db = см.20.



### Оборудование класса А

Оборудование, спроектированное для профессионального использования в промышленных помещениях.

В бытовых условиях или в помещениях, оснащенных бытовой сетью энергоснабжения низкого напряжения для жилых зданий может оказаться невозможным гарантировать соблюдение требований по электромагнитной совместимости по причине вызванных или отраженных помех.



### Сварка в условиях риска

- Если сварка должна проводиться в условиях повышенного риска электрических разрядов, удушения в присутствии горючих или взрывчатых веществ, необходимо, чтобы ответственный за работу, имеющий достаточный опыт, оценил эти условия. Убедиться, что присутствуют люди, умеющие оказать меры первой помощи в случае аварии. Использовать технические средства защиты, описанные в 5.10; A.7; A.9 технической спецификации IEC или CLC/TS 62081.
- Если необходимо работать в положениях, приподнятых от пола, всегда использовать платформу безопасности.
- Если на одной детали, работают несколько сварочных аппаратов или работы проводятся на электрически соединенных деталях, холостое напряжение, имеющееся на держателе электрода или на горелках, может суммироваться, превышая предел безопасности. Необходимо, чтобы ответственный за работу, имеющий достаточный опыт, оценил предварительно наличие риска и принял нужные меры защиты, указанные в 5.9 технической спецификации IEC или CLC/TS 62081.



### Дополнительные предупреждения

- Не использовать сварочный аппарат в непредусмотренных целях, например, для размораживания труб водопроводной сети.
- Поместить сварочный аппарат на плоскую поверхность, устойчивую и неподвижную. Положение должно обеспечивать доступ для контроля, но не давать возможность поражения искрами сварки.
- Не поднимать сварочный аппарат. Системы подъема не предусмотрены.
- Не использовать кабели с изношенной изоляцией или с ослабленными соединениями.

## Описание сварочного аппарата

Сварочный аппарат является трансформатором тока для ручной дуговой сварки с использованием покрытых электродов MMA.

Сварочный аппарат в зависимости от модели может вырабатывать постоянный ток или переменный ток.

Электрическая характеристика трансформатора - падающего типа.

Руководство относится к ряду сварочных аппаратов, отличающихся друг от друга некоторыми характеристиками.

Идентифицировать имеющуюся у вас модель на Рис. 1.

### Главные части Рис.1

- A) Кабель питания
- B) Выключатель ВКЛ./ОТКЛ (ON/OFF) включения или выключения. На некоторых моделях сварочного аппарата есть коммутатор, позволяющий выбрать одно из двух напряжений питания
- C) Регулирование тока сварки
- D) Указатель регулировки тока
- E) Сигнальная лампа срабатывания тепловой защиты
- F) Подсоединение для кабелей сварки: постоянный ток (+ -); переменный ток (~ ~) (Некоторые сварочные аппараты имеют кабели, подсоединеные непосредственно).

### Технические данные

Эксплуатационные качества сварочной цепи обновлены в соответствии с европейским стандартом, действующим с июля 2015 года.

Эксплуатационные характеристики сварочной цепи определяли при 40 ° С. При более низких температурах эксплуатационные качества повышаются.

Табличка с данными имеется на сварочном аппарате. Рис.2 - пример самой таблички.

- A) Наименование и адрес производителя
- B) Справочный европейский стандарт по строительству и безопасности сварочных аппаратов
- C) Символ внутренней структуры сварочного аппарата
- D) Символ предусмотренной процедуры сварки
- E) Символ производимого тока: E1 переменный ток E2 постоянный ток
- F) Необходимый тип питания:
  - 1° Переменное однофазное напряжение; частота
  - 2° Степень защиты от твердых и жидких тел

- H) Символ, указывающий на возможность использовать сварочный аппарат в среде с риском электрических разрядов
- I) **Характеристики контура сварки**
- U0V** Минимальное и максимальное холостое напряжение (открытый контур сварки).
  - I2, U2** Ток и соответствующее нормализованное напряжение, производимое сварочным аппаратом.
  - X** Работа сварки. Указывает сколько времени сварочный аппарат может работать и сколько времени он должен быть остановлен для охлаждения. Время выражено в % на основе цикла продолжительностью 10 мин. (напр., 60 % означает 6 мин. работы и 4 мин. паузы).
  - A / V** Диапазон регулирования тока и соответствующего напряжения дуги.
- J) **Данные, относящиеся к линии питания**
- U1** Напряжение питания (возможный допуск: +/- 10%).
  - I1 eff** Эффективный поглощенный ток
  - I1 max** Максимальный поглощенный ток
- K) Серийный номер
- L) Масса
- M) Символы безопасности: Смотри предупреждения по безопасности

- Технические данные захвата электрода \*\* Рис.8

\*\* (Этот компонент может быть у некоторых моделей).

## Другие технические данные Рис.2b

Обычная эксплуатация при 20° С в течение 1 часа.

S) Максимальный ток и соответствующее напряжение дуги.

T) Используемый электрод.

U) Стандартный ток, расходуемый сварочным аппаратом.

V) Сварка в течение 1 часа. Указывает, как долго может работать сварочный аппарат и сколько времени должен быть остановлен, чтобы остить. Время выражено в %, за основу берется час.

Z) Количество электродов, свариваемых за час.

## Пуск в работу



- Электрические соединения должны выполняться опытным или квалифицированным персоналом.
- Убедиться, что сварочный аппарат отключен и отсоединен от розетки питания во время всех этапов пуска в работу.
- Убедиться, что розетка питания, к которой подсоединен сварочный аппарат, защищена предохранительными устройствами (плавкие предохранители или автоматический выключатель) и соединена с установкой заземления.
- Прибор может подключаться исключительно к системе электропитания, оснащенной заземленной нейтралью.

## Сборка и электрическое соединение

- > Собрать отсоединенные части, находящиеся в упаковке Рис.6
- > Проверить, что электрическая линия обеспечивает напряжение и частоту, соответствующие требуемым сварочному аппарату, и что она оснащена замедленным предохранителем, подходящим для производимого максимального номинального тока (I2max) Рис.3.1.
- Чтобы обеспечить соответствие требованиям стандарта EN61000-3-11 (Fjeker), рекомендуется подключать сварочный аппарат к разъемам сети электропитания с наименьшим полным сопротивлением Zmax = Рис.3.4..
- > Вилка питания. Если сварочный аппарат не оснащен вилкой, соединить кабель питания со стандартной вилкой с (2P+T для 1Ph и 3P+T для 3Ph) соответствующими характеристиками Рис.3.2.
- > На сварочных аппаратах с коммутатором для выбора одного из двух напряжений питания проверить, чтобы останов хода был включен и позволял использование только одного напряжения Рис.4.
- Сварочные аппараты поставляются с завода готовыми для работы с более высоким напряжением питания.

## Подготовка контура сварки

- > Соединить кабель массы\*\* со сварочным аппаратом и со свариваемой деталью, как можно ближе к точке работы.
- > Подсоединить кабель при помощи захвата электрода\*\* к сварочному аппарату и установить электрод на захват. Следуйте указаниям изготовителя электродов по поводу подсоединения и тока сварки.
- В сварочных аппаратах, которыерабатывают переменный ток, неважно, к какому сцеплению будет подсоединен электрод.
- В сварочных аппаратах, выпускающих постоянный ток, большинство электродов подсоединяется к положительной дуге, только некоторые (напр. покрытие из рутила) к отрицательной.
- Рекомендуемое сечение (мм<sup>2</sup>) для кабеля сварки, на основе макси мального производимого тока (I2max), указаны на Рис.3.3-

\*\* (этот компонент может быть у некоторых моделей).

## Процесс сварки: описание органов управления и сигнализации

После выполнения всех указаний по запуску включить сварочный аппарат и приступить к его настройке.

## Регулирование тока сварки

Выбрать ток сварки в зависимости от электрода, соединения и положения сварки.

Обычно для различных диаметров электрода используются токи, показанные в таблице на Стр.5.

- Не форсировать регулирующий маховик, можно повредить сварочный аппарат. Проверить регулировку при помощи указателя регулировки тока.
- Чтобы зажечь дугу сварки с покрытым электродом, потереть его о свариваемый компонент, как только появится арка, держать ее постоянной на расстоянии равной диаметру электрода и наклоненной примерно на 20 - 30 градусов в сторону продвижения вперед.

## Сигнальная лампа срабатывания тепловой защиты

Включенная лампа означает, что сработала тепловая защита.

Если вы превысили параметр работы сварки "X" указанный в технической таблице, **тепловая защита** прерывает работу раньше, чем будет поврежден сварочный аппарат. Подождать, когда работа будет восстановлена, и затем, по возможности, подождать еще несколько минут.

Если тепловая защита срабатывает постоянно, это означает, что от сварочного аппарата требуется работа, превышающая его эксплуатационные характеристики. Не превышать постоянно возможности сварки, потому что аппарат может повредиться.

## Рекомендации по работе

- Использовать электрический удлинитель только тогда, когда это необходимо, и при условии, что он имеет одинаковое или большее сечение, по сравнению с кабелем питания, а также имеет проводник заземления.
- Не блокировать воздухозаборное отверстие сварочного аппарата. Не помещать аппарат в контейнеры или шкафы, без соответствующей вентиляции.
- Не использовать сварочный аппарат в помещениях, содержащих: газ, пары, проводящие порошки (напр., пыль от пилиния напильником железа), воздух, насыщенный солями, щелочными парами и прочими веществами,ющими могущими повредить металлические части и электрическую изоляцию.
- Электрические части сварочного аппарата были обработаны защитными смолами. При первом использовании можно увидеть дым; это смола, которая полностью высыхает. Выход дыма длится всего несколько минут.

## Техобслуживание

Выключить сварочный аппарат и вынуть вилку из розетки питания, перед выполнением операций по техобслуживанию.

**Внеплановое техобслуживание** выполняется периодически опытным или квалифицированным персоналом, разбирающимся в электромеханике, в зависимости от интенсивности использования. (Применить норму EN 60974-4)

- Проверить внутреннюю часть сварочного аппарата и удалить пыль, откладываемую на электрических частях (используется сжатый воздух) и на электронных платах (используется очень мягкая щетка или подходящие вещества).
- Проверить, что электрические соединения хорошо закручены и что кабелепроводка не имеет поврежденную изоляцию.
- Смазать смазкой на высокой температуре компоненты в движении трансформатора.



## Ръководство за експлоатация



Прочетете това ръководство внимателно преди започване на работа с машината за заваряване.

Системите за ръчно електродъгово заваряване с метални електроди (MMA), използвани обмазани електроди с ограничено използване, се наричат в това ръководство „машини за заваряване“.

Машината за заваряване трябва да се монтира и ремонтира само от квалифицирани лица или експерти в съответствие със законите и при спазване на разпоредбите за предотвратяване на злонуки.

Операторът трябва да е обучен за работа с машината и информиран за рисковете, свързани с електродъговото заваряване, както и за необходимите мерки за защита и аварийни процедури.

Можете да намерите подробна информация в брошурата „Монтаж и експлоатация на оборудването за електродъгово заваряване“: IEC или CLC/TS 62081.

## Предупреждения за безопасно използване



- Електрическият контакт, в който се включва машината за заваряване, трябва да е защитен с подходящи защитни устройства (стопяеми предпазители или автоматичен прекъсвач) и да е заземен.
- Щепсълтът и захранващият кабел трябва да са в добро състояние.
- Преди да я включите в електрозахранваща мрежа, машината за заваряване трябва да е изключена.
- Изключете машината за заваряване и извадете щепсела от контакта преди да пристъпите към свързване на заваръчните кабели, монтиране на заваръчната електродна тел, подмяна на части в горелката или механизма за подаване на заваръчна тел, както при преместването и (използване на дръжката за носене, разположена върху машината за заваряване).
- Не позволяйте на контакт между кожата ви или мокри дрехи и електрифицираните части. Изолирайте се от електрода, елемента, който ще се заварява, и всички

други заземени дъстъпни метални части. Използвайте ръкавици, обувки и облекло, специално предназначени за тази цел, и сухи, незапалими изолационни подложки.

- Използвайте машината за заваряване на сухо, проветрило място. Не излагайте машината за заваряване на дъжд или директна слънчева светлина.
- Използвайте машината за заваряване само ако всички панели и предпазители са на място и правилно монтирани.
- Не използвайте машината за заваряване, ако е падала на земята или е била удряна, тъй като това може да е нарушило безопасността ѝ. Машината трябва да се провери от квалифицирано лице или експерт.



- Изведете изпаренията от заваряването с помощта на подходяща естествена вентилация или димоотвод. Трябва да се използва систематичен подход за оценка на границите на излагане на изпаренията от заваряването, в зависимост от техния състав, концентрация и продължителност на излагането.

- Не заварявайте материали, които са били почиствани с хлоридни разтворители или са били в близост до такива вещества.



- Използвайте маска за заваряване с адиактинични стъкла, подходящи за заваряване. Подменете маската, ако е повредена; тя може да пропусне радиация.

- Носете огнеупорни ръкавици, обувки и облекло, за да предпазите кожата си от лъчите, произвеждани от електрозваръчната дъга и искрите. Не носете омасленни дрехи, тъй като може да се запалят от искра. Използвайте защитни екрани, за да предпазите околните.

- Не позволяйте контакт между кожата ви с горещи метални части, като например горелката, клещите на държача на електроди, електродите или току-що заварените детайли.

- При работата с метал може да изхвъркнат искри и парчета. Носете защитни очила с странични предпазни ограничители.



- Искрите от заваряването може да причинят пожар.

- Не заварявайте и не режете в близост до запалими материали, газове или изпарения.

- Не заварявайте и не режете контейнери, цилиндри, резервоари или тръби, освен ако квалифициран техник или експерт е проверил, че това е възможно, или е извършил подходящата подготовка.

- Извадете електрода от клещите на държача след приключване на заваръчните операции. Никаква част от електрическата верига на клещите на държача на електроди не бива да докосва земята или заземителните вериги: случайният контакт може да причини прегряване или да доведе до запалване на пожар.



#### EMF Електромагнитни полета

Заваръчният ток генерира електромагнитни полета (EMF), в близост до заваръчната верига или заваръчната машина. Електромагнитните полета могат да взаимодействат с медицинските протези, като например пейсмейкърите.

Взимат се адекватни предпазни мерки за носителите на медицински протези. Например, трябва да се предотврати достъпът на въздух за употреба в заваръчния апарат. Носителите на медицински протези трябва да се консултират с лекар преди да се приближат до района на употреба на заваръчната машина.

Този уред отговаря на изискванията на техническия стандарт за продукт за изключителна употреба в промишлена среда и за професионална употреба. Не е осигурено съответствието в предвидените граници за човешко изпитание в електромагнитните полета в домашна среда.

Прилага следните предпазни мерки за намаляване до минимум излагането на електромагнитни полета (EMF):

- Не заставай с тялото между кабелите и мястото на заваряването. Дръжте и двата заваръчни кабела от една и съща страна на тялото.
- Когато е възможно, оплете заваръчните кабели, като ги закрепите с лепящата лента.
- Не навивайте заваръчните кабели около тялото.
- Свържете кабелите с масата на обработвания детайл възможно най-близо до точката на заваряване.
- Не заварявайте като държите заваръчната машина закачена на тялото.
- Дръжте тялото и трупа възможно най-далеч от заваръчната верига. Не работете близо, седнати или облегнати на заваръчната машина. Минимално разстояние: Фиг. 7 Da = cm 50; Db = cm.20.



#### Уреди от Клас А

Този уред е проектиран за употреба в промишлени и професионални среди.

В домашна обстановка и в среди, свързани с обществената електроснабдителна мрежа с ниско напрежение, които захранват сгради за домашна употреба, биха могли да се срещнат трудности до осигуряване съответствието с електромагнитната съвместимост поради проведен или изълчени смущения.



#### Заваряване при рискови условия

- Ако заваряването трябва да се извърши при рискови условия (електрически разряди, задух, наличие на запалими или взривоопасни материали), тези условия предварително трябва да се оценят от оторизиран експерт. Трябва да присъстват обучени лица, които могат да се намесят в случай на авария. Използвайте предпазното оборудване, описано в 5.10; A.7; A.9 на IEC или техническата спецификация CLC/TS 62081.
- Ако се налага да работите на място над земното равнище, винаги използвайте защитна платформа.
- Ако за един и същ детайл трябва да се използват повеци от една машина за заваряване, или в случай на електрически свързани елементи, сумата от напреженията на празен ход на държачите на електроди или на горелките не трябва да надвишава нивата на безопасност. Условията трябва да се оценят

предварително от оторизиран експерт, за да се установи, дали съществува риск и да се приемат защитните мерки, описани в 5.9 на IEC или техническата спецификация CLC/TS 62081, ако се налага.



#### Допълнителни предупреждения

- Не използвайте машината за заваряване за цели, различни от описаните, например за размразяване на замръзнати водни тръби.
- Поставете машината за заваряване на плоска, стабилна повърхност и се уверете, че не може да се премести. Тя трябва да е позиционирана по такъв начин, че да позволи контролирането ѝ по време на работа без риск операторът да се покрие със заваръчни искири.
- Не вдигайте машината за заваряване. На машината не са монтирани подемни съръжания.
- Не използвайте кабели с повредена изолация или разхлабени връзки.

#### Описание на машината за заваряване

Машината за заваряване представлява токов трансформатор за ръчно електродъгово заваряване с използване на MMA обмазани електроди.

Полученият ток е променлив

Това ръководство се отнася за серия от машини за заваряване, които се различават по някои от характеристистиките си.

Идентифицирайте вашия модел на Фиг.1.

#### Основни части Fig.1

- A) Захранващ кабел
- B) Ключ за включване/изключване (ON-OFF) Някои машини за заваряване са оборудвани с ключ, който ви позволява да изберете между различни захранващи напрежения.
- C) Регулиране на заваръчния ток
- D) Индикатор за настройка на ток
- E) Сигнал за топлинно прекъсване
- F) Свързване на заваръчните кабели (някои машини за заваряване имат директно свързани кабели).

#### Технически данни

Работните характеристики на заваръчната верига са актуализирани съгласно референтния европейски стандарт, действащ към месец юли 2015 г.

Работните характеристики на заваръчната верига са измерени в среда при 40°C. При по-ниски температури работните характеристики са по-високи.

На машината за заваряване е поставена табелка с данни. Фиг.2 показва пример на такава табелка.

- A) Име на конструктора и адрес
- B) Европейски етапен стандарт за конструкцията и безопасността на машината за заваряване
- C) Символи на вътрешната структура на машината за заваряване
- D) Символ на предвидения заваръчен процес
- E) Символ на доставения ток: E1 променлив; E2 прав
- F) Необходима входна мощност:
  - 1~ променливо еднофазно напрежение, честота
  - G) Ниво на защита спрям твърди тела и течности
  - H) Символ, показващ възможността за използване на машината за заваряване в среди, потенциално подложени на електрически разряди
  - I) Технически характеристики на заваръчната верига
    - Технически характеристики на заваръчната верига
  - U0V Минимално и максимално напрежение на отворена верига (отворена заваръчна верига).
  - I2, U2 Ток и съответстващо нормализирано напрежение, доставяни от машината за заваряване
  - X Работен цикъл. Показва колко дълго може да работи машината за заваряване и колко дълго трябва да е в покой, за да се охлади. Времето е изразено в % на базата на 10-минутен работен цикъл (например 60% означава 6 мин. работа и 4 мин. почивка).
  - A / V Поле за регулиране на тока и съответното електродъгово напрежение.
  - J) Данни за електрозахранването
  - U1 Входно напрежение (допустим толеранс: +/- 10%).
  - I1 eff Ефективен абсорбиран ток
  - I1 макс Максимален абсорбиран ток
  - K) Сериен номер
  - L) Тегло
  - M) Обозначения за безопасност: Направете справка в „Предупреждения за безопасно използване“
    - Технически данни за електрод в клещите\*\* Фиг.8

\*\* (Този компонент може да не е включен в някои модели).

#### Други технически данни Fig. 2b

Нормална употреба при 20° C за 1 час.

- S) Максимален ток и съответно напрежение на дъгата.
- T) Използваем електрод
- U) Нормализиран ток, който заваръчната машина отдава.
- V) Заваряване 1 час. Указва колко време заваръчната машина може да работи и колко време трябва да е спряна, за да се охлади. Времето се посочва в % на час.
- Z) Брой на електроди, които могат да се заварят за един час.



- Свързването към мрежата трябва да се направи от експерт или квалифициран персонал.
- Машината за заваряване трябва да е изключена и щепселт трябва да е изваден от контакта преди извършване на тази процедура.
- Електрическият контакт, в който се включва машината за заваряване, трябва да е защитен с подходящи защитни устройства (стопяеми предпазители или автоматичен прекъсвач) и да е заземен.
- Уредът трябва да биде свързан изключително със захранваща система с проводник за зануляване, свързан със земята.

## Сглобяване и електрически връзки

- > Сглобете отделените части, които се намират в опаковката **Фиг.6.**
- > Проверете, дали електрическото захранване доставя напрежение и честота, съответстващи на машината за заваряване, и дали е монтиран предпазител със закъсление, подходящ за максималния доставян номинален ток ( $I_{2max}$ ) **Фиг. 3.1.**
- С цел да се удовлетворят изискванията на стандарт EN61000-3-11 (Fliker) се препоръчва свързването на заваръчната машина към точките за интерфейс на електроснабдителна мрежа, които имат комплексно съпротивление по-малко от  $Z_{max} = \text{Фиг.3.4.}$
- > Щепсел. Ако заваръчната машина не е оборудвана с щепсел, поставете нормализиран щепсел (2P+T за 1Ph и 3P+T за 3Ph) с подходящ капацитет за захранвания кабел **Фиг.3.2.**
- > За да изберете две захранващи напрежения при тези машини за заваряване, които са оборудвани с ключ, проверете, дали ограниченият ключ е включен и позволява използването само на едно напрежение **Фиг. 4.2**.
- Машините за заваряване фабрично за настроени на най-високото напрежение.

## Подготовка на заваръчната верига

- > Свържете проводника за заземяване\*\* към машината за заваряване и елемента, който ще се заварява, колкото е възможно по-близо до точката на заваряване.
  - > Свържете кабела с клещите на държача на електрода към машината за заваряване и монтирайте електрод в клещите. Направете справка в инструкциите на производителя на електроди за свързването и заваръчния ток.
  - При машините за заваряване, които доставят променлив ток, не е важно към коя връзка е свързан електродът.
  - При машините за заваряване, които доставят постоянен ток повечето електроди за свързани за положителната приставка, а само някои електроди (като покритите с Rutile) са свързани към отрицателната приставка.
  - Препоръчаните секции (mm<sup>2</sup>) на заваръчния кабел, базирани на максималния доставен номинален ток ( $I_{2 max}$ ), са показани на **Фиг. 3.3.**
- \*\* (Този компонент може да не е включен в някои модели).

## Процес на заваряване: описание на управлението и сигналите

След като сте пуснали машината за заваряване, включете я и извършете необходимите настройки.

### Регулиране на заваръчния ток

Изберете заваръчен ток в зависимост от електрода, връзката и положението на заваряване.  
Ориентирано, токовете, които трябва да се използват с различните диаметри на електрода, са показани на **Фиг.5.**

- Не форсирайте маховика на регулирането, тъй като това може да повреди машината за заваряване. Проверете регулирането от индикатора за регулиране на тока.
- За да запалите заваръчната дъга с обмазания електрод, допрете го до елемента, който ще се заварява, и щом дъгата се запали, дръжте до постоянно на еднакво разстояние до диаметъра на електрода и на ъгъл от приблизително 20 - 30 градуса в посоката, в която заварявате.

### Сигнал за топлинно прекъсване

Включването на предупредителната лампичка означава, че топлинната защита е сработила.

Ако се надвиши цикълът на работа „X”, показан на табелката с данни, топлинното прекъсване спира машината, преди да се повреди. Изчакайте работата да се възстанови и ако е възможно, изчакайте още няколко минути.

Ако топлинното прекъсване продължава да действа, това означава, че машината за заваряване е преминала нивата на нормална експлоатация. Не превишавайте продължително условията на заваряване, тъй като това може да повреди машината.

### Препоръки за работа

- Използвайте удължителен кабел само когато това е абсолютно необходимо и при условие, че има еднаква или по-голяма секция до захранвания кабел е с монтиран заземващ проводник.
- Не блокирайте вентилационните отвори на машината за заваряване. Не съхранявайте машината в контейнери или на рафтове, които не гарантират подходяща вентилация.
- Не използвайте машината за заваряване в среда, в която има наличие на газ, изпарения, проводими прахове (напр. железни стърготини), солен въздух, разсядащи пари или други агенти, които могат да повредят металните части и електрическата изолация.
- Електрическите части на машината за заваряване са обработени със защитни смоли. При първото използване на машината, може да забележите дим; това се причинява от пълното изсъхване на смолите. Димът трябва да продължи да се отделя само няколко минути.



Изключете машината за заваряване и извадете щепсела от контакта преди да пристъпите към каквито и да е операции по техническата поддръжка.  
Периодично трябва да се извърши извънпланово обслужване от експертен персонал или квалифицирани електротехници в зависимост от използването на машината. (Нанесете норма EN 60974-4)

- Проверете вътрешността на машината за заваряване и отстраниете натрупания прах върху електрическите части (посредством въздух под налягане) и електронните карти (с помощта на много мека четка и подходящи почистващи продукти). • Проверете, дали електрическите връзки са добре затегнати и дали не е повредена изолацията на окабеляването. • Смазвайте движещите се части на трансформатора с високо-температузна смазка.

RO

## Manual de instrucțiuni



Cititi cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a folosi aparatul de sudură. Sistemele MMA de sudură manuală cu arc electric folosind electrozi plăcați cu durată de serviciu limitată sunt menționate aici ca „aparate de sudură”. Verificați că aparatul de sudură este instalat și reparat numai de persoane calificate sau experti, conform legislației și reglementărilor de prevenire a accidentelor. Verificați că operatorul este instruit în modul de utilizare și riscurile legate de procesul de sudură cu arc și măsurile necesare de protecție și procedurile pentru cazuri de urgență. Informații detaliate pot fi găsite în broșura „Instalarea și utilizarea aparatelor de sudură cu arc: IEC sau CLC/TS 62081.

## Avertizări privind securitatea



- Asigurați-vă că priza la care este conectat aparatul de sudură este protejată de dispozitive adecvate de siguranță (siguranțe fuzibile sau întrerupător automat) și că este împământată.
- Asigurați-vă că ștecarul și cablul de alimentare sunt în stare bună.
- Înainte de a introduce ștecarul în priză, asigurați-vă că aparatul de sudură este deconectat.
- Deconectați aparatul de sudură și scoateți ștecarul din priză imediat ce ați terminat lucrul.
- Deconectați aparatul de sudură și scoateți ștecarul din priză înainte de: conectarea cablurilor de sudură, instalarea electrodului continuu, înlocuirea oricărui piese la arzător și alimentatorul cu electrod, efectuarea operațiunilor de întreținere sau deplasarea aparatului (folosiți mânerul de transport dispus pe aparatul de sudură).
- Nu atingeți nicio parte aflată sub tensiune cu pielea descoperită sau cu îmbrăcămintea umedă. Izolați-vă de electrod, piesa care urmează a fi sudată și orice piese metalice accesibile împământate. Folosiți mănușile, încălțăminte și îmbrăcămintea concepute pentru acest scop și covorașe de izolare uscate, neinflamabile.
- Folosiți aparatul de sudură într-un spațiu uscat, ventilat. Nu expuneți aparatul de sudură la ploaie sau acțiune directă a razelor solare.
- Folosiți aparatul de sudură numai dacă toate panourile și apărătorile sunt la locul lor și sunt montate corect.
- Nu folosiți aparatul de sudură dacă a fost scăpat pe jos sau a fost lovit, deoarece poate să nu mai prezinte siguranță. Procedați la verificarea lui de către o persoană calificată sau un expert.



- Eliminați emisiile generate de sudură prin ventilare naturală adecvată sau folosind un exhaustor de fum. Trebuie procedat la o abordare sistematică pentru a evalua limitele de expunere la emisiile de la sudură, în funcție de compozitie, concentrația și durata expunerii la acestea.
- Nu suptați materiale care au fost curățate cu solventi conținând clor sau au fost în apropierea unor astfel de substanțe.



- Folosiți o mască de sudură cu sticlă adiaticinică adecvată pentru sudură. Înlocuiți masca dacă este deteriorată, deoarece poate lăsa să treacă radiațiile.
- Purtați mănuși, încălțăminte și îmbrăcăminte ignifugate și concepute pentru a proteja pielea de radiațiile generate de arcul electric și de scânteie. Nu purtați articole de îmbrăcăminte unsuroase deoarece o scânteie le poate aprinde. Folosiți ecrane de protecție pentru a proteja persoanele din vecinătate.
- Nu lăsați pielea neacoperită să intre în contact cu piese metalice fierbinți precum arzătorul, clești sau suport de electrod, capetele de electrozi sau piesele recent sudate.
- Prelucrarea metalului produce scânteie și fragmente. Purtați ochelari de protecție cu apărători laterală a ochilor.



- Scânteile de la sudură pot produce incendii.
- Nu suptați și nici nu tăiați lângă materiale, gaze sau vapori inflamabili.
- Nu suptați sau tăiați containere, cilindri, rezervoare sau conducte dacă un tehnician calificat sau un expert nu a verificat că se poate proceda astfel, sau nu s-au făcut pregătirile adecvate.
- Scoateți electrodul din clește atunci când ați terminat operațiunile de sudură. Asigurați-vă că nicio parte a cleștelui suport de electrod nu atinge circuitul de masă sau pe cel de împământare: contactul accidental poate provoca supraîncălzirea sau declanșa un

incendiu.



## Câmpuri electromagnetice EMF

Curentul de sudură generează câmpuri electromagnetice (EMF), în vecinătatea circuitului de sudură și a aparatului de sudură. Câmpurile electromagnetice pot interfera cu protezele medicale, precum pacemaker-ele.

Se vor lăua măsuri adecvate de protecție pentru purtătorii de proteze medicale. De exemplu, trebuie împiedicat accesul în zona de utilizare a aparatului de sudură. Persoanele cu proteze medicale trebuie să consulte medicul înainte de a se apropia de zona de utilizare a aparatului de sudură.

Acest aparat respectă cerințele standardului tehnic de produs pentru utilizare exclusivă în mediu industrial și utilizare profesională. Nu este asigurată conformitatea cu limitele prevăzute pentru expunerea omului la câmpuri electromagnetice în mediul casnic.

Aplicați următoarele măsuri pentru a minimiza expunerea la câmpurile electromagnetice (EMF):

- Nu stați cu corpul între cablurile de sudură. Țineți ambele cabluri de sudură de aceeași parte a corpului.
- Când este posibil, împingeți cablurile, fixându-le cu bandă adezivă.
- Nu înfășurați cablurile de sudură în jurul corpului.
- Legați cablul de masă la piesa de prelucrat cât mai aproape posibil de punctul de sudură.
- Nu sudați înăнд aparatul de sudură lipit pe corp.
- Țineți capul și trunchiul cât mai departe posibil de circuitul de sudură. Nu lucrați aproape, așezat sau sprijinit de aparatul de sudură. Distanță minimă: Fig. 7 Da = cm 50; Db = cm.20.



## Aparatura Clasă A

Această aparatură este proiectată pentru utilizare în medii industriale și profesionale. În mediile casnice și cele conectate la o rețea publică de alimentare de joasă tensiune care alimentează clădiri cu destinație rezidențială, s-ar putea înregistra dificultăți în asigurarea conformității cu compatibilitatea electromagnetică din cauza perturbațiilor induse sau iradiate.



## Sudura în condiții de risc

- Dacă sudura trebuie făcută în condiții de risc (descărările electrice, sufocare, prezența materialelor inflamabile sau explosive), asigurați-vă că un expert autorizat evaluează condițiile în prealabil. Asigurați-vă că sunt prezente persoane instruite, care pot interveni în caz de urgență. Folosiți echipamentul de protecție descris la 5.10; A.7; A.9 din IEC sau specificația tehnică CLC/TS 62081.
- Dacă trebuie să lucrați la înălțime folosiți întotdeauna o platformă de siguranță.
- Dacă trebuie ca la o aceeași piesă să se folosească mai multe aparete de sudură, sau dacă piesele sunt conectate electric, suma tensiunilor de mers în gol la suporții de electrod sau la arzătoare poate să depășească nivelele de siguranță. Asigurați-vă că un expert autorizat evaluează în prealabil condițiile pentru a vedea dacă există un asemenea risc și adoptați măsurile de protecție descrise la 5.9 din IEC sau specificația tehnică CLC/TS 62081 dacă este necesar.



## Avertizări suplimentare

- Nu folosiți aparatul de sudură pentru alte scopuri decât cele descrise, de exemplu pentru a dezgheța conductele de apă înghețate.
- Plasați aparatul de sudură pe o suprafață netedă, stabilă și asigurați-vă că nu se poate mișca. El se va poziționa astfel încât să permită controlul său în timpul utilizării, dar fără riscul de a fi acoperit de scânteile de la sudură.
- Nu ridicăți aparatul de sudură. El nu dispune de niciun fel de dispozitive de ridicare.
- Nu folosiți cablurile cu izolația deteriorată sau conexiuni slabite.

## Descrierea aparatului de sudură

Aparatul de sudură este un transformator de curent pentru sudura manuală cu arc, folosind electrozi acoperiți pentru MMA (sudură manuală cu arc).

Funcție de model, aparatul de sudură poate furniza curent continuu (+ -) sau alternativ (~ ~).

Transformatorul electric este de tip coboțator.

Acest manual se referă la o gamă de aparete de sudură care diferă în privința unora dintre caracteristicile lor.

Identificați modelul dvs. în Fig. 1.

### Componentele principale Fig. 1

- A) Cablu de alimentare.
- B) Întrerupător ON/OFF. Unele aparete de sudură sunt dotate cu un întrerupător ce vă permite să selectați între mai multe tensiuni de alimentare.
- C) Reglarea curentului de sudură
- D) Indicator de reglare a curentului.
- E) Semnal de întrerupere termică
- F) Conexiunile pentru cablurile de sudură: curent continuu (+ -); curent alternativ (~ ~) (Unele aparete de sudură au cablurile conectate direct).

## Date tehnice

Performanțele circuitului de sudură au fost actualizate în funcție de standardul european de referință în vigoare în luna iulie 2015.

Performanțele circuitului de sudură au fost măsurate într-un mediu de 40°C. La o temperatură inferioară, performanțele sunt mai ridicate.

Pentru aparatul de sudură este dispusă o etichetă de produs. Fig. 2 indică un astfel de exemplu de etichetă de produs.

- A) Numele producătorului și adresa.
- B) Standardul european de referință pentru construcția și siguranța aparatelor de sudură
- C) Simbolul structurii interne a aparatului de sudură
- D) Simbolul procesului de sudură prevăzut.
- E) Simbolul curentului furnizat: alternativ; continuu.
- F) Puterea absorbită cerută:

1<sup>st</sup> tensiune monofazată alternativă, frecvență

G) Nivel de protecție față de solide și lichide.

H) Simbol care indică posibilitatea folosirii aparatului de sudură în mediu potențial supus descărărilor electrice.

I) Performanța circuitului de sudură

UOV Tensiunea minimă și maximă în circuit deschis (circuitul de sudură deschis).

I2, U2 Curentul și tensiunea corespunzătoare normalizată furnizate de aparatul de sudură.

X Ciclul de lucru. Arată cât de mult poate funcționa aparatul de sudură și cât de mult trebuie lăsat în repaus pentru a se răci. Timpul este exprimat în % pe baza ciclului de 10 minute (de ex. 60% înseamnă 6 min. activ și 4 min. repaus).

A / V Domeniul de reglare a curentului și tensiunea de arc corespunzătoare.

J) Datele alimentării cu tensiune.

U1 Tensiunea de intrare (toleranță admisă: +/- 10%).

I1 eff Curentul efectiv absorbit.

I1 max Curentul maxim absorbit.

K) Seria de fabricație.

L) Greutate

M) Simboluri de securitate: Consultați Avertizările privind securitatea.

- Date tehnice pentru cleștele suport de electrod\*\* Fig. 8

\*\* (Aceaștă componentă poate să nu existe la unele modele).

## Alte date tehnice Fig.2b

Utilizare normală la 20° C timp de 1 oră.

S) Curent maxim și tensiune de arc.

T) Electrod utilizabil.

U) Curent normalizat furnizat de aparatul de sudură.

V) Serviciu de sudură 1 oră. Indică cât timp poate să funcționeze aparatul de sudură și cât timp trebuie să fie oprit pentru a se răci. Durata este exprimată în % de oră.

Z) Număr de electrozi care poate fi sudat într-o oră.

## Pornirea

- Conexiunile la rețea trebuie făcute de un expert sau personalul calificat.
- Asigurați-vă că aparatul de sudură este deconectat și că ștecarul nu este în priză înainte de a executa această procedură.
- Asigurați-vă că priza de alimentare la care este conectat aparatul de sudură este protejată de dispozitive de protecție (siguranțe fusibile sau întrerupător automat) și împământată.
- Aparatul trebuie conectat numai la un sistem de alimentare cu conductorul de „nul” pus la împământare.

## Asamblarea și conexiunile electrice

- Asamblați piesele detasate găsite în ambalaj Fig.6.
- Verificați că sursa de tensiune asigură tensiunea și frecvența corespunzătoare aparatului de sudură și că este echipată cu o siguranță fusibilă temporizată, adecvată pentru curentul maxim livrat (I2max) Fig. 3,1.

① Pentru a satisface cerințele normei EN61000-3-11 (Fliker) se recomandă conectarea aparatului de sudură la puncte de interfață ale rețelei de alimentare care au o impedanță mai mică de Zmax = Fig. 3,4.

Ștecar. Dacă aparatul de sudură nu este prevăzut cu ștecar, montați un ștecar normalizat (2 Poli+împământare pentru monofazat și 3 Poli+împământare pentru trifazat) având o capacitate adecvată a cablului de alimentare Fig. 3,2.

➤ Pentru a selecta două tensiuni de alimentare la acele aparete echipate cu întrerupător, asigurați-vă că întrerupătorul de limitare este activat și permite folosirea doar a unei singure tensiuni Fig. 4.

① Aparatele de sudură sunt setate din fabrică pe tensiunea cea mai mare.

## Pregătirea circuitului de sudură

➤ Conectați cablul de masă\*\* la aparatul de sudură și la piesa ce urmează a fi sudată, că mai aproape posibil de punctul ce se sudează.

➤ Conectați cablul cu cleștele suport de electrod\*\* la aparatul de sudură și montați electrodul pe clește. Consultați instrucțiunile fabricantului de electrozi în legătură cu conectarea și curentul de sudură.

① La aparatelor de sudură care furnizează curent alternativ, nu este important la care conexiune este legat electrodul.

① La aparatelor de sudură care furnizează curent continuu, marea majoritate a electrozilor sunt conectați la borna pozitivă, doar unei electrozi (precum cei acoperiți cu Rutile) fiind legați la borna negativă.

① Secțiunile recomandate (mm<sup>2</sup>) pentru cablul de sudură, pe baza curentului maxim furnizat (I2 max), sunt indicate în Fig. 3,3.

\*\* (Aceaștă componentă poate să nu existe la unele modele).

## Procesul de sudare: descrierea reglajelor și semnalizărilor

Odată ce ați pus în funcțiune echipamentul de protecție, porniți-l și executați reglajele care se impun.

## Reglarea curentului de sudură

Alegeți curentul de sudură, funcție de electrod, îmbinare și poziția sudurii.

Orientativ, curenții de folosit cu diversele diametre de electrod sunt prezentati în Fig. 5.

① Nu forțați volanul de reglare deoarece acest lucru poate provoca deteriorarea aparatului de sudură. Verificați reglajul la indicatorul de reglare a curentului.

① Pentru a declanșa arcul de sudură cu electrodul placat, frecați-l de piesa ce urmează a fi sudată și imediat ce se declanșează arcul, mențineți-l constant la o distanță egală cu diametrul electrodului și la un unghi de aproximativ 20 - 30 grade pe direcția

care sudați.

## Semnalul de întrerupere termică

Lampa de semnalizare aprinsă înseamnă faptul că s-a activat protecția termică. Dacă ciclul de lucru „X” indicat pe eticheta de produs este depășit, o protecție termică oprește funcționarea aparatului înainte ca acesta să fie deteriorat. Așteptați ca funcționarea să fie relativă și, dacă este posibil, mai așteptați câteva minute în plus. Dacă protecția termică continuă să intervină, aparatul de sudură este forțat dincolo de nivalele sale normale de lucru. Nu depășiti continuu condițiile de sudură, deoarece acest lucru poate deteriora aparatul de sudură.

## Recomandări pentru utilizare

- Folosiți prelungitoare numai atunci când este absolut necesar și asigurați-vă că au aceeași secțiune sau chiar mai mare decât cablul de alimentare și sunt prevăzute cu un conductor de împământare.
- Nu blocați înălțările de aer ale aparatului. Nu depozitați aparatul de sudură în containere sau pe rafturi care nu asigură o ventilație adecvată.
- Nu folosiți aparatul de sudură în orice mediu unde există gaze, vapori, pulberi conducețoare (de exemplu așchii de fier), aer sărat, emisii caustice sau alți agenți ce pot deteriora părțile metalice și izolația electrică.
- Componentele electrice ale aparatului de sudură au fost tratate cu rășini de protecție. Atunci când este folosit pentru prima oară poate fi observată degajarea de fum; acesta este generat de rășina care se usucă complet. Fumul nu trebuie să dureze mai mult de câteva minute.

## Întreținere



Scoateți aparatul de sudură de sub tensiune și îndepărtați stecărul din priza de alimentare înainte de a efectua orice operație de întreținere.

Întreținere cu caracter extraordinar poate fi făcută de personal de specialitate sau electromecanic calificați, în mod periodic, în funcție de utilizare. (Se aplică norma EN 60974-4)

- Inspectați interiorul aparatului de sudură și îndepărtați orice praf depus pe componentele electrice (folosind aer comprimat) și plăcile cu circuite electronice (folosind o perie foarte moale și produse de curățare adecvate).
- Verificați conexiunile electrice dacă sunt bine strânse și dacă izolația cablurilor nu este deteriorată.
- Lubrificați componente mobile ale transformatorului cu un soare pentru temperatură ridicată.

**TR**

## Kullanım Kilavuzu



Kaynak makinesini kullanmadan önce bu bilgileri dikkatlice okuyunuz.

Sınırlı hizmet sağlayılan kaplamalı elektrotlar kullanan MMA manüel metal ark kaynak makineleri aşağıda "kaynak makineleri" olarak adlandırılacak.

Kaynak makinesinin, iş kazalarını önleyici kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, uzman kişiler tarafından kurulmuş ve onarılmış olduğundan emin olunuz.

Operatörün ark kaynaklama sürecine ilişkin kullanım ve riskler ile gerekli koruyucu önlemler ve acil durum prosedürlerine ilişkin eğitim almış olduğundan emin olunuz.

Detalı bilgileri "Ark kaynaklama makinesinin kurulması ve kullanımı" dosyasında bulabilirsiniz: IEC veya CLC/TS 62081.

## Emniyet uyarıları



- Kaynak makinesinin bağlılığı besleme prizinin emniyet düzenleri tarafından korunduğundan (sigortalar veya otomatik şalter) ve topraklama tesisine bağlı olduğundan emin olunuz.
- Prizin ve besleme kablosunun iyi durumda olduğundan emin olunuz.
- Fizi besleme prizine takmadan önce kaynak makinesinin kapalı olduğundan emin olunuz.
- İş sona erdiğinde kaynak makinesini kapatın ve fizi besleme prizinden çıkarın.
- Kaynaklama kabloları bağlanmadan önce kaynak makinesini kapatın ve fizi besleme prizinden çıkarın, sürekli teli yerleştirin, hamlaç veya tel çekme mekanizmasının parçalarını değiştirin, bakım işlemlerini gerçekleştirin veya makineyi hareket ettirin (kaynak makinesi üzerindeki taşıma kolunu kullanınız).
- Elektrik gerilimi altındaki kısımlara çiplak deri veya ıslak giysiler ile dokunmayın. Kendinizi elektrottan, kaynaklanacak parçadan ve toprağa bağlanmış erişilebilir olası metal parçalardan izole ediniz. Bu amaç için öngördülmüş eldivenler, ayakkabılar ve giysiler giyin ve tutuşmaz, kuru yalıtı paspas kullanınız.
- Kaynak makinesini kuru ve havadır bir ortamda kullanınız. Kaynak makinesini yağmur ve güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Kaynak makinesini sadece tüm paneller ve karterler yerlerinde ve doğru olarak monte edilmiş iseler kullanınız.
- Düşüş veya darbe almış ise, güvenlik açısından emin olmadığından ötürü, kaynak makinesini kullanmayınız. Uzman ve kalifiye bir teknisyen tarafından kontrol ettiriniz.



- Uygun doğal bir havalandırma ile veya bir duman aspiratörü kullanarak, kaynak dumanlarını gideriniz. Oluşumlarına, konsantrasyonlarına ve maruziyet süresine göre, kaynak dumanlarına maruziyet limitlerini değerlendirmek için sistematik bir yaklaşım kullanmak gereklidir.

- Temiz malzemeleri klorür solventler veya buna benzer maddeler ile kaynaklamayı.



- Kaynaklama işlemine uygun bir cam ile donatılmış kaynak maskesi kullanınız. Maske hasar görmüş ise değiştirmeniz, radyasyon gelebilir.
- Vücutunuza kaynak arkının veya kivilcimların oluşturduğu işinlardan korumak için yanmaz eldivenler, ayakkabılar ve giysiler giyin. Yağlı giysiler giymeyin, bir kivilcim tutuşmalarına neden olabilir. Yakınlarınızdaki kişileri korumak için koruyucu bömeler kullanınız.
- Çiplak deri ile hamlaç, elektrot taşıyıcı kanca, elektrot parçacıkları ve yeni işlenmiş parça gibi sıcak metal kısımlara dokunmayın.
- Metallerin işlenmesi kivilcimlara ve kıymıklara yol açar. Gözlerin yanlarını koruyucu emniyet gözlükleri takın.



- Kaynak kivilcimleri yanıklara neden olabilir.
- Tutuşabilir malzeme, gaz veya buharların bulunduğu bölgelerde kaynak yapmayıza veya kesmeyeceğiniz.
- Uzman veya kalifiye bir kişi işlenebilirliklerini kontrol etmeden ve uygun şekilde hazırlanmadan, kapları, silindirleri, tankları veya boruları kaynaklamayınız veya kesmeyeceğiniz.
- Kaynak işlemini bitirdikten sonra, elektrot taşıyıcı kancadan elektrot gideriniz. Elektrot taşıyıcı kancanın elektrik devresinin hiçbir kısmının topraklama devresine deðemediğinden emin olunuz. Kazaen bir temas aşırı ısınmalara ve yanına neden olabilir.



## EMF Elektromanyetik alanlar

Kaynak akımı, kaynak devresi ve kaynak makinesinin yakınında elektromanyetik alanlar (EMF) meydana getirir. Elektromanyetik alanlar pacemaker gibi tıbbi protezler ile etkileşim göstermeyecektir.

Tıbbi protez takılı kişilerin uygun koruyucu önlemleri almaları gereklidir. Örneğin, kaynak makinesi kullanım alanına erişim engellenmelidir. Tıbbi protez takılı kişiler kaynak makinesinin kullanım alanına yaklaşmadan önce doktorlarına danışmalıdır.

İşbu cihaz, sadece ve sadece endüstriyel ortamlarda ve profesyonel amaçlı kullanıma ilişkin teknik standartlarına uygundur. Ev ortamında, kişilerin elektromanyetik alanlara maruziyeti için öngörülen limitlere uygululuğu garanti edilmez.

Elektromanyetik alanlara (EMF) maruziyeti minimuma indirmek için aşağıdaki tavsiyelere uyunuz:

- Vücutunuza kaynak kabloları arasında sokmayın. Her iki kaynak kablosunu da vücudun aynı tarafında tutunuz.
- Mمungkin olduğunda, yapışkan bant ile sabitleyerek, kaynak kablolalarını arasında birleştirin.
- Kaynak kablolalarını vücudunuza dolamayın.
- Topraklama kablosunu kaynaklanacak noktanın mümkün olduğunda yakınındaki işlenenek párgaya bağlayın.
- Kaynak makinesi vücudunuza asılı olarak kaynaklama yapmayın.
- Başınızı ve gövdənizi kaynak devresinden mümkün olduğunda uzak tutunuz. Kaynak makinesinin yakınında, üzerine oturarak veya yaşılanarak çalışmayın. Minimum mesafe: **Resim. 7 Da = cm 50; Db = cm.20.**



## A Sınıfı Cihaz

Bu cihaz endüstriyel ve profesyonel ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ev ortamlarında ve ev amaçlı kullanılan binaları besleyen düşük gerilimli besleme şebekesine bağlı ortamlarda, parazit veya radyasyonlar sebebiyle, elektromanyetik uygunluğu garanti etmek mümkün olmayı bilir.



## Riskli koşullarda kaynaklama

- Risk koşullarının bulunduğu ortamlarda kaynaklama yapmak istiyorsanız (elektrik boşalmaları, boğulma, tutuşabilir veya patlayıcı malzemelerin mevcudiyeti), uzman bir yetkilinin belirtilen bu koşulları önceden değerlendirdiğinden emin olunuz. Acil durum halinde müdahale edebilecek eğitilmiş kişilerin hazır bulunduğuandan emin olunuz. IEC veya CLC/TS 62081 teknik dokümantasyonunun 5.10; A.7; A.9 bölümlerinde belirtilen koruyucu araçları kullanınız.
- Yerden yükseltme çalışmanız gerektiği taktirde, daima emniyet platformları kullanınız.
- Aynı parça veya her halükarda birbirlerine elektrikle bağlanmış parçalar üzerinde birden çok kaynak makinesi çalışırsa, elektrot taşıyıcı veya hamlaç üzerindeki boş gerilimlerin toplamı emniyet seviyesini aşabilir. Uzman bir yetkilinin önceden bir risk olup olmadığını değerlendirdiğinden emin olunuz ve gerekmesi halinde IEC veya CLC/TS 62081 teknik dokümantasyonunun 5.9 bölümünde belirtilen koruyucu önlemleri alın.



## Ek uyarılar

- Kaynak makinesini örneğin donmuş su borularını çözdürmek gibi öngörmeyen amaçlar için kullanmayın.
- Kaynak makinesini düz ve sabit bir yere yerleştiriniz ve hareket etmediğinden emin olunuz. Makinenin pozisyonu kontrolü mümkün kılmalı, ancak kaynak kivilcimlerinin üzerinde sıçramasına izin vermemelidir.
- Kaynak makinesini kaldırırmayınız. Makine üzerinde kaldırma sistemleri öngörmemiştir.
- Aşınmış izolasyonlu veya gevşek bağlantılı kablolardan kullanmayın.

## Kaynak makinesinin tanımı

Kaynaklama devresinin verimi 2015 yılının Temmuz ayından bu yana yüreklikte olan Avrupa referans standardına göre güncellenmiştir.

Kaynaklama devresinin verimi 40°C ortam ı�ısında ölçülmüştür. Daha düşük sıcaklıklarda verim daha yüksektir.

Kaynak makinesi MMA kaplı elektrotlar kullanan manüel ark kaynak için akım dönüştürücüsüdür.

Modele bağlı olarak, kaynak makinesi doğru akım (+ -) veya dalgalı akım (~) yayılabilir. Transformatörün elektrik özellikleri düşen tiptindir.

İşbu kılavuz bazı özellikler ile birbirlerinden farklılık gösteren bir dizi kaynak makinesine ilişkindir.

Kendi modelinizi Resim 1'den belirleyiniz.

#### Ana parçalar Resim 1

- A) Besleme kablosu.
- B) ON/OFF şalteri. Bazı kaynak makineleri iki farklı besleme gerilimi seçeneklerini imkan tanlayan bir anahtar ile donatılmıştır.
- C) Kaynak akımının ayarlanması.
- D) Akım ayar göstergesi.
- E) Termik müdahale sinyal lambası.
- F) Kaynak kablolarının bağlantısı: doğru akım (+ -); dalgıç akım (~ ~) (Bazı kaynak makinelerinin kabloları doğrudan bağlıdır).

#### Teknik veriler

- Veri plakası kaynak makinesi üzerinde bulunur. Resim 2'de bu plakanın bir örneği gösterilmektedir.
- A ) İmalatçı adı ve adresi.
  - B) Kaynaklama tesislerinin imalatı ve emniyeti için Avrupa referans yönetmeliği.
  - C) Kaynak makinesinin iç yapısının sembolü
  - D) Öngörülen kaynaklama prosedürü sembolü
  - E) Yayılan akım sembolü: E1 dalgıç; E2 doğru.
  - F Gerekli besleme tipi:  
1° tek fazlı dalgıç gerilim, frekans.
  - G) Katı ve sıvı maddelerden koruma seviyesi.
  - H) Elektrik boşalmaları riski bulunan ortamlarda kaynak makinesini kullanma imkanını gösteren sembol
  - I) Kaynaklama devresinin verimleri.
    - U0V** Minimum ve maksimum açık devre gerilimi (açık kaynaklama devresi).
    - I2, U2** Kaynak makinesi tarafından yayılan akım ve ilişkin normalize gerilim
    - X** Görev çevrimi. Kaynak makinesinin ne kadar süreyle çalışabileceğini ve soğuması için ne kadar süreyle devre gerekli olduğunu gösterir. Süre 10 dakikalık bir devre gore % olarak belirtilmiştir (örneğin % 60 ile 6 dakika çalışma ve 4 dakika mola ifade edilmektedir).
  - A / V Akım ayarlama alanı ve ilişkin ark gerilimi.
  - J) Besleme hattı verileri.
    - U1** Besleme gerilimi (kabul edilen tolerans: +/- 10%).
    - I1 eff** Emilen efektif akım.
    - I1 max** Emilen maksimum akım.
  - K) Seri numarası.
  - L) Ağırlık
  - M) Emniyet sembollerleri: Emniyet Uyarılarına bakınız
- Elektrot taşıyıcı\*\* için teknik veriler **Resim 8**.
- \*\* (Bu komponent bazı modellerde bulunmayabilir).

#### Diğer teknik veriler Res.2b

1 saat süreyle 20° C'de normal kullanım.

S) Maksimum akım ve ilişkin ark gerilimi.

T) Kullanılabilir elektrot.

U) Kaynak makinesinin yayıldığı normal akım.

V) 1 saat kaynaklama hizmeti. Kaynak makinesinin ne kadar çalışabileceğini ve soğuması için ne kadar süre gerekligini gösterir. Süre, bir saat bazında % olarak belirtilir.

Z) Bir saat içinde kaynaklanabilir elektrot sayısı.

#### Çalıştırma



- Elektrik bağlantıları uzman veya kalifiye kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Çalıştırma aşamaları esnasında kaynak makinesinin kapalı olduğundan ve fişin besleme prizine takılı olmadığından emin olunuz.
- Kaynak makinesinin bağlanacağı besleme prizinin emniyet düzenlerinden korunduğuundan (sigortalar veya otomatik şalter) ve topraklama tesisine bağlı olduğundan emin olunuz.
- Cihaz sadece ve sadece toprağa bağlanmış 'nötr' kondüktörü bir besleme sistemine bağlanmalıdır.

#### Montaj ve elektrik bağlantıları

> Ambalajda bulunan ayrık parçaları birbirine monte ediniz **Resim 6**.

> Elektrik hattının kaynak makinesine uygun gerilim ve frekans yaylığını ve yayılan maksimum nominal akımı (max 12) uygun gecikmeli bir sigorta ile donatılmış olduğunu kontrol ediniz **Resim 3,1**.

(i) EN61000-3-11 (Flicker) yönetmeliği standartlarına uygunluk için, kaynak makinesinin, monofaz için Zmax= **Resim 3,4**, daha düşük bir impedans gösteren besleme şebekesi ararım noktalarına bağlanması tavsiye edilir.

> Fiş. Kaynak makinesinin fişi yoksa, besleme kablosuna uygun kapasiteye sahip normalize bir fiş (1Ph için 2P+T ve 3Ph için 3P+T) bağlayınız **Resim 3,2**.

> İki besleme geriliminden birini seçme anahtarı ile donatılmış kaynak makinelerinde, limit şalterinin devreye sokulmuş olduğundan ve sadece tek bir gerilimi kullanma imkanı tanadığından emin olunuz **Resim 4**.

(i) Kaynak makineleri fabrikada en yüksek besleme geriliminde çalışmak üzere düzenlenirler.

#### Kaynaklama devrinin hazırlanması

> Topraklama kablosunu\*\* kaynak makinesine ve işlenecek parçaşa, kaynak noktasına mümkün olduğunda yakın olacak şekilde bağlayınız.

> Elektrot taşıyıcı kancalı kabloyu\*\* kaynak makinesine bağlayınız ve elektrotu kanca üzerine monte ediniz. Bağlantıya ve kaynaklama akımına ilişkin olarak elektrot üreticisinin bilgilerini referans alınız.

(i) Dalgıç akım yayan kaynak makinelerinde elektrodun hangi kancaya bağlı olduğu önemlidir.

(i) Doğru akım yayan kaynak makinelerinde elektrotların büyük çoğunluğu pozitif kutba bağlanırlar, sadece bazı elektrotlar (Rutil kaplamalı olanlar gibi) negatif kutba bağlanırlar.

(i) Yayılan maksimum nominal akıma (I2max) göre, kaynaklama kablosunun tavsiye edilen kesitleri (mm<sup>2</sup>) **Resim 3,1**'de gösterilmiştir.

\*\* (Bu komponent bazı modellerde bulunmayabilir).

#### Kaynaklama süreci: kumanda ve sinyallerin tanımı

Kaynak makinesini çalıştırma adımlarını bir defa yerine getirdikten sonra, makineyi çalıştırınız ve gerekli ayarlamaları gerçekleştiriniz.

#### Kaynaklama akımının ayarlanması

Elektrot, bağlantı ve kaynak pozisyonuna göre kaynaklama akımını seçiniz.

Muhitel elektrot çapları ile kullanılacak akımlar yaklaşık olarak Resim 5'de belirtilmiştir.

(i) Kaynak makinesine zarar verebileceğinizden ötürü, ayar vanolunu zorlamayınız. Akım ayarla göstergesi aracılığıyla ayarı kontrol ediniz.

(i) Kaplamalı elektrot ile kaynaklama arkını ateşlemek için, kaynaklanacak parça üzerine sürtünüz ve ark devreye girer girmez, elektrot çapına eşit bir mesafede ve ilerleme yönünde yaklaşık 20-30 derece eğik olacak şekilde sabit tutunuz.

#### Termik müdahale sinyal lambası

Yanan ızak lambası termik korumanın devrede olduğunu göstermektedir.

Veri plakasında belirtilen görev çevrimi "X" asıldığında, kaynak makinesi zarar görmeden evvel termik bir şalter makineyi durdurur. Çalışma yeniden düzenlenene kadar bekleyiniz ve mümkünse birkaç dakika daha bekleyiniz.

Termik koruyucu sürekli olarak müdahalede bulunuyorsa, kaynak makinesinden aşırı verim talep ediyorsunuz demektir. Kaynak makinesine zarar verebileceğinden ötürü, kaynaklama koşullarını sürekli olarak aşmayıınız.

#### Kullanım tavsiyeleri

■ Sadece gerekli olduğu zaman ve besleme kablosunun kesitine eşit veya fazla ise ve topraklama kondüktörü ile donatılmış ise, elektrikli bir uzatma kullanınız.

■ Kaynak makinesinin hava girişlerini tıkamayınız. Kaynak makinesini uygun havalandırma bulunanmayan kaplara veya raffara kapatmayınız.

■ Kaynak makinesi, gaz, suhar, konduktif toz (örneğin demir tozu), tuzlu hava, kostik duman veya metal kırıntımlara ve elektrik izolasyonuna zarar verebilecek başka maddelerin bulunduğu ortamlarda kullanmayınuz.

(i) Kaynak makinesinin elektrikli kısımları koruyucu reçineler ile işlenmiştir İlk Kullanıldığından duman okuyabilir; bunun nedeni reçinenin tamamen kurumasıdır. Duman çıkıştı sadece birkaç dakika sürecektr.

#### Bakım



Bakım işlemlerini gerçekleştirmeden önce kaynak makinesini kapatınız ve fiş besleme prizinden çıkarınız.

Olağanüstü bakım kullanıma göre periyodik olarak elektromekanik konuda uzman veya kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmelidir. (Norm EN 60974-4 uygula)

Kaynak makinesinin iç kısımlarını kontrol ediniz ve elektrikli kısımlar için basınçlı hava kullanarak ve elektronik kartlar için çok yumuşak bir fırça veya benzer ürünler kullanarak, üzerindeki biriken tozu gideriniz. • Elektrik bağlantılarının sıklığını ve kabloların izolasyonunun zarar görmemiş olduğunu kontrol ediniz. • Transformatörün hareketli kısımlarını yüksek ısılı gres yağı ile yağlayıniz.



قبل استخدام آلة اللحام يجب قراءة دليل التعليمات بعناية.

ان الآلات لحام القوس بالسلك المطلي من طراز MMA، والمسماة فيما بعد "آلة اللحام"، هي مخصصة للاستخدام الصناعي والمتخصص.

تاك من أن العامل مرب جيدا على الاستخدام والمخاطر المرتبطة باستخدام نظام اللحام وعلى التدابير الوقائية اللازمة واجراءات الطوارئ.

يمكك إيجاد معلومات مفصلة في باب "آلات لحام القوس، التركيب والاستخدام": IEC o CLC/TS 62081

## تحذيرات الامان



تاك من أن مأخذ الطاقة الكهربائية الذي يتم توصيل آلة اللحام به يتمتع بوسائل الأمان (صممات الصواعق أو سطح دوار ثقافي) وإن يكون متصل بالنظام الأرضي.

تاك من أن القابسات والكابلات في حالة جيدة.

قبل إدخال القابس في مأخذ الطاقة، تاك من أن آلة اللحام مطفأة.

يقيف آلة اللحام وسحب القابس من مأخذ الطاقة بمجرد الانتهاء من العمل.

الشعلة أو الية تغذية الأسلاك، إجراء عمليات الدعامة، تحريك آلة اللحام، تشتت السلك المستمر، استبدال أجزاء عدم نسج الأجزاء ذات الجهد الكهربائي بواسطة البلاط أو الملابس مثلاً. عمل فنك كهربائيا عن الجزء المراد حامه وعن أي أجزاء معدنية قريبة، متصلة بالارض، استخدم الفقاكس، الاحذية، والملابس المخصصة لهذا الغرض ومحببر عازل جاف، غير قابلة للاشتعال.

استخدام آلة اللحام في مكان جاف وحيد التهوية، لا تعرض آلة اللحام للطرد وأشعة الشمس الشديدة.

استخدام آلة اللحام فقط إذا كانت كل الوحوش والشائعات في أماكنها ومثبتة بشكل صحيح.

لا تستخد آلة اللحام إذا سقطت أو أصطدمت بشيء فقد تكون غير آمنة. اطلب فحصها من قبل شخص مؤهل أو ذو خبرة.



التخلص من أدخنة اللحام بواسطة تهوية طبيعية كافية أو شافت أداخنة، يجب استخدام أسلوب منهجي لتقييم مدى التعرض لأدخنة اللحام من حيث توكيتها وتركيزها ومدة التعرض لها.

عد لحام أحجام تم تنظيفها بمنيات معالجة بالكلور أو ما مماثله.



استخدام قناع لحام ذو زجاج مناسب مانع للأشعة أثناء عملية اللحام، استبداله في حالة تلفه، يمكن للإشعاع المرور من خلاله.

ارتداء الفقاكس، والأحذية والملابس المضادة للحرقق التي تحمي البشرة من الأشعة الناتجة عن قوس اللحام ومن الشزر، عدم استخدام ملابس متسخة بزيوت أو دهون، قد تؤدي شراره إلى احتقانها. استخدام الدروع الواقيه لحماية الأشخاص من حوالك.

عد لمس أجزاء معدنية متوجهة بواسطة الجلد مباشرة مثل: الشعلة، حامل سلك اللحام، يواقي سلك اللحام، وقطع تم لحامها في هذه الوقت.

عد قلع لحام المعانين بفتح شرور وشطبياً، يجب ارتداء نظارات السلامة ذات الحماية لجوانب العين.



يمكن للشرير الناتج عن اللحام أن يسبب الحرائق.

عد تفريغ اللحام أو القطع في المناطق التي توجد بها مواد مثل الغازات أو الأبخرة القابلة للاشتعال.

دو خبرة بالتأكد من إمكان تنفيذ هذا العمل، واعداده لها بشكل صحيح.

اذرع الآلات الكهربائية للملقط الحامل للأكتروود عند الانتهاء من اللحام، وتاك من أنه لا يوجد أي جزء من الدائرة الكهربائية للملقط الحامل للأكتروود يلمس دائرة الكهرباء أو الأرضي: قد يتسبب الاتصال العرضي في ارتفاع درجة الحرارة وبذابة احتراق.



## حقول كهرومغناطيسيه EMF

يولد تيار اللحام مجالات كهرومغناطيسيه (EMF) على مقربة من دائرة اللحام وألة اللحام، المجالات الكهرومغناطيسيه يمكن أن تتداخل مع اجهزة طبية، مثل جهاز تنظيم نبضات القلب.

يجب اتخاذ التدابير الوقائية الكافية لأصحاب الاجهزه الطبية. على سبيل المثال، يجب منع دخولهم إلى منطقة استخدام آلة اللحام على أصحاب الاجهزه الطبية قبل الاقتراب من منطقة استخدام آلة اللحام.

هذه الآلة تبني متطلبات المعايير التقنية للمنتج وذلك للاستخدام في بيئة صناعية ومتخصصة، الامتثال للحدود المتوقعة لعرض الاشخاص الى الحقول الكهرومغناطيسيه في البيئة المنزليه غير مضمونة.

يجب تطبيق الاحتياطات التالية للحد من التعرض للحقول الكهرومغناطيسيه (EMF):

لا تقف بين كابلات اللحام. إبقاء كلام من كابلات اللحام على نفس الجانب من الجسم.

ان امكن، ضم كابلات اللحام معا وثبتهم بشريط لاصق.

لا تقم بفك كابلات اللحام حول الجسم.

قم بتوصير كابل الأرض بالقطعة المراد عليها في أقرب مكان ممكن إلى نقطة اللحام.

لا تتفقد عملية اللحام ملعاً اللحام على الجسم. لا تقوم بالعمل عن دائرة اللحام، وانت جالس او متکناً على اللحام، الحد الأدنى للمسافة: شكل 7 = 50 سم؛ ديسيل = 20 سم.

## معدات فئة "A"

تم تصميم هذه الآلة للاستخدام في البيانات المهنية والصناعية. كما في البيانات المنزلية وتلك المتصلة بشبكة تزويد عامة ذات الجهد المنخفض التي تغذى مبانى للاستخدام المنزلى، قد يكون هناك صعوبات فى ضمان الامتنان للتتوافق مع معايير الحماية الكهرومغناطيسيه، وذلك بسبب الاضطرابات التي تحدث او الاشعاعات.



اللحام في ظروف خطيرة

إذا دعت الآلة لتفقد اللحام في ظروف خطيرة مثل حدوث صدمات كهربائية، الاختناق، وجود مواد قابلة للاشتعال أو منقرضة، تاك من وجود خبر مسؤول لتقدير الظروف مقدماً، تاك من وجود أشخاص مدربين على التخلص في حالات الطوارئ. اتبع الوسائل التقنية للحماية الوارد وصفتها في 10.5، A.9، A.7، A.6 من الموصفات التقنية IEC أو CLC / TS 62081.

إذا كنت بحاجة إلى العمل في وضعية مرتفعة عن الأرض، استخدم دائمآ منصات امان.

إذا كان هناك أكثر من آلة لحام يعملون على نفس القطعة أو على قطع متصلة كهربائيا، فإن ضغط الدواير الموجودة على حامل قطب كهربائي أو على الشعلة يمكنهم تجاوز مستوى الأمان. تاك من وجود الخبر المسؤول لنفيق الوضع تماماً وما إذا كان هناك خطر وربما اتخاذ التدابير الوقائية المحددة في 9.5 من الموصفات الفنية IEC أو CLC / TS 62081.

## تحذيرات اضافية!

- لا تستخدم آلة اللحام لأغراض غير واردة مثل إزاحة الثلوج داخل أنابيب شبكة المياه.
- تثبيت آلة اللحام على سطح مستوي، ومستقر وتجنب امكانية تحركه. يجب أن يسمح الوضع بالسيطرة، ولكن ينبغي أن لا يكون السطح في مرحلة شرر اللحام.
- لا ترفع آلة اللحام، لا توجد انتفاف للرفع.
- لا تستخد كابلات ذات عازل تالف أو وصلات ضعيفة.

## وصف آلة اللحام

آلة اللحام هي عبارة عن مولد تيار للحام اليدوي ولحام القوس بالاكتروودات المطلية MMA.

آلة اللحام يمكنها التزويد بتيار مستمر او متعدد حسب الموديل. الخصائص الكهربائية للمحول هي من النوع المقتضي. يشير التدليل إلى سلسلة من الآلات اللحام التي تختلف فيما بينها في بعض الخصائص. حدد الموديل الذي لديك

شكل 1.

## الأجزاء الرئيسية شكل 1.

(A) كابل امداد الطاقة (B) مفتاح التنشيل ON/OFF مشغل او مغلق. في بعض آلات اللحام يوجد زر يسمح بالاختيار بين تيارين مختلفين الإمداد بالطاقة.

(C) منظم ضبط تيار اللحام (D) موشر ضبط التيار (E) موشر تفعيل نظام الحماية الحرارية (F) فتحات توصيل كابلات اللحام: تيار مستمر (-+); تيار متعدد (~-~).

## بيانات التقنية

تم تحديث أداء دائرة اللحام وفقاً للتوجيه الأوروبي المرجعي المعمول به منذ يوليو 2015

يتم قياس أداء دائرة اللحام في بینة 40 درجة مئوية. يكون الأداء أفضل في درجات حرارة أقل.

لوحة البيانات موجودة على آلة اللحام الشكل 2 مثال للوحدة ذاتها.

(A) اسم وعنوان الشركة المصنعة

(B) ملامة الاوروبية القياسية لتصنيع وسلامة آلات اللحام

(C) رمز البنية الداخلية لآلية اللحام

(D) طريقة اللحام المطلوبة:

(E) رقم التيار المزود: E1 تيار مستمر; E2 تيار متعدد

(F) نوع الطاقة المطلوبة:

-1: بعد متعدد مرحلة واحدة؛ تردد

(G) درجة الحماية من الأجسام الصلبة والسائلة

(H) رمز يشير إلى إمكانية استخدام آلة اللحام في البيانات المعرضة لخطر صدمات كهربائية

(I) أداء دائرة اللحام

(J) الحد الأدنى والأقصى للجهد بدون توصيل ميكانيكي (دائرة اللحام متوفحة).

(K) UOV الحد الأدنى والأقصى للجهد بما دون توصيل ميكانيكي (دائرة اللحام متوفحة).

(L) U2 الحد الأدنى والأقصى للجهد الطبيعي الذي تنتجه آلة اللحام

لعمليات اللحام. يشير إلى فترة عمل آلة اللحام وكم يلزم من الوقت للتبريد. تم التعبير عن الوقت في شكل نسبة

دقائق من العمل و4 دقائق راحة).

(M) A/V مجموعة تعديل الكهرباء والجهد الخاص بالقوس.

(N) البيانات المتعلقة بخط الإمداد

(O) التيار المستمر/الاكتروود

(P) التيار المزدوج

(Q) رقم التسجيل

(R) الوزن

(S) موز الأمان: هو أسلوب تعلم اللسلامة

(T) البيانات التقنية لمقطف حامل الاكتروود \*\* شكل 8

(\*\*) قد لا يوجد هذا المكون في بعض النماذج.

## بيانات فنية أخرى الشكل

استعمال اعنيادي على 20 درجة مئوية لساعة واحدة.

(S) الحد الأقصى للتيار وما يقابلة من توتر القوس.

(T) الاكتروود المستخدم.

(U) التيار المتضيبي لللحام على

(V) لحام لمدة ساعة واحدة، يشير إلى المدة الزمنية التي يمكن لآلية اللحام أن تعمل فيها وإلى المدة الزمنية

(W) التي يجب فيها ترك آلة اللحام متوقفة عن العمل لتبرد. تم التعبير عن الوقت في % على أساس ساعة.

(Z) دد الاكتروودات القابلة للحام في ساعة.

## بدء التشغيل

يجب عمل التوصيلات الكهربائية بواسطة اشخاص ذوي خبرة أو موهيلين.

تاك من أن مأخذ الطاقة الكهربائية متصلة بشبكة الأرض.

تاك من أن مأخذ الطاقة الكهربائية الذي يتم توصيل آلة اللحام به يتمتع بوسائل الأمان (صممات الصواعق أو قاطع كهربائي ثقافي) وإن يكون متصل بالارض.

يجب توصيل الجهاز بنظام الإمداد بالطاقة وموصل "التعال" متصل بالأرض.

▶ تأكيد من أن خط الكهرباء يعطي الجهد والترد المطابقين لما تتطلبه آلة اللحام ومجهز بمنظم تأخير مناسب لأقصى جهد متوج مذكور (حد أقصى 21) شكل 1.3

① بهدف الوفاء بمتطلبات القاعدة الإلزامية رقم (Flicker) EN61000-3-11 =  $Z_{max}$  شكل 4.3 بنصيحة بتوصيل آلة اللحام بنقط مأخذ الطاقة التي تزود مقاومة صغرى =  $Z_{max}$  شكل 4.3

▶ قليس بالتفويض، إذاً لم تكن آلة اللحام مجهزة، يجب بتوصيل سلك الكهرباء بقبس متعدد (1Ph x 2P+T x 3Ph) ذو قدرة مناسبة. شكل 2.3

▶ في الآلات الحام المزودة بمفتاح تبديل لاختيار اثنين لتيارات التغذية، تأكيد من تثبيت الاختيار وأنه يسمح باستخدام جهد واحد فقط. شكل 4

① ينصح المصمم ألات اللحام بحيث تكون معدة على أعلى جهد للتيار الكهربائي.

### إعداد عملية اللحام

▶ اربط كابل التوصيل بال الأرض \*\* بالآلة اللحام وباقطعة اللازم العمل عليها، في أقرب نقطة عمل ممكنة.

▶ اربط الكابل بالملقط الحامل للإكترودات \*\* بالآلة اللحام وركبه على ملقط الإكترود.

▶ ارجع إلى تطبيقات الشركة المصنعة للإكترودات فيما يتعلق بتوصيل وتبديل اللحام.

① في آلات اللحام التي تزود تيار متعدد، يوصل الإكترود بالطرف الموجب أو السالب دون أهمية لذلك.

① في آلات اللحام التي تزود تيار مستمر، توصل أغلبية الإكترودات بالطرف الموجب، فقط بعض الإكترودات (المغطاة بطلاط مثلاً) يتم ربطها بالطرف السالب.

① المستويات المتصوّر بها (MM2) لقابل لحام، يحسب أقصى جهد معطي (حد أقصى 21) منكرين باشكال 3.3.

\*\* (قد لا يوجد هذا المكون في بعض الموديلات).

### عملية اللحام: وصف مفاتيح التحكم والمؤشرات

بعد الانتهاء من تنفيذ جميع خطوات بدء التشغيل، شغل آلة اللحام وتتابع عمليات الضبط.

#### ضبط تيار اللحام

اختر تيار اللحام على أساس الإكترود بالوصلة وموضع اللحام.

بطريقة تقريرية، التبارات اللازم استخدامها للأقطار المتنوعة للإكترود هي تلك المدرجة في الشكل 5.

① لا تستخدم القوة لتحريك عجلة الضبط، يمكن إلحاق الضرر بالآلة اللحام. تحقق من الصيانت من خلال مؤشر ضبط التيار.

① لإشعال فوس اللحام بالكتروود مطلي، نظف طرف الكتروود على القصبة المطلوب لحامها وب مجرد إشعال القوس أفق عليه ثابت على مسافة تعادل قطر الإكتروود بزاوية ميل حوالي 30-20 درجة في اتجاه اللحام.

#### مؤشر ضوئي للحرارة

المؤشر مضبوبي يدل على عمل نظام الحماية الحرارية.

إذا تجاوزت معدل اللحام "X" المبين في اللوحة التقنية، سوف يقوم نظام الحماية الحرارية بوقف العمل كي لا تتصرّر آلة اللحام. انظر حتى يتم إعادة التشغيل وينصح أن تنتظر لبعض دقائق أخرى.

إذا كان نظام الحماية الحرارية يعمل باستمرار، فهذا يعني أنك تقوم باستخدام مفرطة لآلية اللحام. لا تتجاوز باستمرار تنفيذ عملية اللحام لأنه يمكن إفسادها بذلك.

#### نصائح الاستخدام

■ استخدام كابل كهربائي لإطالة الكابل الأصلي عند الضرورة فقط وبشرط أن يكون متساوياً أو أicker منه في القوة وإن يكون مزوداً بالموصل الأرضي.

■ لا تسد فتحات التهوية الموجودة بآلة اللحام. لا تضعها في حاويات أو رفوف دون تهوية كافية.

■ لا تستخدم آلة اللحام في مناطق تحتوي على: غاز، أبخرة، غير موصل للكهرباء (مثل برادة الحليب)، هواء مالح، أي خرا ماد كاوية ومواد أخرى يمكن أن تتأثر بالأجزاء المعدنية والعوازل الكهربائية.

① الأجزاء الكهربائية لآلية اللحام تمت معالجتها بعجانين وأقية. عند الاستخدام لأول مرة، قد تلاحظ بعض الدخان: نتيجة تجفيف العجان بشكل تام. تصاعد الدخان سيكون فقط لبعض دقائق.

#### الصيانة



اطفي آلة اللحام واستخرج القابس من مأخذ الطاقة قبل إجراء عمليات صيانة.

الصيانة الاستثنائية يجب تنفيذها بواسطة أفراد مؤهلين أو خبراء في مجال الكهرباء وميكانيكا بشكل دوري، بحسب الاستخدام. (تطبيق EN 60974-4 القاعدة)

فحص آلة اللحام من الداخل وإزالة الغبار المتكون على الأجزاء الكهربائية (استخدام الهواء المضغوط) وعلى لوحتات الإكترونية (استخدام فرشاة ناعمة جداً أو المنتجات المناسبة).

▪ تأكيد من أن التوصيات الكهربائية محكمة الثقلة وان عازل الكابلات ليس به ثلف.

▪ ضع شحوم ترقيق خاصة بدرجة الحرارة العالية على الأجزاء المتحركة للمحول.