



Ръководство на потребителя



Благодарим ви, че закупихте T-Laser™. Сега вие сте собственици на един от нашите съвременни, новаторски инструменти. Тези инструменти използват нова лазерна технология, която позволява на професионалните потребители и на сериозните привърженици на идеята "направи си сам" бързо да постигнат точни резултати.

Приложения

T-Laser™ е предназначен за отбелязване на 90° лазерна линия върху суха стена, картон и всякакъв вид шперплат за свободно отрязване на перпендикулярно линии с нож или трион.

Той се зацепва върху всяка стандартна дъска или може да се използва като повърхностен лазер.

Пазете това ръководство на безопасно място за бъдещи справки.

Характеристики

- Ясно видим лазерен лъч под 90°.
- Пружинираща челюст се плъзга по ръба на стандартните дъски ($\frac{1}{4}$ " – $\frac{5}{8}$ ").
- Може да се постави на ъгли за диагонални линии.
- Превключвател на захранването, който се активира с натиск.
- Плоска основа и ръчен превключвател ON / OFF за използване като повърхностен лазер.
- Биметален лят корпус с гумено покритие.
- Компактен, ергономичен дизайн.
- Удобна щипка за колан.

Инструкции за безопасност

Не премахвайте и не повреждайте предупредителните стикери върху този продукт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Този продукт е лазер клас 2.



Опасност от лазерно излъчване.

- Препоръчва се използването на предпазно средства за очите.
- Ако гледате директно в лазерния лъч или го насочвате към очите на други хора, могат да се получат сериозни увреждания на очите.
- Винаги насочвайте лазерния лъч така, че никой да не бъде принуден да гледа в него.
- Не използвайте лазерния нивелир в близост до деца и не оставяйте децата да играят с него.

- Не гледайте в лазерния лъч като използвате увеличително оптично оборудване, като бинокли или телескоп, тъй като това ще увеличи степента на увреждане на очите.
- Не разглобявайте уреда.
- Не изпускайте лазерния нивелир.
- Не използвайте разтворители за почистване на лазерния инструмент.
- Не използвайте уреда при температури под 14 °F (– 10 °C) или над 113 °F (45 °C).
- Не използвайте уреда в мокра или много влажна среда.
- Не използвайте уреда в запалителна среда, например при наличие на запалителни течности, газове или прахове.
- Когато не използвате уреда, изключете захранването му, извадете батериите и го приберете на сухо място.
- Лазерният инструмент не е предназначен за използване на открито.
- Използването на уреди за управление или настройки, или изпълнението на процедури, различни от описаните в тези инструкции, може да доведе до излагането на действието на опасни излъчвания.



Бутон на захранването активиран с натиск

Превключвател ON / OFF

Фигура 1:
T-Laser™, изглед отстрани

Капак на батериите




Лещи на лазера

Пружинираща челюст

Фигура 2:
T-Laser™, изглед отпред

Поставяне на батериите




1. Капакът на отделението за батериите се намира на задната страна на T-Laser™.
2. Внимателно вкарайте отвертка в процепа в горната част на капака на отделението за батериите.
3. Свалете капака на отделението за батериите.
4. Поставете две батерии AAA от една и съща марка (обикновени или висококачествени презареждащи се батерии) в съответствие със схемата, показана в отделението за батериите.
5. Затворете капака на отделението за батериите.


Инструкции за експлоатация

Можете да обозначите перпендикулярна лазерна линия по всяка стандартна суха стена, картон или шперплат, без да поставяте излишни маркировки по повърхността, без да се налага да придържате T-Laser™ на мястото му и без да използвате допълнителни инструменти.


1. Плъзнете T-Laser™ по ръба на дъската, на мястото, където трябва да направите маркировка или разрез.



2. Вграденият превключвател на захранването се активира автоматично, когато поставите уреда върху дъската.
3. Регулирайте позицията, ако е необходимо.
4. Маркирайте или режете по лазерната линия.



5. За използване като повърхностен лазер: разположете T-Laser™ върху плоскостта, подравнен с маркировката или разреза, които трябва да направите, и го активирайте с ръчния превключвател ON / OFF.




Поддръжка

- Почистете процепите на лещите и корпуса на T-Laser™ само с чиста, мека кърпа. Не използвайте никакви почистващи препарати.
- Ако лазерният нивелир е бил изложен на действието на вода, трябва да го подсушите, преди да го приберете.
- Сменяйте батериите, когато лазерният лъч започне да избледнява.
- Извадете батериите, ако продължително време няма да използвате лазерния нивелир.
- Редовно проверявайте точността на лазерния лъч.

Полеви тест на калибровката

T-Laser™ се експедира от завода напълно калибриран. Ако инструментът бъде изпуснат или неправилно манипулиран, той може вече да не дава точни резултати. Ако считате, че инструментът е повреден, извършете следната процедура:

1. Поставете инструмента перпендикулярно на ръба на хоризонтална плоскост.
2. Натиснете бутона за ръчно включване / изключване (ON / OFF).
3. Измерете разстоянието от лъча до ръба в близост до инструмента.
4. Измерете разстоянието от лъча до ръба, колкото е възможно по-далеч от инструмента.
5. Ако двете измерени височини близки, значи T-Laser™ не е повреден.



Спецификации

- Лазер клас 2.
- Изходен шаблон на лазерния лъч: вертикална или хоризонтална линия.
- Ефективен обхват: 10' (3 m).
- Дължина на вълната: 650 nm.
- Изходна мощност: < 1 mW.

- Ширина на лъча: ≤ 2 mm на 3 m.
- Електрическо захранване: две батерии "AAA" (не са включени в комплекта).
- Живот на батерията: осем часа непрекъсната работа.
- Работна температура: от 14 °F до 113 °F (от -10 °C до 45 °C).
- Температура на съхранение: от -4 °F до 140 °F (от -20 °C до 60 °C).
- Размери: 3.15" x 3.15" x 1.575" (8 cm x 8 cm x 4 cm).
- Тегло: 5.3 oz (150 g) с батериите.

Гаранция

Този продукт има двегодишна ограничена гаранция за дефекти в материалите и изработката. Тя не покрива продукти, които са неправилно използвани, видоизменени или ремонтирани.

Kapro Industries Ltd.

Кадарим 20117, Израел
Тел.: + 972.4.6986204
Факс: + 972.4.6987228

Kapro Tools Inc.

Ентерпрайз Драйв № 251
Лейк Милс, Уисконсин WI 53551
Тел.: 1.888.4 НИВЕЛИРИ

Имейл: quality@kapro.com

Уеб-сайт: www.kapro.com

В случай на проблем с лазерния нивелир, който сте закупили, моля върнете продукта на мястото на закупуване.

Модел № 893.