



РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

РЪЧНА ЛЕБЕДКА

RVT900




Прочетете внимателно инструкциите преди употреба.

Само за теглене, а не за вдигане.

Secures everything in transit™

Капацитет на лебедката 2000кг.
Диаметър на въжето 4,8 мм
Предавателно отношение 15: 1
Дължина на въжето 1,4м

Примери за работни натоварвания, 2000 кг



Do not exceed 180% grade when pulling any weight load. This product is not designed for lift

Важно


Горните данни не включват влиянието на коефициента на триене. Камиони без гуми или други фактори, които повишават подвижността, трябва значително по-голяма сила на дърпане, така че товарът трябва да бъде по-малко от 2000 кг.

Подмяна на кабела

Разделете барабан с въжето като отстраните преминаващия през него болт, след това отстранете старото въже от барабана. След това извадете другия край на въжето от монтажните болтове на лебедката, като първо отстраните заключващия болт и след това другия болт. Накрая се отстранява куката чрез премахване на първо заключващия щифт, след това и другия болт. След това въжето може да се извади чрез куката. Поставете новото въже по обратния ред.

Внимание!

1. Прочетете инструкциите, преди да използвате лебедката.
2. Дръжте стоманеното въже опънато през цялото време, когато освобождавате или навивате въжето на макарата.
3. Никога не претоварвайте лебедката!
4. Уверете се, че тегления товар няма да заседне в лебедката.
5. Когато работите уверете се, че мястото е чисто и няма хора наоколо.
6. Не навивайте кабела около товара и ако е поставен обратно към рамката на лебедка. Не дърпайте въжето над или зад ъгли.
7. Не използвайте подежник в случаите когато въжето е усукано или повредено.
8. Никога не използвайте удължение на дръжката, тъй като това води до огъване или разпадане и.



ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ: Хаклифт АД – клон България КЧТ