


Technical Drawing



Spare Parts List

Ref	Description		Qty.
1.)	STAINLESS STEEL BALL	Ø12	2
2.)	STAINLESS STEEL BALL	Ø8	1
3.)	QUICK RELEASE ARBOR SHAFT		1
4.)	COLLAR		1
5.)	SMALL PIN		1
6.)	RUBBER RING	Ø40 x Ø44 x 9	1
7.)	SPRING		1
8.)	STEEL RING		1
9.)	C RING		1
10.)	ARBOR SUPPORT BRACKET		1
11.)	SCREW	M5 x 8	2
12.)	BEARING	HK3516	1
13.)	SPRING WASHER	M8	3
14.)	CAP BOLT	M8 x 55	2
15.)	CAP BOLT	M8 x 30	1
16.)	WATER SEAL		1
17.)	SPRING		1
18.)	SPINDLE		1
19.)	WOODRUFF KEY	5 x 5 x 10	1
20.)	OIL SEAL	Ø28 x Ø40 x 7	2
21.)	SCREW	M5 x 70	4
22.)	GEAR CASE		1
23.)	COOLANT CONNECTOR		1
24.)	BEARING	6003ZZ	2
25.)	INTERNAL CIR CLIP	R35	1
26.)	EXTERNAL CIR CLIP	S17	1
27.)	OUTPUT GEAR	37T	1
28.)	EXTERNAL CIR CLIP	S15	1
29.)	BEARING	608ZZ	6
30.)	WOODRUFF KEY	4 x 4 x 8	2
31.)	INTERMEDIATE GEAR PINION	12T	1
32.)	INTERMEDIATE GEAR	34T	1
33.)	EXTERNAL CIR CLIP	S10	2
34.)	MAINSHAFT PINION	9T	1
35.)	INPUT GEAR	30T	1
36.)	WOODRUFF KEY	4 x 4 x 30	1
37.)	GEAR PLATE		1
38.)	BEARING	6001 2RS	1
39.)	ARMATURE		1
40.)	SCREW	M5 x 60	2
41.)	STATOR		1
42.)	MOTOR HOUSING		1
43.)	NUT	M4	8
44.)	BRUSH HOLDER		2
45.)	CARBON BRUSH	7 x 11	2
46.)	BRUSH SPRING		2
47.)	SCREW	M4 x 10	2
48.)	SCREW	M4 x 12	4
49.)	MOTOR TAIL COVER		1
50.)	SCREW	M4 x 25	2
51.)	CABLE CLIP		2
52.)	SCREW	M4 x 14	2
53.)	WIRE CONNECTOR	C4	2
54.)	CABLE CLAMP		2
55.)	MOTOR CABLE		1
56.)	CABLE PROTECTOR		1
57.)	COOLANT TUBE		1
58.)	COOLANT VALVE		1
59.)	O-RING	10.7 x 2	1
60.)	FLAT WASHER	10 x 23 x 2	1
61.)	BRASS NUT		1
62.)	COOLANT TANK		1
63.)	CAP BOLT	M6 x 20	5
64.)	SLIDE PLATE		1
65.)	COOLANT TANK BRACKET		1
66.)	FLAT WASHER	M5	2
67.)	THUMB SCREW	M5 x 16	3
68.)	GEAR RACK		1
69.)	CAP BOLT	M8 x 16	2
70.)	STAND BODY		1
71.)	GIB SET SCREW	M5 x 20	5
72.)	GIB LOCK NUT	M5	5
73.)	BUSHING		2
74.)	FLAT WASHER		1
75.)	SCREW	M4 x 16	4
76.)	SPRING WASHER	M4	4
77.)	FLAT WASHER	M4	4
78.)	FLAT WASHER		1
79.)	CAP BOLT	M6 x 16	1
80.)	SWITCH GUARD BAR		2
81.)	SWITCH PANEL		1
82.)	MOTOR SWITCH		1
83.)	MAGNET SWITCH		1
84.)	GIB WEAR STRIP - LEFT		1
85.)	GIB WEAR STRIP - RIGHT		1
86.)	GIB TENSIONER	260 x 11 x 2.3	1
87.)	SCREW	M4 x 12	1
88.)	SUN WASHER	M5	1
89.)	SPRING WASHER	M6	3
90.)	MAGNET BASE	164 x 80 x 48	1
91.)	SIDE PANEL		1
92.)	OVER LOAD PROTECTION (	1	
93.)	SCREW	M4 x 25	6
94.)	SCREW	M4 x 8	4
95.)	RECTIFIER & EMC		1
96.)	CRANK SPINDLE		1
97.)	CRANK HANDLE		3