

Технически данни

На неутвърденият материал

Основа		Ацетатен силикон
Форма		Гелообразна
Механизъм на втвърдяване		От влагата
Специфично тегло		1100 ± 10 kg/m ³
Време за засъхване на повърхността	23°C/50% околна влага	10 - 20 минути
Време за втвърдяване	23°C/50% околна влага	1 - 2 мм на ден
Стичане	SIST EN 27390	0 мм
Температура за полагане		+5°C до +40°C

На втвърденият материал

Твърдост по Shore A	ISO 868	20 - 30
Якост на опън	SIST EN 28339	0,35 - 0,60 MPa
Модул на Еластичност 100%	SIST EN 28339	0,25 - 0,40 MPa
Еластичност	SIST EN 28339	150 - 300%
Якост на опън в съответствие с	ISO 37 rod 1	> 1,70 MPa
Еластичност до скъсване	ISO 37 rod 1	300 - 400%
Промяна на обема	SIST ISO 10563	< 10%
Възстановяване на първоначалната форма	SIST EN 27389	98%
Температурна устойчивост		-40°C до +250°C

Полагане

Подготовка на повърхностите:

Повърхността на фугата трябва да е твърда, чиста, обезмаслена и обезпрашена. Отстранете всички нездраво закрепени части. Времето за засъхване зависи от влажността и достъпа на въздух до силиконовата повърхност и дебелината на положения слой. При липса на въздух силиконът не се втвърдява напълно и се размеква при високи температури.

Подготовка на фугата и опаковката:

- За да е добре очертана фугата, без зацапване на страничните повърхности, облепете с предпазно фолио/лента.
- Срежете върха на флакона и навийте на резбата дозиращия накрайник, който трябва да е подрязан съобразно ширината на фугата. Поставете флакона в пистолета и уплътнете.
- Уплътнителя трябва да се полага възможно най-равномерно.
- Накрая заравнете уплътнителя с подходящ инструмент или насапунисан пръст.
- Отстранете предпазната лента/фолио, преди уплътнителя да е започнал да втвърдява.
- Замърсявания от неутвърден силикон може да се почистят с **Текафин**. Втвърдения силикон се почиства първо механично, а остатъците с универсален чистител **Текапурсил S** или

Опаковка

- 60 мл блистер
- 300 мл картуш (20 опаковки в кашон)
- 200 l варели

По предварителна заявка могат да се поръчат и други разфасовки.

Съхранение

12 месеца в сухи и хладни помещения, при температури под 25°C, в оригиналната опаковка.

Предпазни мерки

S2 Да се съхранява на недостъпно за деца място S24/25 Да се предотврати досега с кожата и очите R21 Вреди на кожата R36/37/38 Дразни очите, дихателните пътища и кожата R41 Опасност от сериозно увреждане на очите R43 Може да предизвика повишена чувствителност при контакт с кожата. При работа да се ползват подходящи