
Температура на околния въздух за складиране	-40...70 °C
---	-------------
