Технически характеристики

Термометър TFA за почва стандартен пластмасов



Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Термометъра се използва когато е необходимо за Вашите семена или разтения да се поддържа коректна температура и това е важно за разтежа им от самото начало; При отглеждане на печурки температурната граница трябва да бъде между 20-25C; Всички необходими инструкции може да намерите в наръчник на градинаря; Термометъра не съдържа живак (Hg). Размери: Ø51x410мм.

Продукт: Термометър TFA за почва стандартен пластмасов
Категория: Механични измервателни инструменти
Бранд: TFA
Категория бранд: Термометър TFA