


DIN 9021 - Шайба подложна с широка периферия



\*Всички размери са в милиметри (mm)\*

| d <sub>1</sub> | used for | d <sub>2</sub> max | s   |
|----------------|----------|--------------------|-----|
| 3.2            | M3       | 9                  | 0.8 |
| 4.3            | M4       | 12                 | 1   |
| 5.3            | M5       | 15                 | 1.2 |
| 6.4            | M6       | 18                 | 1.6 |
| 8.4            | M8       | 24                 | 2   |
| 10.5           | M10      | 30                 | 2.5 |
| 13             | M12      | 37                 | 3   |
| 15             | M14      | 44                 | 3   |
| 17             | M16      | 50                 | 3   |
| 20             | M18      | 56                 | 4   |
| 22             | M20      | 60                 | 4   |