

Crossline

SOLA [®]
PASSION FOR PRECISION

Gebrauchsanweisung

Operating instructions

Manuel d'instructions

Istruzioni d'uso

Instrucciones de uso

Gebruiksaanwijzing

Руководство по применению

Instrukcja obsługi

Eksplatacijos instrukcija

Lietošanas instrukcija

Uputstvo za upotrebu

Návod k použití

Manual de utilizare

Ръководство за употреба

DE

EN

FR

IT

ES

NL

RU

PL

LT

LV

SR

CZ

RO

BG



Обем на доставката за Crossline

1. Линеен лазер Crossline
2. Адаптер за батерии BA
3. Батерии Мигнон (AA)
4. CD с упътване за употреба
5. Куфар

5.




1.

2.

4.


Crossline

1. Изходен отвор за лазерния лъч
2. Двупозиционен превключвател
3. Индикатор за статус/напряжение на батерията «BATT-ON»
4. Бутон за режимите на работа «MODE»
5. Статус на режима на работа «PULSE»
6. Закрепване на статив 1/4"
7. Капак на гнездото за батериите
8. Въртяща се стойка



SOLA Li-ion акумулаторна батерия, зарядна станция и зарядно устройство (опционално)

1. SOLA Li-Ion акумулаторна батерия 5.2
2. Контакти на акумулаторната батерия
3. Технически данни/знак за качество
4. Li-Ion зарядна станция
5. Извод за Li-Ion зарядно устройство
6. Li-Ion зарядно устройство
7. Кабел за зареждане
8. Щепсел за зареждане
9. Работен индикатор
10. Присъединително гнездо за щепсела за различни държави
11. Бутон за освобождаване на щепсела за различни държави
12. Щепсел за различни държави



Ръководство за употреба

Линеен лазер Crossline (оригинално издание)

За това упътване

Поздравления за покупката на Вашия нов Crossline! Придобили сте измервателен уред, който ще направи Вашата работа по-лесна, по-прецизна и по-бърза.

За да използвате пълния обем функции на измервателния уред и да гарантирате безопасно обслужване, спазвайте следните указания:

- Прочетете това ръководство за употреба, преди да пуснете уреда в експлоатация.
- Съхранявайте това ръководство за употреба винаги до уреда.
- Предавайте този уред на други лица само с ръководството за употреба.
- Винаги поддържайте четливи поставените предупредителни табелки.

Съдържание

1. Общи указания
2. Описание
3. Технически данни
4. Указания за безопасност
5. Безопасност/класификация на лазера
6. Пускане в експлоатация
7. Обслужване
8. Проверка на точността
9. Поддръжка, съхранение и транспорт
10. Обем на доставката и принадлежности
11. Търсене на грешки
12. Изхвърляне
13. Гаранция на производителя
14. ЕО Декларация за съответствие

1. Общи указания

1.1 Сигнални думи и значение

ОПАСНОСТ

За непосредствена опасност, която води до тежки телесни повреди или смърт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За потенциално опасна ситуация, която води до тежки телесни повреди или смърт.

ВНИМАНИЕ

За потенциално опасна ситуация, която би могла да доведе до леки телесни повреди или материални щети.

УКАЗАНИЕ

За указания относно употребата или друга полезна информация.

1.2 Пиктограми и други указания

1.2.1 Предупредителни знаци



Предупреждение за обща опасност

1.2.2 Символи



Преди употреба прочетете ръководството за употреба



Батериите и уредите не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци



Не хвърляйте батерията в огън



Предупредителна табелка върху опаковки с Li-ion акумулаторни батерии



Не нагрявайте батерията над 60°C



Уред от клас лазери 2



Не гледайте в лазерния лъч!

2. Описание

2.1 Части от конструкцията на уреда, индикатори и елементи за управление

2.1.1 CROSSLINE

1. Изходен отвор за лазерния лъч
2. Двупозиционен превключвател
3. Индикатор за статус/напрежение на батерията «BATT-ON»
4. Бутон за режимите на работа «MODE»
5. Статус на режима на работа «PULSE»
6. Закрепване на статив 1/4"
7. Капак на гнездото за батериите
8. Въртяща се стойка

2.1.2 SOLA Li-ion акумулаторна батерия, зарядна станция и зарядно устройство (опционално)

1. Li-Ion акумулаторна батерия 5.2
2. Контакти на акумулаторната батерия
3. Технически данни/знак за качество
4. Li-Ion зарядна станция
5. Извод за Li-Ion зарядно устройство
6. Li-Ion зарядно устройство
7. Кабел за зареждане
8. Щепсел за зареждане
9. Работен индикатор
10. Присъединително гнездо за щепсела за различни държави
11. Бутон за освобождаване на щепсела за различни държави
12. Щепсел за различни държави

2.2 Използване по предназначение

CROSSLINE е лазер с линеев лъч, който един човек може сам да нивелира и центрова хоризонтално и вертикално.

Уредът е предназначен предимно за употреба в закрити помещения. За приложения на открито трябва да се обърне внимание на това, условията на околната среда да отговарят на тези в закрито помещение.

Зоната на действие на видимите лазерни линии зависи от условията на околната среда. При неблагоприятни светлинни условия или по-големи разстояния за ориентиране на лазерни-

те линии може да се използва ръчният приемник IOX5 REC (ръчният приемник IOX5 REC не се съдържа в обема на доставката; може да се закупи опционално). Съблюдавайте данните на това ръководство за употреба. От уреда и принадлежностите могат да произтекат опасности, ако се използват от неинструтирани лица, неправилно или не по предназначение.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

3. Технически данни

3.1 Линеен и точков лазер CROSSLINE

Работен обхват	
- лазерни линии	$r = 20 \text{ m}^*$
- приемник	$r = 80 \text{ m}^*$
Макс. точност на измерване	
- лазерни линии	$\pm 0.2 \text{ mm/m}$
Вид защита	IP 54
Обхват на нивелиране (стандартно)	$\pm 4^\circ$
Време за нивелиране (стандартно)	$\leq 5 \text{ s}$
Електрозахранване	3 x 1.5V батерии Mignon (AA)/SOLA Li-Ion акумулаторна батерия 5.2
Експлоатационен срок (при 20 °C)	
- батерии Mignon (AA)	30 h
- SOLA Li-Ion акумулаторна батерия 5.2	45 h
допустими температури	
работна температура	10°C до $+50^\circ\text{C}$
температура на съхранение	-20°C до $+60^\circ\text{C}$
Лазерни диоди линии/точки	635 nm $\leq 5 \text{ mW}$
Клас лазер	2M, DIN EN 60825-1 : 2014
закрепване на статив	$\frac{1}{4}$
тегло без акумулаторна батерия	450 g
размер Д x Ш x В	120 x 65 x 105 mm

*... в зависимост от условията на околната среда на работното място. | Запазваме си правото на промени (скици, описания и технически данни).

3.2 SOLA зарядно устройство Li-Ion (опционално)

Номинално входно напрежение	100 – 240 VAC/50 – 60 Hz
Номинален входен ток	0.4 A @ 100 VAC - 0.2 A @ 240 VAC при максимално натоварване
Номинална входна мощност	21 Wrms при максимално натоварване
Изходно напрежение	3.6 VDC
Заряден ток	3000 mA

Температура на околната среда	-10°C до +50°C
Вид защита	IP40
Консумирана мощност при Standby	$\leq 0.3 \text{ W @ } 100 \text{ VAC} / \leq 0.5 \text{ W @ } 240 \text{ VAC}$

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

4. Указания за безопасност

4.1 Отговорност

4.1.1 Производител

SOLA отговаря за безупречната по отношение на техника на безопасност доставка на продукта, включително ръководство за употреба и оригинални принадлежности.

4.1.2 Ползвател

Ползвателят отговаря за използването на продукта по предназначение, назначаването на работниците си, техния инструктаж и експлоатационната надеждност на продукта.

- Той разбира информацията върху продукта, отнасяща се до защитата и инструкциите в ръководството за употреба.
- Той съблюдава местните, производствени правила за техника на безопасност и охрана на труда, респ. законите и разпоредбите за защита на наемните работници.
- Той уведомява SOLA незабавно, ако по продукта, или при неговото използване се появят пропуски по отношение на безопасността.
- Той се грижи продуктът да не продължава да бъде експлоатиран при дефекти и извършва ремонт съгласно техническите изисквания.



4.2 Неправилно използване

- Използване на уреда и принадлежностите без инструкции.
- Използване на принадлежностите или допълнителните уреди от трети лица.
- Използване извън границите на приложение (вж. глава 3/Технически данни).
- Използване при екстремни температури и отклонения без достатъчна аклиматизация.
- Деактивиране на предпазни устройства и отстраняване на указателни и предупредителни табелки.
- Неоторизирано отваряне на уреда.
- Извършване на преустройства или промени по уреда или принадлежностите.
- Преднамерено заслепяване на трети лица.
- Недостатъчно обезопасяване на мястото на използване.

4.3 Граници на приложение

Crossline е подходящ за използване в постоянно обитавана от хора атмосфера.

- Продуктът не трябва да се използва във взривоопасна или агресивна околна среда.
- Свържете се с местните служби и отговорниците по безопасност, преди да работите в застрашена околна среда, в близост до електрически инсталации или в подобни ситуации.

4.4 Опасности при използване

4.4.1 Обща информация



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Липсващи или непълни инструкции могат да доведат до неправилно използване или използване не по предназначение. Вследствие на това могат да възникнат злополуки с тежки увреждания на лица, вещи, имущество и околна среда.

- Съблюдавайте указанията за безопасност на производителя и разпореденията на ползвателя.
- Съхранявайте уреда и принадлежностите далеч от деца.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Заслепяването вследствие лазерния лъч може индиректно да доведе до тежки злополуки, особено при лица, които управляват автомобил или обслужват машина. Не гледайте в лазерния лъч.

- Не центровайте лазерния лъч, респ. равнината на лазера, на височината на очите и не ги насочвайте към хора.



ВНИМАНИЕ

Падане, по-продължително съхранение, транспорт или други механични въздействия могат да доведат до грешни резултати от измерванията. Преди употреба проверете уреда за повреди. Не използвайте повредени уреди.

- Възлагайте извършването на ремонт само на SOLA.
- Преди употреба проверете точността на уреда (вж. глава 8/Проверка на точността).

4.4.2 Зарядно устройство/батерии/акумулаторни батерии



ОПАСНОСТ

Опасност за живота вследствие токов удар!

- Никога не отваряйте SOLA Li-Ion зарядното устройство и зарядната станция.
- Използвайте SOLA Li-Ion зарядното устройство и зарядната станция само в суха околна среда и не поставяйте в контакт с течности.

**ОПАСНОСТ**

Тежките механични въздействия могат да доведат до протичането, запалването или експлозията на батерии или акумулаторни батерии, могат да се отделят и токсични вещества.

- Не отваряйте батериите или акумулаторните батерии и не ги подлагайте на механични натоварвания.
- Не използвайте повредени акумулаторни батерии, зарядни устройства и зарядни станции.
- Възлагайте извършването на ремонт само на SOLA.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Високите температури на околната среда и потапянето в течности могат да доведат до протичането, запалването или експлозията на батерии или акумулаторни батерии, могат да се отделят и токсични вещества.

- При транспорт защитете батериите и акумулаторните батерии от механични въздействия.
- Не съхранявайте Li-Ion акумулаторни батерии на слънце, върху отопление или зад стъкла на прозорци.
- Не прегрявайте батериите и акумулаторните батерии и не ги подлагайте на огън.
- Предотвратете проникването на влага в батериите и акумулаторните батерии.
- Не използвайте повредени батерии и акумулаторни батерии. Изхвърляйте правилно (вж. глава 12/Изхвърляне).

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Батериите могат да прегреят вследствие късо съединение и неправилно използване, съществува и опасност от нараняване или пожар.

- Не транспортирайте и не съхранявайте батериите в джобове на дрехи.
- Не поставяйте контактите на батериите в контакт с накити, ключове или други електропроводими предмети.
- Не зареждайте батериите.
- Не разреждайте батериите чрез късо съединение.
- Не запоявайте батериите в уреда.
- Не смесвайте стари и нови батерии и не използвайте батерии на различни производители или с различно обозначение на типа.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

При използването на зарядни устройства на други производители Li-Ion акумулаторните батерии могат да се повредят. Това може да доведе до опасност от пожар и експлозия.

- Използвайте само оригинални принадлежности SOLA.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При неправилно изхвърляне Вие или трети лица може тежко да пострадате, както и да замърсите околната среда. При изгарянето на пластмасови части се отделят отровни изгорели газове, вдишването на които може да причини заболявания. Батериите/ акумулаторните батерии могат да експлодират, ако са повредени или са силно нагряти и освен това да предизвикат отравяния, изгаряния от киселина или замърсяване на околната среда. При необмислено изхвърляне има възможност продуктът да попадне в неоторизирани лица и да бъде използван неправилно.

- ▶ Продуктът не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. Изхвърляйте правилно уреда и принадлежностите (вж. глава 12/Изхвърляне).
- ▶ Винаги съхранявайте продукта далеч от неоторизирани лица и по-специално от деца.

4.5 Електромагнитна съвместимост (EMC)

Като електромагнитна съвместимост се характеризира способността на продукти да функционират безупречно в заобикалящо поле с електронно излъчване и електростатичен разряд, без да предизвикват електромагнитни смущения в други уреди.

4.5.1 Смущение на други уреди от CROSSLINE

Макар че продуктите изпълняват строгите изисквания на съответните директиви и стандарти, SOLA не може напълно да изключи възможността за смущение на други уреди (напр. когато използвате продукта в комбинация с уреди на други производители като полеви компютри, персонални компютри, радиостанции, мобилни телефони, различни кабели или външни батерии).

- ▶ При използване на компютри и радиостанции обърнете внимание на данните, специфични за производителя, относно електромагнитната съвместимост.
- ▶ Използвайте само оригинално оборудване, респ. принадлежности на SOLA.

4.5.2 Смущение на Crossline от други уреди

Макар че продуктите изпълняват строгите изисквания на съответните директиви и стандарти, SOLA не може напълно да изключи възможността от грешни резултати от измерванията поради интензивно електромагнитно излъчване в непосредствена близост до радиопредаватели, радиотелефони, дизелови генератори и т.н.

- ▶ При измервания в такива условия проверете верността на резултатите от измерванията.

6. Пускане в експлоатация

6.1 Експлоатация с батерии

1. Отворете капака на гнездото за батериите.
2. Поставете батериите правилно спрямо полюсите в адаптера за батерии SOLA.
3. Поставете адаптера за батерии SOLA в правилно положение.
4. Затворете капака на гнездото за батериите (да щракне при фиксиране на заключването).


Използвайте само батерии от тип 1,5V Mignon (AA)!

Ако уредът не се използва продължително време, извадете батериите.



Указание

Интензитетът на лазерните линии може да варира в зависимост от качеството на батериите. Най-добра видимост може да се постигне със SOLA Li-Ion акумулаторни батерии.



6.2 Експлоатация със SOLA Li-Ion акумулаторна батерия (опционално)

1. Заредете напълно акумулаторната батерия със SOLA Li-Ion зарядното устройство (вж. глава 7.2).
2. Отворете капака на гнездото за батериите.
3. Поставете SOLA-Li-Ion акумулаторната батерия в правилно положение.
4. Затворете капака на гнездото за батериите (да щракне при фиксиране на заключването).

Ако уредът не се използва продължително време, извадете акумулаторната батерия съхранявайте на сухо място (вж. глава 9/Поддръжка, съхранение и транспорт).

7. Обслужване

7.1 CROSSLINE

7.1.1 Включване/изключване

Включване:

- ▶ завъртете двупозиционния превключвател наляво (позиция на превключвателя ON), люлеещата се част се освобождава – светва индикаторът «BATT-ON» (уредът излъчва всички линии и точки от изходните отвори).

Инструментът автоматично се нивелира в зададения диапазон на наклона
(вж. глава 3/Технически данни).

Изключване:

- ▶ завъртете двупозиционния превключвател надясно (позиция на превключвателя OFF), люлеещата се част се блокира – индикаторът «BATT-ON» угасва.



Указание

Магнити могат да повлияят на измервателния уред и да доведат до грешни резултати.

Ако вертикалната лазерна линия не се проектира отвесно спрямо стената, респ. разпознаваната повърхност, неравностите могат да доведат до неправилни резултати от измерването.

- ▶ Внимавайте вертикалната линия да се проектира отвесно спрямо стената, респ. разпознаваната повърхност.

Големите температурни отклонения могат да доведат до грешни резултати от измерването.

- ▶ Преди пускане в експлоатация оставете уреда да се аклиматизира към условията на околната среда. Индикаторът «BATT-ON» мига, когато капацитетът на акумулаторната батерия падне под 10%.
- ▶ Заредете своевременно акумулаторната батерия или пригответе допълнителни резервни SOLA Li-Ion акумулаторни батерии.

7.1.2 Режим на работа PULSE

За да можете да видите лазерните линии и на по-големи разстояния или при неблагоприятни условия на околната среда, може да се използва ръчният приемник iOX5-REC. За целта CROSSLINE трябва да се експлоатира в режим на работа PULSE.

Включване:

- ▶ Включете Crossline.
- ▶ Натиснете бутона «MODE» – индикаторът «PULSE» светва.

Изключване:

- ▶ Натиснете бутона «MODE» – индикаторът «PULSE» угасва.

**Указание**

Посредством режима на работа PULSE може да се спести енергия и експлоатационният срок да се увеличи с до 60%, ако не е нужна особено добра видимост на лазерните линии.

7.1.3 Определяне на наклони извън диапазона на самонивелиране**Включване:**

- ▶ Изключете CROSSLINE (двупозиционен превключвател, позиция на превключвателя OFF).
- ▶ Задръжте бутона «MODE» натиснат за 5 секунди – индикаторите «PULSE» и «BATT-ON» светват. За да се покаже, че самонивелирането е деактивирано, линиите мигат на всеки 4 секунди.

Изключване:

- ▶ Задръжте бутона «MODE» натиснат за 5 секунди – индикаторът «PULSE» угасва.

**Внимание**

Ако лазерната линия не се проектира отвесно спрямо повърхността или повърхността е неравна, това може да доведе до неправилни резултати от измерването.







- ▶ Внимавайте лазерната линия да се проектира отвесно спрямо стената, респ. разпознаваната повърхност.


7.2 SOLA Li-Ion акумулаторна батерия, зарядна станция и зарядно устройство (опционално)

Преди първото пускане в експлоатация SOLA Li-Ion акумулаторната батерия трябва да се зареди напълно.

- ▶ Включете щепсела за зареждане в извода на Li-Ion зарядната станция.
- ▶ Свържете SOLA Li-Ion зарядното устройство към контакт.
- ▶ Поставете SOLA-Li-Ion акумулаторната батерия в правилно положение в зарядната станция.
- ▶ Процесът на зареждане продължава между 3 и 5 секунди, в зависимост от нивото на зареждане и условията на околната среда.
- ▶ След макс. 10 цикъла на зареждане акумулаторната батерия достига пълния си капацитет.
- ▶ В идеалния случай акумулаторната батерия би трябвало винаги да се зарежда напълно. В спешни случаи акумулаторната батерия може да се извади от зарядната станция и преди приключване на процеса на зареждане. Вследствие на това експлоатационният ѝ живот не се нарушава (няма „ефект на запамятаване“).


Индикатор за режим на зарядното устройство:

Цвят	Индикатор	Режим на работа	Описание
жълт зелен		Standby	В зарядната станция няма акумулаторна батерия
жълт зелен		Цикъл на изчакване	Температурата на акумулаторната батерия е извън валидния диапазон
жълт зелен		Предварително зареждане	Щапящо зареждане на силно разредени акумулаторни батерии
жълт зелен		Основно зареждане	Фаза на бързо зареждане с макс. ток до 80%
жълт зелен		Дозареждане	Дозареждане от 80–100%
жълт зелен		Готов	Процесът на зареждане е приключил Акумулаторната батерия е 100% заредена
жълт зелен		Грешка	Акумулаторната батерия е много топла/ много студена, оставете я да се аклиматизира и я поставете отново




7.3 Приложения


7.3.1 Хоризонтално нивелиране




7.3.2 Вертикално нивелиране



7.3.3 Ъгъл 90°



7.3.4 Наклон



7.3.5 Работи от дистанция



Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com


8. Проверка на точността

Преди всяко измерване проверявайте точността на Crossline.

- Преди началото на проверката оставете уреда да се аклиматизира към условията на околната среда.

8.1 Проверка на точността на вертикалната линия



- Окачете отвес възможно най-близо до стена с минимална височина 3 m.
- Закрепете Crossline на статив, на височина прибл. 1,2 m.
- Поставете уреда на ок. 3 m от отвеса.
- Включете Crossline и проектирайте вертикалната лазерна линия върху отвеса.



Ако отклонението е по-голямо от 4 mm, уредът трябва да се регулира допълнително. Обърнете се към Вашия търговец.


8.2 Проверка на точността на нивелиране на хоризонталната линия

- Изберете две хоризонтални, равни стени (A & B), отдалечени на ок. 10 m една от друга.
 - Закрепете Crossline на статив и го позиционирайте на ок. 20 cm от стена A.
 - Маркирайте пресечната точка ① на вертикалната и хоризонталната лазерна линия върху стена A.
- Завъртете Crossline на 180° и маркирайте точката ② на стената B.
 - Позиционирайте лазера на същата височина, отдалечен на ок. 20 cm от страна B и маркирайте точката ③ на стената B.
- Завъртете Crossline на 180° и маркирайте точката ④ на стената A.
 - Измерете вертикалното разстояние (d1) на маркираните точки ①-④ и вертикалното разстояние (d2) на точките ②-③.
 - Маркирайте средната точка на ① и ②.



- ▶ Ако референтните точки ① и ③ са от различни страни на средната точка, трябва да се извади (d2) от (d1).
- ▶ Ако референтните точки ① и ③ са от една и съща страна на средната точка, трябва да се съберат (d2) и (d1).
- ▶ Разделете резултата с удвоената стойност на дължината на помещението.

Ако резултатът е по-голям от 4 mm, уредът трябва да се регулира допълнително, обърнете се към Вашия търговец.



Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

9. Поддръжка, съхранение и транспорт

9.1 Почистване

- Избършете замърсяванията с мека влажна кърпа.
- Редовно проверявайте изходните отвори на лазера и при нужда ги почиствайте основно. Не докосвайте стъклото с пръсти.
- Не използвайте агресивни почистващи средства или разтворители.
- Не потапяйте уреда във вода!
- Преди опаковане почистете и подсушете замърсените и мокри уреди, части от принадлежностите и транспортни сандъци. Опаковайте оборудването отново, когато е напълно сухо.
- Поддържайте щепселните съединения чисти и ги пазете от влага.

9.2 Съхранение

9.2.1 Обща информация

- Съхранение на оборудването само в предварително зададените гранични температурни стойности (вж. глава 3/Технически данни).
- След по-продължително съхранение, преди употреба проверете точността на измервателния уред.

9.2.2 Батерии/акумулаторни батерии

- За съхранение на акумулаторните батерии ги извадете от уреда, респ. от зарядната станция.
- Съхранение по възможност при стайна температура и в суха околна среда (вж. глава 3/Технически данни).
- Пазете от влага и мокрота. Преди съхранение, респ. използване, подсушете мокрите или влажни акумулаторни батерии.
- Преди по-дълго съхранение заредете акумулаторната батерия до 80% от капацитета (вж. глава 7/Обслужване). По време на съхранението повтаряйте процеса на всеки 6 месеца.
- След съхранение, преди използване заредете акумулаторната батерия напълно.
- Преди използване проверете акумулаторната батерия за евентуални повреди. Не използвайте повредени акумулаторни батерии!

9.3 Транспорт

9.3.1 Обща информация

Вследствие силни сътресения или падане уредът може да бъде повреден.

- Никога не транспортирайте продукта без опаковка. Винаги използвайте оригиналната опаковка или еквивалентен транспортна кутия.

- Преди транспорта изключете измервателния уред. При изключването люлеещата се част се блокира и е запазена от повреда.
- Преди пускане в употреба проверете уреда за евентуални повреди.
- Редовно проверявайте точността на нивелиране на уреда (вж. глава 8/Проверка на точността на нивелиране).


9.3.2 Батерии/акумулаторни батерии

При транспорта или изпращането на акумулаторните батерии ползвателят отговаря за спазването на националните и международните действащи норми и разпоредби.

- Преди изпращане извадете батериите от уреда.

Li-Ion акумулаторните батерии принципно подлежат на изискванията на законодателството, отнасящо се за опасни товари, но могат да бъдат транспортирани от ползвателя по пътищата без допълнителни изисквания. При изпращане от трети лица (напр. следияция или въздушна пратка) трябва да се съблюдават специални изисквания към опаковката и маркировката.

- Извадете акумулаторната батерия от уреда и я изпрагете в състояние за съхранение (80% капацитет).
- Облепете откритите контакти.
- Опаковайте акумулаторната батерия така, че да не може да се движи в опаковката и да не може да се повреди вследствие външни въздействия.
- Вземете предвид допълнителни национални и международни наредби и евентуално допълнително заглащане на съответната транспортна фирма.



10. Обем на доставката и принадлежности

10.1 Обем на доставката за CROSSLINE

- 1 линеен лазер **CROSSLINE**
- 1 адаптер за батерии **BA**
- 3 батерии Mignon (AA)
- 1 куфар
- 1 CD с ръководство за употреба

10.2 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (опционално)

Ръчен приемник с държач и батерия 9V 6F22 (E-Block) **iOX5-REC**

Комплект SOLA Li-Ion акумулаторна батерия:

Li-Ion акумулаторна батерия 5.2

Li-Ion зарядна станция **LST Li-Ion**

Li-Ion зарядно устройство **LG Li-Ion**

Щепсел за различни държави EU/UK **LS-EU / LS-UK**

Компактен статив **FST**

Универсален държач **UH**

Комплект винтов адаптер **GA-SET**

Адаптер за батерии **BA**

Адаптер за автомобил **CC**

Лазерни очила, червени **LB RED**

Магнитна шайба за набождане **ZS RED**

Допълнителна информация за принадлежностите на www.sola.at

11. Търсене на грешки

Грешка	Възможна причина	Отстраняване
Уредът е включен, индикаторът «ON-BATT» не свети и не се вижда лазерен лъч	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Батерията е празна ➤ Акумулаторната батерия е празна ➤ Батерията/акумулаторната батерия е грешно поставена ➤ Уредът или прекъсвачът е дефектен 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Сменете батерията ➤ Заредете, респ. сменете акумулаторната батерия ➤ Поставете правилно батерията/акумулаторната батерия ➤ Свържете се с търговеца и дайте уреда на ремонт
Уредът отново се изключва веднага след пускане в експлоатация	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Батерията е празна ➤ Акумулаторната батерия е празна 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Сменете батерията ➤ Заредете акумулаторната батерия
Уредът е включен, индикаторът «ON-BATT» свети, но не се вижда лазерен лъч	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Температурата на околната среда е много висока/ниска ➤ Лазерните диоди или управлението на лазера са дефектни 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Оставете уреда да се аклиматизира ➤ Свържете се с търговеца и дайте уреда на ремонт
Уредът е включен, индикаторът «ON-BATT» свети, но отделни лазерни лъчи не се виждат	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Лазерните диоди или управлението на лазера са дефектни 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Свържете се с търговеца и дайте уреда на ремонт
Лазерните линии мигат в секунден ритъм	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Уредът е извън диапазона на самонивелиране 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Центровайте уреда хоризонтално
Индикаторът «ON-BATT» мига	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Капацитетът на акумулаторната батерия е по-нисък от 10% 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Заредете своевременно акумулаторната батерия
Лазерните линии мигат на всеки 4 секунди	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Уредът се намира в ръчен режим на наклоняване 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Натиснете бутона «MODE» 4 сек. или включете лазерния уред

12. Изхвърляне

При неправилно изхвърляне Вие или трети лица може тежко да пострадате, както и да замърсите околната среда.

При изгарянето на пластмасови части се отделят отровни изгорели газове, вдишването на които може да причини заболявания.

Батериите/акумулаторните батерии могат да експлодират, ако са повредени или са силно нагряти и освен това да предизвикат отравяния, изгаряния от киселина или замърсяване на околната среда.

При неомислено изхвърляне има възможност продуктът да попадне в неоторизирани лица и да бъде използван неправилно.

Измервателните инструменти, принадлежностите и опаковките трябва да се предадат за екологично рециклиране.



Продуктът и принадлежностите – по-специално батерии и акумулаторни батерии – не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци.

- Изхвърляйте правилно продукта и принадлежностите.
- Изхвърляйте акумулаторните батерии само в разредено състояние.
- Съблюдавайте специфичните за страната предписания за изхвърляне.

Вашият търговец на SOLA приема обратно батерии и стари уреди и ги предава за правилно изхвърляне.

Само за страни от ЕС



Електричните инструменти не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци!

Съгласно Европейска директива 2002/96/ЕО относно старо електрическо и електронно оборудване и тяхното приложение в националното право, неизползваемото старо електрическо и електронно оборудване трябва да се събира отделно и да се предава за екологично рециклиране.

13. Гаранция на производителя

„Производителят гарантира на първоначалния купувач, вписан в гаранционната карта (пръв купувач), безупречно функциониране на уреда в продължителност на две години от предаването му, с изключение на батериите. Гаранционната услуга се ограничава до ремонти и/или замяна по избор на производителя.

Дефекти вследствие на неправилно обслужване от купувача или трети лица, естествени проявления на износване и оптични дефекти, които не влияят на използването на уреда, не влизат в обхвата на тази гаранционна услуга. Претенции към тази гаранционна услуга могат да са валидни само ако заедно с уреда бъде представена попълнената от продавача гаранционна карта с дата и печат на фирмата.

При гаранционна претенция производителят заплаща транспортните разходи. Срокът на гаранционната услуга не се удължава вследствие ремонти или работи, свързани с резервни части, които се извършват в рамките на гаранцията.

Допълнителни претенции са изключени, ако не са базирани на задължителни национални наредби. По специално производителят не носи отговорност за преки или косвени дефекти или щети вследствие дефекти, загуби или разходи, свързани с използването или поради невъзможността за използване на уреда за някаква цел. Изрично се изключват мълчаливи обещания за използване или пригодност за определена цел.“

14. EО Декларация за съответствие



Декларация за съответствие Declaration of Conformity Déclaration de Conformité



Wir/We/Ние **SOLA-Messwerkzeuge GmbH, A-6840 Götzis, Austria**
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt(e)
declare under our sole responsibility that the Product(s)
декларираме на собствена отговорност, че продуктът(ите)

CROSSLINE

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen übereinstimmt.
to which this declarations relates is in conformity with the following standards.
за които се отнася тази декларация, са в съответствие със следните стандарти.

Crossline:

- EN 61010-1:2010
- EN 61326-1:2013
- IEC 60825-1

Li-Ion акумулаторна батерия 5.2:

- EN 61000-6-1: 2007
- EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011
- UN38.3

Li-Ion зарядно устройство LG Li-Ion:

- EN 60601-1: 01/2006
- EN 60335-2-26 06/2005
- EN 60335-1 11/2010
- EN 61000-6-3 09/2007
- EN 60601-1-2 10/2006
- EN 55022 05/2008
- EN 60601-1-2 10/2006

- EN 61000-6-2 03/2006
- EN 55014-1 06/2007
- EN 55014-2 06/2007

Gemäss den Bestimmungen der Richtlinie(n)
Following the provisions of Directive(s)
Съгласно разпоредбите на Директива(и)

Електромагнитна съвместимост 2014/30/ЕС
Съоръжения за ниско напрежение 2014/35/EU

SOLA-Messwerkzeuge GmbH

Mag. Wolfgang Steiner, главен изпълнителен директор

SOLA-Messwerkzeuge GmbH, Unteres Tobel 25, A-6840 Götzis, Austria
Телефон +43(0)5523 53380, sola@sola.at, www.sola.at