


DIN 557

Гайка квадратна с фаска
Square nuts
 Vierkantmuttern



8 Fe Zn

d1	d2	s	e	m	h		d1	d2	s	e	m	h1	h2		d1	s	e	m		
M 6	7,5	10	13	5	0,8	1.000	M 4	6	9	9,83	3,5	0,65	0,35	1.000	M 5	8	11,3	4	100	100
M 8	10	14	18	6,5	1	500	M 5	7	10	10,95	4	0,7	0,4	1.000	M 6	10	14,1	5	100	100
M 10	12,5	17	22	8	1,2	500	M 6	8	11	12,02	5	0,75	0,4	1.000	M 8	13	18,4	6,5	100	100
M 12	13,5	19	25	9,5	1,4	500	M 8	10,5	14	15,38	6,5	0,9	0,5	1.000	M 10	17	24,0	8	100	100
							M 10	12,5	17	18,74	8	1,15	0,65	500	M 12	19	26,9	10	100	100
							M 12	14,9	19	21,90	10	1,4	0,8	100	M 16	24	33,9	13	100	100