

Преглед на токови клещи 1/2

	 PAN 124	 PAN 200A+	 PAN 3000A+
Основни функции			
Отвор на клещите $\varnothing$	30 mm	20 mm	160 mm
Безконтактен детектор за напрежение (NCV)	✓	✓	
Запаметяване на моментна стойност (Data Hold)	✓	✓	✓
Категория на измерване (CAT)	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT IV 600 V
Еднополюсен фазомер	✓		
Автоматичен избор на обхват		✓	✓
Еднополюсна проверка за фаза със звукова аларма		✓	
True RMS (Измерване на действителната ефективна стойност)			✓
екран			
Цифров дисплей	11 mm	13 mm	21 mm
Задно осветлени	✓	✓	✓
Функции за измерване (макс. Стойност)			
Съпротивление (Ω)	0,1 Ω - 20 M Ω	1 Ω - 6 k Ω	1 Ω - 6 M Ω
Точност (%)	0,8 % - 3 %	0,5 % - 2,5 %	0,5 % - 3 %
Постоянно напрежение DC (V=)	0,1 mV - 600 V	0,1 V - 600 V	1 mV - 600 V
Променливо напрежение AC (V~)	1 mV - 600 V	0,1 V - 600 V	1 mV - 600 V
Променлив ток AC (A~)	1 mA - 400 A	1 mA - 200 A	10 mA - 3000 A
Проверка за непрекъснатост (•)))	< 150 Ω	< 50 Ω	< 50 Ω
Честота (Hz)		40 Hz - 1000 Hz	0,1 Hz - 10 kHz

Преглед на токови клещи 2/2

	 PAN 100AD+	 PAN 600AD+ 2	 PAN 1000AD
Основни функции			
Запаметяване на моментна стойност (Data Hold)	✓	✓	✓
Автоматичен избор на обхват	✓	✓	
Отвор на клещите $\varnothing$	12 mm	26 mm	40 mm
Безконтактен детектор за напрежение (NCV)	✓		
Категория на измерване (CAT)	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
Еднополюсна проверка за фаза със звукова аларма	✓	✓	✓
Памет за минимални и максимални стойности		✓	✓
Безконтактен детектор за напрежение с 2 нива (NCV)		✓	✓
True RMS (Измерване на действителната ефективна стойност)		✓	✓
Автоматичен и ръчен избор на обхват			✓
екран			
Цифров дисплей	13 mm		13 mm
Задно осветлени	✓		✓
Функции за измерване (макс. Стойност)			
Честота (Hz)	40 Hz - 1 kHz	0,01 Hz - 10 MHz	0,001 Hz - 10 MHz
Точност (%)	0,5 % - 2,5 %	0,5 % - 5 %	0,5 % - 5 %
Постоянно напрежение DC (V=)	0,1 V - 600 V	0,1 mV - 600 V	0,1 mV - 1000 V
Променливо напрежение AC (V~)	0,1 V - 600 V	0,1 mV - 600 V	0,1 mV - 750 V
Постоянен ток DC (A=)	1 mA - 100 A	10 mA - 600 A	0,01 A - 1000 A
Променлив ток AC (A~)	1 mA - 100 A	10 mA - 600 A	0,01 A - 1000 A
Съпротивление (Ω)	1 Ω - 6 k Ω	0,1 Ω - 60 M Ω	0,1 Ω - 60 M Ω
Проверка за непрекъснатост (•)))	< 50 Ω	< 50 Ω	< 30 Ω
Капацитет (F)		1 pF - 60 mF	0,001 nF - 10 mF
Температура ($^{\circ}$ C) (сензор тип K)		-40 - 1000 $^{\circ}$ C	-20 $^{\circ}$ C - +1000 $^{\circ}$ C