

Уред За Премахване На Плевели Topmaster

Арт. №: 380101



Материал: **алуминий**

Начин на работа:

1. Поставете 4-те стоманени зъба /D/ директно върху горната част на плевела и натиснете към земята, използвайки стъпалото /A/
2. Накланяйте инструмента за плевели към стъпалото, докато не извадите плевела от почвата
3. Извадете плевела ръчно, използвайки дръжката /C/ или използвайки стъпалото /B/

Арт. №	Размер
380101	1000 mm