

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА НА УРЕД ЗА ЗАТОЧВАНЕ НА СВРЕДЛА

МАННЕСМАНН АРТ. НОМЕР М 538

Това устройство е подходящо за заточване на свредла от Φ 3.5мм – 10мм.

Уредът се монтира на обикновена бормашина.

1. Затегнете добре патронника на бормашината.
2. Свалете помощната ръкохватка.
3. Сложете уреда на мястото на помощната ръкохватка. Върха на патронника трябва да опре на оста, който завърта шмиргела. Затегнете (фиксирайте) добре уреда за бормашината.
4. Поставете свредлото в подходящия отвор.
5. Включете щепсела към контакта.
6. Включете бормашината на ниски обороти и започнете заточването на свредлото.
7. След заточване, изключете щепсела от контакта. Свалете уреда от бормашината.

Смяна на диска

Преди да пристъпите към смяна на заточващия диск. Свалете уреда от бормашината.

С помощта на кръстата отвертка развийте видиите. Извалете износения диск и сложете новия. Затегнете видиите.

Уреда е готов на употреба.

Фирма Вносител:

СУН – България ЕООД

гр. Хасково, ул. Отец Паисий 25-27

Тел. 038 680380

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com