


# Saldatrici

WE01

## Welding equipment



yellow energy



yellow energy



# Al centro dell'Italia



## San Marino, il valore del tempo

Noi crediamo che senza storia non ci sia futuro e San Marino di storia ne ha parecchia da raccontare: nata il 3 Settembre 301d.C., ha visto nascere l'Italia molti anni dopo.

San Marino induce sensazioni di affidabilità e solidità, caratteristiche che si tramandano da secoli attraverso i suoi cittadini e si ritrovano oggi nelle aziende sammarinesi e nei loro prodotti, destinati a durare a lungo nel tempo.



## At the center of Italy

### San Marino, the value of time

We believe that there is no future without history and San Marino has a lot to tell: founded on 3 September 301AD, it saw the birth of Italy many years after. San Marino inspires feelings of reliability and solidity, characteristics that have been handed on for ages through its citizens and now distinguish San Marino companies and products, which are bound to last for a long time.

# Storia di qualità e innovazione

## Semplicemente DECA

Tecnologia e passione sono le fondamenta sulle quali Marino De Biagi ha costruito DECA nel 1972, portandola al successo attraverso l'innovazione, nel rispetto dell'ambiente e delle persone, indispensabili per la crescita di ogni azienda.



DECA oggi è un marchio presente a livello internazionale, tutti i nostri prodotti sono progettati e realizzati con la massima cura nelle sedi sammarinesi e vengono sottoposti a controlli rigorosi prima della spedizione ai clienti. Il nostro reparto di ricerca e sviluppo è formato da personale altamente qualificato, costantemente rivolto a sperimentare nuove soluzioni tecniche.

Ed è proprio l'urgenza di innovazione continua che ci ha indotto a creare il nuovo laboratorio d'élite **LAB**.



# Story of quality and innovation

Simply DECA



Technology and passion are the foundations on which Marino De Biagi set up DECA in 1972, bringing it to success through innovation, while respecting the environment and people, who are essential for the growth of every company.

DECA is today an internationally recognized brand. All our products are designed and produced with the utmost care in the San Marino premises and are subjected to strict controls before being shipped to customers. Our research and development department is made up of highly qualified personnel, constantly committed to experimenting with new technical solutions. And the urgency of continuous innovation is precisely what led us to create our new elite laboratory **LAB**.



# LAB visione, ricerca e progetti

## La tecnologia riaccende la passione

**LAB** è il laboratorio d'eccellenza creato in DECA nel 2015 da Maurizio De Biagi.

Fedeli al credo che solo con le persone migliori si ottengono i risultati migliori, abbiamo selezionato con cura progettisti elettronici, meccanici, software, esperti di marketing, design ed ergonomia dei prodotti.

Ognuno di loro ha trovato una collocazione ideale all'interno del nuovo spazio **LAB**, condividendo esperienza, passione, motivazione e ricerca della perfezione.

Ogni progetto **LAB** viene curato nei minimi dettagli, deve superare test più severi di quanto prevedano le attuali normative di prodotto, deve essere assolutamente sicuro per le persone e realizzato nel rispetto dell'ambiente.

Ma soprattutto deve garantire prestazioni di massimo livello.


**LAB** incuriosisce, sorprende, convince, entusiasma ed emoziona.



**LAB**

# vision, research and projects

## Technology rekindles passion



**LAB** is a laboratory of excellence created in DECA by Maurizio De Biagi in 2015.

Faithful to the belief that the best results are achieved only with the best people, we carefully selected electronic, mechanic and software designers, and marketing, design and product ergonomics experts.

Each of them found an ideal location within the new space **LAB**, sharing experience, passion, motivation and the pursuit of perfection.

Each **LAB** project is developed in the smallest details; it must pass stricter tests than the current product regulations establish, must be absolutely safe for the people and be implemented respecting the environment.

Above all, it must ensure top level performance.

**LAB** intrigues, surprises, convinces, enraptures and excites.



# Campus DECA progetto futuro

Il posto migliore dove trovare le tue soluzioni

Il Campus DECA è un progetto che prevede una costante interazione con la scuola superiore e l'università in modo che le nuove generazioni possano entrare in contatto con il mondo del lavoro ed essere stimolate a portare innovazione in termini tecnici e relazionali. Ai ragazzi che affrontano senza pregiudizi il futuro, DECA offre il suo patrimonio di esperienza e di valori etici.



## Campus DECA future project

The best place where to find your solution

The DECA Campus is a project that involves a constant interaction with high schools and universities, so that the new generations can enter the world of work and be stimulated to produce innovation in technical and relational terms. DECA offers its experience and ethical values to young people who face the future without prejudice.




# Qualità, formazione e assistenza

## I nostri partners meritano le nostre attenzioni

La nostra vocazione per la cura di ogni dettaglio va oltre il prodotto: DECA investe per la tranquillità dei suoi clienti attraverso il rispetto delle direttive, seguendo rigorosamente le prescrizioni delle norme tecniche e certificando la qualità e la sicurezza dei prodotti tramite gli organismi più riconosciuti a livello internazionale.

La formazione del nostro personale tecnico, di laboratorio e di assistenza dopo la vendita, è un'attività che ci impegna a fondo, con continuità, ed accresce il valore delle saldatrici e dei carica-batterie DECA.



## Quality, training and support

### Our partners deserve our attention



Our inclination to the care of every detail goes beyond the product: DECA invests for its customers' peace of mind by complying with directives, strictly following the requirements of technical standards and certifying the quality and safety of products through the most internationally recognized organizations.

We are fully and continuously committed to the training of our technical, laboratory and after-sales assistance staff, which increases the value of DECA welding machines and battery chargers.

# Macchine per saldatura ad arco elettrico e taglio al plasma

Le macchine per saldare ad arco o per tagliare al plasma i metalli trasformano i parametri elettrici della rete di distribuzione in modo da ottenere valori di tensione e corrente idonei per generare un arco di saldatura o taglio.

Nelle soluzioni **TRADIZIONALI** si impiegano trasformatori in lamierino magnetico alla frequenza di rete e la regolazione della potenza di lavoro avviene tramite:

The machines for metal arc welding or plasma cutting transform the electrical parameters of the distribution network in order to obtain suitable voltage and current values to generate a welding arc or cut.

In **TRADITIONAL** solutions, magnetic sheet metal transformers are used at the mains frequency and the working power is regulated by:

## Shunt magnetici o bobine mobili

→ CONTROLLO MECCANICO ←

## Magnetic shunts or mobile reels

→ MECHANICAL CONTROL ←

## Commutatori

→ CONTROLLO ELETTRICO ←

## Switches


→ ELECTRICAL CONTROL ←

## Tiristori

→ CONTROLLO ELETTRONICO ←

## Thyristors

→ ELECTRONIC CONTROL ←



# Electric arc welding and plasma cutting machines

Nell'ultimo decennio del secolo scorso si è affermata una diversa tecnologia per la realizzazione dei generatori alla quale ci riferiamo comunemente con il termine **INVERTER**.

La tecnologia inverter prevede di aumentare la frequenza della corrente alternata prelevata dalla rete (da 50Hz fino a valori di decine di KHz) prima di trasformarla ed ottenere un valore idoneo alla saldatura o al taglio plasma.

La trasformazione di una corrente a frequenza elevata non richiede l'impiego del trasformatore tradizionale in lamierino magnetico, molto grande e pesante, ma di un trasformatore con nucleo in ferrite, piccolo e leggero.

L'applicazione di questa tecnologia alle saldatrici ed ai generatori per il taglio al plasma permette di produrre apparecchi maneggevoli e di ridotte dimensioni, in grado comunque di erogare correnti di valore elevato.

Il controllo della potenza degli inverter si effettua in modo elettronico e permette la realizzazione di sistemi molto precisi e stabili, ovvero semplici da usare per gli operatori del settore.


In the last decade of the last century a new technology emerged for the production of generators, which we generally refer to with the term **INVERTER**.

The inverter technology implies increasing the frequency of the alternating current taken from the network (from 50Hz up to tens of KHz) before transforming it and obtaining a suitable value for welding or plasma cutting.

The transformation of a high frequency current does not require the use of a traditional magnetic sheet steel transformer, which is very big and heavy, but a ferrite core transformer, which is small and lightweight.

Through the application of this technology to welding machines and generators for plasma cutting, it is possible to produce easy-to-handle and compact devices, which can still supply high value currents.

The inverter power is controlled electronically and allows for the implementation of highly precise and stable systems, which are simple to use for operators in the sector.



# MMA

## Saldatura a elettrodo rivestito

La saldatura ad elettrodo rivestito **MMA** (Manual Metal Arc) sfrutta il calore generato da un arco che scocca tra l'elettrodo ed il pezzo da saldare. E' probabilmente la tecnologia più diffusa a livello mondiale per la saldatura manuale ad arco elettrico.

Con questo procedimento si saldano comunemente tutti i metalli ferrosi, ovvero il **ferro**, i diversi tipi di **acciaio**, compreso l'**acciaio inox**, e la **ghisa**. Con gli altri metalli si ottengono risultati scadenti, per alcuni la saldatura ad elettrodo rivestito è impossibile. La produttività di questo procedimento è limitata: è necessario interrompere la saldatura quando l'elettrodo è consumato ed occorre sostituirlo, inoltre si deve rimuovere la scoria dopo ogni singola passata.

### Vantaggi

**Saldature in qualunque posizione**

**Saldature all'interno ed all'aperto**

**Maneggevolezza del porta-elettrodo**


(no gas, no liquidi raffreddamento)

**Apparecchiatura semplice**

### Svantaggi

**Bassa produttività**

**Richiede buona manualità**




# MMA

## Manual metal arc welding

Manual metal arc welding (**MMA**) exploits the heat generated by an arc which shoots out between the electrode and the piece to be welded. It is probably the most widespread technology in the world for manual electric arc welding.

This process is used to weld all ferrous metals, namely **iron**, various types of **steel**, including **stainless steel**, and **cast iron**. With other metals poor results are obtained. For some of them, manual metal arc welding is impossible. The productivity of this process is limited: it is necessary to interrupt welding when the electrode is worn and this must be replaced. Moreover, the slag must be removed after every single weld.



### Advantages

**Welding in any position**  
**Welding indoors and outdoors**  
**Handy electrode holder**  
(no gas, no cooling liquids)  
**Simple equipment**

### Disadvantages

**Low productivity**  
**Requires good dexterity**



L'elettrodo è costituito da un'anima metallica cilindrica avente funzione unica di metallo d'apporto e da un rivestimento che svolge più funzioni:

- . **protezione del bagno fuso da agenti atmosferici**
- . **depurazione del bagno fuso**
- . **apporto di elementi di lega al giunto saldato**
- . **stabilizzazione dell'arco elettrico.**

L'anima può avere diametri e lunghezze diversi e deve corrispondere al materiale da saldare.

Il tipo di rivestimento varia a seconda delle specifiche meccaniche del giunto e delle posizioni di saldatura.

Per ogni tipo di elettrodo vanno rispettate le indicazioni di polarità ed intensità di corrente durante la saldatura.

**A titolo puramente indicativo si riporta una tabella di corrispondenze, per gli elettrodi e i materiali di uso più comune.**

The electrode consists of a cylindrical metal core acting exclusively as filler metal and a coating having several functions:


- . **protection of the molten bath from atmospheric agents**
- . **purification of the molten bath**
- . **supply of alloy elements to the welded joint**
- . **stabilization of the electric arc.**

The core can have different diameters and lengths and must correspond to the material to be welded.

The type of coating varies according to the mechanical specifications of the joint and the welding positions.

For each type of electrode, the current polarity and intensity indications must be observed during welding.

Below is a table of correspondences for most common electrodes and materials, provided purely for guidance.

| SPESSORE DA SALDARE<br>WELDING THICKNESS<br> | FE  |         | FE  |         | INOX             |         |
|--|--|---------|---|---------|------------------|---------|
|  | RUTILE ELECTRODE   |         | BASIC ELECTRODE   |         | RUTILE ELECTRODE |         |
|  | Ø mm   | Ampere  | Ø mm  | Ampere  | Ø mm             | Ampere  |
| 2-3 mm   | 1,6  | 20-40   | -   | -       | -                | -       |
| 2-5 mm   | 2,0  | 40-60   | 2,0   | 50-70   | 2,0              | 35-50   |
| 3-6 mm   | 2,5  | 60-90   | 2,5   | 70-90   | 2,5              | 50-80   |
| 4-8 mm   | 3,2  | 90-120  | 3,2   | 90-140  | 3,2              | 80-110  |
| 6-12 mm  | 4,0  | 120-160 | 4,0   | 140-190 | 4,0              | 110-190 |
| 7-14 mm  | 5,0  | 160-200 | 5,0   | 190-250 | 5,0              | 150-180 |

## ARC FORCE

Incremento dinamico della corrente di saldatura quando l'arco diventa troppo corto. Previene l'incollaggio dell'elettrodo al pezzo da saldare. Può essere regolabile dall'operatore, oppure predisposto in fase di progetto in modo che intervenga automaticamente.

## ARC FORCE

Dynamic increase of welding current when the arc becomes too short. It prevents the electrode from sticking to the piece to be welded. It can be adjusted by the operator, or arranged during design so that it is engaged automatically.

## ANTISTICKING

Riduzione drastica della corrente di saldatura quando l'elettrodo si incolla al pezzo, ovvero la tensione d'arco è nulla per un tempo che supera il limite impostato in fase di progetto. Facilita la rimozione dell'elettrodo dal pezzo da saldare ed evita il surriscaldamento del circuito secondario di saldatura.

## ANTISTICKING

Drastic welding current reduction when the electrode sticks to the piece, i.e. the arc voltage is zero for a time that exceeds the limit set during design. It facilitates the removal of the electrode from the piece to be welded and prevents overheating of the secondary welding circuit.

## HOT START

Incremento della corrente di saldatura al momento dell'innesto, facilita l'accensione dell'arco. Può essere automatico oppure regolabile dall'operatore.

## HOT START

Welding current increase at the time of striking. It facilitates arc starting. It can be automatic or adjusted by the operator.

# INVERTER

La gamma inverter MMA DECA è molto completa e risponde a tutte le possibili esigenze a partire dall'uso domestico fino alla saldatura specialistica in officina.

The MMA DECA inverter range is very complete and meets all possible requirements from domestic use to specialist welding in workshops.



**SIL**

SIL è maneggevole, pratica, destinata alle manutenzioni domestiche ma anche all'intervento d'emergenza professionale. È perfetta per gli spostamenti rapidi in furgone, sempre pronta all'uso in valigetta con i suoi accessori.

SIL is handy, practical, intended for domestic maintenance, as well as professional emergency interventions. It is perfect for quick movements in the van, always ready for use in a suitcase with its accessories.



**i-ARC LAB**

LAB è la sigla che aggiunge ai prodotti DECA una serie di caratteristiche che li rende eccellenti, dal punto di vista del progetto, del funzionamento e della qualità costruttiva. Una gamma completa per rispondere alle esigenze professionali e specialistiche di saldatura.

LAB is the acronym that adds a series of features to the DECA products that makes them excellent, from the point of view of design, operation and construction quality. It is a complete range to meet professional and specialist welding needs.



**MOS**

MOS è per impieghi professionali generici, una compagna di lavoro che difficilmente tradisce l'aspettativa di chi la usa, disponibile in molte versioni, idonea per il collegamento ai generatori. Una scelta perfetta per le riparazioni e le piccole costruzioni in officina o in cantiere.

MOS is ideal for general professional use, a workmate that hardly betrays the expectation of users, available in many versions, suitable for connection to generators. It is a perfect choice for repairs and small constructions in workshops or on sites.



**MASTRO**

MASTRO è la gamma tradizionale DECA per il saldatore professionista, ogni modello è studiato per un'applicazione specifica o per un tipo particolare di elettrodo. È da consigliare ai fabbri ed a coloro che devono utilizzare elettrodi speciali, con innesco e saldabilità difficili.

MASTRO is the traditional DECA range for professional welders. Each model is designed for a specific application or for a particular type of electrode. It is perfect for blacksmiths and those who must use special electrodes, with difficult striking and weldability.

# TRADIZIONALI



La gamma tradizionale MMA DECA è conosciuta da lungo tempo in molti paesi ed è apprezzata per la sua robustezza e per la sua semplicità.

The MMA DECA traditional range has long been known in many countries and is appreciated for its strength and simplicity.



## GLOBUS

GLOBUS è la gamma di saldatrici economiche ideali per moltissime applicazioni con elettrodi rutili, in ambiente domestico e nella piccola officina. La semplicità d'uso è notevole.

GLOBUS is the range of economical welding machines ideal for many applications with rutile electrodes, in homes and small workshops. Its simplicity of use is remarkable.



## T-ARC

T-ARC è uno strumento professionale che può facilmente incontrare i bisogni di artigiani, fabbri e manutentori. Di rilievo i modelli con doppia tensione a vuoto, richiesti per particolari tipi di elettrodo

T-ARC is a professional tool that can easily meet the needs of craftsmen, blacksmiths and maintenance operators. The models with double no-load voltage, required for particular types of electrodes, are particularly remarkable.



## P-ARC

P-ARC è la tradizionale macchina DECA per il cantiere pesante, per saldatura di lamiere di grande spessore con elettrodi basici e turni di lavoro gravosi. La struttura è particolarmente robusta, adatta per ambienti operativi tipici della carpenteria industriale.

P-ARC is the traditional DECA heavy construction machine, for welding thick sheets with basic electrodes and heavy work shifts. The structure is particularly robust, suitable for operating environments typical of industrial carpentry.



## E-ARC

E-ARC è la saldatrice tradizionale ad elettrodo più evoluta della gamma DECA. Idonea per elettrodi di ogni tipo, molto robusta e potente, ha il grande vantaggio di permettere la regolazione a distanza della corrente, una caratteristica richiesta spesso per la saldatura di oggetti di grande dimensione.

E-ARC is the most advanced traditional electrode welding machine in the DECA range. Suitable for electrodes of all kinds, very robust and powerful, it has the great advantage of allowing remote adjustment of the current, a feature often required for welding large objects.

# **SIL** Series

MMA INVERTER



1 Ph

HOT START

ANTI STICKING

ARC FORCE

TIG

TP



LIGHT

Chi l'ha detto che saldare è difficile?

**SIL** è la saldatrice facile da usare per piccole manutenzioni e riparazioni a casa o al lavoro.

Oltre 40 anni di esperienza DECA per rendere semplice una cosa complicata.

Who said that welding is difficult?

**SIL** is the easy-to-use welding machine for small maintenance operations and repairs at home or at work.

Over 40 years of DECA experience to make a complicated thing simple.

\*Accessori in dotazione

\*Supplied accessories



Fai da te  
Do it yourself

Manutenzione  
Maintenance

Cantiere edile  
Construction site

**SIL Series**

Pinza porta elettrodo - Electrode holder  
Pinza di massa - Earth clamp  
Cavi - Cables  
Valigia - Carry case



|  | SIL 208                      | SIL 313              | SIL 415            | SIL 417        |
|--|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|
|  | MMA DC                       | MMA DC               | MMA DC             | MMA DC         |
| Campo di regolazione - Welding current range             | 10 - 80A                     | 10 - 130A            | 10 - 150A          | 10 - 170A      |
| Servizio DECA 20°C - DECA use 20°C                       | 80A - 50%                    | 125A - 60%           | 150A - 60%         | 170A - 48%     |
| Servizio 40°C - Duty cycle 40°C EN 60974-1               | 80A - 7%                     | 125A - 7%            | 140A - 7%          | 160A - 8%      |
| Tensione a vuoto - Open circuit voltage                  | 85V                          |                      |                    | 102V           |
| <b>Elettrodi - Electrodes</b>                            |                              |                      |                    |                |
| Rutile   | ø 1,6 - 2,5 mm               | ø 1,6 - 3,2 mm       | ø 1,6 - 4,0 mm     | ø 1,6 - 4,0 mm |
| Basico - Basic   | -                            | ø 2,0 - 2,5 mm       | ø 2,0 - 3,2 mm     | ø 2,0 - 4,0 mm |
| TIG  | -                            | -                    | ø 1,6 mm           | ø 1,6 mm       |
| Potenza di installazione - Installation power            | 2,2 kW                       | 3,4 kW               | 4,0 kW             | 4,9 kW         |
| Tensione di alimentazione - Input voltage                |                              | 1 ph - 230V 50/60 Hz |                    |                |
| Fusibile - Fuse  |                              | 16A                  |                    |                |
| Connessioni in uscita - Output connection                | Cavi diretti - Direct cables |                      | Dinse 25 mmq       |                |
| Peso - Weight ≈  | 2,9 kg                       | 2,6 kg               | 3,6 kg             |                |
| Dimensioni - Dimensions                                  | 293 x 132 x 206 mm           |                      | 335 x 132 x 206 mm |                |
| <b>Funzioni - Features</b>                               |                              |                      |                    |                |
| Hot start  | ●                            | ●                    | ●                  | ●              |
| Anti-sticking  | ●                            | ●                    | ●                  | ●              |
| Arc force  | ●                            | ●                    | ●                  | ●              |
| TIG Scratch  | -                            | -                    | ●                  | ●              |
| Protezione termostatica - Thermostatic Protection        | ●                            | ●                    | ●                  | ●              |
| Generatore - Generator                                   | +/- 15%                      | +/- 15%              | +/- 15%            | +/- 15%        |
| <b>Versione - Version</b>                                |                              |                      |                    |                |
| *Generatore + accessori - *Power source + accessories    | 279280                       | 279380               | 279780             | 279880         |
| <b>Accessori - Accessories MMA pag. 100 TIG pag. 102</b> |                              |                      |                    |                |



pag. 97

Optionals SIL 415 - 417



**010614**  
Torch TIG 110A 3 m  
TIG torch 110A 3 m

# **SIL** Series

MMA INVERTER



1 Ph

HOT START

ANTI STICKING

ARC FORCE

TIG

TP



LIGHT

Due piccole coraggiose.  
Semplicemente geniali.  
Le **SIL** che non ti aspetti, che desideravi, sono arrivate.

Two brave small ones.  
Simply brilliant.  
The **SIL** welding machines that you are not expecting,  
but wanted so much, have arrived.

\*Accessori in dotazione

\*Supplied accessories



Fai da te  
Do it yourself

Manutenzione  
Maintenance

Cantiere edile  
Construction site

**SIL 417 GEN**  
Pinza porta elettrodo - Electrode holder  
Pinza di massa - Earth clamp  
Cavi - Cables  
Valigia - Carry case

**SILTIG 415**  
Torcia TIG - TIG torch 110A-3 mt (010614)  
Pinza di massa - Earth clamp  
Cavi - Cables  
Valigia - Carry case



|  | SIL 417 GEN    | SILTIG 415              |            |
|--|----------------|-------------------------|------------|
|  | MMA DC         | MMA DC                  | TIG DC     |
| Campo di regolazione - Welding current range             | 10 - 170A      | 10 - 150A               | 10 - 150A  |
| Servizio DECA 20°C - DECA use 20°C                       | 170A - 48%     | 150A - 60%              | 150A - 60% |
| Servizio 40°C - Duty cycle 40°C EN 60974-1               | 160A - 8%      | 140A - 7%               | 140A - 10% |
| Tensione a vuoto - Open circuit voltage                  |                | 102V                    |            |
| <b>Elettrodi - Electrodes</b>                            |                |                         |            |
| Rutile   | ø 1,6 - 4,0 mm | ø 1,6 - 4,0 mm          | -          |
| Basico - Basic   | ø 2,0 - 4,0 mm | ø 2,0 - 3,2 mm          | -          |
| TIG  | ø 1,6 mm       | -                       | ø 1,6 mm   |
| Tensione di alimentazione - Input voltage                |                | 1 ph - 230V 50/60 Hz    |            |
| Potenza di installazione - Installation power            | 4,9 kW         |                         | 4,0 kW     |
| Fusibile - Fuse  |                | 16A                     |            |
| Connessioni in uscita - Output connection                |                | Dinse 25 mmq            |            |
| Peso - Weight ≈  |                | 3,6 kg                  |            |
| Dimensioni - Dimensions                                  |                | 335 x 132 x 206 mm      |            |
| <b>Funzioni - Features</b>                               |                |                         |            |
| Hot start  | ●              | Regolabile - Adjustable |            |
| Anti-sticking  | ●              |                         | ●          |
| Arc force  | ●              | Regolabile - Adjustable |            |
| TIG  | Scratch        | Lift                    |            |
| Protezione termostatica - Thermostatic Protection        | ●              |                         | ●          |
| Generatore - Generator                                   | +/- 30%        |                         | +/- 15%    |
| <b>Versione - Version</b>                                |                |                         |            |
| *Generatore + accessori - *Power source + accessories    | 278980         |                         | 279180     |
| <b>Accessori - Accessories MMA pag. 100 TIG pag. 102</b> |                |                         |            |



Optionals SIL 417 GEN



010614  
Torcia TIG 110A 3 m  
TIG torch 110A 3 m

Optionals SILTIG 415



000200  
Kit MMA  
DS/10



pag. 97

# i-ARC LAB Series

MMA INVERTER



1 Ph

HOT START

ANTI STICKING

ARC FORCE



LIGHT

Il punto d'arrivo, la sintesi di tutto quanto si può chiedere ad una saldatrice.  
Gli elettrodi più difficili si sciolgono sotto una spinta d'arco irresistibile.  
Uno strumento da scegliere per lavorare meglio, o per il piacere di avere il meglio.

The end point, the synthesis of everything that can be asked of a welding machine.  
The most difficult electrodes melt under an irresistible arc thrust.  
A tool to be chosen to work better, or for the pleasure of having the best.

\*Accessori in dotazione

\*Supplied accessories



**Manutenzione**  
Maintenance

**Carpenteria leggera**  
Light carpentry

**Cantiere edile**  
Construction site

**Carpenteria pesante**  
Heavy carpentry



#### i-ARC 215 LAB - 217 LAB

Pinza porta elettrodo - Electrode holder  
Pinza di massa - Earth clamp  
Cavi - Cables  
Valigia - Carry case

#### i-ARC 318 LAB - 320 LAB

Pinza porta elettrodo - Electrode holder  
Pinza di massa - Earth clamp  
Cavi - Cables  
Valigia - Carry case



|  | i-ARC 215 LAB        | i-ARC 217 LAB  | i-ARC 318 LAB        | i-ARC 320 LAB        |
|--|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|
|  | MMA DC               | MMA DC         | MMA DC               | MMA DC               |
| Campo di regolazione - Welding current range             | 10 - 150A            | 10 - 170A      | 10 - 180A            | 10 - 200A            |
| Servizio DECA 20°C - DECA use 20°C                       | 150A - 60%           | 170A - 60%     | 180A - 67%           | 200A - 60%           |
| Servizio 40°C - Duty cycle 40°C EN 60974-1               | 150A - 25%           | 170A - 20%     | 180A - 20%           | 200A - 15%           |
| Tensione a vuoto - Open circuit voltage                  | 88V                  |                | 92V                  |                      |
| <b>Elettrodi - Electrodes</b>                            |                      |                |                      |                      |
| Rutile   | ø 1,6 - 4,0 mm       | ø 1,6 - 4,0 mm | ø 1,6 - 4,0 mm       | ø 1,6 - 5,0 mm       |
| Basico - Basic   | ø 2,0 - 3,2 mm       | ø 2,0 - 4,0 mm | ø 2,0 - 4,0 mm       | ø 2,0 - 5,0 mm       |
| TIG  | ø 1,6 - 4,0 mm       | ø 1,6 - 4,0 mm | ø 1,6 - 4,0 mm       | ø 1,6 - 4,0 mm       |
| Tensione di alimentazione - Input voltage                | 1 ph - 230V 50/60 Hz |                |                      |                      |
| Potenza di installazione - Installation power            | 4,0 kW               | 4,9 kW         | 5,4 kW               | 6,5 kW               |
| Fusibile - Fuse  | 16A                  | 16A            | 25A                  | 25A                  |
| Dinse  | 25 mmq               |                |                      |                      |
| Peso - Weight ~  | 4,0 kg               | 4,0 kg         | 5,3 kg               | 5,3 kg               |
| Dimensioni - Dimensions                                  | 370 x 134 x 206 mm   |                | 370 x 160 x 274 mm   |                      |
| <b>Funzioni - Features</b>                               |                      |                |                      |                      |
| Ventilata - Fan cooled                                   | ●                    | ●              | Turbo Convair System | Turbo Convair System |
| Hot start  | ●                    | ●              | ●                    | ●                    |
| Anti-sticking  | ●                    | ●              | ●                    | ●                    |
| Arc force  | ●                    | ●              | ●                    | ●                    |
| TIG Scratch  | ●                    | ●              | ●                    | ●                    |
| Protezione termostatica - Thermostatic Protection        | ●                    | ●              | ●                    | ●                    |
| Generatore - Generator                                   | +/- 15%              | +/- 30%        | +/- 30%              | +/- 30%              |
| <b>Versione - Version</b>                                |                      |                |                      |                      |
| *Generatore + accessori - *Power source + accessories    | 285680               | 285780         | 285880               | 285980               |
| Solo generatore - Power source only                      | -                    | -              | 285800               | 285900               |
| <b>Accessori - Accessories MMA pag. 100 TIG pag. 102</b> |                      |                |                      |                      |



pag. 97

Optionals i-ARC 215 LAB - 217 LAB



000201  
Kit MMA  
DS/16

010614  
Torch TIG 110A 3 m  
TIG torch 110A 3 m

Optionals i-ARC 318 LAB - 320 LAB



000217  
Kit MMA  
DS/20

010825  
Torch TIG 140A 4 m  
TIG torch 140A 4 m

010820  
Adattatore 25/50 mm²  
Adapter 25/50 mm²

# MOS Series

MMA INVERTER



1 Ph

HOT START

ANTI STICKING

ARC FORCE

TIG

TP



LIGHT

Un grande classico per la ferramenta.

**MOS** è la saldatrice DECA più venduta agli artigiani di molti settori professionali.

Tutto quello che serve per lavorare, nulla di più.

A great classic for ironware.

**MOS** is the DECA welding machine most sold to craftsmen in many professional sectors.

All you need to work, nothing more.

\*Accessori in dotazione

\*Supplied accessories



Manutenzione  
Maintenance

Carpenteria leggera  
Light carpentry

Cantiere edile  
Construction site

## MOS Series

Pinza porta elettrodo - Electrode holder  
Pinza di massa - Earth clamp  
Cavi - Cables  
Martospazzola - Brush/hammer  
Maschera - Welding mask  
Valigia - Carry case



|  | MOS 168 EVO              | MOS 170 GEN              | MOS 210 GEN              |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | MMA DC                   | MMA DC                   | MMA DC                   |
| Campo di regolazione - Welding current range             | 5 - 150A                 | 5 - 160A                 | 5 - 165A                 |
| Servizio DECA 20° C - DECA use 20° C                     | 150A - 48%               | 160A - 48%               | 165A - 50%               |
| Servizio 40° C - Duty cycle 40° C EN 60974-1             | 150A - 20%<br>110A - 60% | 160A - 20%<br>115A - 60% | 165A - 20%<br>120A - 60% |
| Tensione a vuoto - Open circuit voltage                  |                          | 75V                      |                          |
| <b>Elettrodi - Electrodes</b>                            |                          |                          |                          |
| Rutile   | ø 1,6 - 4,0 mm           | ø 1,6 - 4,0 mm           | ø 1,6 - 4,0 mm           |
| Basico - Basic   | ø 2,0 - 3,2 mm           | ø 2,0 - 3,2 mm           | ø 2,0 - 3,2 mm           |
| TIG  | ø 1,6 mm                 | ø 1,6 mm                 | ø 1,6 mm                 |
| Tensione di alimentazione - Input voltage                |                          | 1 ph - 230V 50/60 Hz     |                          |
| Potenza di installazione - Installation power            | 4,0 kW                   | 4,8 kW                   | 4,9 kW                   |
| Fusibile - Fuse  |                          | 16A                      |                          |
| Connessioni in uscita - Output connection                |                          | Dinse 25 mmq             |                          |
| Peso - Weight ≈  |                          | 4,0 kg                   |                          |
| Dimensioni - Dimensions                                  |                          | 320 x 130 x 170 mm       |                          |
| <b>Funzioni - Features</b>                               |                          |                          |                          |
| Hot start  | •                        | •                        | •                        |
| Anti-sticking  | •                        | •                        | •                        |
| Arc force  | •                        | •                        | •                        |
| TIG Scratch  | •                        | •                        | •                        |
| Protezione termostatica - Thermostatic Protection        | •                        | •                        | •                        |
| Generatore - Generator                                   | +/- 15%                  | +/- 30%                  | +/- 30%                  |
| <b>Versione - Version</b>                                |                          |                          |                          |
| *Generatore + accessori - *Power source + accessories    | 283280                   | 283880                   | 284380                   |
| Solo generatore - Power source only                      | 283200                   | 283800                   | 284300                   |
| <b>Accessori - Accessories MMA pag. 100 TIG pag. 102</b> |                          |                          |                          |



pag. 97

Optionals 168 EVO - 170 GEN



000200  
Kit MMA  
DS/10

010614  
Torch TIG 110A 3 m  
TIG torch 110A 3 m

Optionals MOS 210 GEN



000201  
Kit MMA  
DS/16

010614  
Torch TIG 110A 3 m  
TIG torch 110A 3 m

# MASTRO Series

MMA INVERTER

DC  
- +

1/3 Ph

CELLULOSIC

HOT START

ANTI STICKING

ARC FORCE

TIG

TP

GENERATOR



**MASTRO** è per chi riserva alla saldatura una particolare attenzione.  
Se occorre tanta potenza e la spinta necessaria per gli elettrodi difficili.  
Se ti piace vincere facile.

**MASTRO** is for those who devote particular attention to welding.  
If you need a lot of power and the necessary thrust for difficult electrodes.  
If you like win easy.

\*Accessori in dotazione

\*Supplied accessories



**Manutenzione**  
**Maintenance**

**Carpenteria leggera**  
**Light carpentry**

**Cantiere edile**  
**Construction site**

**Carpenteria pesante**  
**Heavy carpentry**

**Tubazioni**  
**Pipeline**



**MASTRO 40EVO - 50EVO**

Pinza porta elettrodo - Electrode holder  
Pinza di massa - Earth clamp  
Cavi - Cables  
Martospazzola - Brush/hammer  
Maschera - Welding mask  
Valigia - Carry case



|  | MASTRO 40EVO            |           | MASTRO 50EVO            |            | MASTRO 627HD            |            |  |  |
|--|-------------------------|-----------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|--|--|
|  | MMA DC                  | TIG DC    | MMA DC                  | TIG DC     | MMA DC                  | TIG DC     |  |  |
| Campo di regolazione - Welding current range             | 30 - 165A               | 5 - 180A  | 30 - 180A               | 5 - 200A   | 20 - 270A               | 5 - 270A   |  |  |
| Servizio 40°C - Duty cycle 40°C EN 60974-1               | 165A - 40%              | 180 - 40% | 180A - 40%              | 200A - 40% | 270A - 40%              | 270A - 40% |  |  |
| Tensione a vuoto - Open circuit voltage                  |                         |           | 80V                     |            |                         | 105V       |  |  |
| <b>Elettrodi - Electrodes</b>                            |                         |           |                         |            |                         |            |  |  |
| Rutile   | ø 1,6 - 4,0 mm          |           | ø 1,6 - 5,0 mm          |            | ø 1,6 - 6,0 mm          |            |  |  |
| Basico - Basic   | ø 2,0 - 4,0 mm          |           | ø 2,0 - 5,0 mm          |            | ø 2,0 - 5,0 mm          |            |  |  |
| TIG  | ø 1,6 - 3,2 mm          |           | ø 1,6 - 3,2 mm          |            | ø 1,6 - 4,0 mm          |            |  |  |
| Tensione di alimentazione - Input voltage                | 1 ph - 230V 50/60 Hz    |           |                         |            | 3 ph - 400V 50/60 Hz    |            |  |  |
| Potenza di installazione - Installation power            | 5,0 kW                  |           | 5,4 kW                  |            | 10 kW                   |            |  |  |
| Fusibile - Fuse  | 25A                     |           |                         |            | 16A                     |            |  |  |
| Connessioni in uscita - Output connection                | Dinse 25 mmq            |           |                         |            | Dinse 50 mmq            |            |  |  |
| Peso - Weight ≈  | 6,8 kg                  |           |                         |            | 32 kg                   |            |  |  |
| Dimensioni - Dimensions                                  | 400 x 160 x 260 mm      |           |                         |            | 550 x 250 x 490 mm      |            |  |  |
| <b>Funzioni - Features</b>                               |                         |           |                         |            |                         |            |  |  |
| Elettrodo Cellulosico - Cellulosic Electrode             | ●                       |           | ●                       |            | ●                       |            |  |  |
| Hot start  | ●                       |           | ●                       |            | Regolabile - Adjustable |            |  |  |
| Anti-sticking  | ●                       |           | ●                       |            | ●                       |            |  |  |
| Arc force  | Regolabile - Adjustable |           | Regolabile - Adjustable |            | Regolabile - Adjustable |            |  |  |
| TIG Lift   | ●                       |           | ●                       |            | ●                       |            |  |  |
| Slope Up   | —                       |           | —                       |            | Regolabile - Adjustable |            |  |  |
| Slope Down   | —                       |           | —                       |            | Regolabile - Adjustable |            |  |  |
| Postgas  | —                       |           | —                       |            | Regolabile - Adjustable |            |  |  |
| 2T - 4T  | —                       |           | —                       |            | ●                       |            |  |  |
| Elettrovalvola gas - Gas valve                           | —                       |           | —                       |            | ●                       |            |  |  |
| Protezione termostatica - Thermostatic Protection        | ●                       |           | ●                       |            | ●                       |            |  |  |
| Generatore - Generator                                   | +/- 30%                 |           | +/- 30%                 |            | +/- 30%                 |            |  |  |
| <b>Versione - Version</b>                                |                         |           |                         |            |                         |            |  |  |
| *Generatore + accessori - *Power source + accessories    | 284580                  |           | 284680                  |            | —                       |            |  |  |
| Solo generatore - Power source only                      | 284500                  |           | 284600                  |            | 286000                  |            |  |  |
| <b>Accessori - Accessories MMA pag. 100 TIG pag. 102</b> |                         |           |                         |            |                         |            |  |  |

Optionals MASTRO 40 EVO - 50 EVO



Optionals MASTRO 627 HD



Optionals MASTRO 627 HD



# GLOBUS Series

MMA



Dove tutto ebbe inizio: la grande tradizione della saldatura.  
Una gamma che ha dato prestigio al rinoceronte DECA in tutto il mondo.  
Saldatura vera senza complicazioni.

Where it all began: the great tradition of welding.  
A range that has given prestige to the rhinoceros DECA all over the world.  
Real welding without complications.

\*Accessori in dotazione

\*Supplied accessories



Fai da te  
Do it yourself

Carpenteria leggera  
Light carpentry

Cantiere edile  
Construction site

**GLOBUS MINI - 3.0 - 4.0 - 4.2**  
Pinza porta elettrodo - Electrode holder  
Pinza di massa - Earth clamp  
Cavi - Cables

**GLOBUS 4.2 - 5.0 D**  
Kit Ruote  
Kit Wheels



|   | GLOBUS MINI    | GLOBUS 3.0                   | GLOBUS 4.0     | GLOBUS 4.2               | GLOBUS 5.0 D   |
|---|----------------|------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
|   | MMA AC         | MMA AC                       | MMA AC         | MMA AC                   | MMA AC         |
| Campo di regolazione - Welding current range          | 44 - 140A      | 44 - 140A                    | 44 - 160A      | 35 - 160A                | 30 - 200A      |
| Tensione a vuoto - Open circuit voltage               |                | 43 - 49V                     |                | 39 - 49V                 | 41 - 50V       |
| <b>Elettrodi - Electrodes</b>                         |                |                              |                |                          |                |
| Rutile  | ø 1,6 - 3,2 mm | ø 1,6 - 3,2 mm               | ø 1,6 - 4,0 mm | ø 1,6 - 4,0 mm           | ø 1,6 - 5,0 mm |
| Tensione di alimentazione - Input voltage             |                | 1 ph - 230V 50/60 Hz         |                | 1 ph - 230/400V 50/60 Hz |                |
| Potenza di installazione - Installation power         | 2,0 - 4,0 kW   | 2,0 - 4,0 kW                 | 2,0 - 5,0 kW   | 2,0 - 5,0 kW             | 2,0 - 6,0 kW   |
| Fusibile - Fuse                                       |                | 16A                          | 20A            | 20/16A                   | 25/20A         |
| Connessioni in uscita - Output connection             |                | Cavi diretti - Direct cables |                |                          | Dinse 25 mmq   |
| Peso - Weight   | 13,7 kg        | 13,9 kg                      | 15,6 kg        | 17 kg                    | 19,1 kg        |
| Dimensioni - Dimensions                               |                | 390 x 210 x 280 mm           |                | 570 x 320 x 350 mm       |                |
| <b>Funzioni - Features</b>                            |                |                              |                |                          |                |
| Ventilata - Fan cooled                                | -              | •                            | •              | •                        | •              |
| Regolazione continua - Steppless regulation           | •              | •                            | •              | •                        | •              |
| Protezione termostatica - Thermostatic Protection     | •              | •                            | •              | •                        | •              |
| <b>Versione - Version</b>                             |                |                              |                |                          |                |
| *Generatore + accessori - *Power source + accessories | 204100         | 204500                       | 204700         | 204900                   | -              |
| Solo generatore - Power source only                   | -              | -                            | -              | -                        | 203700         |
| <b>Accessori - Accessories MMA pag. 100</b>           |                |                              |                |                          |                |



pag. 97

Optional GLOBUS MINI - 3.0 - 4.0



010272  
Kit ruote  
Kit wheels

Optional GLOBUS 5.0 D



000201  
Kit MMA  
DS/16

# T-ARC Series

MMA



Nelle campagne vicine, sulle montagne lontane e perfino in mezzo ai deserti.

In tutto il mondo potete incontrare una **T-ARC** Deca.

Fatte per saldare e per durare nel tempo.

In the surrounding countryside, in the distant mountains and even in the middle of the deserts.

You can come across a **T-ARC** Deca all over the world.

Made to weld and last over time.

Plus



Manutenzione  
Maintenance

Carpenteria leggera  
Light carpentry

Cantiere edile  
Construction site



**T-ARC 527 - 529**  
Regolazione dall'alto ergonomicamente  
Ergonomic knob on the top



|   | T-ARC 525                | T-ARC 527          | T-ARC 529      |           | T-ARC 530          |            | T-ARC 845      |  |  |
|---|--------------------------|--------------------|----------------|-----------|--------------------|------------|----------------|--|--|
|   | MMA AC                   | MMA AC             | MMA AC         |           | MMA AC             |            | MMA AC         |  |  |
| Selezione uscita - Output selection               | -                        | -                  | 50V            | 70V       | 50V                | 70V        | -              |  |  |
| Campo di regolazione - Welding current range      | 40 - 240A                | 50 - 240A          | 50 - 240A      | 50 - 220A | 26 - 280A          | 22 - 250A  | 70 - 440A      |  |  |
| Servizio 40°C - Duty cycle 40°C EN 60974-1        | 220A - 8%                | 220A - 10%         | 220A - 10%     | 205A - 7% | 260A - 20%         | 230A - 20% | 400A - 13%     |  |  |
|   | 80A - 60%                | 90A - 60%          | 90A - 60%      | 70A - 60% | 155A - 60%         | 130A - 60% | 190A - 60%     |  |  |
| Tensione a vuoto - Open circuit voltage           | 44 - 54V                 | 42 - 48V           | 42 - 67V       |           | 38 - 77V           |            | 48 - 64V       |  |  |
| <b>Elettrodi - Electrodes</b>                     |                          |                    |                |           |                    |            |                |  |  |
| Rutile  | ø 1,6 - 5,0 mm           | ø 1,6 - 5,0 mm     | ø 1,6 - 5,0 mm |           | ø 1,6 - 5,0 mm     |            | ø 2,5 - 8,0 mm |  |  |
| Basico - Basic (AC)                               | -                        | -                  | ø 2,0 - 4,0 mm |           | ø 2,0 - 4,0 mm     |            | ø 2,5 - 5,0 mm |  |  |
| Tensione di alimentazione - Input voltage         | 1 ph - 230/400V 50/60 Hz |                    |                |           |                    |            |                |  |  |
| Potenza di installazione - Installation power     | 4,0 kW                   | 3,5 - 4,5 kW       | 3,5 - 4,5 kW   |           | 10 kW - 60%        |            | 17 kW - 60%    |  |  |
| Fusibile - Fuse                                   | 25/20A                   | 32/20A             |                |           | 32/25A             |            | 50/50A         |  |  |
| Connessioni in uscita - Output connection         | Dinse 25 mmq             |                    |                |           | Dinse 50 mmq       |            | Dinse 70 mmq   |  |  |
| Peso - Weight ≈                                   | 25 kg                    | 28 kg              | 29 kg          |           | 61 kg              |            | 74 kg          |  |  |
| Dimensioni - Dimensions                           | 710 x 350 x 430 mm       | 420 x 380 x 750 mm |                |           | 780 x 490 x 615 mm |            |                |  |  |
| <b>Funzioni - Features</b>                        |                          |                    |                |           |                    |            |                |  |  |
| Ventilata - Fan cooled                            | ●                        | ●                  | ●              | ●         | ●                  | ●          | ●              |  |  |
| Regolazione continua - Stepless regulation        | ●                        | ●                  | ●              | ●         | ●                  | ●          | ●              |  |  |
| 50 / 70V  | -                        | -                  | ●              | ●         | ●                  | ●          | -              |  |  |
| Protezione termostatica - Thermostatic Protection | ●                        | ●                  | ●              | ●         | ●                  | ●          | ●              |  |  |
| <b>Versione - Version</b>                         |                          |                    |                |           |                    |            |                |  |  |
| Solo generatore - Power source only               | 205300                   | 219000             | 219100         | 205500    | 205600             |            |                |  |  |
| <b>Accessori - Accessories MMA pag. 100</b>       |                          |                    |                |           |                    |            |                |  |  |



pag. 97

Optionals T-ARC 525 - 527 - 529



000217  
Kit MMA  
DS/20

Optionals T-ARC 530



000205  
Kit MMA  
DS/35

Optionals T-ARC 845



000207  
Kit MMA  
DS/50

# P-ARC Series

MMA



La saldatrice per i cantieri, per le grandi costruzioni metalliche.  
Un generatore potente ed affidabile, per lunghi turni di lavoro pesante.  
Dettagli costruttivi robusti, come il rinoceronte DECA.

The welding machine for construction sites and large metal constructions.  
A powerful and reliable generator, for long heavy duty shift.  
Construction details, as robust as the rhinoceros DECA.



Carpenteria leggera  
Light carpentry

Cantiere edile  
Construction site

Carpenteria pesante  
Heavy carpentry



|   | P-ARC 525                | P-ARC 526          | P-ARC 735                | P-ARC 840          | P-ARC 846      |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
|   | MMA AC                   | MMA DC             | MMA DC                   | MMA DC             | MMA DC         |
| Campo di regolazione - Welding current range      | 40 - 240A                | 25 - 155A          | 45 - 260A                | 55 - 350A          | 70 - 400A      |
| Servizio 40°C - Duty cycle 40°C EN 60974-1        | 220A - 8%                | 145A - 15%         | 180A - 35%               | 300A - 35%         | 380A - 35%     |
| 80A - 60%   | 70A - 60%                | 120A - 60%         | 200A - 60%               | 250A - 60%         | 340A - 60%     |
| Tensione a vuoto - Open circuit voltage           | 44 - 54V                 | 65 - 77V           | 63 - 74V                 | 71 - 78V           | 70 - 76V       |
| <b>Elettrodi - Electrodes</b>                     |                          |                    |                          |                    |                |
| Rutile  | ø 1,6 - 5,0 mm           | ø 1,6 - 5,0 mm     | ø 2,0 - 7,0 mm           | ø 2,0 - 8,0 mm     | ø 2,0 - 8,0 mm |
| Basico - Basic                                    | ø 2,0 - 3,2 mm           | ø 2,0 - 5,0 mm     | ø 2,0 - 5,0 mm           | ø 2,0 - 5,0 mm     | ø 2,0 - 5,0 mm |
| Tensione di alimentazione - Input voltage         | 1 ph - 230/400V 50/60 Hz |                    | 3 ph - 230/400V 50/60 Hz |                    |                |
| Potenza di installazione - Installation power     | 4,0 kW - 60%             | 12 kW - 60%        | 16 kW - 60%              | 21 kW - 60%        | 24 kW - 60%    |
| Fusibile - Fuse                                   | 25/20A                   | 32/20A             | 50/32A                   | 63/40A             | 80/50A         |
| Connessioni in uscita - Output connection         | Dinse 25 mmq             | Dinse 50 mmq       | Dinse 70 mmq             |                    |                |
| Peso - Weight ~                                   | 32 kg                    | 59 kg              | 101 kg                   | 112 kg             | 145 kg         |
| Dimensioni - Dimensions                           | 710 x 350 x 430 mm       | 780 x 490 x 615 mm |                          | 890 x 570 x 780 mm |                |
| <b>Funzioni - Features</b>                        |                          |                    |                          |                    |                |
| Ventilata - Fan cooled                            | •                        | •                  | •                        | •                  | •              |
| Regolazione continua - Stepless regulation        | •                        | •                  | •                        | •                  | •              |
| AC / DC   | •                        | —                  | —                        | —                  | —              |
| Protezione termostatica - Thermostatic Protection | •                        | —                  | —                        | —                  | —              |
| <b>Versione - Version</b>                         |                          |                    |                          |                    |                |
| Solo generatore - Power source only               | 205400                   | 227400             | 227500                   | 227600             | 227700         |
| <b>Accessori - Accessories MMA pag. 100</b>       |                          |                    |                          |                    |                |



pag. 97

Optionals P-ARC 525



Optionals P-ARC 526 - 735



Optionals P-ARC 840 - 846



000217  
Kit MMA  
DS/20

000205  
Kit MMA  
DS/35

000207  
Kit MMA  
DS/50

# E-ARC Series

MMA



Potenza. Robustezza. Prestazione. Controllo.  
**E-ARC** ha tutte queste caratteristiche spinte al massimo.  
Per saldare in cantiere bene, tanto e tutto.

Power. Robustness. Performance. Control.  
**E-ARC** ensures the most of all these features.  
For proper, long-duty and wide-ranging site welding.

Accessori in dotazione  
Supplied accessories



Cantiere edile  
Construction site

Carpenteria pesante  
Heavy carpentry



Comando a distanza manuale  
Manual remote control



|  | E-ARC 840                | E-ARC 860      |
|--|--------------------------|----------------|
|  | MMA DC                   | MMA DC         |
| Campo di regolazione - Welding current range             | 20 - 380A                | 15 - 500A      |
| Servizio 40°C - Duty cycle 40°C EN 60974-1               | 350A - 35%               | 450A - 35%     |
| Tensione a vuoto - Open circuit voltage                  | 270A - 60%               | 340A - 60%     |
|  |                          | 85V            |
| <b>Elettrodi - Electrodes</b>                            |                          |                |
| Rutile   | ø 2,0 - 8,0 mm           | ø 2,0 - 8,0 mm |
| Basico - Basic   | ø 2,0 - 5,0 mm           | ø 2,0 - 5,0 mm |
| TIG  | ø 1,6 - 4,0 mm           | ø 1,6 - 4,0 mm |
| Tensione di alimentazione - Input voltage                | 3 ph - 230/400V 50/60 Hz |                |
| Potenza di installazione - Installation power            | 15 kW - 60%              | 20 kW - 60%    |
| Fusibile - Fuse  | 40/25A                   | 50/32A         |
| Connessioni in uscita - Output connection                | Dinse 70 mmq             |                |
| Peso - Weight ≈  | 112 kg                   | 130 kg         |
| Dimensioni - Dimensions                                  | 800 x 585 x 760 mm       |                |
| <b>Funzioni - Features</b>                               |                          |                |
| Elettrodo Cellulosico - Cellulosic Electrode             | ●                        | ●              |
| Ventilata - Fan cooled                                   | ●                        | ●              |
| Hot Start  | ●                        | ●              |
| Anti-sticking  | ●                        | ●              |
| Arc force  | ●                        | ●              |
| Elettrovalvola gas - Gas valve                           | ●                        | ●              |
| TIG Lift   | ●                        | ●              |
| Protezione termostatica - Thermostatic Protection        | ●                        | ●              |
| <b>Versione - Version</b>                                |                          |                |
| Solo generatore - Power source only                      | 220000                   | 220100         |
| <b>Accessori - Accessories MMA pag. 100 TIG pag. 102</b> |                          |                |



pag. 97

Optionals E-ARC 840



000207  
Kit MMA  
DS/50

010230  
Torch TIG 180A 4 m  
TIG torch 180A 4 m

Optionals E-ARC 860



000209  
Kit MMA  
DS/60

010230  
Torch TIG 180A 4 m  
TIG torch 180A 4 m

# TIG

## Saldatura TIG

La saldatura **TIG** (Tungsten Inert Gas) sfrutta il calore generato da un arco elettrico che scocca tra il pezzo da saldare ed un elettrodo infusibile di tungsteno, sotto la protezione di un gas inerte, comunemente argon o miscele di Argon-Elio.

La saldatura può avvenire senza materiale d'apporto oppure con apporto di materiale che si effettua tramite bacchetta TIG omogenea con il metallo da saldare.

Il procedimento TIG può essere impiegato per la saldatura di tutti i metalli, in particolare:

Inox      Rame  
Ottone    Bronzo  
Titanio    Nichel  
Alluminio e sue leghe  
Leghe al magnesio

Questo procedimento assicura ottimi risultati meccanici ed estetici, consentendo esecuzioni molto precise.

La produttività non è particolarmente elevata.

### Vantaggi

Qualità meccanica elevata del giunto saldato

Aspetto estetico del cordone (saldature a vista)

Saldature di precisione


Spessori sottili

### Svantaggi

Richiede buona manualità

Bassa produttività

Apparecchiatura complessa




# TIG

## TIG Welding

TIG welding (Tungsten Inert Gas Welding) exploits the heat generated by an arc which shoots out between the piece to be welded and an infusible tungsten electrode, under the protection of an inert gas, which is commonly argon or an argon-helium mixture. Welding can be without filler material or with the addition of material through a TIG rod that is homogeneous with the metal to be welded. The TIG process can be used for welding all metals, and in particular:

Stainless steel   Copper  
Brass              Bronze  
Titanium          Nickel  
Aluminum and its alloys  
Magnesium alloys



This process ensures excellent mechanical and aesthetic results, with highly precise performance. Productivity is not particularly high.

### Advantages

High mechanical quality of the welded joint  
Aesthetic look of the seam (visible welding)  
Precision welding  
Small thicknesses

### Disadvantages

Requires dexterity  
Low productivity  
Complex equipment



## TIG AC

La polarità della corrente di saldatura è alternata  
(AC = Alternating Current).

Il generatore alterna i poli in uscita con frequenza opportuna.

**Si usa per l'alluminio e per le leghe al magnesio.**

**Si preferisce un elettrodo in tungsteno puro.**

Quando la polarità dell'elettrodo è negativa gli elettroni si muovono dal tungsteno verso il pezzo da saldare con apporto termico elevato: è la normale fase TIG di fusione.

Nella fase in cui l'elettrodo ha polarità positiva gli elettroni escono dal pezzo da saldare e vanno verso la punta del tungsteno, rimuovendo lo strato di ossido superficiale tipico dell'alluminio: è la fase di pulizia o decapaggio. L'ossido superficiale, essendo isolante, rappresenta un ostacolo per il passaggio della corrente e pertanto la sua rimozione è necessaria per eseguire con successo la fase successiva di fusione che consente la saldatura.

## TIG DC

La polarità della corrente di saldatura è continua (DC = Direct Current). L'elettrodo ha sempre polarità negativa, la fase di fusione è continua.

**Si usa per tutti i metalli tranne l'alluminio e le leghe al magnesio.**

**Si preferisce un elettrodo in tungsteno con 2% di cerio.**

L'elettrodo di tungsteno può avere diametri diversi a seconda degli spessori del materiale da saldare.

**A titolo puramente indicativo si riporta una tabella di corrispondenze, per gli elettrodi e i materiali di uso più comune.**

| SPESSORE DA SALDARE<br>WELDING THICKNESS<br>mm | Aluminium - TIG AC - Argon |         |       | Inox - TIG DC - Argon    |         |       |
|--|----------------------------|---------|-------|--------------------------|---------|-------|
|  | PURE TUNGSTEN ELECTRODE    |         |       | 2% Ce TUNGSTEN ELECTRODE |         |       |
|  | Ø mm                       | Ampere  | I/min | Ø mm                     | Ampere  | I/min |
| 1,5 - 2,0                                      | 1,6                        | 60-100  | 8     | 1,6                      | 50-90   | 6     |
| 2,0 - 3,5                                      | 2,4                        | 100-150 | 9     | 2,4                      | 90-130  | 6     |
| 3,5 - 5,0                                      | 3,2                        | 150-250 | 10    | 3,2                      | 130-200 | 6     |

## TIG AC

The polarity of the welding current is alternating  
(AC = Alternating Current).

The generator alternates the output poles with a suitable frequency.

**It is used for aluminum and magnesium alloys.**

**A pure tungsten electrode is preferred.**

When the polarity of the electrode is negative, the electrons move from the tungsten towards the piece to be welded with high heat input: it is the normal TIG melting phase.

When the electrode has a positive polarity, the electrons leave the piece to be welded and go towards the tip of the tungsten, removing the layer of surface oxide typical of aluminum: it is the cleaning or pickling phase.

The surface oxide is an obstacle for the passage of the current, because it is insulating, and therefore it must be removed to successfully perform the following melting phase that allows welding

## TIG DC

The polarity of the welding current is direct (DC = Direct Current). The electrode always has a negative polarity, and the melting phase is continuous.

**It is used for all metals except aluminum and magnesium alloys.**

**A tungsten electrode with 2% cerium is preferred.**

The tungsten electrode can have different diameters depending on the thickness of the material to be welded.

**Below is a table of correspondences for most common electrodes and materials, provided purely for guidance.**

## INNESCO HF

L'innesco dell'arco avviene senza contatto tra elettrodo e pezzo. Evitare tale contatto è importante, perché eventuali residui di tungsteno nel bagno di saldatura possono essere causa di difetti meccanici del giunto saldato.

## HF STRIKING

Arc striking occurs without contact between the electrode and the piece. Avoiding such contact is important because any tungsten residues in the welding bath can cause mechanical defects in the welded joint.

## RAMPA DI SALITA

Tempo in cui la corrente passa dal valore iniziale successivo all'innesco al valore impostato per la saldatura. Consente di evitare un inizio brusco della fusione.

## SLOPE UP

Time in which the current goes from the initial value following striking to the value set for welding. It prevents an abrupt melting start.

## FREQUENZA AC

Numero di volte per unità di tempo in cui la polarità dell'elettrodo passa da positiva a negativa e viceversa in TIG AC. Maggiore frequenza corrisponde a cordoni più stretti e maggiore velocità di avanzamento.

## AC FREQUENCY

Number of times per unit of time when the polarity of the electrode changes from positive to negative and vice versa in TIG AC. Higher frequency corresponds to narrower seams and greater forward speed.

## FREQUENZA PULSAZIONE

Numero di volte per unità di tempo in cui la corrente passa dal valore di picco al valore di base e viceversa in TIG pulsato. Maggiore frequenza corrisponde a cordoni più stretti e maggiore velocità di avanzamento.

## PULSATION FREQUENCY

Number of times per unit of time in which the current goes from the peak value to the base value and vice versa in pulse TIG. Higher frequency corresponds to narrower seams and greater forward speed.

## INNESCO LIFT

Si appoggia l'elettrodo al pezzo e lo si solleva lentamente per innescare l'arco di saldatura, il rischio di contaminazione da tungsteno è modesto.

## LIFT STRIKING

The electrode is placed on the piece and lifted slowly to strike the welding arc; the risk of tungsten contamination is modest.

## INNESCO A STRISIO

Si deve strofinare l'elettrodo sul pezzo per innescare. Si perde precisione e il rischio di contaminazione da tungsteno è elevato.

## SCRATCH STRIKING

The electrode must be rubbed on the piece for starting. Lower precision is obtained and the risk of tungsten contamination is high.

## RAMPA DI DISCESA (CRATER FILLER)

Tempo in cui la corrente passa dal valore impostato per la saldatura al valore di spegnimento. Evita la formazione del «cratere» al termine del cordone.

## SLOPE DOWN (CRATER FILLER)

Time in which the current goes from the value set for welding to the end-weld value. It prevents the formation of the "crater" at the end of the seam.

## BILANCIAMENTO

Distribuzione del tempo tra fase di pulizia e fase di fusione durante la saldatura TIG AC. A maggiore fusione corrisponde maggiore penetrazione della saldatura, ma minore pulizia del cordone.

## BALANCING

Time distribution between cleaning phase and melting phase during TIG AC welding. Higher melt corresponds to greater penetration of the weld, but lower cleaning of the seam.

## BI-LEVEL

La corrente di saldatura passa dal valore impostato a un valore ridotto e viceversa ad ogni pressione del pulsante torcia. Si usa per dosare l'apporto termico al pezzo da saldare evitando crateri e sfondamenti. Molto utilizzato in caso di saldature di oggetti con spessore irregolare.

## BI-LEVEL

The welding current changes from the set value to a reduced value and vice versa each time the torch button is pressed. It is used to dose the heat input to the piece to be welded avoiding craters and breakages. Widely used in case of welding objects with uneven thickness.

## TIG PULSATO

La corrente di saldatura passa di continuo dal valore impostato (= corrente di picco) a un valore ridotto (= corrente di base) e viceversa. Si usa per dosare l'apporto termico al pezzo da saldare evitando crateri e sfondamenti. Utilizzato in caso di cordoni regolari di spessore sottile.

## PULSE TIG

The welding current goes continuously from the set value (= peak current) to a reduced value (= base current) and vice versa. It is used to dose the heat input to the piece to be welded avoiding craters and breakages. Used in case of even seams with small thickness.

## PRE-GAS

Tempo durante il quale il gas di protezione esce dall'ugello della torcia prima dell'innesco. Serve a creare un'atmosfera protettiva nella zona dove sta per iniziare la fusione.

## PRE-GAS

Time during which the protection gas comes out of the torch nozzle before starting. It creates a protective atmosphere in the area where melting is about to begin.

## POST-GAS

Tempo durante il quale il gas di protezione esce dall'ugello della torcia dopo lo spegnimento dell'arco al termine della saldatura. Serve a proteggere il bagno fuso fino alla completa solidificazione.

## POST-GAS

Time during which the protection gas comes out of the torch nozzle after the arc switches off at the end of welding. It protects the molten bath until complete solidification.



## 2T/4T

Modalità di funzionamento del pulsante torcia: in 2T il pulsante viene tenuto premuto durante la saldatura, in 4T si preme il pulsante per iniziare a saldare, si salda con il pulsante rilasciato, si preme di nuovo per interrompere la saldatura.

## 2T/4T

Torch button operation mode: in the 2T mode the button is kept pressed during welding; in the 4T mode the button is pressed to start welding, which is then performed after the button is released, and it is pressed again to stop welding.

## EASY PULSE by

Regolazione automatica della corrente base e della frequenza di pulsazione in funzione della corrente di picco impostata.

**Semplifica notevolmente il procedimento di saldatura TIG con corrente pulsata.**

Automatic regulation of the base current and the pulsation frequency according to the set peak current.

**It considerably simplifies the TIG welding process with pulse current.**

## AC EASY by

Regolazione automatica della frequenza e del bilanciamento dell'onda alternata in funzione della corrente impostata per la saldatura dell'alluminio.

**Semplifica notevolmente il procedimento di saldatura TIG con corrente alternata.**

Automatic regulation of the frequency and the balance of the alternating wave according to the current set for welding aluminum.

**It considerably simplifies the TIG welding process with alternating current.**

La gamma **TIG DECA** è composta da modelli studiati con attenzione per incontrare bisogni precisi in diversi ambienti di lavoro. Per ogni applicazione DECA risponde con il modello più adatto.

The **TIG DECA** range is made up of carefully designed models that meet specific needs in different work environments. DECA offers the most suitable model for every application.



## i-TIG LAB

Il futuro in DECA è già arrivato. Il nuovo criterio **LAB** è stato esteso ai generatori TIG, la ricerca della qualità costruttiva e della prestazione ottimale è alla base di questa nuova categoria di generatori.

The future in DECA has already arrived.

The new **LAB** criterion has been extended to TIG generators; the pursuit of constructive quality and optimal performance is the basis of this new category of generators.



## MASTROTIG

MASTROTIG è la gamma professionale completa che DECA ha studiato con attenzione per tutte le esigenze di saldatura TIG e per tutti i metalli. Si può scegliere il modello più idoneo in base al tipo di procedimento desiderato e all'alimentazione elettrica disponibile.

MASTROTIG is the complete professional range carefully designed by DECA for all TIG welding needs and all metals. The most suitable model can be chosen according to the type of process desired and the available power supply.



## DECATIG

Una solida soluzione tradizionale per saldare tutti i metalli in TIG, alluminio compreso.


A solid traditional solution for TIG welding of all metals, including aluminum.

# Saldatura TIG


## parametri regolabili

# TIG Welding


adjustable parameters



**MASTROTIG DC**




**MASTROTIG AC/DC**



**i-TIG 318 GEN** LAB

- 1 **Φ mm:** Selezione del diametro dell'elettrodo di tungsteno. In base al diametro selezionato, la macchina determina l'intervallo di corrente di saldatura che puoi utilizzare senza danneggiare l'elettrodo.
  - 2 **PREGAS :** Regolazione del tempo di pre-gas.
  - 3 **SLOPE-UP:** Regolazione del tempo con cui la corrente di saldatura si porta dal valore iniziale (innesco dell'arco) al valore principale "I (Amp)".
  - 4 **I (Amp):** Regolazione della corrente principale di saldatura.
  - 5 **(%) I:** Nella modalità "PULSE" e "BILEVEL 4T" regola la corrente di saldatura di base, espressa come percentuale della corrente principale di saldatura.
  - 6 **SLOPE-DOWN:** Tempo con cui, dopo il rilascio del pulsante torcia, la corrente di saldatura si porta dal valore principale al valore finale (termine della saldatura).
  - 7 **POSTGAS:** Regolazione del tempo di post-gas.
  - 8 **PULSE (Hz):** Nella modalità "TIG PULSE" varia la frequenza di pulsazione.
  - 9 **BALANCE (%) (TIG AC):** Nella modalità di saldatura in corrente alternata, modifica il rapporto fra la durata della semionda positiva e della semionda negativa. Bassi valori di "balance" consentono maggiore penetrazione dell'arco e poca usura dell'elettrodo. Alti valori di "balance" consentono maggiore pulizia del pezzo ma elevata usura dell'elettrodo.
  - 10 **FREQUENCY (Hz) (TIG AC):** Nella modalità di saldatura in corrente alternata, varia la frequenza della corrente di saldatura. Bassi valori consentono un arco più distribuito. Alti valori consentono un arco più concentrato.
  - 11 **T (SPOT):** Nella modalità "SPOT" varia la durata del punto di saldatura.
- 4 + 5 MASTROTIG DC - AC/DC**  
**4 + 8 i-TIG 320 LAB**


**TEMPO DI SALDATURA:** Regolazione della durata del tempo di saldatura a punti



**i-TIG 320 GEN** LAB

- 1 **Φ mm:** Select the diameter of the tungsten electrode. Based on the diameter selected, the machine determines the welding current interval that can be used without damaging the electrode.
  - 2 **PREGAS:** Pre-gas time adjustment.
  - 3 **SLOPE-UP:** Adjustment of time at which the welding current is brought from the initial value (arc start) to the main value "I (Amp)".
  - 4 **I (Amp):** Main welding current adjustment.
  - 5 **(%) I:** In the "PULSE" and "BILEVEL 4T" modes, it adjusts the base welding current, expressed as a percentage of the main welding current.
  - 6 **SLOPE-DOWN:** Time at which, once the torch button is released, the welding current is brought from the main value to the final value (end of welding).
  - 7 **POSTGAS:** Post-gas time adjustment.
  - 8 **PULSE (Hz):** In the "TIG PULSE" mode, it varies the pulse frequency.
  - 9 **BALANCE (%):** In the "TIG AC" welding mode at alternating current, it modifies the ratio between the duration of the positive and the negative half waves. Low "balance" values allow for enhanced arc penetration and little electrode wear and tear. High "balance" values allow for better cleaning of the workpiece but increased electrode wear and tear.
  - 10 **FREQUENCY (Hz) (TIG AC):** In the "TIG AC" welding mode at alternating current, it varies the welding current frequency. Low values allow for a better distributed arc. High value allow for a more concentrated arc.
  - 11 **T (SPOT):** In the "SPOT" mode it varies the duration of the welding point.
- 4 + 5 MASTROTIG DC - AC/DC**  
**4 + 8 i-TIG 320 LAB**
- SPOT WELDING TIME:** Spot welding time adjustment




**TIG INVERTER**

**1 Ph**
**TIG LIFT**
**TIG HF**
**EASY PULSE**
**TP**

**LIGHT**

La scelta intelligente se l'obiettivo è saldare a TIG senza fatica.  
Tutto quello che serve è già pronto all'uso, tanta tecnologia al servizio di chi non perde tempo.  
Con la garanzia **LAB**, la nuova frontiera di DECA.

A smart choice of the goal is easy TIG welding.  
All you need is ready to use, lots of technology at the service of those who do not waste time.  
With the **LAB** guarantee, the new DECA frontier.


*\*Accessori in dotazione*
*\*Supplied accessories*

**i-TIG 318 LAB**  
Parametri regolabili  
Adjustable parameters  
(Pag. 38)

**i-TIG 320 LAB**  
Parametri regolabili  
Adjustable parameters  
(Pag. 38)


**Manutenzione**  
**Maintenance**
**Carpenteria leggera**  
**Light carpentry**
**Autoriparazioni**  
**Automotive**
**Saldatura di precisione**  
**Precision welding**


**\* i-TIG 318-320 LAB**  
Torch TIG - TIG torch 140A-4 mt (010380)  
Pinza di massa - Earth clamp  
Cavi - Cables



|  | i-TIG 318 LAB           |                | i-TIG 320 LAB           |                |  |  |
|--|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|--|--|
|  | MMA DC                  | TIG DC         | MMA DC                  | TIG DC         |  |  |
| Campo di regolazione - Welding current range             | 10 - 160A               | 10 - 180A      | 10 - 180A               | 10 - 200A      |  |  |
| Servizio 40°C - Duty cycle 40°C EN 60974-1               | 160A - 30%              | 180A - 30%     | 180A - 20%              | 200A - 20%     |  |  |
| 130A - 60%   | 140A - 60%              | 130A - 60%     | 140A - 60%              |                |  |  |
| Tensione a vuoto - Open circuit voltage                  | 90V                     |                | 90V                     |                |  |  |
| <b>Elettrodi - Electrodes</b>                            |                         |                |                         |                |  |  |
| Rutile   | ø 1,6 - 4,0 mm          | -              | ø 1,6 - 4,0 mm          | -              |  |  |
| Basico - Basic   | ø 2,0 - 4,0 mm          |                | ø 2,0 - 4,0 mm          |                |  |  |
| TIG  | -                       | ø 1,0 - 4,0 mm | -                       | ø 1,0 - 4,0 mm |  |  |
| Tensione di alimentazione - Input voltage                | 1 ph - 230V 50/60 Hz    |                |                         |                |  |  |
| Potenza di installazione - Installation power            | 5,4 kW                  |                | 5,4 kW                  |                |  |  |
| Fusibile - Fuse  | 25A                     |                | 25A                     |                |  |  |
| Dinse  | 25 mmq                  |                |                         |                |  |  |
| Peso - Weight ≈  | 6,7 kg                  |                | 6,7 kg                  |                |  |  |
| Dimensioni - Dimensions                                  | 428 x 160 x 274 mm      |                |                         |                |  |  |
| <b>Funzioni - Features</b>                               |                         |                |                         |                |  |  |
| Hot start  | •                       |                | •                       |                |  |  |
| Anti-sticking  | •                       |                | •                       |                |  |  |
| Arc force  | •                       |                | •                       |                |  |  |
| TIG HF - Lift  | •                       |                | •                       |                |  |  |
| Pregas - Postgas   | Regolabile - Adjustable |                | Regolabile - Adjustable |                |  |  |
| Slope Up - Slope Down                                    | Regolabile - Adjustable |                | Regolabile - Adjustable |                |  |  |
| 2T - 4T  | •                       |                | •                       |                |  |  |
| Easy Pulse TIG DC  | -                       |                | •                       |                |  |  |
| Frequenza DC - DC Frequency                              | -                       |                | 0,2 - 250 Hz            |                |  |  |
| Spot   | -                       |                | Regolabile - Adjustable |                |  |  |
| Protezione termostatica - Thermostatic Protection        | •                       |                | •                       |                |  |  |
| Generatore - Generator                                   | +/- 30%                 |                | +/- 30%                 |                |  |  |
| <b>Versione - Version</b>                                |                         |                |                         |                |  |  |
| *Generatore + accessori - *Power source + accessories    | 286100                  |                | 286300                  |                |  |  |
| <b>Accessori - Accessories</b> MMA pag. 100 TIG pag. 102 |                         |                |                         |                |  |  |



pag. 97

Optionals i-TIG 318 LAB - 320 LAB



000217  
Kit MMA  
DS/20



010378  
Controllo a pedale FFT1 (DIN5)  
FFT1 Foot Control (DIN5)



010890  
Carrello CR26  
CR26 Trolley


# MASTROTIG Series

TIG INVERTER



In bottega, di fronte al mastro, l'apprendista si atteggia in modo rispettoso.  
Con lo stesso rispetto il saldatore si deve avvicinare ad una **MASTROTIG**.  
Perché è seria, affidabile, precisa ed esperta.

In the workshop, the apprentice assumes a respectful attitude before the master. With the same respect the welder must approach a **MASTROTIG**.  
Because it is serious, reliable, precise and expert.



**MASTROTIG 218 DC**  
Parametri regolabili  
Adjustable parameters  
(Pag. 38)

**MASTROTIG 216 AC/DC**  
Parametri regolabili  
Adjustable parameters  
(Pag. 38)



\*Accessori in dotazione

\*Supplied accessories



\* **MASTROTIG 218DC**  
\* **MASTROTIG 216AC/DC**  
Torcia TIG - TIG torch 140A 4 mt (010375)  
Pinza di massa - Earth clamp  
Cavi - Cables



**Manutenzione**  
**Maintenance**

**Carpenteria leggera**  
**Light carpentry**

**Autoriparazioni**  
**Automotive**

**Saldatura di precisione**  
**Precision welding**



|  | MASTROTIG 218 DC        |                         | MASTROTIG 216 AC/DC     |                         |              |  |  |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--|--|
|  | MMA DC                  | TIG DC                  | MMA DC                  | TIG AC                  | TIG DC       |  |  |
| Campo di regolazione - Welding current range             | 20 - 180A               | 5 - 200A                | 20 - 130A               | 5 - 160A                | 5 - 160A     |  |  |
| Servizio 40°C - Duty cycle 40°C EN 60974-1               | 180A - 30%              | 200A - 30%              | 130A - 25%              | 160A - 20%              | 160A - 20%   |  |  |
|  | 130A - 60%              | 140A - 60%              | 80A - 60%               | 85A - 60%               | 85A - 60%    |  |  |
| Tensione a vuoto - Open circuit voltage                  | 90V                     |                         | 105V                    |                         |              |  |  |
| <b>Elettrodi - Electrodes</b>                            |                         |                         |                         |                         |              |  |  |
| Rutile   | ø 1,6 - 5,0 mm          | -                       | ø 1,6 - 3,2 mm          | -                       | -            |  |  |
| Basico - Basic   | ø 2,0 - 4,0 mm          |                         | ø 2,0 - 3,2 mm          | -                       | -            |  |  |
| TIG  | -                       | ø 1,0 - 4,0 mm          | -                       | ø 1,0 - 3,2 mm          |              |  |  |
| Tensione di alimentazione - Input voltage                | 1 ph - 230V 50/60 Hz    |                         |                         |                         |              |  |  |
| Potenza di installazione - Installation power            | 5,7 kW                  |                         | 4 kW                    |                         |              |  |  |
| Fusibile - Fuse  | 25A                     |                         | 16A                     |                         |              |  |  |
| Dinse  | 25 mmq                  |                         |                         |                         |              |  |  |
| Peso - Weight  | 9 kg                    |                         | 11 kg                   |                         |              |  |  |
| Dimensioni - Dimensions                                  | 418 x 196 x 343 mm      |                         | 415 x 193 x 417 mm      |                         |              |  |  |
| <b>Funzioni - Features</b>                               |                         |                         |                         |                         |              |  |  |
| Hot start  | Regolabile - Adjustable | -                       | Regolabile - Adjustable | -                       |              |  |  |
| Anti-sticking  | ●                       | -                       | ●                       | -                       |              |  |  |
| Arc force  | Regolabile - Adjustable | -                       | Regolabile - Adjustable | -                       |              |  |  |
| TIG HF - Lift  | -                       | ●                       | -                       | ●                       |              |  |  |
| Pregas - Postgas   | -                       | Regolabile - Adjustable | -                       | Regolabile - Adjustable |              |  |  |
| Slope Up - Slope Down                                    | -                       | Regolabile - Adjustable | -                       | Regolabile - Adjustable |              |  |  |
| 2T - 4T - SPOT   | -                       | ●                       | -                       | ●                       |              |  |  |
| TIG Pulse  | -                       | ●                       | -                       | ●                       |              |  |  |
| Frequenza di pulsazione - Pulse frequency                | -                       | 0,2 - 250 Hz            | -                       | 0,2 - 2 Hz              | 0,2 - 250 Hz |  |  |
| Frequenza AC - AC Frequency                              | -                       | -                       | -                       | 10 - 200 Hz             | -            |  |  |
| Balance AC   | -                       | -                       | -                       | ●                       |              |  |  |
| Bilevel  | -                       | ●                       | -                       | ●                       |              |  |  |
| Easy Pulse   | -                       | ●                       | -                       | ●                       |              |  |  |
| Easy AC  | -                       | -                       | -                       | ●                       |              |  |  |
| Program saving   | 9                       |                         | 9                       |                         |              |  |  |
| Protezione termostatica - Thermostatic Protection        | ●                       |                         | ●                       |                         |              |  |  |
| <b>Versione - Version</b>                                |                         |                         |                         |                         |              |  |  |
| *Generatore + accessori - *Power source + accessories    | 284100                  |                         | 284200                  |                         |              |  |  |
| <b>Accessori - Accessories MMA pag. 100 TIG pag. 102</b> |                         |                         |                         |                         |              |  |  |

Optionals MASTROTIG 218 DC - 216 AC/DC



000217  
Kit MMA  
DS/20



010390  
Comando a distanza manuale (Tyco)  
Manual remote control (Tyco)



010395  
Controllo a pedale FFT1 (Tyco)  
FFT1 Foot Control (Tyco)



010890  
Carrello CR26  
CR26 Trolley

# MASTROTIG 327

TIG INVERTER



3 Ph

AC  
EASY

TIG  
LIFT

TIG  
HF

EASY  
PULSE

BILEVEL

TP

Anche l'alluminio può essere ricamato.


Ma occorre un impianto sofisticato, potente e completo.

L'ammiraglia della flotta **TIG DECA** è tutto questo.

Aluminum can be embroidered too.

However, a sophisticated, powerful and complete system is required.

The flagship of the **TIG DECA** fleet is all this.



**MASTROTIG 327 AC/DC**  
Parametri regolabili  
Adjustable parameters  
(Pag. 38)



\*Accessori in dotazione

\*Supplied accessories



\* **MASTROTIG 327AC/DC**  
Pinza di massa - Earth clamp  
Cavi - Cables



**Manutenzione**  
**Maintenance**

**Carpenteria leggera**  
**Light carpentry**

**Autoriparazioni**  
**Automotive**

**Saldatura di precisione**  
**Precision welding**



| MASTROTIG 327 AC/DC                                      |                |                         |                |
|--|----------------|-------------------------|----------------|
|  | MMA DC         | TIG AC                  | TIG DC         |
| Campo di regolazione - Welding current range             | 20 - 270A      | 5 - 270A                | 5 - 270A       |
| Servizio 40°C - Duty cycle 40°C EN 60974-1               | 270A - 40%     | 270A - 40%              | 270A - 40%     |
|  | 215A - 60%     | 215A - 60%              | 215A - 60%     |
| Tensione a vuoto - Open circuit voltage                  |                | 55V                     |                |
| <b>Elettrodi - Electrodes</b>                            |                |                         |                |
| Rutile   | ø 1,5 - 6,0 mm |                         | -              |
| Basico - Basic   | ø 2,0 - 5,0 mm |                         | -              |
| TIG  | -              |                         | ø 1,0 - 4,0 mm |
| Tensione di alimentazione - Input voltage                |                | 3 ph - 400V 50/60 Hz    |                |
| Potenza di installazione - Installation power            |                | 10 kW                   |                |
| Fusibile - Fuse  |                | 16A                     |                |
| Dinse  |                | 50 mmq                  |                |
| Peso - Weight ≈  |                | 33 kg                   |                |
| Dimensioni - Dimensions                                  |                | 550 x 250 x 490 mm      |                |
| <b>Funzioni - Features</b>                               |                |                         |                |
| Hot start  |                | Regolabile - Adjustable |                |
| Anti-sticking  |                | •                       |                |
| Arc force  |                | Regolabile - Adjustable |                |
| TIG HF - Lift  |                | •                       |                |
| Pegas - Postgas  |                | Regolabile - Adjustable |                |
| Slope Up - Slope Down                                    |                | Regolabile - Adjustable |                |
| 2T - 4T - SPOT   |                | •                       |                |
| Pulse TIG AC/DC  |                | •                       |                |
| Frequenza di pulsazione - Pulse frequency                | -              | 0,2 - 2 Hz              | 0,2 - 250 Hz   |
| Frequenza AC - AC Frequency                              | -              | 10 - 200 Hz             | -              |
| Balance AC   |                | Regolabile - Adjustable |                |
| Bilevel  |                | •                       |                |
| Easy Pulse AC/DC   |                | •                       |                |
| Easy AC  |                | •                       |                |
| Program saving   |                | 9                       |                |
| Protezione termostatica - Thermostatic Protection        |                | •                       |                |
| <b>Versione - Version</b>                                |                |                         |                |
| *Generatore + accessori - *Power source + accessories    |                | 285000                  |                |
| <b>Accessori - Accessories MMA pag. 100 TIG pag. 102</b> |                |                         |                |

Optionals MASTROTIG 327 AC/DC

|   |  |   |  |  |   |   |  |
|---|--|---|--|--|---|---|--|
|    | <b>000205</b><br>Kit MMA<br>DS/35                                  |  | <b>010390</b><br>Comando a distanza manuale (Tyco)<br>Manual remote control (Tyco) |  | <b>010395</b><br>Controllo a pedale FFT1 (Tyco)<br>FFT1 Foot Control (Tyco) |  | <b>010877</b><br>Carrello CR27<br>CR27 Trolley                     |
|    | <b>010811</b><br>Torcia TIG 180A 4 m<br>TIG torch 180A 4 m         |  | <b>010812</b><br>Torcia TIG 180A 8 m<br>TIG torch 180A 8 m                         |   | <b>010624</b><br>Impianto raffreddamento WU20<br>WU20 Water cooling unit    |  | <b>010813</b><br>Torcia TIG 320A H2O 4 m<br>TIG torch 320A H2O 4 m |
|  | <b>010815</b><br>Torcia TIG 320A H2O 8 m<br>TIG torch 320A H2O 8 m |   |  |  |   |   |  |



Il valore e l'affidabilità della tradizione.

Poche complicazioni, tutta sostanza per chi sa saldare.

Una macchina che attraversa il tempo.

The value and reliability of tradition.

Few complications, just substance for those who know how to weld.

A machine that crosses time.

\*Accessori in dotazione

\*Supplied accessories



#### Manutenzione Maintenance



#### Carpenteria leggera Light carpentry

#### Autoriparazioni Automotive

#### Saldatura di precisione Precision welding

\* DECATIG 200E  
Torch TIG - TIG torch 180A-4 mt (010230)  
Pinza di massa - Earth clamp  
Cavi - Cables



| DECATIG 200E   |                         |                |
|--|-------------------------|----------------|
|  | MMA DC                  | TIG AC         |
|  | TIG DC                  |                |
| Campo di regolazione - Welding current range             | 15 - 160A               | 20 - 200A      |
| Servizio 40°C - Duty cycle 40°C EN 60974-1               | 160A - 47%              | 200A - 35%     |
|  | 140A - 60%              | 150A - 60%     |
| Tensione a vuoto - Open circuit voltage                  | 98V                     | 70V            |
| <b>Elettrodi - Electrodes</b>                            |                         |                |
| Rutile   | Ø 1,6 - 4,0 mm          | -              |
| Basico - Basic   | Ø 2,0 - 4,0 mm          |                |
| TIG  | -                       | Ø 1,6 - 4,0 mm |
| Tensione di alimentazione - Input voltage                | 1 ph - 400V 50/60 Hz    |                |
| Potenza di installazione - Installation power            | 15 kW - 60%             |                |
| Fusibile - Fuse  | 32A                     |                |
| Dinse  | 50 mm                   |                |
| Peso - Weight ≈  | 100 kg                  |                |
| Dimensioni - Dimensions                                  | 890 x 460 x 800 mm      |                |
| <b>Funzioni - Features</b>                               |                         |                |
| TIG HF   | ●                       |                |
| Pregas   | ●                       |                |
| Postgas  | Regolabile - Adjustable |                |
| 2T - 4T  | ●                       |                |
| Protezione termostatica - Thermostatic Protection        | ●                       |                |
| <b>Versione - Version</b>                                |                         |                |
| *Generatore + accessori - *Power source + accessories    | 272500                  |                |
| <b>Accessori - Accessories MMA pag. 100 TIG pag. 102</b> |                         |                |



pag. 97

Optionals DECATIG 200A



000205  
Kit MMA  
DS/35

# MIG

## Saldatura a filo continuo

La saldatura **MIG/MAG** (Metal Inert/Active Gas) sfrutta il calore generato da un arco elettrico che scocca tra il pezzo da saldare ed un filo elettrodo fusibile che costituisce il materiale d'apporto.

Il filo è avvolto in bobine di varie dimensioni e deve essere alimentato di continuo nel bagno di saldatura tramite un impianto opportuno. La fusione è protetta dalla contaminazione atmosferica da un flusso di gas inerte (Argon) o attivo (miscele di Argon ed ossigeno, anidride carbonica), condotto nella zona di saldatura tramite la stessa torcia che guida il filo.

Il filo è di metallo pieno oppure è costituito da un tubo sottile riempito di flusso granulare fusibile che migliora le caratteristiche meccaniche del giunto saldato.

Alcuni tipi di filo tubolare possono essere usati senza protezione gassosa e pertanto vengono identificati con la sigla NO-GAS. Al termine della saldatura con filo animato è necessario rimuovere la scoria in superficie, il filo pieno invece non genera scoria.

Il procedimento MIG/MAG si impiega comunemente per la saldatura di:


**Ferro ed altri acciai non legati**

**Acciai legati ed inossidabili**

**Alluminio e sue leghe**

Questo procedimento supera il limite applicativo della saldatura MMA costituito dal cambio dell'elettrodo e pertanto la produttività è molto maggiore.

Con fili di diametro relativamente sottile, variando la velocità di svolgimento del filo e il numero di passate, si possono saldare agevolmente spessori piccoli o grandi.



# MIG

## Continuous wire welding

**MIG/MAG** welding (Metal Inert/Active Gas Welding) exploits the heat generated by an arc which shoots out between the piece to be welded and a fusible wire electrode that constitutes the filler material.

The wire is wound in coils of various sizes and must be continuously fed into the welding bath by means of a suitable system. Melting is protected from atmospheric contamination by an inert (Argon) or active (mixtures of Argon and oxygen, carbon dioxide) gas flow, conveyed to the welding area by the same torch that guides the wire.

The wire is made of solid metal or consists of a thin tube filled with a fusible granular flow which improves the mechanical characteristics of the welded joint.


Some types of tubular wire can be used without gas protection and are therefore identified with the initials NO-GAS. At the end of cored wire welding it is necessary to remove the slag on the surface; instead, the solid wire does not generate any slag.

The MIG/MAG process is commonly used for welding:

**Iron and other non-alloy steel**  
**Alloy and stainless steel**  
**Aluminum and its alloys**

This process exceeds the application limit of MMA welding constituted by the change of the electrode, and therefore productivity is much greater.

With relatively thin diameter wires, small or large thicknesses can easily be welded by varying the wire unwinding speed and the number of welds.





La polarità della corrente di saldatura è continua.

Sotto **protezione gassosa** si salda normalmente con il filo in **polarità positiva**. Impiegando il **filo NO-GAS** è necessario invertire la polarità e connettere la torcia alla **polarità negativa** del circuito di saldatura.

La fusione del filo genera il distacco di gocce di metallo fuso che si trasferiscono nel bagno di saldatura; al variare della corrente, cambia anche la dimensione delle gocce e del numero di gocce che si staccano nell'unità di tempo, di conseguenza la modalità di trasferimento del metallo assume nomi diversi:

#### Trasferimento a spruzzo (Spray Arc)

- Corrente elevata
- Oltre 50 gocce al secondo di piccole dimensioni
- Alto tasso di deposito metallo d'apporto
- Indicato per spessori di lavoro non sottili

#### Trasferimento ad immersione (Short Arc)

- Corrente bassa
- Si crea un ponte liquido tra il filo e il metallo da saldare
- Indicato per spessori di lavoro sottili

#### Trasferimento pulsato (Pulsed Arc)

- Corrente modulata, di valore medio compreso tra quelli dei regimi short arc e spray arc
- Occorre un generatore opportuno a corrente pulsata
- Controllo del distacco di ogni singola goccia
- Gestione precisa dell'apporto di calore, necessaria quando si saldano metalli ad alta condutività termica (alluminio e sue leghe) per evitare sfondamenti
- Indicato per spessori di lavoro sottili
- Risultati estetici in saldature a vista

Nell'intervallo di corrente compreso tra i valori del trasferimento ad immersione e quello a spruzzo, non disponendo di un generatore di corrente pulsata, il trasferimento avviene in modo disordinato mediante gocce di dimensioni variabili e grandi, piuttosto frequenti: è il regime globulare (Drop Arc), una modalità che si cerca di evitare, perché l'arco elettrico risulta difficile da gestire e la saldatura genera molte proiezioni (spruzzi).

Il filo di saldatura può avere diametri diversi a seconda degli spessori del materiale da saldare.

#### Vantaggi

- Elevata produttività**
- No cambio elettrodo**
- No rimozione scoria** (filo pieno)
- Buona visibilità del bagno di fusione** (rispetto ad MMA)
- Spessori alti con passata singola o più passate,** grazie al deposito elevato
- Spessori sottili, diametro minimo filo in commercio 0,6mm**

#### Svantaggi

- Apparecchiatura complessa**
  - Generatore corrente**
  - Aspo**
  - Rulli motorizzati per trascinamento filo**
  - Torcia**
  - Bombola gas**
  - Eventuale impianto raffreddamento ad acqua della torcia**
- La regolazione contemporanea della tensione d'arco, della corrente di saldatura e della velocità di alimentazione del filo al bagno fuso è complicata e richiede esperienza.**

The polarity of the welding current is continuous.

Under **gas protection**, welding is normally performed with **positive polarity** wire. When using the **NO-GAS** wire it is necessary to invert the polarity and connect the torch to the **negative polarity** of the welding circuit.

The wire melting generates the detachment of drops of molten metal which are transferred to the welding bath; as the current changes, the size and the number of drops that fall off in the unit of time also change, and therefore the metal transfer mode takes on different names:

#### Spray Arc transfer

- High current
- Over 50 small drops per second
- High filler metal deposit rate
- Suitable for non-thin work thicknesses

#### Short Arc transfer

- Low current
- A liquid bridge is created between the wire and the metal to be welded
- Suitable for thin work thicknesses

#### Pulsed Arc transfer

- Modulated current, of average value included among those of the short arc and spray arc regimes
- A suitable pulsed current generator is required
- Control of every single drop detachment
- Precise management of the heat input, necessary when welding high thermal conductivity metals (aluminum and its alloys) to prevent breakages
- Suitable for thin work thicknesses
- Aesthetic results in visible welds

In the current range included between the short arc and spray arc transfer values, in the absence of a pulsed current generator, the transfer occurs in a disorderly way with variable and large, rather frequent drops: this is the drop arc transfer, a mode that is generally avoided, because the electric arc is difficult to manage and the welding generates many projections (sprays).

The welding wire can have different diameters depending on the thickness of the material to be welded.

#### Advantages

- High productivity**
- No electrode change**
- No slag removal** (solid wire)
- Good visibility of the melting bath** (compared to MMA)
- High thicknesses with single weld or more welds,** thanks to the high deposit
- Thin thicknesses, minimum wire diameter on the market 0.6 mm**

#### Disadvantages

- Complex equipment**
  - Current generator**
  - Reel**
  - Motorized rollers for wire guiding**
  - Torch**
  - Gas cylinder**
  - Possible water cooling system of the torch**
- The simultaneous adjustment of the arc voltage, the welding current and the feeding speed of the wire to the molten bath is complicated and requires experience.**

## SOFT START

Tempo in cui il motore del trainafilo passa da fermo alla velocità impostata per la saldatura. Evita partenze troppo brusche. Può essere regolabile dall'operatore, oppure predisposto in fase di progetto in modo che intervenga automaticamente.

## SOFT START

Time in which the wire guide motor passes from idle to the set welding speed. It prevents abrupt starts. It can be regulated by the operator, or arranged during design, so that it is engaged automatically.

## PRE-GAS

Tempo durante il quale il gas di protezione esce dall'ugello della torcia prima dell'innesto. Serve a creare un'atmosfera protettiva nella zona dove sta per iniziare la fusione.

## PRE-GAS

Time during which the protection gas comes out of the torch nozzle before striking. It creates a protective atmosphere in the area where melting is about to begin.

## SPOOL GUN

Torcia particolare che permette di alloggiare la bobina di filo direttamente nell'impugnatura. Evita problemi di scorrimento del filo, in particolare nel caso si usi quello d'alluminio, e permette lunghezze maggiori del cavo torcia. Spesso usata in carrozzeria.

## SPOOL GUN

Particular torch that allows housing the wire coil directly in the handle. It prevents wire sliding problems, especially in case aluminum wire is used, and allows for greater lengths of the torch cable. Often used in body shops.

## SINERGIA

Modalità di funzionamento del generatore che permette di regolare contemporaneamente la velocità del filo, la tensione d'arco e l'eventuale frequenza di pulsazione tramite una sola manopola. La relazione tra i vari parametri è fissata opportunamente in fase di progetto.

## SYNERGY

Operating mode of the generator used to adjust the speed of the wire, the arc voltage and the possible pulsation frequency at the same time through a single knob. The relationship between the various parameters is set appropriately during design.

## BURN BACK

Tempo di ritardo tra l'arresto del motore e l'interruzione della potenza in uscita. Consente la regolazione della lunghezza del filo che esce dall'ugello al termine della saldatura. Può essere regolabile dall'operatore, oppure predisposto in fase di progetto in modo che intervenga automaticamente.

## BURN BACK

Delay time between motor stop and output power cutoff. It allows adjusting the length of the wire that comes out of the nozzle at the end of welding.

It can be regulated by the operator, or arranged during design, so that it is engaged automatically.

## HOT START

Incremento della corrente durante l'innesto. Facilita l'innesto, in particolare quando si saldano leghe di alluminio. È presente in genere nelle macchine a tecnologia INVERTER.

## HOT START

Increase in current during striking. It facilitates striking, especially when welding aluminum alloys. It is usually present in INVERTER technology machines.

## POST-GAS

Tempo durante il quale il gas di protezione esce dall'ugello della torcia dopo lo spegnimento dell'arco al termine della saldatura. Serve a proteggere il bagno fuso fino alla completa solidificazione

## POST-GAS

Time during which the protection gas comes out of the torch nozzle after the arc switches off at the end of welding. It protects the molten bath until complete solidification.

## 2T/4T

Modalità di funzionamento del pulsante torcia: in 2T il pulsante viene tenuto premuto durante la saldatura, in 4T si preme il pulsante per iniziare a saldare, si salda con il pulsante rilasciato, si preme di nuovo per interrompere la saldatura.

## 2T/4T

Torch button operation mode: in the 2T mode the button is kept pressed during welding; in the 4T mode the button is pressed to start welding, which is then performed after the button is released, and it is pressed again to stop welding.

## MIG-BRAZING

Tecnica di saldatura a filo che prevede l'uso di impianti e consumabili che consentono di saldare a temperature non troppo elevate in modo che l'eventuale trattamento di zincatura della lamiera da saldare venga preservato il più possibile. Utilizzata comunemente in carrozzeria.

## MIG-BRAZING

Welding technique involving the use of systems and consumables that allow welding at not too high temperatures, so that any galvanizing treatment of the sheet to be welded is preserved as much as possible. Commonly used in body shops.

## PUNTATURA

Modalità di saldatura che permette di eseguire tratti saldati brevi e regolari. In genere si ottiene impostando il tempo di punto ed il tempo di pausa.

## SPOT WELDING

Welding mode for making short and regular welded sections. This is generally achieved by setting the spot time and the pause time.



La gamma **MIG/MAG** DECA è idonea per semplice manutenzione domestica, per riparazione professionale in officina e carrozzeria e per diverse tipologie di costruzioni saldate in acciaio al carbonio in carpenteria pesante.

The DECA **MIG/MAG** range is suitable for simple home maintenance operations, professional repairs in workshops and body shops, and various types of heavy carpentry carbon steel welded constructions.



## JOB LAB

Nuova gamma di apparecchi Inverter multiprocedimento, per saldatura MIG/MAG, TIG e MMA. Progettate nel laboratorio d'eccellenza tecnica **LAB**, sono studiate per la carrozzeria, la manutenzione professionale e la carpenteria leggera.

A new range of multi-process Inverter equipments, for MIG/MAG, TIG and MMA welding. Designed in our LAB laboratory of excellence, they are suitable for automotive, professional maintenance and light carpentry.



## DECAMIG 2500

E' una saldatrice inverter particolarmente studiata per la carrozzeria, evoluta, versatile e molto maneggevole. E' completa di tutti i programmi di saldatura per le applicazioni più spesso richieste durante la riparazione dei veicoli.

It is an inverter welder particularly suitable for bodywork, evolved, versatile and very manageable. It is complete with all welding programs for the most frequently requested applications during vehicle repair.

pag. 54

pag. 58



## Serie D-mig 2 - 3 e 4 DECA

La gamma classica DECA per il fai da te e per manutenzione professionale su piccoli spessori. Idonea anche per saldatura con filo animato NO GAS.

The DECA classic range for do-it-yourself and professional maintenance on small thicknesses. Also suitable for NO GAS cored wire welding.



## Serie D-mig 5 DECA

Gamma professionale perfetta per moltissime applicazioni in officina. Ideale per spessori di acciaio al carbonio fino a 5mm. Può essere utilizzata anche per inox e leghe di alluminio. Alcuni modelli sono completi di predisposizioni per uso specifico in carrozzeria.

Professional range perfect for lots of workshop applications. Ideal for carbon steel thicknesses of up to 5mm. It can also be used for stainless steel and aluminum alloys. Some models are complete with specific configurations for use in body shops.



## Serie D-mig 6 - 7 DECA

La proposta DECA per la carpenteria pesante. Solidi generatori tradizionali progettati per sostenere cicli intensivi di lavoro. La serie 7 ha il trainafilo separato per costruzioni di grande dimensioni, con possibilità di usare torce raffreddate ad acqua. Tutti i modelli esistono anche in versione sinergica, con auto-regolazione della velocità filo.

The DECA proposal for heavy carpentry. Solid traditional generators designed to support intensive work cycles. The series 7 has a separated wire guide for large constructions, with possible use of water-cooled torches. All models are also available in the synergic version, with self-regulated wire speed.

pag. 60

pag. 64

pag. 68

# MIG - JOB Series

Il controllo delle saldatrici inverter **JOB** offre un utilizzo semplice ed intuitivo. È sufficiente impostare il materiale e le dimensioni del filo per regolare automaticamente tutti gli altri parametri.

Tramite **SD Card** è possibile aggiornare il software aggiungendo nuovi programmi sinergici.

Saldatura MIG, TIG ed MMA rendono la macchina molto flessibile.


A seconda dei modelli è previsto l'utilizzo di una o più torce.

The **JOB** inverter welding machines control offers a simple and immediate use.

It is enough to set the material and the wire size to adjust automatically all other parameters.

Thanks to the **SD Card** reader, it is possible to update the software adding new synergic welding programs.

MIG, TIG and MMA welding processes make the machine very flexible. Depending on the model, it is possible to connect one or more MIG torches.



## Caratteristiche

- 1 Selezione processo di saldatura**
  - MIG - MAG / MMA / TIG
- 2 Selezione torcia**
  - MIG1 / MIG2 / Spool Gun 1 - Spool Gun 2\*
- 3 Selezione modalità di saldatura MIG**
  - 2 tempi (2T) / 4 tempi (4T) / Spot (puntatura) / Stitch (tratteggio)
- 4 Selezione programma sinergico MIG**
  - Materiale, diametro filo e gas di protezione
- 5 Selezione funzionamento manuale MIG**
- 6 Selezione parametri**
  - Sinergico: selezione spessore materiale o regolazione Amp o velocità del filo
  - Manuale: regolazione velocità filo
- 7 Selezione parametri:**
  - Sinergico: aggiustaggio della tensione di saldatura ed induttanza
  - Manuale: regolazione della tensione di saldatura ed induttanza (Abilitazione della regolazione dei tempi di saldatura e pausa)
- 8 Regolazione parametri**
  - Saldatura MIG: tempo di saldatura e pausa nella modalità spot e stitch;
  - Saldatura MMA: regolazione hot start, arc force
- 9 Amperometro / Voltmetro durante la saldatura. Led hold acceso: valore medio dei parametri utilizzati al termine della saldatura.**
- 10 Spia tensione di alimentazione**
- 11 Spia tensione sulle prese**
- 12 Spia di blocco tastiera attivato**
- 13 Spia di parametri saldatura non ottimali (MIG)**
- 14 Spia protezione termica**
- 15 Spia sovraccarico motore trainafilo**

\* Valori differenti a seconda dei modelli

## Features

- 1 Selection of welding process**
  - MIG - MAG / MMA / TIG
- 2 Torch selection**
  - MIG1 / MIG2 / Spool Gun 1 - Spool Gun 2\*
- 3 MIG welding mode selection**
  - 2-stroke (2T) / 4-stroke (4T) / Spot (spot-welding) / Stitch
- 4 MIG synergic program selection**
  - Material, wire diameter and gas
- 5 MIG manual welding mode selection**
- 6 Parameters selection**
  - Synergic: selection of material thickness or adjustment of Amp or wire speed
  - Manual: wire speed adjustment
- 7 Parameters selection**
  - Synergic: welding voltage and inductance fine setting
  - Manual: welding voltage and inductance adjustment (Enabling the adjustment of welding and pause times)
- 8 Parameters adjustment**
  - MIG welding: welding and pause times in Spot and Stitch modes;
  - MMA welding: hot start and arc force adjustment
- 9 Ammeter / Voltmeter during welding. With "hold" indicator light on: average value of the parameters at the end of the welding process.**
- 10 Power supply indicator light**
- 11 Voltage on the sockets indicator light**
- 12 Keypad lock indicator light**
- 13 Non-optimal welding parameters (MIG) indicator light**
- 14 Thermostatic protection indicator light**
- 15 Wire feeder motor overload indicator light**

\* Different values depending on the models

# MIG - Simple Weld




## Synergic Digital Control

Il controllo **MIG Synergic** facilita il lavoro del saldatore gestendo in sinergia con le altre impostazioni della saldatrice, la velocità del filo, la rampa iniziale ed il burn back. Il saldatore deve soltanto attivare uno dei programmi preimpostati.

Il controllo **MIG Synergic**, è attivo con tutte le torce previste per la saldatrice.

The **Synergic MIG** control facilitates the welding machine operator's work as it manages wire speed, soft start and burn back in a synergic way with the rest of the machine settings. The welding machine operator must simply activate one of the pre-set programs.

The **Synergic MIG** control is active with all the torches provided for the welding machine.



### Caratteristiche

- ① **Selezione tipo di filo\***
  - Fe / Al / CuSi3 / Flux
- ② **Selezione diametro filo\***
  - 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6
- ③ **Selezione tipo di gas**
  - Argon / Argon CO<sub>2</sub> / CO<sub>2</sub>
- ④ **Selezione modalità di saldatura:**
  - 2 tempi (2T) / 4 tempi (4T)
- ⑤ **Selezione modalità di saldatura:**
  - Manuale / Sinergica
- ⑥ **Selezione modalità di saldatura:**
  - Continua / Spot (puntatura) / Stitch (tratteggio)
- ⑦ **Accesso al sottomenu:**
  - Burn Back / Rampa Soft Start / Tempo di pausa per la modalità stitch
- ⑧ - **Regolazione fine della velocità del filo**
  - (+/- 20%) impostato dalla sinergia
  - **Regolazione della velocità del filo** in posizione manuale
- ⑨ **Amperometro / Voltmetro digitale**
  - ) **Funzione caricamento filo**

\* Valori differenti a seconda dei modelli

### Features

- ① **Type wire selection\***
  - Fe / Al / CuSi3 / Flux
- ② **Diameter wire selection\***
  - 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,6
- ③ **Gas type selection**
  - Argon / Argon CO<sub>2</sub> / CO<sub>2</sub>
- ④ **Welding mode selection:**
  - (2T - 4T)
- ⑤ **Manual / synergic welding selection**
- ⑥ **Welding mode selection:**
  - Continuos / Spot / Stitch
- ⑦ **Menu access:**
  - Burn Back / Soft Start / Pause time in stitch mode
- ⑧ - **Fine wire speed regulation**
  - (+/- 20%) set by synergy
  - **Wire speed regulation in manual setting**
- ⑨ **Digital Ammeter / Voltmeter**
  - ) **Wire loading fuction**

\* Different values depending on the model

# **JOB 220 LAB**

MIG NO  
MAG GAS

MMA

TIG

MIG INVERTER



L'ansiolitico più efficace per il saldatore con ansia da prestazione.


Tutte le tecniche di saldatura, tutte le posizioni.

Non importa in che modo, l'importante è saldare bene e a lungo.

The most effective tranquilizer for a welder suffering from performance anxiety.

All welding techniques, all positions.

No matter how, the important thing is to weld well and for a long time.



**JOB 220 LAB**  
Parametri regolabili  
Adjustable parameters  
(Pag. 52)

\*Accessori in dotazione

\*Supplied accessories



\* **JOB 220 LAB**  
Torch MIG- MIG torch 180A 3m (010234)  
Pinza di massa - Earth clamp  
Cavi - Cables

Rullino trainafilo - Wire guide roller  
Ø 0,6 Fe  
Ø 0,8 Fe



**Manutenzione**  
**Maintenance**

**Carpenteria leggera**  
**Light carpentry**

**Autoriparazioni**  
**Automotive**



| JOB 220 LAB  |                           |                         |                |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------|
|  | MIG / NO GAS              | MMA                     | TIG            |
| Campo di regolazione - Welding current range                       | 10 - 200A                 | 10 - 160A               | 10 - 200A      |
| Servizio 40°C - Duty cycle 40°C<br>EN 60974-1                      | 200A - 25%                | 160A - 30%              | 200A - 30%     |
|  | 140A - 60%                | 130A - 60%              | 140A - 60%     |
| Tensione a vuoto - Open circuit voltage                            |                           | 85V                     |                |
| Ø Bobina - Wire spool  |                           | 100 - 200 mm            |                |
| Modalità - Mode  | MANUAL / SYNERGIC         | -                       | -              |
| Filo Wires   | Acciaio - Steel           | ø 0,6 - 0,8 - 1,0 mm    | -              |
|  | Inox                      | ø 0,8 - 1,0 mm          | -              |
|  | Al.Mg                     | ø 0,8 - 1,0 mm          | -              |
|  | Al.Si                     | ø 1,0 mm                | -              |
|  | Cu.Si 3                   | ø 0,8 mm                | -              |
|  | Cu.Al 8                   | ø 0,8 - 1,0 mm          | -              |
|  | Filo animato - Flux cored | ø 0,9 - 1,2 mm          | -              |
| Elettrodi - Electrodes   |                           |                         |                |
| Rutile   | -                         | ø 1,6 - 4,0 mm          | -              |
| Basico - Basic   | -                         | ø 2,0 - 4,0 mm          | -              |
| Elettrodo ticia TIG - TIG torch electrode                          | -                         | -                       | ø 1,6 - 4,0 mm |
| Tensione di alimentazione - Input voltage                          |                           | 1 ph - 230V - 50/60 Hz  |                |
| Potenza di installazione - Installation power                      |                           | 6,0 kW                  |                |
| Fusibile - Fuse  |                           | 25A                     |                |
| Trainafilo - Wire feeder   |                           | 2 rulli - 2 rollers     |                |
| Dinse  |                           | 25 mmq                  |                |
| Connettore torcia - Torch connection                               |                           | Euro                    |                |
| Peso - Weight ~  |                           | 15,0 kg                 |                |
| Dimensioni - Dimensions  |                           | 505 x 230 x 410 mm      |                |
| Funzioni MIG - MIG Features  |                           |                         |                |
| Saldatura sinergica - Synergic welding                             | ●                         |                         |                |
| Caricamento filo - Wire loading                                    | ●                         |                         |                |
| Test gas - Purge   | ●                         |                         |                |
| Lettore SD Card - SD Card reader                                   | ●                         |                         |                |
| Pegas - Postgas  | ●                         |                         |                |
| 2T/4T  | ●                         |                         |                |
| Spot / Stich   | ●                         |                         |                |
| Burn back  |                           | Regolabile - Adjustable |                |
| Hot Start  |                           | Regolabile - Adjustable |                |
| Velocità avvicinamento filo - Wire approach speed                  |                           | Regolabile - Adjustable |                |
| Funzioni MMA/TIG - MMA/TIG Features                                |                           |                         |                |
| Hot Start (MMA)  |                           | Regolabile - Adjustable |                |
| Arc Force (MMA)  |                           | Regolabile - Adjustable |                |
| Anti-sticking (MMA/TIG)  | ●                         |                         |                |
| Tig Lift (Toria con rubinetto - TIG torch with gas valve)          | ●                         |                         |                |
| Amperometro - Ammeter / Voltmetro - Voltmeter                      | ●                         |                         |                |
| Protezione termostatica - Thermostatic Protection                  | ●                         |                         |                |
| Generatore - Generator   |                           | +/- 30%                 |                |
| Versione - Version   |                           |                         |                |
| *Generatore + accessori - *Power source + accessories              |                           | 248900                  |                |
| Accessori - Accessories MMA pag. 100 - TIG pag. 102 - MIG pag. 104 |                           |                         |                |

Optionals JOB 220 LAB

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  |  |  |  |
| 000217<br>Kit MMA<br>DS/20  | 010825<br>Toria TIG 140A 4 m<br>TIG torch 140A 4 m                                  | 010820<br>Adattatore 25/50 mm <sup>2</sup><br>Adapter 25/50 mm <sup>2</sup>         | 010877<br>Carrello CR27<br>CR27 Trolley  |

# **JOB 522-523 LAB**

MIG NO  
MAG GAS

MMA

TIG

MIG INVERTER



Tecnologia, tradizione, esperienza, innovazione.


C'è tutto questo nella nuova gamma di inverter DECA.

Perché ci piace costruire il futuro sulle fondamenta solide del nostro passato.




Technology, tradition, experience, innovation.

The new DECA inverter range has all this.

Because we like to build the future on the solid foundations of our past.




Trainafilo a 4 rulli ingranati  
Wire feeder with 4 geared rollers



**JOB 522 LAB**  
Parametri regolabili  
Adjustable parameters  
(Pag. 52)

**JOB 523 LAB**  
Parametri regolabili  
Adjustable parameters  
(Pag. 52)



\*Accessori in dotazione

\*Supplied accessories



\* **JOB 522 LAB**  
Torch MIG- MIG torch  
180A 3 m (010234)  
Pinza di massa - Earth clamp  
Cavi - Cables

Rullino trainafilo  
Wire guide roller  
Ø 0,6 Fe  
Ø 0,8 Fe



\* **JOB 523 LAB**  
2 Torcie MIG - 2 MIG torches  
180A 3 m (010234)  
Pinza di massa - Earth clamp  
Cavi - Cables

Rullino trainafilo  
Wire guide roller  
Ø 0,6 Fe  
Ø 0,8 Fe



**Manutenzione**  
**Maintenance**

**Carpenteria leggera**  
**Light carpentry**

**Autoriparazioni**  
**Automotive**



|  |                           | JOB 522 LAB          |                |                             | JOB 523 LAB          |                |            |  |  |  |  |
|--|---------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|----------------|------------|--|--|--|--|
|  |                           | MIG / NO GAS         | MMA            | TIG                         | MIG / NO GAS         | MMA            | TIG        |  |  |  |  |
| Campo di regolazione - Welding current range                       |                           | 10 - 200A            | 10 - 160A      | 10 - 200A                   | 10 - 200A            | 10 - 160A      | 10 - 200A  |  |  |  |  |
| Servizio 40°C - Duty cycle 40°C<br>EN 60974-1                      |                           | 200A - 25%           | 160A - 30%     | 200A - 30%                  | 200A - 25%           | 160A - 30%     | 200A - 30% |  |  |  |  |
| Tensione a vuoto - Open circuit voltage                            |                           | 85V                  |                |                             | 85V                  |                |            |  |  |  |  |
| Ø Bobina - Wire spool  |                           | 200 - 300 mm         |                |                             | 200 - 300 mm x 2     |                |            |  |  |  |  |
| Modalità - Mode  |                           | MAN / SYN            | -              | -                           | MAN / SYN            | -              | -          |  |  |  |  |
| Filo Wires   | Acciaio - Steel           | ø 0,6 - 0,8 - 1,0 mm | -              | -                           | ø 0,6 - 0,8 - 1,0 mm | -              | -          |  |  |  |  |
|  | Inox                      | ø 0,8 - 1,0 mm       | -              | -                           | ø 0,8 - 1,0 mm       | -              | -          |  |  |  |  |
|  | Al.Mg                     | ø 0,8 - 1,0 mm       | -              | -                           | ø 0,8 - 1,0 mm       | -              | -          |  |  |  |  |
|  | Al.Si                     | ø 1,0 mm             | -              | -                           | ø 1,0 mm             | -              | -          |  |  |  |  |
|  | Cu.Si 3                   | ø 0,8 mm             | -              | -                           | ø 0,8 mm             | -              | -          |  |  |  |  |
|  | Cu.Al 8                   | ø 0,8 - 1,0 mm       | -              | -                           | ø 0,8 - 1,0 mm       | -              | -          |  |  |  |  |
|  | Filo animato - Flux cored | ø 0,9 - 1,2 mm       | -              | -                           | ø 0,9 - 1,2 mm       | -              | -          |  |  |  |  |
| Elettrodi - Electrodes   |                           |                      |                |                             |                      |                |            |  |  |  |  |
| Rutile   | -                         | ø 1,6 - 4,0 mm       | -              | -                           | ø 1,6 - 4,0 mm       | -              | -          |  |  |  |  |
| Basico - Basic   | -                         | ø 2,0 - 4,0 mm       | -              | -                           | ø 2,0 - 4,0 mm       | -              | -          |  |  |  |  |
| Elettrodo ticia TIG - TIG torch electrode                          | -                         | -                    | ø 1,6 - 4,0 mm | -                           | -                    | ø 1,6 - 4,0 mm | -          |  |  |  |  |
| Tensione di alimentazione - Input voltage                          | 1 ph - 230V - 50/60 Hz    |                      |                |                             |                      |                |            |  |  |  |  |
| Potenza di installazione - Installation power                      | 6,0 kW                    |                      |                |                             |                      |                |            |  |  |  |  |
| Fusibile - Fuse  | 25A                       |                      |                |                             |                      |                |            |  |  |  |  |
| Trainafilo - Wire feeder   | 4 rulli - 4 rollers       |                      |                | 4 rulli x 2 - 4 rollers x 2 |                      |                |            |  |  |  |  |
| Dinse  | 25 mmq                    |                      |                |                             |                      |                |            |  |  |  |  |
| Connettore torcia - Torch connection                               | Euro                      |                      |                |                             |                      |                |            |  |  |  |  |
| Peso - Weight ~  | 30,0 kg                   |                      |                | 40,0 kg                     |                      |                |            |  |  |  |  |
| Dimensioni - Dimensions  | 790 x 400 x 790 mm        |                      |                | 830 x 560 x 970 mm          |                      |                |            |  |  |  |  |
| Funzioni MIG - MIG Features  |                           |                      |                |                             |                      |                |            |  |  |  |  |
| Saldatura sinergica - Synergic welding                             | ●                         |                      |                | ●                           |                      |                |            |  |  |  |  |
| Spool Gun  | ●                         |                      |                | ●                           |                      |                |            |  |  |  |  |
| Torgia con potenziometro - Potentiometer torch                     | Autosetting               |                      |                | Autosetting                 |                      |                |            |  |  |  |  |
| Doppia Torgia - Double Torch                                       | -                         |                      |                | ●                           |                      |                |            |  |  |  |  |
| Caricamento filo - Wire loading                                    | ●                         |                      |                | ●                           |                      |                |            |  |  |  |  |
| Test gas - Purge   | ●                         |                      |                | ●                           |                      |                |            |  |  |  |  |
| Lettore SD Card - SD Card reader                                   | ●                         |                      |                | ●                           |                      |                |            |  |  |  |  |
| Pegas - Postgas  | ●                         |                      |                | ●                           |                      |                |            |  |  |  |  |
| 2T/4T  | ●                         |                      |                | ●                           |                      |                |            |  |  |  |  |
| Spot / Stich   | ●                         |                      |                | ●                           |                      |                |            |  |  |  |  |
| Burn back  | Regolabile - Adjustable   |                      |                | Regolabile - Adjustable     |                      |                |            |  |  |  |  |
| Hot Start  | Regolabile - Adjustable   |                      |                | Regolabile - Adjustable     |                      |                |            |  |  |  |  |
| Velocità avvicinamento filo - Wire approach speed                  | Regolabile - Adjustable   |                      |                | Regolabile - Adjustable     |                      |                |            |  |  |  |  |
| Funzioni MMA/TIG - MMA/TIG Features                                |                           |                      |                |                             |                      |                |            |  |  |  |  |
| Hot Start (MMA)  | Regolabile - Adjustable   |                      |                | Regolabile - Adjustable     |                      |                |            |  |  |  |  |
| Arc Force (MMA)  | Regolabile - Adjustable   |                      |                | Regolabile - Adjustable     |                      |                |            |  |  |  |  |
| Anti-sticking (MMA/TIG)  | ●                         |                      |                | ●                           |                      |                |            |  |  |  |  |
| Tig Lift (Torgia con rubinetto - TIG torch with gas valve)         | ●                         |                      |                | ●                           |                      |                |            |  |  |  |  |
| Amperometro - Ammeter / Voltmetro - Voltmeter                      | ●                         |                      |                | ●                           |                      |                |            |  |  |  |  |
| Protezione termostatica - Thermostatic Protection                  | ●                         |                      |                | ●                           |                      |                |            |  |  |  |  |
| Versione - Version   |                           |                      |                |                             |                      |                |            |  |  |  |  |
| *Generatore + accessori - *Power source + accessories              | 249200                    |                      |                | 249300                      |                      |                |            |  |  |  |  |
| Accessori - Accessories MMA pag. 100 - TIG pag. 102 - MIG pag. 104 |                           |                      |                |                             |                      |                |            |  |  |  |  |

Optionals JOB 522 - 523 LAB



010372  
Torgia con potenziometro (Tyco)  
Potentiometer torch 180A 3 m (Tyco)



010374  
Spool Gun  
180A 6 m Euro (Tyco)



000217  
Kit MMA  
DS/20



010825  
Torgia TIG 140A 4 m  
TIG torch 140A 4 m



010820  
Adattatore 25/50 mm²  
Adapter 25/50 mm²

# DECAMIG 2500

MIG INVERTER

MIG NO  
MAG GAS



1 Ph

SYNERGIC

5 kg.

FAN

TP

GENERATOR

LIGHT

C'è chi la vuole sinergica. Ed elettronica. E magari con la Spool Gun.  
**DECAMIG 2500** è per chi non si accontenta semplicemente di saldare bene.  
**DECAMIG 2500** è per chi pretende il meglio, e con tutti gli accessori.

Some want it synergic. Some electronic. Others even with the Spool Gun.  
**DECAMIG 2500** is for those who are not satisfied by simply welding well.  
**DECAMIG 2500** is for those who demand the best, including all accessories.



\*Accessori in dotazione

\*Supplied accessories



\* **DECAMIG 2500**  
Torch MIG- MIG torch 180A 3m (010234)  
Pinza di massa - Earth clamp  
Cavi - Cables

Rullino trainafilo - Wire guide roller  
Ø 0,6 Fe  
Ø 0,8 Fe  
Ø 0,9 Flux



Manutenzione  
Maintenance

Carpenteria leggera  
Light carpentry

Autoriparazioni  
Automotive



|   |                           | DECAMIG 2500                |                     |
|---|---------------------------|-----------------------------|---------------------|
|   |                           | MIG / NO GAS                |                     |
| Campo di regolazione - Welding current range          |                           | 15 - 190A                   |                     |
| Posizioni di saldatura - Welding positions            |                           | 12 (11 Synergic - 1 Manual) |                     |
| Servizio 40°C - Duty cycle 40°C<br>EN 60974-1         |                           | 190A - 25%                  |                     |
|   |                           | 160A - 60%                  |                     |
| Tensione a vuoto - Open circuit voltage               |                           | 45V                         |                     |
| Ø Bobina - Wire spool                                 |                           | 100 - 200 mm                |                     |
| Modalità - Mode                                       |                           | SYNERGIC                    | MANUAL              |
| Filo Wire   | Filo animato - Flux cored | ø 0,9 mm                    | ø 0,9 mm            |
|   | Acciaio - Steel           | ø 06 - 0,8 mm               | ø 06 - 0,8 - 1,0 mm |
|   | Inox                      | ø 0,8 mm                    | ø 0,8 - 1,0 mm      |
|   | Al.Mg - Al.Si             | ø 0,8 - 1,0 mm              | ø 0,8 - 1,0 mm      |
|   | Cu.Si                     | ø 0,8 mm                    | ø 0,8 - 1,0 mm      |
| Tensione di alimentazione - Input voltage             |                           | 1 ph - 230V 50/60 Hz        |                     |
| Potenza di installazione - Installation power         |                           | 4,5 kW - 60%                |                     |
| Fusibile - Fuse                                       |                           | 20A                         |                     |
| Trainafilo - Wire feeder                              |                           | 2 rulli - 2 rollers         |                     |
| Dinse   |                           | 25 mmq                      |                     |
| Connettore torcia - Torch connection                  |                           | Euro                        |                     |
| Peso - Weight ~                                       |                           | 16,3 kg                     |                     |
| Dimensioni - Dimensions                               |                           | 430 x 270 x 430 mm          |                     |
| <b>Funzioni - Features</b>                            |                           |                             |                     |
| Synergic  |                           | ●                           |                     |
| Spot  |                           | ●                           |                     |
| Brazing   |                           | ●                           |                     |
| Soft Start  |                           | Automatico - Automatic      |                     |
| Burn Back   |                           | Automatico - Automatic      |                     |
| Spool Gun   |                           | ●                           |                     |
| Torgia con potenziometro - Potentiometer torch        |                           | ●                           |                     |
| Protezione termostatica - Thermostatic Protection     |                           | ●                           |                     |
| Generatore - Generator                                |                           | +/- 30%                     |                     |
| <b>Versione - Version</b>                             |                           |                             |                     |
| *Generatore + accessori - *Power source + accessories |                           | 249000                      |                     |
| <b>Accessori - Accessories MIG pag. 104</b>           |                           |                             |                     |



Optionals DECAMIG 2500


**pag. 97**



**010308**  
Spool Gun 180A 6 m Euro  
(EURO/XLR)



**010309**  
Torcia con potenziometro 180A 3 m (XLR)  
Potentiometer torch 180A 3 m (XLR)



### Pannello Sinergico

**1** 11 programmi preimpostati consentono a saldatura di tutti i metalli più comuni quali:

- alluminio al Silicio
  - alluminio al Magnesio
  - acciaio comune
  - acciaio zincato
  - acciaio inox
  - acciai duri e la saldatura dell'acciaio con filo animato senza gas di protezione.
- 1 programma manuale per tutti i fili e diametri.

**2** Tre tipi di torcia con attacco Euro:

- a) Torcia standard consigliata per fili acciaio ramato, acciaio al titanio, acciaio inox e animato no-gas
- b) Torcia spool gun con regolazione della sinergia sull'impugnatura, indispensabile per fili alluminio al Silicio (Si) e Magnesio (Mg).
- c) Torcia con regolazione della sinergia sull'impugnatura indicata per il filo da saldabrasatura CuSi-CuAl per lamiere zionate.

**3** Timer per la saldatura da un solo lato di lamiere sovrapposte.

**4** Induttanza elettronica a regolazione continua:

permette, a parità di corrente, di variare la penetrazione della saldatura e ridurre al minimo gli spruzzi.

**5** - Regolazione sinergica della potenza necessaria per la fusione del metallo.

- Regolazione del filo in posizione manuale.

**6** - Regolazione fine della corrente di saldatura (+/- 20%) impostato dalla sinergia.

- Regolazione della corrente di saldatura in posizione manuale.

### Synergic Panel

**1** 11 preset programs allow the operator to weld all types of the most common metals such as:

- aluminium-Silicium
  - aluminium-Magnesium
  - mild steel
  - galvanized steel
  - stainless steel
  - high tensile steel and self-shielded wire welding without protective gas for steel.
- 1 manual program all wires and diameters.

**2** Three different types of torch with Euro connection:

- a) Standard torch suggested for solid steel welding wires, titanium steel wires, stainless steel wires and self-shielded no gas wires.
- b) Spool gun torch with synergy regulation device on handle, necessary for Silicon (Si)/Magnesium (Mg) aluminium wires.
- c) Torch with synergy regulation device on handle, suggested for CuSi-CuAl brazing and welding wire to weld galvanized metal sheets.

**3** Timer for one side welding on overlapped metal sheets

**4** Continuous regulation of electronic inductor:

it allows, maintaining the same welding current, to change welding penetration and to considerably reduce spatters.

**5** - Synergic regulation of welding current necessary for metal smelting.

- Wire regulation in manual setting.

**6** - Fine welding current regulation (+/- 20%) set by synergy.

- Welding current regulation in manual setting.



**010877**  
Carrello CR27  
CR27 Trolley

# D-mig 2 Series

MIG

MIG NO  
MAG GAS

1 Ph

FAN

TP

LIGHT



Se con l'elettrodo ci vuole troppo tempo, allora è meglio saldare a filo.  
E queste sono piccole grandi protagoniste del mercato DECA.  
Per saldare e riparare o per giocare a saldare.

If it takes too long with the electrode, then it is better to wire weld.  
And these are small grand protagonists of the DECA market.  
To weld and repair or play welding.

\*Accessori in dotazione

\*Supplied accessories



\* D-mig 230AC  
Torcia MIG- MIG torch  
140 2 m (010464)  
Pinza di massa - Earth clamp  
Cavi - Cables

\* D-mig 235 - 265/1  
Torcia MIG- MIG torch  
140A 2m valve (010468)  
Pinza di massa - Earth clamp  
Cavi - Cables



Rullino trainafilo  
Wire guide roller  
Ø 0,9 Flux



Rullino trainafilo  
Wire guide roller  
Ø 0,9 Flux



Fai da te  
Do it yourself

Manutenzione  
Maintenance

Carpenteria leggera  
Light carpentry



|   | D-mig 230 AC              | D-mig 235          |                | D-mig 265    |                |  |  |  |  |
|---|---------------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|--|--|--|--|
|   | NO GAS                    | GAS / NO GAS       |                | GAS / NO GAS |                |  |  |  |  |
| Campo di regolazione - Welding current range          | 90 - 130A                 | 32 - 120A          |                | 35 - 145A    |                |  |  |  |  |
| Posizioni di saldatura - Welding positions            | 2                         | 4                  |                |              |                |  |  |  |  |
| Servizio 40° C - Duty cycle 40° C<br>EN 60974-1       | 80A - 20%                 | 100A - 15%         |                | 105A - 14%   |                |  |  |  |  |
|   | 40A - 90%                 | 55A - 60%          |                | 55A - 60%    |                |  |  |  |  |
| Tensione a vuoto - Open circuit voltage               | 18 - 22V                  | 31 - 49V           |                | 31 - 49V     |                |  |  |  |  |
| Ø Bobina - Wire spool                                 | 100 mm                    | 100 - 200 mm       |                | 100 - 200 mm |                |  |  |  |  |
| Filo Wire   | Filo animato - Flux cored | ø 0,9 mm           | ø 0,9 mm       |              | ø 0,9 mm       |  |  |  |  |
|   | Acciaio - Steel           | -                  | ø 0,6 - 0,8 mm |              | ø 0,6 - 0,8 mm |  |  |  |  |
|   | Inox                      | -                  | ø 0,8 mm       |              | ø 0,8 mm       |  |  |  |  |
|   | Al.Mg - Al.Si             | -                  | ø 0,8 - 1,0 mm |              | ø 0,8 - 1,0 mm |  |  |  |  |
| Tensione di alimentazione - Input voltage             | 1 ph - 230V 50/60 Hz      |                    |                |              |                |  |  |  |  |
| Potenza di installazione - Installation power         | 2,3 kW                    | 1,5 kW - 60%       |                | 1,7 kW - 60% |                |  |  |  |  |
| Fusibile - Fuse                                       | 16A                       | 16A                |                |              |                |  |  |  |  |
| Trainafilo - Wire feeder                              | 2 rulli - 2 rollers       |                    |                |              |                |  |  |  |  |
| Connettore massa - Earth cable                        | direct                    |                    |                |              |                |  |  |  |  |
| Connettore torcia - Torch connection                  | direct                    |                    |                |              |                |  |  |  |  |
| Peso - Weight ~                                       | 14 kg                     | 21 kg              |                | 21,5 kg      |                |  |  |  |  |
| Dimensioni - Dimensions                               | 330 x 170 x 330 mm        | 420 x 230 x 380 mm |                |              |                |  |  |  |  |
| Protezione termostatica - Thermostatic Protection     | •                         | •                  |                | •            |                |  |  |  |  |
| Versione - Version                                    |                           |                    |                |              |                |  |  |  |  |
| *Generatore + accessori - *Power source + accessories | 241300                    | 241400             |                | 241500       |                |  |  |  |  |
| Accessori - Accessories MIG pag. 104                  |                           |                    |                |              |                |  |  |  |  |



pag. 97

|    | φ   | Ø    | mm | 1,0       | 1,5       | 2,0       | 3,0        | 4,0        |
|----|-----|------|----|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Fe | 0,9 | Flux | V  | Min 3 - 5 | Max 4 - 7 | Min 5 - 8 | Min 7 - 10 | Max 7 - 10 |
|    |     |      | φ  |           |           |           |            |            |
|    |     |      |    |           |           |           |            |            |
|    |     |      |    |           |           |           |            |            |

D-mig 230 AC

|    | φ                  | Ø   | mm   | 0,8        | 1,0        | 1,5         | 2,0         | 3,0         | 4,0         | 5,0         |
|----|--------------------|-----|------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fe | Ar/Co <sub>2</sub> | 0,6 | V    | Min1 4 - 6 | Max1 6 - 8 | Min2 7 - 9  | Max2 6 - 8  | Max2 8 - 10 |             |             |
|    |                    | 0,8 | φ    | Min1 6 - 8 | Max1 7 - 9 | Max1 7 - 10 | Min2 7 - 10 | Min2 8 - 10 | Max2 7 - 9  | Max2 8 - 10 |
|    |                    |     |      |            |            |             |             |             |             |             |
|    |                    |     |      |            |            |             |             |             |             |             |
|    |                    |     |      |            |            |             |             |             |             |             |
| Al | Argon              | 0,8 | V    |            |            | Min1 8 - 9  | Max1 8 - 10 | Min2 8 - 10 | Max2 8 - 10 |             |
|    |                    | 1,0 | φ    |            |            | Min1 8 - 10 | Max1 8 - 10 | Min2 8 - 10 | Max2 8 - 10 |             |
|    |                    |     |      |            |            |             |             |             |             |             |
|    |                    |     |      |            |            |             |             |             |             |             |
| Fe | x                  | 0,9 | Flux | V          | Min1 6 - 8 | Min1 7 - 9  | Max1 5 - 7  | Max1 7 - 9  | Min2 7 - 9  | Max2 8 - 10 |
|    |                    |     |      | φ          |            |             |             |             |             |             |
|    |                    |     |      |            |            |             |             |             |             |             |

D-mig 235

|    | φ                  | Ø   | mm   | 0,8        | 1,0         | 1,5         | 2,0         | 3,0         | 4,0         | 5,0         |
|----|--------------------|-----|------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fe | Ar/Co <sub>2</sub> | 0,6 | V    | Min1 7 - 8 | Max1 8 - 10 | Min2 8 - 10 | Max2 8 - 10 |             |             |             |
|    |                    | 0,8 | φ    | Min1 7 - 8 | Max1 7 - 9  | Min2 7 - 9  | Max2 9 - 10 |
|    |                    |     |      |            |             |             |             |             |             |             |
|    |                    |     |      |            |             |             |             |             |             |             |
| Al | Argon              | 0,8 | V    |            |             | Min1 8 - 10 | Max1 8 - 10 | Max2 8 - 10 | Max2 8 - 10 |             |
|    |                    | 1,0 | φ    |            |             | Min1 7 - 9  | Max1 6 - 8  | Min2 6 - 8  | Max2 8 - 10 |             |
|    |                    |     |      |            |             |             |             |             |             |             |
| Fe | x                  | 0,9 | Flux | V          | Min1 3 - 5  | Min1 4 - 7  | Max1 5 - 8  | Max1 5 - 7  | Min2 5 - 8  | Max2 8 - 10 |
|    |                    |     |      | φ          |             |             |             |             |             |             |
|    |                    |     |      |            |             |             |             |             |             |             |

D-mig 265

# D-mig 3- 4 Series

MIG

MIG NO  
MAG GAS

MIG  
MAG

1 Ph

FAN

TP



La gamma DECA per saldare a filo in casa, o in bottega con poca corrente.

Ideale per chi credeva che il Mig fosse un aereo russo e niente altro.

Apprezzata anche da molti artigiani che hanno già esperienza di saldatura.

The DECA range for wire welding at home, or in workshops with little current.

Ideal for those who believed that Mig was just a Russian aircraft and nothing more.

Also appreciated by many craftsmen who already have some welding experience.

\*Accessori in dotazione

\*Supplied accessories



\* D-mig 350 - 380  
Torch MIG- MIG torch  
160A 2 m (010470)  
Pinza di massa - Earth clamp  
Cavi - Cables

\* D-mig 390 - 420 S  
Torch MIG- MIG torch  
180A 3 m (010234)  
Pinza di massa - Earth clamp  
Cavi - Cables



Rullino trainafilo  
Wire guide roller  
Ø 0,6 Fe  
Ø 0,9 Flux

Adattatore bombole  
Bottle adapter

Rullino trainafilo  
Wire guide roller  
Ø 0,6 Fe  
Ø 0,8/1,0 Fe  
Ø 0,8/1,0 Al  
Ø 0,9 Flux

Fai da te  
Do it yourself

Manutenzione  
Maintenance

Carpenteria leggera  
Light carpentry

Autoriparazioni  
Automotive





|   | D-mig 350   | D-mig 380  | D-mig 390  | D-mig 420 S  |
|---|---|--|--|--|
|   | MIG / NO GAS  | MIG / NO GAS   | MIG / NO GAS   | GAS  |
| Campo di regolazione - Welding current range          | 35 - 145A   | 35 - 160A  | 35 - 200A  | 35 - 200A  |
| Posizioni di saldatura - Welding positions            | 4   |  | 6  |  |
| Servizio 40°C - Duty cycle 40°C<br>EN 60974-1         | 115A - 15%<br>60A - 60%   | 130A - 10%<br>65A - 60%                                  | 165A - 15%<br>80A - 60%                                  | 165A - 15%<br>80A - 60%  |
| Tensione a vuoto - Open circuit voltage               | 31 - 49V  | 30 - 54V   | 29 - 52V   | 29 - 52V   |
| Ø Bobina - Wire spool                                 | 100 - 200 mm  | 100 - 200 mm   | 100 - 200 mm   | 200 - 300 mm   |
| Filo Wire   | Filo animato - Flux cored<br>Acciaio - Steel<br>Inox<br>Al.Mg - Al.Si | ø 0,9 mm<br>ø 0,6 - 0,8 mm<br>ø 0,8 mm<br>ø 0,8 - 1,0 mm | ø 0,9 mm<br>ø 0,6 - 0,8 mm<br>ø 0,8 mm<br>ø 0,8 - 1,0 mm | ø 0,9 mm<br>ø 0,6 - 0,8 - 1,0 mm<br>ø 0,8 mm<br>ø 0,8 - 1,0 mm |
| Tensione di alimentazione - Input voltage             |   | 1 ph - 230V 50/60 Hz                                     |  |  |
| Potenza di installazione - Installation power         | 1,7 kW - 60%  | 1,9 kW - 60%   |  | 2,5 kW - 60%   |
| Fusibile - Fuse                                       |   | 16A  |  | 20A  |
| Trainafilo - Wire feeder                              |   | 2 rulli - 2 rollers                                      |  |  |
| Connettore massa - Earth cable                        |   | direct   |  |  |
| Connettore torcia - Torch connection                  | direct  |  | euro   |  |
| Peso - Weight ~                                       | 29 kg   | 31,5 kg  | 36 kg  | 39 kg  |
| Dimensioni - Dimensions                               |   | 630 x 360 x 490 mm                                       |  | 410 x 710 x 540 mm   |
| Protezione termostatica - Thermostatic Protection     | •   | •  | •  | •  |
| Versione - Version                                    |   |  |  |  |
| *Generatore + accessori - *Power source + accessories | 254400  | 254500   | 255200   | 255000   |
| Accessori - Accessories MIG pag. 104                  |   |  |  |  |



|    | φ                  | Ø    | mm  | 0,8            | 1,0            | 1,5            | 2,0            | 3,0            | 4,0            | 5,0            |
|----|--------------------|------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fe | Ar/Co <sup>2</sup> | 0,6  | (V) | Min1<br>8 - 10 | Max1<br>8 - 10 | Min2<br>8 - 10 | Max2<br>8 - 10 |                |                |                |
|    |                    | 0,8  | (V) | Min1<br>8 - 10 | Max1<br>7 - 9  | Min2<br>7 - 9  | Max2<br>9 - 10 | Max2<br>9 - 10 | Max2<br>9 - 10 | Max2<br>9 - 10 |
| Al | Argon              | 0,8  | (V) |                |                | Min1<br>8 - 10 | Max1<br>8 - 10 | Max2<br>8 - 10 | Max2<br>8 - 10 | Max2<br>8 - 10 |
|    |                    | 1,0  | (V) |                |                | Min1<br>7 - 9  | Max1<br>6 - 8  | Min2<br>8 - 10 | Max2<br>8 - 10 | Max2<br>8 - 10 |
| Fe | X                  | 0,9  | (V) | Min1<br>3 - 5  | Min1<br>4 - 7  | Max1<br>5 - 8  | Min2<br>5 - 7  | Max2<br>5 - 8  | Max2<br>5 - 8  | Max2<br>8 - 10 |
|    |                    | Flux | (V) |                |                | Min1<br>2 - 4  | Min1<br>3 - 5  | Max1<br>4 - 7  | Max2<br>5 - 8  | Max2<br>8 - 10 |

D-mig 350

pag. 97

|    | φ                  | Ø    | mm  | 0,8        | 1,0        | 1,5         | 2,0         | 3,0         | 4,0         | 5,0         | >5,0        |
|----|--------------------|------|-----|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fe | Ar/Co <sup>2</sup> | 0,6  | (V) | 2<br>5 - 7 | 2<br>7 - 9 | 3<br>7 - 9  | 4<br>8 - 10 | 5<br>8 - 10 | 6<br>8 - 10 |             |             |
|    |                    | 0,8  | (V) | 2<br>5 - 8 | 3<br>5 - 8 | 3<br>8 - 10 | 4<br>7 - 9  | 5<br>7 - 10 | 6<br>7 - 9  | 6<br>9 - 10 |             |
| Al | Argon              | 0,8  | (V) |            |            | 2<br>8 - 10 | 3<br>9 - 10 | 5<br>9 - 10 | 6<br>9 - 10 |             |             |
|    |                    | 1,0  | (V) |            |            | 2<br>8 - 10 | 3<br>9 - 10 | 5<br>9 - 10 | 6<br>9 - 10 |             |             |
| Fe | X                  | 0,9  | (V) | 2<br>4 - 6 | 2<br>5 - 8 | 2<br>6 - 9  | 3<br>5 - 8  | 3<br>7 - 10 | 4<br>5 - 8  | 5<br>8 - 10 | 6<br>8 - 10 |
|    |                    | Flux | (V) |            |            | 2<br>4 - 6  | 3<br>5 - 8  | 4<br>7 - 9  | 5<br>8 - 10 | 5<br>8 - 10 | 6<br>8 - 10 |

D-mig 380

|    | φ                  | Ø    | mm  | 0,8        | 1,0        | 1,5         | 2,0         | 3,0         | 4,0         | 5,0         | >5,0        |
|----|--------------------|------|-----|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fe | Ar/Co <sup>2</sup> | 0,6  | (V) | 2<br>5 - 7 | 2<br>7 - 9 | 3<br>8 - 10 | 4<br>8 - 10 | 5<br>8 - 10 | 6<br>8 - 10 |             |             |
|    |                    | 0,8  | (V) | 2<br>5 - 7 | 2<br>7 - 9 | 3<br>6 - 8  | 4<br>7 - 9  | 5<br>8 - 10 | 6<br>8 - 10 | 6<br>8 - 10 |             |
| Al | Argon              | 0,8  | (V) |            |            | 2<br>8 - 10 | 3<br>9 - 10 | 5<br>9 - 10 | 6<br>9 - 10 |             |             |
|    |                    | 1,0  | (V) |            |            | 2<br>8 - 10 | 3<br>9 - 10 | 5<br>9 - 10 | 6<br>9 - 10 |             |             |
| Fe | X                  | 0,9  | (V) | 1<br>4 - 6 | 2<br>5 - 7 | 2<br>6 - 8  | 3<br>7 - 9  | 4<br>7 - 9  | 5<br>8 - 10 | 5<br>8 - 10 | 6<br>8 - 10 |
|    |                    | Flux | (V) |            |            | 1<br>4 - 6  | 2<br>5 - 7  | 2<br>6 - 8  | 3<br>7 - 9  | 4<br>8 - 10 | 5<br>8 - 10 |

D-mig 390

Optionals D-mig 420S



010251  
Aspo  
Spool holder

# D-mig 5 Series

MIG



MIG  
MAG

1/3 Ph

SIMPLE  
WELD

SYNERGIC

BRAZING



FAN


TP

Una storia di grande successo, un simbolo DECA.

Le **D-mig Serie 5** sono saldatrici tuttofare che si adattano a molte diverse applicazioni. Sono a loro agio in officina, in carpenteria o in carrozzeria: non si tirano mai indietro.

A very successful story, a DECA symbol.

**D-mig Series 5** is made up of all-round welding machines suitable for several applications. They are perfect for use in workshops, carpentry or body shops: they never draw back.



D-mig 520 SD - 530 SD - 525 TD  
Controllo Sinergico / Simple Weld  
Synergic Control  
(Pag. 53)

\*Accessori in dotazione

\*Supplied accessories



\* D-mig 5 Series  
Torch MIG- MIG torch  
180A 3 m (010234)  
Pinza di massa - Earth clamp  
Cavi - Cables

Rullino trainafilo  
Wire guide roller  
Ø 0,6 Fe  
Ø 0,8 Fe



Manutenzione  
Maintenance

Carpenteria leggera  
Light carpentry

Autoriparazioni  
Automotive



Porta Torcia  
Torch holder



|   | D-mig 520 T                | D-mig 525 T              | D-mig 530 S              | D-mig 520 SD            | D-mig 530 SD             | D-mig 525 TD             |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | MIG MAG                    |                          |                          | MIG MAG - SYNERGIC      |                          |                          |
| Campo di regolazione - Welding current range          | 20 - 190A                  | 20 - 220A                | 30 - 240A                | 30 - 180A               | 30 - 240A                | 20 - 220A                |
| Posizioni di saldatura - Welding positions            | 7                          | 7                        | 6                        | 6                       | 6                        | 7                        |
| Servizio 40°C - Duty cycle 40°C<br>EN 60974-1         | 150A - 28%<br>100A - 60%   | 170A - 45%<br>140A - 60% | 200A - 15%<br>100A - 60% | 140A - 15%<br>75A - 60% | 200A - 15%<br>100A - 60% | 170A - 45%<br>140A - 60% |
| Tensione a vuoto - Open circuit voltage               | 17,5 - 35V                 | 17 - 34V                 | 28 - 62V                 | 28 - 53V                | 28 - 62V                 | 17 - 34V                 |
| Ø Bobina - Wire spool                                 | 200 - 300 mm               |                          |                          |                         |                          |                          |
| Modalità - Mode                                       | MANUAL                     |                          |                          | MANUAL - SYNERGIC       |                          |                          |
| Filo Wire   | Acciaio - Steel            | ø 0,6 - 0,8 - 1,0 mm     |                          |                         | ø 0,6 - 0,8 - 1,0 mm     |                          |
|   | Inox                       | ø 0,8 - 1,0 mm           |                          |                         | ø 0,8 - 1,0 mm           |                          |
|   | Al.Mg - Al.Si              | ø 0,8 - 1,0 mm           |                          |                         | ø 0,8 - 1,0 mm           |                          |
|   | Cu.Si                      | ø 0,8 - 1,0 mm           |                          |                         | ø 0,8 - 1,0 mm           |                          |
| Tensione di alimentazione - Input voltage             | 3 ph - 230/400V - 50/60 Hz |                          | 1 ph - 230V - 50/60 Hz   |                         | 3 ph-230/400V- 50/60 Hz  |                          |
| Potenza di installazione - Installation power         | 3,5 kW - 60%               | 5,5 kW - 60%             | 4 kW - 60%               | 2 kW - 60%              | 4 kW - 60%               | 5,5 kW - 60%             |
| Fusibile - Fuse                                       | 16/10A                     | 16/10A                   | 32A                      | 16A                     | 32A                      | 16/10A                   |
| Trainafilo - Wire feeder                              | 2 rulli -2 rollers         |                          |                          |                         |                          |                          |
| Dinse   | 25 mmq                     |                          |                          |                         |                          |                          |
| Connettore torcia - Torch connection                  | Euro                       |                          |                          |                         |                          |                          |
| Peso - Weight ≈                                       | 48,5 kg                    | 52 kg                    | 57 kg                    | 47,5 kg                 | 57 kg                    | 52 kg                    |
| Dimensioni - Dimensions                               | 505 x 840 x 765 mm         |                          |                          |                         |                          |                          |
| Funzioni - Features                                   |                            |                          |                          |                         |                          |                          |
| Synergic / Simple Weld                                | —                          | —                        | —                        | ●                       | ●                        | ●                        |
| Brazing   | ●                          | ●                        | ●                        | ●                       | ●                        | ●                        |
| 2T/4T   | —                          | —                        | —                        | ●                       | ●                        | ●                        |
| Spot  | ●                          | ●                        | ●                        | ●                       | ●                        | ●                        |
| Stitch  | —                          | —                        | —                        | ●                       | ●                        | ●                        |
| Soft Start  | ●                          | ●                        | ●                        | ●                       | ●                        | ●                        |
| Burn back   | ●                          | ●                        | ●                        | ●                       | ●                        | ●                        |
| Amperometro - Ammeter                                 | —                          | —                        | —                        | ●                       | ●                        | ●                        |
| Voltmetro - Voltmeter                                 | —                          | —                        | —                        | ●                       | ●                        | ●                        |
| Protezione termostatica - Thermostatic Protection     | ●                          | ●                        | ●                        | ●                       | ●                        | ●                        |
| Versione - Version                                    |                            |                          |                          |                         |                          |                          |
| *Generatore + accessori - *Power source + accessories | 258700                     | 258800                   | 258600                   | 259000                  | 259100                   | 259200                   |
| Accessori - Accessories MIG pag. 104                  |                            |                          |                          |                         |                          |                          |



Optionals D-mig 5 Series



010251  
Aspo  
Spool holder

pag. 97

# D-mig 5 Dual Series

MIG



Si può saldare l'alluminio con la bobina di ferro?

E poi per la saldo-brasatura devo cambiare di nuovo la bobina?

Se la saldatrice è una **D-mig Dual**,



devi solo posare una torcia ed impugnare l'altra.

Can aluminum be welded with an iron coil?

And again, should I change the coil for braze-welding?

If the welding machine is **D-mig Dual**,

you just have to put a torch down and grasp the other.



**D-mig 5 Dual Series**  
Controllo Sinergico / Simple Weld  
Synergic Control  
(Pag. 53)



Autoriparazioni  
Automotive

MIG NO  
MAG GAS

3 Ph

SIMPLE  
WELD

SYNERGIC

BRAZING

MULTI  
TORCHES

FAN

TP



\* **D-mig 530 TDK**  
Torch MIG- MIG torch  
180A 3 m (010234)  
Pinza di massa - Earth clamp  
Cavi - Cables



Rullino trainafilo  
Wire guide roller  
Ø 0,6 Fe  
Ø 0,8 Fe  
Ø 0,9 Flux



\* **D-mig 532 TDK E**  
2 Torcie MIG - 2 MIG torches  
180A 3 m (010234)  
Pinza di massa - Earth clamp  
Cavi - Cables



Rullino trainafilo  
Wire guide roller  
Ø 0,6 Fe  
Ø 0,8 Fe

\*Accessori in dotazione

\*Supplied accessories



|   | D-mig 530 TDK  |  | D-mig 532 TDK E  |   |  |  |
|---|--|--|--|---|--|--|
|   | MIG MAG / NO GAS - SYNERGIC  |  | MIG MAG - SYNERGIC   |   |  |  |
| Campo di regolazione - Welding current range          | 20 - 220A  |  | 20 - 220A  |   |  |  |
| Posizioni di saldatura - Welding positions            | 10   |  | 10   |   |  |  |
| Servizio 40°C - Duty cycle 40°C<br>EN 60974-1         | 160A - 45%   |  | 160A - 45%   |   |  |  |
|   | 140A - 60%   |  | 140A - 60%   |   |  |  |
| Tensione a vuoto - Open circuit voltage               | 16,5 - 32V   |  | 16,5 - 32V   |   |  |  |
| Ø Bobina - Wire spool                                 | 200 - 300 mm   |  | 100 - 200 - 300 mm   |   |  |  |
| Modalità - Mode                                       | MANUAL   | SYNERGIC   | MANUAL   | SYNERGIC  |  |  |
| Filo Wires  | Filo animato - Flux cored<br>Acciaio - Steel<br>Inox<br>Al.Mg - Al.Si<br>Cu.Si - Cu.Al | ø 0,8 - 0,9 mm<br>ø 0,6 - 0,8 - 1,0 mm<br>ø 0,8 - 1,0 mm<br>ø 0,8 - 1,0 mm<br>ø 0,8 - 1,0 mm | ø 0,9 mm<br>ø 0,6 - 0,8 - 1,0 mm<br>ø 0,8 - 1,0 mm<br>ø 0,8 - 1,0 mm<br>ø 0,8 - 1,0 mm | -<br>ø 0,6 - 0,8 - 1,0 mm<br>ø 0,8 - 1,0 mm<br>ø 0,8 - 1,0 mm<br>ø 0,8 - 1,0 mm |  |  |
| Tensione di alimentazione - Input voltage             | 3 ph - 230/400V - 50/60 Hz   |  |  |   |  |  |
| Potenza di installazione - Installation power         | 4,5 kW - 60%   |  | 4,5 kW - 60%   |   |  |  |
| Fusibile - Fuse                                       | 16/10A   |  |  |   |  |  |
| Trainafilo - Wire feeder                              | 2 rulli - 2 rollers  |  |  |   |  |  |
| Dinse   | 25 mmq   |  |  |   |  |  |
| Connettore torcia - Torch connection                  | Euro   |  |  |   |  |  |
| Peso - Weight ~                                       | 56 kg  |  | 65 kg  |   |  |  |
| Dimensioni - Dimensions                               | 505 x 840 x 765 mm   |  | 505 x 840 x 910 mm   |   |  |  |
| Funzioni - Features                                   |  |  |  |   |  |  |
| Synergic / Simple Weld                                | ●  |  | ●  |   |  |  |
| Brazing   | ●  |  | ●  |   |  |  |
| Spool Gun   | ●  |  | ●  |   |  |  |
| Torcia con potenziometro - Potentiometer torch        | ●  |  | ●  |   |  |  |
| Doppia Torcia - Double Torch                          | -  |  | ●  |   |  |  |
| 2T/4T   | ●  |  | ●  |   |  |  |
| Spot  | ●  |  | ●  |   |  |  |
| Stitch  | ●  |  | ●  |   |  |  |
| Burn back   | ●  |  | ●  |   |  |  |
| Amperometro - Ammeter                                 | ●  |  | ●  |   |  |  |
| Voltmetro - Voltmeter                                 | ●  |  | ●  |   |  |  |
| Protezione termostatica - Thermostatic Protection     | ●  |  | ●  |   |  |  |
| Versione - Version                                    |  |  |  |   |  |  |
| *Generatore + accessori - *Power source + accessories | 259300   |  | 259500   |   |  |  |
| Accessori - Accessories MIG pag. 104                  |  |  |  |   |  |  |

Optionals D-mig 530 TDK



010251 Aspo Spool holder  
010373 Spool Gun 180A 6 m Dinse (Tyco)  
010372 Torcia con potenziometro 180A 3 m (Tyco) Potentiometer torch 180A 3 m (Tyco)

Optionals D-mig 532 TDK E



010251 Aspo Spool holder  
010374 Spool Gun 180A 6 m Euro (Tyco)  
010372 Torcia con potenziometro 180A 3 m (Tyco) Potentiometer torch 180A 3 m (Tyco)

# D-mig 6 Series

MIG



Quando lo spessore del ferro aumenta, la bobina del filo è grande e la bombola del gas è alta.  
Allora non si può rischiare, serve un generatore con gli attributi adatti.


**D-mig Serie 6:** la gamma DECA per le dimensioni della carpenteria pesante.

When the thickness of the iron increases, the coil of the wire is large and the gas cylinder is high.  
Then you cannot risk, you need a generator with suitable characteristics.

**D-mig Series 6:** the DECA range for heavy carpentry sizes.



Trainafilo a 4 rulli ingranati  
Wire feeder with 4 geared rollers



D-mig 635 TD - 650 TD - 660 TD  
Controllo Sinergico / Simple Weld  
Synergic Control  
(Pag. 53)

\*Accessori in dotazione

\*Supplied accessories



\* D-mig 635  
Torch MIG-MIG torch  
230A 3 m (010236)  
Pinza di massa - Earth clamp  
Cavi - Cables



Rullino trainafilo  
Wire guide roller  
Ø 0,8 Fe  
Ø 1,0 Fe  
Ø 1,2 Fe  
Ø 1,6 Fe



\* D-mig 650 - 660  
Torch MIG - MIG torch  
340A 3 m (010463)  
Pinza di massa - Earth clamp  
Cavi - Cables



Rullino trainafilo  
Wire guide roller  
Ø 0,8 Fe  
Ø 1,0 Fe  
Ø 1,2 Fe  
Ø 1,6 Fe



Carpenteria pesante  
Heavy carpentry  
Tubazioni  
Pipe line

MIG  
MAG

3 Ph

SIMPLE  
WELD

SYNERGIC



FAN

TP



|   | D-mig 635 T                          | D-mig 650 T                | D-mig 660 T              | D-mig 635 TD               | D-mig 650 TD             | D-mig 660 TD             |
|---|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | MIG MAG                              |                            |                          | MIG MAG - SYNERGIC         |                          |                          |
| Campo di regolazione - Welding current range          | 25 - 350A                            | 30 - 500A                  | 40 - 600A                | 25 - 350A                  | 30 - 500A                | 40 - 600A                |
| Posizioni di saldatura - Welding positions            | 10                                   | 21                         | 30                       | 10                         | 21                       | 30                       |
| Servizio 40°C - Duty cycle 40°C<br>EN 60974-1         | 270A - 32%<br>200A - 60%             | 410A - 33%<br>310A - 60%   | 470A - 35%<br>360A - 60% | 270A - 32%<br>200A - 60%   | 410A - 33%<br>310A - 60% | 470A - 35%<br>360A - 60% |
| Tensione a vuoto - Open circuit voltage               | 17 - 41V                             | 17 - 49V                   | 18 - 51V                 | 17 - 41V                   | 17 - 49V                 | 18 - 51V                 |
| Ø Bobina - Wire spool                                 | 200 - 300 mm                         |                            |                          |                            |                          |                          |
| Modalità - Mode                                       | MANUAL                               |                            |                          | SYNERGIC                   |                          | MANUAL                   |
| Filo Wires  | Filo animato - Flux cored            | Ø 1,2 - 1,6 mm             |                          | -                          |                          | Ø 1,2 - 1,6 mm           |
|   | Acciaio - Steel                      | Ø 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6 mm |                          | Ø 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6 mm |                          | -                        |
|   | Inox                                 | Ø 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6 mm |                          | Ø 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6 mm |                          | -                        |
|   | Al.Mg - Al.Si                        | Ø 1,0 - 1,2 - 1,6 mm       |                          | Ø 1,0 - 1,2 - 1,6 mm       |                          | -                        |
| Tensione di alimentazione - Input voltage             | 3 ph - 230/400V - 50/60 Hz           |                            |                          |                            |                          |                          |
| Potenza di installazione - Installation power         | 8,5 kW - 60%                         | 15 kW - 60%                | 15 kW - 60%              | 8,5 kW - 60%               | 15 kW - 60%              | 15 kW - 60%              |
| Fusibile - Fuse                                       | 25/16A                               | 50/32A                     | 63/40A                   | 25/16A                     | 50/32A                   | 63/40A                   |
| Trainafilo - Wire feeder                              | 4 rulli ingranati - 4 geared rollers |                            |                          |                            |                          |                          |
| Dinse   | 50 / 70 mmq                          |                            |                          |                            |                          |                          |
| Connettore torcia - Torch connection                  | Euro                                 |                            |                          |                            |                          |                          |
| Peso - Weight ≈                                       | 95 kg                                | 122 kg                     | 137 kg                   | 95 kg                      | 122 kg                   | 137 kg                   |
| Dimensioni - Dimensions                               | 870 x 540 x 1020 mm                  |                            |                          |                            |                          |                          |
| Funzioni - Features                                   |                                      |                            |                          |                            |                          |                          |
| Synergic / Simple Weld                                | -                                    | -                          | -                        | ●                          | ●                        | ●                        |
| 2T/4T   | ●                                    | ●                          | ●                        | ●                          | ●                        | ●                        |
| Spot  | ●                                    | ●                          | ●                        | ●                          | ●                        | ●                        |
| Stitch  | -                                    | -                          | -                        | ●                          | ●                        | ●                        |
| Soft Start  | ●                                    | ●                          | ●                        | ●                          | ●                        | ●                        |
| Burn back   | ●                                    | ●                          | ●                        | ●                          | ●                        | ●                        |
| Amperometro - Ammeter                                 | -                                    | -                          | -                        | ●                          | ●                        | ●                        |
| Voltmetro - Voltmeter                                 | -                                    | -                          | -                        | ●                          | ●                        | ●                        |
| Protezione termostatica - Thermostatic Protection     | ●                                    | ●                          | ●                        | ●                          | ●                        | ●                        |
| Versione - Version                                    |                                      |                            |                          |                            |                          |                          |
| *Generatore + accessori - *Power source + accessories | 262200                               | 263700                     | 263800                   | 262600                     | 263400                   | 263600                   |
| Accessori - Accessories MIG pag. 104                  |                                      |                            |                          |                            |                          |                          |



pag. 97

# D-mig 7 Series

MIG



Il ferro da saldare è appena arrivato con un trasporto eccezionale.

Ora si muove il carroponte per spostare il materiale verso l'area di saldatura.

Le **D-mig Serie 7** sono già pronte, l'acqua circola nelle torce, basta premere un pulsante e il ferro si scioglie.


The iron to be welded has just arrived with an exceptional transport trailer.

Now the crane is moved to transfer the material to the welding area.

**D-mig Series 7** welding machines are ready, water circulates in the torches, it is sufficient to press a button and iron melts.



Trainafilo a 4 rulli ingranati  
Wire feeder with 4 geared rollers



**WF 4D**  
Controllo Sinergico / Simple Weld  
Synergic Control  
(Pag. 53)

\*Accessori in dotazione

\*Supplied accessories



\* D-mig 7 Series  
Pinza di massa - Earth clamp  
Cavi - Cables



Rullino trainafilo  
Wire guide roller  
Ø 0,8 Fe  
Ø 1,0 Fe  
Ø 1,2 Fe  
Ø 1,6 Fe



Carpenteria pesante  
Heavy carpentry

Tubazioni  
Pipe line



Porta Torcia  
Torch holder

MIG  
MAG

3 Ph

SIMPLE  
WELD

SYNERGIC



FAN

TP



|   | D-mig 735 TD               | D-mig 750 TD | D-mig 760 TD |
|---|----------------------------|--------------|--------------|
| Campo di regolazione - Welding current range                      | 25 - 350A                  | 30 - 500A    | 40 - 600A    |
| Posizioni di saldatura - Welding positions                        | 10                         | 21           | 30           |
| Servizio 40°C - Duty cycle 40°C<br>EN 60974-1                     | 270A - 32%                 | 410A - 33%   | 470A - 35%   |
|   | 200A - 60%                 | 310A - 60%   | 360A - 60%   |
| Tensione a vuoto - Open circuit voltage                           | 17 - 41V                   | 17 - 49V     | 18 - 51V     |
| Tensione di alimentazione - Input voltage                         | 3 ph - 230/400V - 50/60 Hz |              |              |
| Potenza di installazione - Installation power                     | 8,5 kW - 60%               | 15 kW - 60%  | 15 kW - 60%  |
| Fusibile - Fuse   | 25/16A                     | 50/32A       | 63/40A       |
| Dinse   | 50 - 70 mmq                |              |              |
| Peso - Weight ≈   | 84 kg                      | 110 kg       | 125 kg       |
| Dimensioni - Dimensions   | 920 x 540 x 940 mm         |              |              |
| <b>Versione - Version</b>   |                            |              |              |
| *Generatore + accessori - *Power source + accessories             | 266600                     | 267800       | 268400       |
| <b>Optional e Consumabili - Optionals and Consumables pag. 00</b> |                            |              |              |



| Trainafilo - Wire Feeder  | WF4   | WF 4D  |  |
|---|---|--|--|
|   | MIG MAG   | MIG MAG - SYNERGIC   |  |
| Ø Bobina - Wire spool   | 200 - 300 mm  |  |  |
| Modalità - Mode   | MANUAL  | MANUAL   |  |
| Filo Wires  | Filo animato - Flux cored<br>Acciaio - Steel<br>Inox<br>Al.Mg - Al.Si | ø 1,2 - 1,6 mm<br>ø 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6 mm<br>ø 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6 mm<br>ø 1,0 - 1,2 - 1,6 mm | ø 1,2 - 1,6 mm<br>ø 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6 mm<br>ø 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6 mm<br>ø 1,0 - 1,2 - 1,6 mm |
| Trainafilo - Wire feeder  | 4 rulli ingranati - 4 geared rollers                                  |  |  |
| Connettore torcia - Torch connection  | euro  |  |  |
| Peso - Weight ≈   | 13 kg   | 21,5 kg  |  |
| Dimensioni - Dimensions   | 550 x 260 x 480 mm  | 640 x 300 x 520 mm   |  |
| <b>Funzioni - Features</b>  |   |  |  |
| Synergic / Simple Weld  | —   | ●  |  |
| 2T/4T - Spot  | ●   | ●  |  |
| Stitch  | —   | ●  |  |
| Soft Start - Burn Back  | ●   | ●  |  |
| Amperometro - Ammeter   | —   | ●  |  |
| Voltmetro - Voltmeter   | —   | ●  |  |
| Protezione termostatica - Thermostatic Protection   | ●   | ●  |  |
| Predisposizione raffreddamento torcia ad acqua<br>Equipped for torch water cooling system | ●   | ●  |  |
| <b>Versione - Version</b>   |   |  |  |
| Solo trainafilo - Wire feeder only  | 269000  | 269200   |  |
| <b>Accessori - Accessories MIG pag. 104</b>   |   |  |  |

Optionals WF 4



010067  
WF 4 Kit Ruote  
WF 4 Kit Wheels

# D-mig 7 Series



D-mig 735 TD

266600



D-mig 750 TD

267800



D-mig 760 TD

268400



Cavi intermedi - Intermediary Cables

010105 3 m (1 pc)

010107 4 m (1 pc)

010109 9 m (1 pc)



WF4

269000



WF4D

269200



Torgia - Torch

010236 230A 3 m (1 pc)

010237 230A 4 m (1 pc)



Torgia - Torch

010463 340A 3 m (1 pc)

010239 340A 4 m (1 pc)



Cavi intermedi - Intermediary Cables H<sub>2</sub>O

010106 3 m H<sub>2</sub>O (1 pc)

010108 4 m H<sub>2</sub>O (1 pc)

010110 9 m H<sub>2</sub>O (1 pc)



Torgia - Torch H<sub>2</sub>O CO<sub>2</sub> / Ar+CO<sub>2</sub>

010461 3 m 500/450A @ 100% (1 pc)

010462 4 m 500/450A @ 100% (1 pc)



WU 16

010666 Impianto raffreddamento - Water cooling unit



DIN 9-13  
**WM 31**

**deca**

www.decaweld.com

MMA  
TIG  
MIG  
Grind

CE



# STUD / SPOT

## Saldatura a resistenza

La saldatura a resistenza sfrutta il calore che si genera nel punto di contatto tra due parti metalliche quando per tale punto passa una corrente elettrica. Il calore sviluppato dalla corrente è proporzionale alla **resistenza elettrica** dei conduttori. Nel punto di contatto tra due oggetti metallici la resistenza è maggiore di quella del metallo, pertanto il passaggio di corrente provoca il surriscaldamento della zona vicina al contatto e, se la corrente è sufficientemente elevata, si arriva alla fusione e quindi alla saldatura dei due oggetti. Il **controllo della saldatura** avviene tramite la **regolazione dell'intensità di corrente e del tempo** durante il quale la corrente attraversa il punto di contatto.

Le macchine per saldatura a resistenza si compongono di tre elementi principali:

- 1) Un circuito elettrico che fornisce corrente elevata e tensione bassa in uscita da due elettrodi posti a contatto delle parti metalliche da saldare; il circuito può essere ad **energia diretta (trasformatore)**, oppure ad **energia immagazzinata (batteria di condensatori o altri elementi che possano immagazzinare energia)**.
- 2) Un sistema meccanico che consente di tenere unite gli elettrodi e le parti da saldare, applicando più o meno pressione; la forza con la quale gli elettrodi stringono i pezzi di lavoro ha un ruolo fondamentale; a parità di corrente applicata, se aumenta la forza che unisce le due parti:
  - a) aumenta la superficie effettiva di contatto, per effetto dello schiacciamento della rugosità superficiale;
  - b) diminuisce la resistenza elettrica, inversamente proporzionale alla superficie di contatto;
  - c) diminuisce quindi il calore sviluppato nella zona di contatto;
- 3) Un sistema di controllo che agisce sull'intensità e la durata della corrente, con eventuale temporizzazione di **una sequenza di impulsi di corrente, utile per dosare l'apporto termico** ed evitare bruciature superficiali dei pezzi senza l'effettiva fusione necessaria per la saldatura; il sistema di controllo può intervenire anche sulla forza applicata agli elettrodi per tenere unite le parti da saldare, regolandone intensità e durata.

# STUD / SPOT

## Resistance welding

Resistance welding exploits the heat generated at the point of contact between two metal parts when electric current passes through it. The heat developed by the current is proportional to the **electrical resistance** of the conductors. At the point of contact between two metal objects, resistance is greater than that of the metal; therefore, the current being conducted causes overheating in the area close to the contact and, if it is high enough, there is melting and the two objects are welded. **Welding** is controlled by **adjusting the current intensity** and the time during which the current flows through the contact point.


Resistance welding machines consist of three main elements:

- 1) An electric circuit that supplies high current and low voltage from two electrodes placed in contact with the metal parts to be welded; the circuit can be with **direct energy (transformer)** or **stored energy (battery of capacitors or other elements that can store energy)**.
- 2) A mechanical system that allows the electrodes and the welding parts to be held together, applying more or less pressure; the force with which the electrodes tighten the work pieces plays a fundamental role; with the same current applied, if the force that joins the two parts increases:
  - a) the effective contact surface increases, due to the crushing of the surface roughness;
  - b) the electrical resistance decreases, inversely proportional to the contact surface;
  - c) the heat developed in the contact area decreases;
- 3) A control system that acts on the intensity and duration of the current, with possible timing of **a sequence of current pulses, useful for dosing the heat input** and avoiding surface burns of the pieces without the effective melting required for welding; the control system can also act on the force applied to the electrodes to keep the welding parts joined, adjusting their intensity and duration.




## PUNTATURA (SPOT)

La puntatura è un'applicazione di saldatura a resistenza in cui le due parti da saldare sono costituite da due lamiere sovrapposte. Gli elettrodi sono solidali a due bracci meccanici che permettono di stringere con una forza opportuna le lamiere nel momento del passaggio di corrente. Si realizza così l'unione delle lamiere in uno o più punti. Il sistema che manovra i due bracci meccanici può essere di vario genere. Per le applicazioni in **carrozzeria** si usa in genere una pinza pneumatica che può essere facilmente impugnata da un operatore in modo da accedere alle diverse parti del telaio dell'automobile.



## SPOT WELDING

Spot welding is a resistance welding application, in which the two parts to be welded are two overlapping sheets. The integral electrodes have two mechanical arms that tighten the sheets with a suitable force when the current is conducted. The sheets are thus joined in one or more spots. The system that maneuvers the two mechanical arms can be of various kinds. For **bodywork** applications, a pneumatic gripper is generally used which can be easily grasped by an operator in order to access the different parts of the car chassis.



# STUD / SPOT

## SALDATURA DI PERNI (STUD)


La saldatura di perni è un'applicazione di saldatura in cui le due parti da saldare sono costituite da un perno e da una lamiera metallica. Il perno viene dapprima meccanicamente fissato per un'estremità sulla punta di una pistola opportuna che costituisce il primo elettrodo; l'estremità libera del perno viene appoggiata quindi sul foglio di lamiera a cui è stato collegato il secondo elettrodo.

La forza di contatto è regolata manualmente dall'operatore che impugna la pistola e spinge il perno sulla lamiera, oppure da un sistema a molla. La pressione di un pulsante abilita il passaggio di corrente e la saldatura del perno alla lamiera.

Si saldano in genere **perni di acciaio** con sistemi di saldatura a resistenza ad **energia diretta**.

Per la saldatura di **perni di alluminio** si preferisce l'uso di sistemi ad **energia immagazzinata a scarica capacitiva**: in questo caso la saldatura è più propriamente definita ad arco e non a resistenza ed in effetti è osservabile la scintilla tra perno e lamiera nell'istante del passaggio di corrente.

La saldatura di perni è un'applicazione ricorrente in molti ambiti di carpenteria metallica ed in particolare in **carrozzeria**: i perni saldati sulla lamiera danneggiata di un'automobile, ne consentono il tiraggio e il ripristino alla condizione originale.



## STUD WELDING


Stud welding is a welding application, in which the two parts to be welded are a stud and a metal sheet. An end of the stud is first mechanically fixed to the tip of a suitable gun which constitutes the first electrode; the free end of the stud is then placed on the metal sheet to which the second electrode has been connected. The contact force is adjusted manually by the operator who grips the gun and pushes the stud onto the sheet, or by a spring system.

Pressing a button enables the current to be conducted and the stud to be welded to the sheet.

In general, **steel studs** are welded with **direct energy** resistance welding systems.

For welding **aluminum studs**, it is preferred to use **capacitive discharge stored energy systems**: in this case welding is more precisely defined arc and not resistance welding, and in fact the spark between stud and sheet can be observed on the moment the current is conducted.

Stud welding is a frequent application in many areas of metal carpentry and in particular in **bodywork**: the studs welded on the damaged sheet of a car allow it to be drawn and restored to the original condition.





La gamma DECA per la saldatura di perni e la puntatura è studiata in particolare per le applicazioni di carrozzeria, ma anche in altri ambiti di carpenteria leggera gli **STUDDER** e la **PUNTATRICE** DECA possono rappresentare validi strumenti di lavoro.

The DECA range for stud welding and spot welding is designed in particular for bodywork applications, but also for other light carpentry areas. DECA STUDDERS and SPOT WELDER can be valid work tools.



### SW 16/22

Non devono mancare in carrozzeria: SW16 ed SW22 rendono divertente e semplice la riparazione di cofani, parafanghi e portiere che presentano ammaccature e devono essere rimessi a nuovo.

They are a must in body shops: SW16 and SW22 make it easy and fun to repair hoods, fenders and doors with dents.



### SW 100

SW 100 riunisce in un impianto unico le funzioni di STUDDER e di PUNTATRICE. E' lo strumento più completo per le riparazioni in carrozzeria.

SW 100 combines the functions of a STUDDER and a SPOT WELDER in a single system. It is the most complete tool for body repairs.



### SW 15 Alu

SW 15 Alu è lo studder DECA ad energia immagazzinata (SCARICA CAPACITIVA), idoneo per saldatura di perni d'acciaio e di alluminio. La soluzione DECA per la riparazione di carrozzerie auto in alluminio.

SW 15 Alu is the DECA stored energy studder (CAPACITIVE DISCHARGE), suitable for welding steel and aluminum STUDS. The DECA solution for repairing aluminum car bodies.

# ⊕ SW 16/22

SPOT

SPOT



1 Ph

THYRISTOR

MICRO  
PROCESSOR


QUICK  
LINK

Ambasciatori del marchio DECA in tutto il mondo.  
Semplici, funzionali, risultato ormai perfetto di una lunga serie di miglioramenti.  
Altre due storie di successo scritte da DECA.

Harbingers of the DECA brand all over the world.  
Simple, functional, the perfect result of a long series of improvements.  
Another two stories of success written by DECA.

\*Accessori in dotazione

\*Supplied accessories




**QUICK LINK !**

\* SW 16  
Kit Studder




\* SW 22  
Kit Studder




Autoriparazioni  
Automotive



|   | <b>SW 16</b>             | <b>SW 22 Basic Evo</b> |
|---|--------------------------|------------------------|
| Campo di regolazione - Welding current range (I RMS)              | 1600A                    | 400-2200A              |
| Campo di regolazione - Welding current range (I <sub>2MAX</sub> ) | 3200A                    | 4500A                  |
| Tensione a vuoto - Open circuit voltage                           | 5,6V                     | 2,4 - 7,4V in 50 steps |
| Tensione di alimentazione - Input voltage                         | 1 ph - 220/240V 50/60 Hz | 1 ph - 230V 50/60 Hz   |
| Potenza di installazione - Installation power                     | 3 kW                     | 4 kW                   |
| Fusibile - Fuse   | 16A                      | 16A                    |
| Peso - Weight ~   | 16,6 kg                  | 20 kg                  |
| Dimensioni - Dimensions   | 305 x 185 x 265 mm       | 320 x 181 x 265 mm     |
| <b>Funzioni - Features</b>  |                          |                        |
| Puntatura su acciaio - Steel pot welding                          | •                        | •                      |
| Regolazione potenza saldatura - Power setting                     | -                        | •                      |
| Regolazione tempo saldatura - Time setting                        | •                        | •                      |
| Tabella parametri saldatura - Welding parameters chart            | •                        | •                      |
| Saldatura punto singolo - Single spot welding                     | •                        | •                      |
| Saldatura punto pulsato - Pulsed spot welding                     | -                        | •                      |
| Saldatura continua - Continuos spot welding                       | -                        | •                      |
| Protezione termostatica - Thermostatic Protection                 | •                        | •                      |
| Pistola attacco rapido - Gun with quick connection                | •                        | •                      |
| <b>Versione - Version</b>   |                          |                        |
| *Generatore + accessori - *Power source + accessories             | 275500                   | 275600                 |
| <b>Accessori - Accessories SPOT pag. 84</b>                       |                          |                        |



SW 16



SW 22

Optionals SW 16 - 22 Basic Evo



010889  
Carrello CR28  
CR28 Trolley

# SW 100

SPOT

SPOT



8000A

1 Ph

SYNERGIC

PULSE

SURE SPOT

THYRISTOR

MICRO  
PROCESSOR



Un animale goffo e docile, con braccia, gambe e proboscide.


Un lavoratore infaticabile, robusto, affidabile e preciso.

Tutta l'esperienza DECA al servizio dei carrozziere più esigenti.


A clumsy and docile animal with arms, legs and proboscis.

A tireless, robust, reliable and precise worker.

All DECA experience at the service of the most demanding body shop mechanics.



QUICK LINK !



\*Accessori in dotazione

\*Supplied accessories



010773

010750

010772  
(20 pcs)

010799

010765

010753  
(100 pcs)


010924



Carpenteria leggera  
Light carpentry

Autoriparazioni  
Automotive

|   |              | SW 100                          |
|---|--------------|---------------------------------|
|   |              | SYNERGIC                        |
| Campo di regolazione - Welding current range (I RMS)                                      |              | 200-8000A                       |
| Capacità di saldatura - Welding capacity  |              | 3 + 3 m                         |
| Punti/ora - Spots/Hour  | 0,8 + 0,8 mm | 600                             |
| Punti/ora - Spots/Hour  | 3 + 3 mm     | 75                              |
| Tensione a vuoto - Open circuit voltage   |              | 0,8 - 10,1V in 99 steps         |
| Tensione di alimentazione - Input voltage   |              | 1 ph - 400V 50/60 Hz            |
| Potenza di installazione - Installation power   |              | 11,2 kW - 50%<br>47,0 kW - 100% |
| Fusibile - Fuse   |              | 32A (D)                         |
| Peso - Weight =   |              | 82 kg                           |
| Dimensioni - Dimensions   |              | 650 x 730 x 1100 mm             |
| <b>Funzioni - Features</b>  |              |                                 |
| Synergic  |              | ●                               |
| Pulse   |              | ●                               |
| Sure Spot   |              | ●                               |
| Tabella parametri - Parameters chart  |              | ●                               |
| Protezione termostatica - Thermostatic Protection   |              | ●                               |
| Riduttore di pressione integrato<br>Pressure reducer included                             |              | ●                               |
| Supporti cavi - Cable arm support   |              | ●                               |
| Supporti accessori - Accessories support  |              | ●                               |
| Predisposizione raffreddamento torcia ad acqua<br>Equipped for torch water cooling system |              | ●                               |
| Pistola attacco rapido - Gun with quick connection  |              | ●                               |
| <b>Versione - Version</b>   |              |                                 |
| *Generatore + accessori - *Power source + accessories                                     |              | 276600                          |
| <b>Accessori - Accessories SPOT pag. 84</b>   |              |                                 |



Pannello Sinergico - Synergic Panel

MICROPROCESSORE

per la gestione dei parametri di saldatura.

MICROPROCESSOR

optimizes the welding parameters.



**1 REGOLAZIONE SINERGICA**

Regola automaticamente i parametri di saldatura in base all'utensile selezionato ed allo spessore da saldare.

**SYNERGETIC ADJUSTMENT**

Automatically sets the welding parameters according to the selected tool and the workpiece thickness.

**2 Regolazione personalizzabile del tempo e della corrente di lavoro.**

Adjustable time and spot welding current.

**3 Strumento digitale per la regolazione fine.**

Two-digit instrument for adjustable welding current setting.

**4 Utilizzo contemporaneo di una pinza puntatrice ed uno studder allo scopo eliminare i tempi di cambio utensile.**

Possibility of using at the same time a spot gun and a studder gun in order to avoid any waste of time in tools fitting up.



**PULSE Galvanised Steel**

Puntatura a punto singolo e punto singolo pulsato per lamiere ad alto limite di snervamento e lamiere zincate.

**PULSE Galvanised Steel**

Continuous single spot and pulsed single spot for sheet metals high yield strength and galvanized steel.



**SURE SPOT Automatic Compensation**

La Compensazione automatica assicura l'uniformità di tutti i punti di saldatura.

**SURE SPOT Automatic Compensation**

Automatic compensation grants all welding spots evenness.

Optionals SW 100

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>PNK 25 Water Cooled Gun</b><br><p>011034</p> <p>011020 (200 mm)</p> <p>011021 (300 mm)</p> <p><b>01063 Kit Aria/H2O - Kit Air/H2O</b></p> | <p>010639 WU 18</p> <p>Gruppo di raffreddamento<br/>Water cooling unit</p> | <b>PNK 25 Air Cooled Gun</b><br><p>011011 (120 mm)</p> <p>B 010424</p> <p>010977</p> <p>C 010423</p> <p>011018 (200 mm)</p> <p>011019 (300 mm)</p> <p>011016 (300 mm)</p> <p>011015 (6 pcs)</p> <p><b>010941 Kit Bracci - Kit arms</b></p> <p>Non incluso - Not included</p> |
|--|--|--|

# SW 15 ALU

SPOT INVERTER



L'apparenza inganna.

Sembra una valigetta di lamiera gialla, non troppo pesante.

E' uno spaventoso concentrato di energia, pronta ad uscire in una frazione di secondo.

Appearances can be deceptive.

It looks like a yellow metal case, not too heavy.

It is a dreadful concentration of energy ready to burst out in a split second.

SPOT

1 Ph

SPECIAL  
ALU

CAPACITOR  
DISCHARGING

GENERATOR

LIGHT

\*Accessori in dotazione

\*Supplied accessories



3,0 m



Carpenteria leggera  
Light carpentry

Autoriparazioni  
Automotive



| SW 15 ALU  |  |           |
|--|--|-----------|
| Campo di regolazione - Range of output   | min-MAX V (volt)   | J (joule) |
| Capacità - Capacity $\mu$ F (Farad)  | 40V / 50J - 200V / 1500J   | 66000     |
| Tensione a vuoto - Open circuit voltage  | 3V   | 3V        |
| Diametro perni - Stud size   | 3 - 8 mm   | 3 - 8 mm  |
| Punti/minuti - Spots/minute  | $\varnothing$ 4 mm   | 20        |
| Punti/minuti - Spots/minute  | $\varnothing$ 8 mm   | 10        |
| Tensione di alimentazione - Input voltage  | 1 ph - 115/230V  | 50/60 Hz  |
| Ampere assorbiti - Max input amps  | 115V   | 230V      |
|  | 8A   | 4A        |
| Fusibile - Fuse  | 10A  | 6A        |
| Potenza di installazione - Installation power  | 0,4 kW   |           |
| Peso - Weight $\approx$  | 13,5 kg  |           |
| Dimensioni - Dimensions  | 380 x 190 x 400 mm   |           |
| Funzioni - Features  |  |           |
| Risparmio energetico - Energy saving   |  | •         |
| Tabella parametri - Parameters chart   |  | •         |
| Spia alimentazione - Power indicator light   |  | •         |
| Spia anomalia - Malfunction indicator light  |  | •         |
| Puntatura su acciaio, inox, zincato, alluminio, rame<br>Stud welding on steel, inox, galvanized steel, alu, copper |  | •         |
| Morsetti previsti optional - Optional stud holder  | $\varnothing$ 3,0 - $\varnothing$ 4,0 - $\varnothing$ 5,0 - $\varnothing$ 6,0 - Faston |           |
| Generatore - Generator   | +/- 15%  |           |
| Versione - Version   |  |           |
| *Generatore + accessori - *Power source + accessories  | 275900   |           |
| Accessori - Accessories STUD pag. 85   |  |           |






Optionals SW 15 Alu



**SPOT**


Accessori - Accessories

**STUD SW 16 - 22 - 100**KST4 Kit Studder **010199**Kit Massa / Earth Kit **011211**Kit Tiro / Puller Kit **011212**

010750 Kg. 1 (1 pc)




010738 Kg. 1 (1 pc)


**010773** (1 pc)**ø 8x16** **010771** (1 pc)**ø 8x16** **010896** (1 pc)**M5 - M6** **010765** (1 pc)**010924** (1 pc)**010764** (1 pc)**010772** (20 pcs)**010990** (10 pcs)**010991** (10 pcs)**ø 8x16x1,5** **010753** (100 pcs)**ø 5x18** **010760** (100 pcs)**ø 5x25** **010759** (100 pcs)**M5x18** **010757** (100 pcs)**010958** (10 pcs)**010769** (5 pcs)**010923** (1 pc)**M4** **010986** (5 pcs)**M5** **010987** (5 pcs)**M6** **010988** (5 pcs)**010799** (1 pc)




# STUD SW 15 Alu



Kit Pinze / Clamps Kit 011213




Kit Fe 010940



Kit Alu 010939



|      |  |                   |                   |               |        |  |
|------|--|-------------------|-------------------|---------------|--------|--|
|      |  | $\varnothing$ 3,0 | <b>010965</b>     | (1 pc)        |        |  |
|      |  | $\varnothing$ 4,0 | <b>010966</b>     | (1 pc)        |        |  |
|      |  |                   | $\varnothing$ 5,0 | <b>010967</b> | (1 pc) |  |
|      |  |                   | $\varnothing$ 6,0 | <b>010968</b> | (1 pc) |  |
|      |  |                   | Faston            | <b>010970</b> | (1 pc) |  |
| <br> |  |                   |                   |               |        |  |
|      |  | 6,3x0,8 Fe        | <b>010983</b>     | (100 pcs)     |        |  |
| <br> |  |                   |                   |               |        |  |
|      |  | M4x12 Fe          | <b>010980</b>     | (100 pcs)     |        |  |
| <br> |  |                   |                   |               |        |  |
|      |  | M4x12 Inox        | <b>010984</b>     | (100 pcs)     |        |  |
| <br> |  |                   |                   |               |        |  |
|      |  | M5x16 Fe          | <b>010989</b>     | (100 pcs)     |        |  |
| <br> |  |                   |                   |               |        |  |
|      |  | M6x20 Fe          | <b>010975</b>     | (100 pcs)     |        |  |
| <br> |  |                   |                   |               |        |  |
|      |  | 6,3x0,8 Al        | <b>010979</b>     | (100 pcs)     |        |  |
| <br> |  |                   |                   |               |        |  |
|      |  | M4x16 Al          | <b>010059</b>     | (100 pcs)     |        |  |
| <br> |  |                   |                   |               |        |  |
|      |  | M5x20 Al          | <b>010974</b>     | (100 pcs)     |        |  |
| <br> |  |                   |                   |               |        |  |
|      |  | M4                | <b>010986</b>     | (5 pcs)       |        |  |
|      |  | M5                | <b>010987</b>     | (5 pcs)       |        |  |
|      |  | M6                | <b>010988</b>     | (5 pcs)       |        |  |



**KPSL 1 Leva**  
Multihook lever 010312




KPSH1 Kit Traversa  
Lifter Crossbar 010200

## Taglio al Plasma

Il plasma è un gas fortemente ionizzato, ovvero composto da particelle cariche, e quindi conduttore di corrente elettrica. Esso può essere ottenuto facendo passare il gas da ionizzare, in genere aria compressa o gas inerte, attraverso un arco elettrico generato all'interno di una strozzatura meccanica.

In questo modo la concentrazione delle particelle cariche che si formano aumenta notevolmente, di conseguenza aumenta l'effetto termico e si innalza la temperatura. Il gas ad alta temperatura tende ad espandersi e, attraversando la strozzatura, acquisisce una velocità molto elevata: **si ottiene un dardo di cariche ad energia concentrata, utilizzabile per tagliare i metalli.**

Si può realizzare un impianto di taglio al plasma utilizzando un generatore di corrente con caratteristiche opportune, una sorgente di gas ed una torcia che convoglia il gas in un ugello al cui interno viene generato l'arco elettrico.



## Plasma Cutting

Plasma is a strongly ionized gas, namely composed of charged particles, and therefore it is an electric current conductor. It can be obtained by making the gas to be ionized, usually compressed air or inert gas, pass through an electric arc generated inside a mechanical bottleneck. This way, the concentration of charged particles is increased considerably, and consequently the thermal effect and the temperature rise. The high temperature gas tends to expand and, through the bottleneck, acquires a very high speed: **a dart of concentrated energy charges is obtained, which can be used to cut metals.**

A plasma cutting plant can be made using a current generator with suitable characteristics, a gas source and a torch which conveys the gas into a nozzle inside which the electric arc is generated.





E' preferibile iniziare il taglio dell'oggetto metallico a partire dal bordo libero del materiale.

Se è necessario partire "dal pieno", è opportuno realizzare prima un foro con una tecnica alternativa al taglio plasma.

La velocità esecutiva del taglio dipende dallo spessore e dal tipo di metallo. Se la velocità è molto bassa, è difficile ottenere un taglio di qualità.

La velocità di taglio dipende da molte variabili e può solo essere valutata in modo approssimativo in caso di applicazioni manuali.

**A titolo indicativo si riportano due tabelle di corrispondenze tra velocità di taglio espressa in centimetri al minuto, metallo e spessore da tagliare, corrente e diametro dell'ugello.**

It is preferable to start cutting the metal object starting from the free edge of the material. If it is necessary to start "from inside", a hole should be made first with an alternative technique to plasma cutting. The cutting speed depends on the thickness and the type of metal. If the speed is very low, it is difficult to get a quality cut.

The cutting speed depends on many variables and can only be estimated roughly in case of manual applications.

Below are two tables of correspondences between cutting speed expressed in centimeters per minute, metal and thickness to be cut, current and diameter of the nozzle, provided purely for guidance.

| SPESSORE DA TAGLIARE<br>CUTTING THICKNESS<br> | Taglio a contatto - Contact cutting<br>(cm/min) |            |            | Taglio con distanziale - Cutting with spacer<br>(cm/min) |            |            |
|--|---|------------|------------|--|------------|------------|
|  | <b>Ø (mm) 0,8 - I 35A</b>                       |            |            | <b>Ø (mm) 1,7 - I 120A</b>                               |            |            |
|  | Fe  | Inox       | Al         | Fe   | Inox       | Al         |
| 2,0  | <b>300</b>                                      | <b>200</b> | <b>480</b> | -  | -          | -          |
| 4,0  | <b>120</b>                                      | <b>65</b>  | <b>180</b> | -  | -          | -          |
| 6,0  | <b>48</b>                                       | <b>25</b>  | <b>60</b>  | -  | -          | -          |
| 8,0  | <b>30</b>                                       | -          | <b>45</b>  | <b>355</b>   | <b>325</b> | <b>455</b> |
| 12,0   | -   | -          | -          | <b>175</b>   | <b>130</b> | <b>255</b> |
| 20,0   | -   | -          | -          | <b>77</b>  | <b>40</b>  | <b>100</b> |
| 25,0   | -   | -          | -          | <b>42</b>  | <b>27</b>  | <b>70</b>  |
| 30,0   | -   | -          | -          | <b>33</b>  | <b>18</b>  | <b>40</b>  |

## INNESCO SENZA ALTA FREQUENZA

L'elettrodo è mobile, il flusso del gas lo stacca dall'ugello e la differenza di potenziale tra elettrodo ed ugello provoca la scintilla d'innesto dell'arco pilota. L'arco pilota viene poi trasferito al pezzo ed inizia il processo di taglio.

## STRIKING WITHOUT HIGH FREQUENCY

The electrode is movable, the gas flow detaches it from the nozzle and the potential difference between the electrode and the nozzle causes the priming spark of the pilot arc. The pilot arc is then transferred to the piece and starts the cutting process.

## INNESCO AD ALTA FREQUENZA

L'arco pilota tra elettrodo ed ugello si innesca grazie alla scintilla provocata da un dispositivo che genera una serie di impulsi elettrici a tensione elevata, successivamente l'arco viene trasferito al pezzo ed inizia il processo di taglio.

## HIGH FREQUENCY STRIKING

The pilot arc between the electrode and the nozzle is primed thanks to the spark caused by a device that generates a series of high voltage electric pulses; the arc is then transferred to the piece and starts the cutting process.

## TAGLIO DI QUALITÀ

E' un taglio che consente una separazione netta, con bordi regolari e quasi perpendicolari alla superficie dell'oggetto tagliato. In genere si ottiene se la velocità di avanzamento del taglio è costante e non inferiore a 30-40 centimetri al minuto. **Per ottenere un taglio di qualità è necessario scegliere un impianto PLASMA che possa separare uno spessore massimo sensibilmente superiore a quello di lavoro.**

## QUALITY CUTTING

It allows a sharp separation, with regular edges almost perpendicular to the surface of the cut object. Generally, it is obtained if the cutting speed is constant and not less than 30-40 centimeters per minute. **To obtain a quality cut it is necessary to choose a PLASMA system that can separate a maximum thickness that is significantly bigger than the working one.**

## SEPARAZIONE MASSIMA

E' il massimo spessore che si riesce a separare. Il valore indicato nella documentazione commerciale è generalmente riferito al ferro e non corrisponde ad un taglio di qualità.

## MAXIMUM SEPARATION

It is the maximum thickness that can be separated. The value specified in the commercial documentation is generally referred to iron and does not correspond to a quality cut.

## TAGLIO A CONTATTO

Tecnica di taglio in cui l'ugello è a contatto con il pezzo da tagliare. Si usa in genere per spessori non superiori ai 5/6 millimetri.

## CONTACT CUTTING

Cutting technique in which the nozzle touches with the piece to be cut. It is generally used for thicknesses not bigger than 5/6 mm

## TAGLIO CON DISTANZIALE

Tecnica di taglio in cui l'ugello è mantenuto distante dal pezzo da tagliare tramite l'uso di opportuni distanziatori che si montano all'estremità della torcia. Consente gli spessori di taglio massimi raggiungibili dall'impianto usato.

## CUTTING WITH SPACER

Cutting technique in which the nozzle is kept away from the piece to be cut by means of suitable spacers that are mounted at the end of the torch. It allows the maximum cutting thicknesses that can be reached by the system used.



La gamma DECA destinata al taglio **PLASMA** manuale è essenziale ma completa allo stesso tempo. Gli ambiti d'uso sono professionali, dalla piccola officina, alla carpenteria pesante.

The DECA range for manual **PLASMA** cutting is basic but complete at the same time. The areas of use are professional, from small workshops to heavy carpentry.



### I-PAC

I-PAC è la soluzione ideale per l'officina auto e per la carpenteria leggera. Il modello con compressore d'aria integrato nella sorgente è particolarmente indicato per gli interventi fuori sede.

I-PAC is the ideal solution for car workshops and light carpentry. The model with air compressor integrated in the source is particularly suitable for off-site operations.



### D-PAC

D-PAC è la gamma per il fabbro e la carpenteria media o pesante. I due modelli più grandi hanno l'innesto ad alta frequenza.

D-PAC is the range for smiths and medium or heavy carpentry. The two larger models have high frequency priming.

# I-PAC Series

PAC INVERTER

PAC

1 Ph

KOMPRESSOR

CUT

 GENERATOR

 LIGHT



Per lavoro, per passione, solo per giocare o addirittura per arte.  
Molte opere in ferro sono nate anche grazie ad un I-PAC.  
Perché a volte quello che serve davvero è semplicemente un taglio netto.

For work, for passion, just for playing or even for art.  
Many iron works were made thanks to an I-PAC.  
Because sometimes what you really need is simply a clean cut.



\*Accessori in dotazione

\*Supplied accessories




Manutenzione  
Maintenance

Carpenteria leggera  
Light carpentry

Autoriparazioni  
Automotive

\* I-PAC 1235 K  
Torcia PAC- PAC torch  
35AK 4 m (010351)  
Pinza di massa - Earth clamp  
Cavi - Cables

\* I-PAC 1235  
Torcia PAC- PAC torch  
40A 4 m (010334)  
Pinza di massa - Earth clamp  
Cavi - Cables



|   | I-PAC 1235 K                                | I-PAC 1235                           |
|---|---|--------------------------------------|
| Corrente di taglio - Cutting current                  | 5-35A                                       | 5-35A                                |
| Servizio 40°C - Duty cycle 40°C<br>EN 60974-1         | 35A - 30%<br>22A - 60%<br>15A - 100%        | 35A - 30%<br>22A - 60%<br>15A - 100% |
| Tensione a vuoto - Open circuit voltage               | 400V  |                                      |
| <b>Taglio/Separazione - Cut/Separation</b>            |   |                                      |
| Fe  | 6 - 12 mm                                   | 8 - 12 mm                            |
| Tensione di alimentazione - Input voltage             | 1 ph - 230V - 50/60 Hz                      |                                      |
| Potenza di installazione - Installation power         | 4 kW  | 4 kW                                 |
| Fusibile - Fuse                                       | 20A   | 20A                                  |
| Pressione aria min/max - Air pressure min/max         | Compressore integrato - Built in Compressor | 3,5 - 5,0 bar                        |
| Consumo aria - Air consumption                        |   | 115 lt/min                           |
| Connettore torcia - Torch connection                  | direct                                      |                                      |
| Peso - Weight   | 13,4 kg                                     | 8,8 kg                               |
| Dimensioni - Dimensions                               | 325 x 170 x 442 mm                          | 362 x 170 x 267 mm                   |
| <b>Funzioni - Features</b>                            |   |                                      |
| Allerta alimentazione - Power indicator light         | ●   | ●                                    |
| Protezione termostatica - Thermostatic Protection     | ●   | ●                                    |
| Sistema di sicurezza torcia - Safety torch            | ●   | ●                                    |
| Taglio grigliato - Cut on grid                        | ●   | ●                                    |
| Arco pilota - Pilot arc                               | ●   | ●                                    |
| Compressore integrato - Built in Compressor           | ●   | -                                    |
| Generatore - Generator                                | +/- 30%                                     |                                      |
| <b>Versione - Version</b>                             |   |                                      |
| *Generatore + accessori - *Power source + accessories | 115000                                      | 114600                               |
| <b>Accessori - Accessories PAC pag. 109</b>           |   |                                      |



pag. 97

Optionals I-PAC 1235 K - I-PAC 1235



# D-PAC Series

PAC 3 PH



3 Ph

MICRO  
PROCESSOR

CUT

POWER

Una straordinaria sensazione di potenza.

E' quello che si prova quando si maneggia la torcia di un **D-PAC**.

La soluzione DECA quando l'acciaio sembra davvero spesso.

An extraordinary feeling of power.

This is the feeling you get when handling the torch of a D-PAC.

DECA solution when steel looks really thick.

\*Accessori in dotazione

\*Supplied accessories



**\* D-PAC 60**  
Torcia PAC- PAC torch  
40A 6 m (010228)  
Pinza di massa - Earth clamp  
Cavi - Cables

**\* D-PAC 90**  
Torcia PAC- PAC torch  
80A 6 m (010393)  
Pinza di massa - Earth clamp  
Cavi - Cables

**\* D-PAC 120**  
Torcia PAC- PAC torch  
100A 6 m (010909)  
Pinza di massa - Earth clamp  
Cavi - Cables



Manutenzione  
Maintenance

Carpenteria pesante  
Heavy carpentry



|   | D-PAC 60               | D-PAC 90           | D-PAC 120                         |
|---|------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Corrente di taglio - Cutting current                    | 30-50A                 | 40-80A             | 45-120A                           |
| Servizio 40°C - Duty cycle 40°C<br>EN 60974-1           | 50A - 35%              | 75A - 30%          | 115A - 30%                        |
|   | 30A - 100%             | 40A - 100%         | 45A - 100%                        |
| Tensione a vuoto - Open circuit voltage                 | 245V                   | 265V               | 267V                              |
| <b>Taglio/Separazione - Cut/Separation</b>              |                        |                    |                                   |
| Fe  | 8 - 12 mm              | 15 - 20 mm         | 24 - 30 mm                        |
| Tensione di alimentazione - Input voltage               | 3 ph - 400V - 50/60 Hz |                    |                                   |
| Potenza di installazione - Installation power           | 8 kW                   | 12 kW              | 20 kW                             |
| Fusibile - Fuse   | 20A                    | 30A                | 50A                               |
| Pressione aria min/max - Air pressure min/max           | 5 - 6 bar              |                    |                                   |
| Consumo aria - Air consumption                          | 115 lt/min             | 155 lt/min         | 210 lt/min                        |
| Connettore torcia - Torch connection                    | Diretto - Direct       | Diretto - Direct   | Centralizzata - Central connector |
| Peso - Weight   | 51 kg                  | 77 kg              | 89 kg                             |
| Dimensioni - Dimensions                                 | 534 x 504 x 768 mm     | 630 x 615 x 855 mm |                                   |
| <b>Funzioni - Features</b>                              |                        |                    |                                   |
| Allerta alimentazione - Power indicator light           | •                      | •                  | •                                 |
| Protezione termostatica - Thermostatic Protection       | •                      | •                  | •                                 |
| Sistema di sicurezza torcia - Safety torch              | •                      | •                  | •                                 |
| Taglio grigliato - Cut on grid                          | -                      | •                  | •                                 |
| Alta frequenza - Hight frequency                        | -                      | •                  | •                                 |
| Sistema raffreddamento Torcia - Automatic torch cooling | •                      | •                  | •                                 |
| <b>Versione - Version</b>                               |                        |                    |                                   |
| *Generatore + accessori - *Power source + accessories   | 117500                 | 117900             | 119300                            |
| <b>Accessori - Accessories PAC pag. 109</b>             |                        |                    |                                   |




pag. 97

# Maschere / Helmets



# Maschere per saldatura con filtro auto-oscurante

## Welding helmets with Auto Darkening Filter



## WM 23

- Valore di filtro chiaro: 3
- Valore di filtro scuro: fisso 11
- Sensori: 2
- Adatta per: MMA, MIG,TIG (> 20Amp).
- Single light shade of 3
- Single dark shade of 11
- Sensors: 2
- Suitable to: MMA, MIG,TIG (> 20Amp).



## WM 31

- Valore di filtro chiaro: 4
- Valore di filtro scuro: regolabile da 9 a 13
- Livello di sensibilità regolabile per un migliore rilevamento dell'arco.
- Sensori: 2
- Delay Time regolabile
- Adatta per: MMA, MIG,TIG, GRIND.
- Single light shade of 4
- Selectable dark shade from shade 9 to 13
- Adjustable sensitivity level for a better arc detection.
- Sensors: 2
- Adjustable Delay Time
- Suitable to: MMA, MIG,TIG, GRIND.



## WM 35

- Valore di filtro chiaro: 4
- Valore di filtro scuro: regolabile da 5-9 a 9-13
- Livello di sensibilità regolabile per un migliore rilevamento dell'arco.
- Sensori: 4
- Delay Time regolabile
- Schermo di grandi dimensioni
- Adatta per: MMA, MIG,TIG, PAC, GRIND.
- Single light shade of 4
- Selectable dark shade from shade 5-9 to 9-13
- Adjustable sensitivity level for a better arc detection.
- Sensors: 4
- Adjustable Delay Time
- Extra large screen
- Suitable to: MMA, MIG,TIG, PAC, GRIND.

|  | WM 23  | WM 31  | WM 35  |
|--|--|--|--|
| Campo di visuale - Viewing Area                            | 90 x 34 mm   | 93 x 43 mm   | 100 x 60 mm  |
| Dimensione cartuccia filtro - Cartridge Size               | 110 x 90 x 9 mm  | 110 x 90 x 9 mm  | 133 x 114 x 10 mm  |
| Sensori d'arco - Arc Sensor                                | 2  | 2  | 4  |
| Posizione chiara: grado di protezione - Light State: Shade | DIN 3  | DIN 4  | DIN 4  |
| Posizione scura: grado di protezione - Dark State: Shade   | DIN 11   | DIN 9-13   | DIN 5-9 / 9-13   |
| Accensione / spegnimento - Power On/Off                    | On/Off automatico - Fully automatic  | On/Off automatico - Fully automatic  | On/Off automatico - Fully automatic  |
| Protezione UV/IR - UV/IR Protection                        | Superiore al grado di protezione DIN 16 in tutte le condizioni - Up To Shade DIN 16 at all time                                    |  |  |
| Alimentazione - Power Supply                               | 1 cella solare. Senza batterie da sostituire<br>1 solar cell. No battery replaceable   | 1 cella solare. 1 batteria sostituibile<br>1 solar cell. 1 battery replaceable   | 1 cella solare. 2 batterie sostituibili<br>1 solar cell. 2 batteries replaceable   |
| Tempo di commutazione - Switching Time                     | 4/10,000s. da Chiaro a Scuro<br>0.25 ~ 0.45s da Scuro a Chiaro<br>4/10,000s. from Light to Dark<br>0.25 ~ 0.45s from Dark to Light | 3/10,000s. da Chiaro a Scuro<br>0.1 ~ 0.8s da Scuro a Chiaro<br>3/10,000s. from Light to Dark<br>0.1 ~ 0.8s from Dark to Light | 1/10,000s. da Chiaro a Scuro<br>0.1 ~ 0.8s da Scuro a Chiaro<br>1/10,000s. from Light to Dark<br>0.1 ~ 0.8s from Dark to Light |
| Temperatura di esercizio - Operating Temp.                 | -5°C ~ +55°C   | -5°C ~ +55°C   | -5°C ~ +55°C   |
| Classe ottica - Optical class                              | 1/1/1/3  | 1/1/1/1  | 1/1/1/1  |
| Resistenza agli urti - Impact resistance                   | F  |  |  |
| Temperatura di stoccaggio - Storing Temp.                  | -20°C ~ +70°C  | -20°C ~ +70°C  | -20°C ~ +70°C  |
| Modello filtro - Filter model                              | WM23   | WM31   | WM35   |
| Peso - Weight  | 450 gr   | 510 gr   | 535 gr   |
| <b>Codice - Code</b>                                       | <b>010362</b>  | <b>010364</b>  | <b>010377</b>  |
| <b>Optionals</b>   |  |  |  |
| Protezione filtro esterna - Front cover filter (2 pcs)     | <b>010376</b> 107 x 90 x 1 mm<br>(piatto - flat)   | <b>010365</b> 100 x 90 x 1 mm  | <b>010379</b> 134 x 114 x 1 mm<br>(piatto - flat)  |
|  | <b>010381</b> 118 x 95 x 1 mm<br>(curvo - curved)  | —  | <b>010382</b> 138 x 122 x 1 mm<br>(curvo - curved)   |

# Maschere per saldatura con filtro inattinico

## Welding masks with adiactinic filter



## WM 18

- Valore di filtro scuro: fisso 11
- Adatta per: MMA, MIG,TIG (> 20Amp)
- Resistenza agli urti EN 175: SW
- Single dark shade of 11
- Suitable to: MMA, MIG,TIG (> 20Amp)
- Impact resistance EN 175: SW



## WM 19

- Schermo in fibra. Senza vetri**
- Dimensioni vetro 75 x 98 mm.
  - Adatta per: MMA, MIG,TIG (> 20Amp)
  - Resistenza agli urti EN 175: SW
- Pressed fiber handheld. Without glasses**
- Glass dimensions 75 x 98 mm.
  - Suitable to: MMA, MIG,TIG (> 20Amp)
  - Impact resistance EN 175: SW



## WM 20

- Valore di filtro scuro: fisso 11
- Adatta per: MMA, MIG,TIG (> 20Amp)
- Resistenza agli urti EN 175: SW
- Single dark shade of 11
- Suitable to: MMA, MIG,TIG (> 20Amp)
- Impact resistance EN 175: SW

|  | WM 18   | WM 19                 | WM 20                 |
|--|---|-----------------------|-----------------------|
| Campo di visuale - Viewing Area                          | 75 x 98 mm  | 75 x 98 mm            | 75 x 98 mm            |
| Posizione scura: grado di protezione - Dark State: Shade | DIN 11  | -                     | DIN 11                |
| Protezione UV/IR - UV/IR Protection                      | Superiore al grado di protezione DIN 16 in tutte le condizioni - Up To Shade DIN 16 at all time |                       |                       |
| Temperatura di esercizio - Operating Temp.               | -5°C ~ +55°C  | -5°C ~ +55°C          | -5°C ~ +55°C          |
| Temperatura di stoccaggio - Storing Temp.                | -20°C ~ +70°C   | -20°C ~ +70°C         | -20°C ~ +70°C         |
| Peso - Weight  | 380 gr  | 240 gr                | 430 gr                |
| <b>Codice - Code</b>                                     | <b>010319</b>   | <b>010336</b>         | <b>010320</b>         |
| <b>Accessori - Accessoires</b>                           |   |                       |                       |
| Vetro trasparente - Transparent glass (4 pcs)            | 010338 75 x 98 x 2 mm   | 010338 75 x 98 x 2 mm | 010338 75 x 98 x 2 mm |
| Vetro inattinico - Adiactinic glass DIN 11 (2 pcs)       | 010339 75 x 98 x 3 mm   | 010339 75 x 98 x 3 mm | 010339 75 x 98 x 3 mm |

## Abbigliamento di protezione

### Protective clothing



**Cuffia cotone ignifugo**  
Fireproof cotton cap  
**010888**

Chiusura regolabile in velcro.  
Adjustable velcro strap.



**Grembiule in crosta 60x90**  
Crust leather apron 60x90  
**010847** taglia - size L

In crosta con doppie cuciture in kevlar, taschino, lacci in nylon con ganci automatici.  
Double kevlar seams, pocket, nylon laces with automatic hooks.



**Guanti saldatura in crosta**  
Crust leather welding gloves  
**010963** taglia - size 10

In crosta con cuciture in kevlar, foderato in cotone, rinforzi sul palmo e pollice.  
Kevlar seams, internal cotton padding, palm and thumb fold reinforcement.

# Punto Vendita / POP

## ● Presentare il prodotto

Questi prodotti sono in confezione da espositore

## Exposing the product

These products are in display pack



019004 Displayer Concept  
66 x 47 x 102 cm  
3 ripiani - 3 shelves

019001 Blister Displayer Concept  
100 x 50 x 201,5 cm





# Consumabili - Consumables



## Elettrodi rutili per acciai non legati e basso legati.

Innesco facile. Ottimo aspetto del cordone e facile rimozione della scoria.

### Settori applicativi

Costruzioni metalliche in genere.  
Carpenteria leggera. Riparazioni.

## Elettrodi basici a basso contenuto di idrogeno.

Fusione senza spruzzi. Innesco abbastanza facile. Deposito regolare. Facile da pulire.

### Settori applicativi

Elettrodi per applicazioni dove sono richieste ottime proprietà meccaniche.

## Elettrodi rutili per acciai inox (19Cr-10Ni).

Fusione senza spruzzi. Deposito regolare. Facile da pulire.

### Settori applicativi

Utilizzato per la saldatura dell'acciaio inox tipo AISI 304 ed in tutte le costruzioni dove è richiesta una buona resistenza alla corrosione ed ossidazione.

## Elettrodo con rivestimento basico-grafitico per saldare ghisa senza o con basso preriscaldo (300°C).

Per riparazioni di pezzi in ghisa o per unire pezzi in acciaio rame o nikel alle fusioni. Innesco facile.

Superficie del cordone liscia.

### Settori applicativi

Riparazioni.

## Rutile electrodes for unalloyed and low alloyed steels.

Easy initiation. Excellent bead appearance and easy slag removal.

### Main application

General structural work.  
Light carpentry. Repairing.

## Basic electrodes (low hydrogen).

Melting without spatter. Quite easy initiation. Regular cords. Easy cleaning.

### Main application

Electrodes for applications requiring high mechanical strength.

## Rutile electrodes for stainless steel (19Cr-10Ni).

Melting without spatter. Regular cords. Easy cleaning.

### Main application

Used for welding of stainless steel AISI 304 and in all constructions which require a good resistance to corrosion and oxidation.

## Basic-graphite coated MMA electrode with a pure nickel core wire for welding cast iron without or with low preheating (max. +300°C).

For repair welding of cracked cast iron parts or joining components made of steel, copper or nickel materials to casting. Easy arc striking and restriking. Smooth bead surface.

### Main application

Repairing.

| Codice<br>Code                                      | Diametro<br>Diameter | Lunghezza<br>Length | Quantità<br>Quantity | Intensità corrente<br>Current intensity | Classificazione<br>Classification          | Posizioni<br>di saldatura<br>Welding position | Tipo di corrente<br>Type of current |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---|--|---|-------------------------------------|
| Elettrodo rutilico<br>Rutile electrode              |                      |                     |                      |   | AWS A5.1 E 6013<br>EN 499 E 42 0 RR 12     |   | <br>U0 ≥ 48 Volt                    |
| 010220  | 1,6 mm               | 300 mm              | 40                   | 20 - 40 A                               |  |   |                                     |
| 010224  | 1,6 mm               | 300 mm              | 100                  | 20 - 40 A                               |  |   |                                     |
| 010221  | 2,0 mm               | 300 mm              | 40                   | 40 - 60 A                               |  |   |                                     |
| 010225  | 2,0 mm               | 300 mm              | 80                   | 40 - 60 A                               |  |   |                                     |
| 010112  | 2,0 mm               | 300 mm              | 400                  | 40 - 60 A                               |  |   |                                     |
| 010222  | 2,5 mm               | 300 mm              | 30                   | 60 - 90 A                               |  |   |                                     |
| 010125  | 2,5 mm               | 300 mm              | 55                   | 60 - 90 A                               |  |   |                                     |
| 010113  | 2,5 mm               | 300 mm              | 275                  | 60 - 90 A                               |  |   |                                     |
| 010223  | 3,2 mm               | 350 mm              | 16                   | 90 - 120 A                              |  |   |                                     |
| 010126  | 3,2 mm               | 350 mm              | 30                   | 90 - 120 A                              |  |   |                                     |
| 010114  | 3,2 mm               | 350 mm              | 145                  | 90 - 120 A                              |  |   |                                     |
| Elettrodo basico<br>Basic electrode                 |                      |                     |                      |   | AWS A5.1: E 7018-1<br>ISO 2560-A-E463B42H5 |   | <br>U0 ≥ 55 Volt                    |
| 010127  | 2,5 mm               | 300 mm              | 30                   | 70 - 90 A                               |  |   |                                     |
| Elettrodo acciaio inox<br>Stainless steel electrode |                      |                     |                      |   | AWS A5.4 E 308L-17<br>EN 1600 E 19 9 LR 32 |   | <br>U0 ≥ 50 Volt                    |
| 010128  | 2,0 mm               | 300 mm              | 40                   | 35 - 50 A                               |  |   |                                     |
| 010129  | 2,5 mm               | 300 mm              | 30                   | 50 - 80 A                               |  |   |                                     |
| Elettrodo ghisa<br>Cast iron electrode              |                      |                     |                      |   | AWS A5.15 Eni-Cl<br>EN 1071 E C Ni-Cl 1    |   | <br>U0 ≥ 50 Volt                    |
| 010131  | 2,5 mm               | 300 mm              | 6                    | 60 - 90 A                               |  |   |                                     |
| 010130  | 2,5 mm               | 300 mm              | 16                   | 60 - 90 A                               |  |   |                                     |



## Acciaio

Di impiego generale, indicato per l'unione di acciai al carbonio comuni. Da impiegarsi nella carpenteria in genere, serbatoi, carrozzerie, ecc.

## Steel

Suitable for the joint of unalloyed carbon steels. To be used for steel structures in general, carbody repair, tanks, etc.

## Acciaio inox

Filo pieno idoneo alla saldatura di acciai inossidabili del tipo AISI 301, 304 e 304L. Ottima resistenza alla corrosione.

## Stainless Steel

Solid wire suitable for welding stainless steels AISI 301, 304 and 304L type. Excellent resistance to corrosion.

## Alluminio/Magnesio 5%

Filo pieno in alluminio indicato per la saldatura di leghe contenenti fino al 5% di magnesio. Trova impiego nella costruzione di strutture per la cantieristica navale, nel ferroviario, nel settore automobilistico e nella costruzione di serbatoi.

## Aluminum/Magnesium 5%

Solid aluminium wire suitable for welding alloys containing up to 5% magnesium, used in the construction of structures in shipbuilding, railways, automotive and tank sector.

## Animato

Filo Animato autoprotetto multiposizionale ideale per saldature single-pass su acciaio al carbonio.

## Self-shielded

All positional self-shielded wire, ideal single-pass welding of carbon steel.

## Alluminio/Silicio 5%

Filo pieno in alluminio al 5% di Si. Indicato per la saldatura di leghe Al-Si 2-7%, e leghe Al-Mg-Si. Trova impiego nella costruzione di strutture per impieghi architettonici, cassoni per autotreni, serbatoi e per la riparazione di fusioni.

## Aluminum/Silicon 5%

Solid aluminium wire with 5% Si. Suitable for welding Al Si 2-7% alloys, and Al-Mg-Si alloys. It is used in the construction of structures for architectonic uses, trailer-truck bodies, tanks and casting repair.

## Rame/Silicio 3%

Filo pieno idoneo alla saldatura di leghe rame-silicio o rame-zincio. Particolamente indicato per la saldobrasatura delle lamiere zincate nel settore carrozzeria.

## Copper/Silicon 3%

Solid wire suitable for welding of copper-zinc or copper-silicon. Particularly suitable for brazing of galvanized sheet metal in the bodywork.

| Codice<br>Code                                  | Diametro<br>Diameter | Bobina<br>Spool | Quantità<br>Quantity | Intensità corrente<br>Current intensity | Gas di protezione<br>Shielding gas       | Classificazione<br>Classification                          | Tipo di corrente<br>Type of current |
|---|----------------------|-----------------|----------------------|---|--|--|-------------------------------------|
| Acciaio<br>Steel                                |                      |                 |                      |   | Argon/CO <sub>2</sub><br>CO <sub>2</sub> | AWS A5.18: ER 70S-6<br>EN ISO 14341-A: G 42 2 M G3Si1      | DC<br>+                             |
| 010871  | ø 0,6                | ø 100 mm        | 0,7 kg               | 30 - 100 A                              |  |  |                                     |
| 010801  | ø 0,6                | ø 200 mm        | 5,0 kg               | 30 - 100 A                              |  |  |                                     |
| 010872  | ø 0,8                | ø 100 mm        | 0,7 kg               | 60 - 200 A                              |  |  |                                     |
| 010805  | ø 0,8                | ø 200 mm        | 5,0 kg               | 60 - 200 A                              |  |  |                                     |
| 010846  | ø 1,0                | ø 200 mm        | 5,0 kg               | 65 - 220 A                              |  |  |                                     |
| Alluminio/Magnesio 5%<br>Aluminium/Magnesium 5% |                      |                 |                      |   | Argon                                    | AWS A5.10: ER 5356<br>EN ISO 18273: S Al 5356 (AlMg5Cr(A)) | DC<br>+                             |
| 010881  | ø 0,8                | ø 100 mm        | 0,4 kg               | 60 - 170 A                              |  |  |                                     |
| 010882  | ø 1,0                | ø 100 mm        | 0,4 kg               | 90 - 210 A                              |  |  |                                     |
| 010876  | ø 1,0                | ø 200 mm        | 2,0 kg               | 90 - 210 A                              |  |  |                                     |
| Alluminio/Silicio 5%<br>Aluminium/Silicon 5%    |                      |                 |                      |   | Argon                                    | AWS A5.10: ER 4043<br>EN ISO 18273: S Al 4043 (AlSi5(A))   | DC<br>+                             |
| 010844  | ø 1,0                | ø 100 mm        | 0,5 kg               | 90 - 210 A                              |  |  |                                     |
| Acciaio inox<br>Stainless steel                 |                      |                 |                      |   | Argon<br>Argon/O <sub>2</sub>            | AWS A5.9: ER 308L Si<br>EN ISO 14343-A: G 19 9 L Si        | DC<br>+                             |
| 010892  | ø 1,0                | ø 100 mm        | 0,7 kg               | 65 - 220 A                              |  |  |                                     |
| Animato<br>Self-shielded                        |                      |                 |                      |   | xx                                       | AWS A5.20: E71T-GS   | DC<br>-                             |
| 010818  | ø 0,9                | ø 100 mm        | 0,7 kg               | 40 - 100 A                              |  |  |                                     |
| 010816  | ø 0,9                | ø 200 mm        | 2,0 kg               | 40 - 100 A                              |  |  |                                     |
| Rame/Silicio 3%<br>Copper/Silicon 3%            |                      |                 |                      |   | Argon                                    | AWS A5.7: ER CuSi-A<br>EN ISO 14640: S CuSi3Mn1 - S Cu6560 | DC<br>+                             |
| 010845  | ø 0,8                | ø 200 mm        | 2,0 kg               | 65 - 220 A                              |  |  |                                     |

● Disponibile in confezione da espositore - Available in display pack

| Modello<br>Model                              | A              |                |                |                |                |                | (B)    | (C)    | (D)    | (E)    |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
|   | DS10<br>000200 | DS16<br>000201 | DS20<br>000217 | DS35<br>000205 | DS50<br>000207 | DS60<br>000209 |        |        |        |        |
| <b>Kit di saldatura MMA - MMA Welding Kit</b> |                |                |                |                |                |                |        |        |        |        |
| SIL 208                                       | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 010301 | 010310 | -      | -      |
| SIL 313                                       | ●              | -              | -              | -              | -              | -              | 010301 | 010310 | 010353 | 010385 |
| SIL 415                                       | ●              | -              | -              | -              | -              | -              | 010301 | 010310 | 010353 | 010385 |
| SIL 417                                       | -              | ●              | -              | -              | -              | -              | 010303 | 010311 | 010357 | 010385 |
| SIL 417 GEN                                   | -              | ●              | -              | -              | -              | -              | 010303 | 010311 | 010357 | 010385 |
| Mos 168 EVO                                   | ●              | -              | -              | -              | -              | -              | 010301 | 010310 | 010353 | 010385 |
| Mos 170 GEN                                   | ●              | -              | -              | -              | -              | -              | 010301 | 010310 | 010353 | 010385 |
| Mos 210 GEN                                   | -              | ●              | -              | -              | -              | -              | 010303 | 010311 | 010357 | 010385 |
| Mastro EVO Series                             | -              | -              | ●              | -              | -              | -              | 010303 | 010311 | 010358 | 010385 |
| Mastro 627                                    | -              | -              | -              | ●              | -              | -              | 010307 | 010315 | 010359 | 010386 |
| i-ARC 215 LAB                                 | -              | ●              | -              | -              | -              | -              | 010303 | 010311 | 010358 | 010385 |
| i-ARC 217 LAB                                 | -              | ●              | -              | -              | -              | -              | 010303 | 010311 | 010358 | 010385 |
| i-ARC 318 LAB                                 | -              | -              | ●              | -              | -              | -              | 010303 | 010311 | 010358 | 010385 |
| i-ARC 320 LAB                                 | -              | -              | ●              | -              | -              | -              | 010303 | 010311 | 010358 | 010385 |
| Globus mini                                   | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 010301 | 010310 | -      | -      |
| Globus 3.0                                    | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 010301 | 010310 | -      | -      |
| Globus 4.0                                    | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 010301 | 010310 | -      | -      |
| Globus 4.2                                    | -              | -              | -              | -              | -              | -              | 010301 | 010310 | -      | -      |
| Globus 5.0 D                                  | -              | ●              | -              | -              | -              | -              | 010303 | 010311 | 010357 | 010385 |
| T-Arc 525                                     | -              | -              | ●              | -              | -              | -              | 010303 | 010311 | 010358 | 010385 |
| T-Arc 527                                     | -              | -              | ●              | -              | -              | -              | 010303 | 010311 | 010358 | 010385 |
| T-Arc 529                                     | -              | -              | ●              | -              | -              | -              | 010303 | 010311 | 010358 | 010385 |
| T-Arc 530                                     | -              | -              | -              | ●              | -              | -              | 010307 | 010315 | 010359 | 010386 |
| T-Arc 845                                     | -              | -              | -              | -              | ●              | -              | 010304 | 010317 | 010360 | 010387 |
| P-Arc 525                                     | -              | -              | ●              | -              | -              | -              | 010303 | 010311 | 010358 | 010385 |
| P-Arc 526                                     | -              | -              | -              | ●              | -              | -              | 010307 | 010315 | 010359 | 010386 |
| P-Arc 735                                     | -              | -              | -              | ●              | -              | -              | 010307 | 010315 | 010359 | 010386 |
| P-Arc 840                                     | -              | -              | -              | -              | ●              | -              | 010304 | 010317 | 010360 | 010387 |
| P-Arc 846                                     | -              | -              | -              | -              | ●              | -              | 010304 | 010317 | 010360 | 010387 |
| E-Arc 840                                     | -              | -              | -              | -              | ●              | -              | 010304 | 010315 | 010360 | 010387 |
| E-Arc 860                                     | -              | -              | -              | -              | -              | ●              | 010306 | 010317 | 010361 | 010387 |
| SILTIG 415                                    | ●              | -              | -              | -              | -              | -              | 010301 | 010310 | 010353 | 010385 |
| Mastrotig 218 DC                              | -              | -              | ●              | -              | -              | -              | 010303 | 010311 | 010358 | 010385 |
| Mastrotig 216 AC/DC                           | -              | -              | ●              | -              | -              | -              | 010303 | 010311 | 010358 | 010385 |
| Mastrotig 327 AC/DC                           | -              | -              | -              | ●              | -              | -              | 010307 | 010315 | 010359 | 010386 |
| Decatig 200E                                  | -              | -              | -              | ●              | -              | -              | 010307 | 010315 | 019359 | 010386 |
| i-TIG 318 LAB                                 | -              | -              | ●              | -              | -              | -              | 010303 | 010311 | 010357 | 010385 |
| i-TIG 320 LAB                                 | -              | -              | ●              | -              | -              | -              | 010303 | 010311 | 010357 | 010385 |
| JOB Series                                    |                |                | ●              |                |                |                | 010303 | 010311 | 010357 | 010385 |

**A Welding Kit**DS10 160A  
000200 3+2 m25 mm<sup>2</sup>

|        |       |                    |
|--------|-------|--------------------|
| DS16   | 180A  | 25 mm <sup>2</sup> |
| 000201 | 3+2 m |                    |
| DS20   | 200A  | 25 mm <sup>2</sup> |
| 000217 | 3+2 m |                    |
| DS35   | 350A  | 50 mm <sup>2</sup> |
| 000205 | 3+3 m |                    |
| DS50   | 500A  | 70 mm <sup>2</sup> |
| 000207 | 3+3 m |                    |
| DS60   | 600A  | 70 mm <sup>2</sup> |
| 000209 | 3+3 m |                    |

**B Pinze porta elettrodi**  
**Electrode holders**

|            |      |                 |
|------------|------|-----------------|
| (a) 010301 | 160A | 200A@35% (1 pc) |
| (b) 010303 | 200A | 200A@35% (1 pc) |
| (c) 010307 | 300A | 300A@35% (1 pc) |
| (c) 010304 | 400A | 400A@35% (1 pc) |
| (c) 010306 | 600A | 600A@35% (1 pc) |

**C Morsetti di massa**  
**Earth clamps**


|            |      |                 |
|------------|------|-----------------|
| (a) 010310 | 160A | (1 pc)          |
| (b) 010311 | 200A | 200A@35% (1 pc) |
| (c) 010315 | 350A | 350A@35% (1 pc) |
| (d) 010317 | 500A | 500A@35% (1 pc) |

**D Cavo**  
**Cable**

|        |                          |        |
|--------|--------------------------|--------|
| 010353 | 10 mm <sup>2</sup> (10m) | (1 pc) |
| 010357 | 16 mm <sup>2</sup> (10m) | (1 pc) |
| 010358 | 25 mm <sup>2</sup> (10m) | (1 pc) |
| 010359 | 35 mm <sup>2</sup> (10m) | (1 pc) |
| 010360 | 50 mm <sup>2</sup> (10m) | (1 pc) |
| 010361 | 70 mm <sup>2</sup> (10m) | (1 pc) |

**E Attacchi**  
**Sockets**

|        |                    |         |
|--------|--------------------|---------|
| 010385 | 25 mm <sup>2</sup> | (2 pcs) |
| 010386 | 50 mm <sup>2</sup> | (2 pcs) |
| 010387 | 70 mm <sup>2</sup> | (2 pcs) |

**Posizionatore magnetico**  
**Magnetic position holder**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| (a) 010345 MPH 62 | (1 pc) |
| (b) 010346 MPH 92 | (1 pc) |

**Spazzola**  
**Brush**

|            |        |
|------------|--------|
| (a) 010342 | (1 pc) |
| (b) 010343 | (1 pc) |

**Martellina battiscoria**  
**Hammer**

|        |        |
|--------|--------|
| 010341 | (1 pc) |
|--------|--------|

# TIG Accessori - Accessories

## Torze TIG e dotazione - TIG torches and equipment



**010614 TIG Torch 110A Eco Valve** 3 m ■ 25 mm<sup>2</sup>  
(SIL Series, MOS Series, i-ARC 215 - 217, SILTIG 415)



**010375 TIG Torch 140A "Tyco"** 4 m ■ 25 mm<sup>2</sup>  
(MASTROTIG 218 AC - 216 AC/DC)



**010380 TIG Torch 140A "DIN5"** 4 m ■ 25 mm<sup>2</sup>  
(i-TIG Series)



**010813 TIG Torch 320A "Tyco" "H<sub>2</sub>O"** 4 m ■ 50 mm<sup>2</sup>  
(MASTROTIG 327 AC/DC)



**010815 TIG Torch 320A "Tyco" "H<sub>2</sub>O"** 8 m ■ 50 mm<sup>2</sup>  
(MASTROTIG 327 AC/DC)



**010825 TIG Torch 140A Valve** 4 m ■ 50 mm<sup>2</sup>  
(MASTRO Evo Series, i-ARC 318 - 320 - JOB Series)

Necessita di adattatore torcia TIG 010820 (non incluso)  
Needs TIG torch adapter 010820 (not included)




**010811 TIG Torch 180A "Tyco"** 4 m ■ 50 mm<sup>2</sup>  
(MASTROTIG 327 AC/DC)

**010812 TIG Torch 180A "Tyco"** 8 m ■ 50 mm<sup>2</sup>  
(MASTROTIG 327 AC/DC)

**010230 TIG Torch 180A "XLR"** 4 m ■ 50 mm<sup>2</sup>  
(MASTRO 627, E-ARC Series, DECATIG 200E)

**010809 TIG Torch 180A "XLR"** 8 m ■ 50 mm<sup>2</sup>  
(MASTRO 627, E-ARC Series, DECATIG 200E)



**Cappuccio lungo - Long cap**  
(a) 010655 (3 pc)


**Diffusore - Diffuser**  
(b) ø 1,6 010657 (3 pcs)

**Pinza serra elettrodo - Electrode holder**  
(c) ø 1,6 010658 (3 pcs)

**Ugello - Nozzle**  
(d) No.6 010656 (10 pcs)

**Elettrodo - Electrode**  
ø 1,6 010694

(Vedi tabella - See table pag. 103)



**Cappuccio lungo - Long cap**

(a) 010369 (3 pc)

**Diffusore - Diffuser**

010645 (3 pcs)

(b) ø 1,6

010643 (3 pcs)

(b) ø 2,4

010644 (3 pcs)

(b) ø 3,2

010660 (3 pcs)

(b) ø 4,0

010661 (3 pcs)

**Pinze serra elettrodo - Electrode holder**

010633 (3 pcs)

(c) ø 1,6

010635 (3 pcs)

(c) ø 2,4

010636 (3 pcs)

(c) ø 3,2

010661 (3 pcs)

(c) ø 4,0

010690 (10 pcs)

**Ugello - Nozzle**

010691 (10 pcs)

(d) No.6

010692 (10 pcs)

**Elettrodo - Electrode**

010694

(Vedi tabella - See table pag. 103)



| Elettrodi TIG - TIG Electrodes                        |                      |                      |                        |   |                                    |                                       |                                     |  |
|---|----------------------|----------------------|------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Codice<br>Code  | Diametro<br>Diameter | Quantità<br>Quantity | Torcia<br>Torch        | Intensità corrente<br>Current intensity | Gas di protezione<br>Shielding gas | Metalli saldabili<br>Weldable Metals  | Tipo di corrente<br>Type of current |  |
| Elettrodo tungsteno/ce 2% Th/ce 2% tungsten electrode |                      |                      |                        |   | Argon                              | Acciai ed Inox<br>Steel and Stainless |                                     |  |
| 010694  | ø 1,6                | 10 pcs               | 110A, 140A, 180A, 320A | 10 - 80 A                               |                                    |                                       |                                     |  |
| 010696  | ø 2,4                | 10 pcs               | 140A, 180A, 320A       | 90 - 120 A                              |                                    |                                       |                                     |  |
| 010668  | ø 3,2                | 10 pcs               | 140A, 180A, 320A       | 125 - 240 A                             |                                    |                                       |                                     |  |
| 010663  | ø 4,0                | 10 pcs               | 180A, 320A             | 125 - 240 A                             |                                    |                                       |                                     |  |
| Elettrodo tungsteno puro Pure tungsten electrode      |                      |                      |                        |   | Argon                              | Leghe Leggere<br>Light Alloys         |                                     |  |
| 010697  | ø 1,6                | 10 pcs               | 110A, 140A, 180A, 320A | 40 - 80 A                               |                                    |                                       |                                     |  |
| 010699  | ø 2,4                | 10 pcs               | 140A, 180A, 320A       | 70 - 120 A                              |                                    |                                       |                                     |  |
| 010700  | ø 3,2                | 10 pcs               | 140A, 180A, 320A       | 125 - 240 A                             |                                    |                                       |                                     |  |
| 010662  | ø 4,0                | 10 pcs               | 180A, 320A             | 125 - 240 A                             |                                    |                                       |                                     |  |



010515 CO<sub>2</sub> (1 pc)



010499 CO<sub>2</sub> (1 pc)



010571 CO<sub>2</sub> → Ar (1 pc)



Bombole non ricaricabili  
Non refillable bottles

010503 Argon lt. 1 (1 pc)



010242 CO<sub>2</sub> (1 pc)



010513 CO<sub>2</sub> (1 pc)



010512 CO<sub>2</sub> (1 pc)



Tubo gas  
Gas Hose

000216 1,5m (1 pc)



Adattatore bombole ricaricabili/non ricaricabili  
Adapter for refillable bottle/non refillable bottle

010810 (1 pc)



Adattatore torcia TIG  
TIG torch adapter

010820 25 mm<sup>2</sup> → 50 mm<sup>2</sup> (1 pc)



Cavo con morsetto di massa  
Cable with earth clamp

|  |                           |
|--|---------------------------|
| 010258 200A cavo 10 mm <sup>2</sup> (2m)   | 25 mm <sup>2</sup> (1 pc) |
| 010173 200A cavo 16 mm <sup>2</sup> (2,7m) | 25 mm <sup>2</sup> (1 pc) |
| 010314 350A cavo 35 mm <sup>2</sup> (3m)   | 50 mm <sup>2</sup> (1 pc) |
| 010316 500A cavo 70 mm <sup>2</sup> (3m)   | 70 mm <sup>2</sup> (1 pc) |

Torce MIG e dotazione - MIG torches and equipment




**010464 MIG Torch 140A 2 m - 140@60%**

(D-mig 230 AC)



**010468 MIG Torch 140A Valve 2 m - 140@60%**

(D-mig 235 - D-mig 265)



|     |  |         |
|-----|--|---------|
| (a) | Lancia - Lance                           | 010240  |
| (b) | Molla - Spring                           | 010437  |
| (c) | Ugello portacorrente - Contact tip ø 1,0 | 010450  |
| (d) | Ugello gas - Gas nozzle ø 12             | 010443  |
|     | Ugello gas - Gas nozzle ø 12             | (2 pcs) |
|     |  | 010252  |



**010470 MIG Torch 160A 2 m - 160@60%**

(D-mig 350 - D-mig 380)



|     |  |         |
|-----|--|---------|
| (a) | Lancia - Lance                           | 010485  |
| (b) | Molla - Spring                           | 010437  |
| (c) | Ugello portacorrente - Contact tip ø 1,0 | 010450  |
| (d) | Ugello gas - Gas nozzle ø 12             | 010443  |
|     | Ugello gas - Gas nozzle ø 12             | (2 pcs) |
|     |  | 010252  |



**010234 MIG Torch 180A 3 m EURO - 180@60%**

(D-mig 390 - D-mig 420s - D-mig 5 Series - Decamig 2500 - Job Series)



**010235 MIG Torch 180A 4 m EURO - 180@60%**

(D-mig 390 - D-mig 420s - D-mig 5 Series - Decamig 2500 - Job Series)



|     |  |         |
|-----|--|---------|
| (a) | Lancia - Lance                           | 010488  |
| (b) | Molla - Spring                           | 010437  |
| (c) | Ugello portacorrente - Contact tip ø 0,8 | 010449  |
| (d) | Ugello gas - Gas nozzle ø 12             | 010443  |
|     | Ugello gas - Gas nozzle ø 12             | (2 pcs) |
|     |  | 010252  |



## Torce MIG e dotazione - MIG torches and equipment



**010308 MIG Torch SPOOL GUN1 180A** 6 m EURO "XLR" - 180@60%  
(Decamig 2500)

**010373 MIG Torch SPOOL GUN3 180A** 6 m DINSE "Tyco" - 180@60%  
(D-mig 530 TDK)

**010374 MIG Torch SPOOL GUN4 180A** 6 m EURO "Tyco" - 180@60%  
(D-mig 532 TDKe - Job Series)



|     |  |        |
|-----|--|--------|
| (a) | Lancia - Lance                                     | 010484 |
| (b) | Molla - Spring                                     | 010437 |
| (c) | Ugello portacorrente - Contact tip ø 0,8 ALU       | 010949 |
| (d) | Ugello gas - Gas nozzle ø 12                       | 010443 |
| (e) | Rullo trainafilo - Wire guide roller ø 0,8/1,0 ALU | 011199 |



**010236 MIG Torch 230A** 3 m EURO - 230@60%  
(D-mig 635 - D-mig 735)

**010237 MIG Torch 230A** 4 m EURO - 230@60%  
(D-mig 635 - D-mig 735)




|     |   |        |
|-----|---|--------|
| (a) | Lancia - Lance                              | 010489 |
| (b) | Molla - Spring                              | 010436 |
| (c) | Ugello portacorrente - Contact tip ø 1,0 M6 | 010942 |
| (d) | Diffusore gas - Gas diffuser                | 010997 |
| (e) | Ugello gas - Gas nozzle ø 15                | 010444 |



**010463 MIG Torch 340A** 3 m EURO - 340@60%  
(D-mig 650 - D-mig 660 - D-mig 750 - D-mig 760)

**010239 MIG Torch 340A** 4 m EURO - 340@60%  
(D-mig 650 - D-mig 660 - D-mig 750 - D-mig 760)




|     |   |        |
|-----|---|--------|
| (a) | Lancia - Lance                              | 010490 |
| (b) | Ugello portacorrente - Contact tip ø 1,2 M6 | 010943 |
| (c) | Diffusore gas - Gas diffuser                | 010998 |
| (d) | Porta punta - Collet body nozzle M6         | 010439 |
| (e) | Ugello gas - Gas nozzle ø 16                | 010445 |



**010461 MIG Torch 500A H2O** 3 m EURO - 500@100%  
(D-mig 7 Series)

**010462 MIG Torch 500A H2O** 4 m EURO - 500@100%  
(D-mig 7 Series)




|     |   |        |
|-----|---|--------|
| (a) | Lancia - Lance                              | 010492 |
| (b) | Ugello portacorrente - Contact tip ø 1,2 M8 | 010947 |
| (c) | Diffusore gas - Gas diffuser                | 010999 |
| (d) | Porta punta - Collet body nozzle M8         | 010405 |
| (e) | Ugello gas - Gas nozzle ø 20                | 010406 |

| Torce<br>Torches  | 140A (010464)   | 140A Valve (010468) | 160A (010470) | 180A 3m EURO (010234)<br>180A 4m EURO (010235)<br>POT1 3m EURO (010309)<br>POT3 3m EURO (010372) | SPPOOL GUN1 (010308)<br>SPPOOL GUNS (010373)<br>SPPOOL GUN4 (010374) | 230A 3m EURO (010236)<br>230A 4m EURO (010237) | 340A 3m EURO (010463)<br>340A 4m EURO (010239) | 500A H2O 3m EURO (010461)<br>500A H2O 4m EURO (010462) |
|---|---|---------------------|---------------|--|--|--|--|--|
| <b>Ugello portacorrente Acciaio - Contact tip Steel</b>       |   |                     |               |  |  |  |  |  |
| 010448 (a) Fe M6 Ld   | ø 0,6 (20 pcs)  | -                   | ●             | ●  | ●  | ●  | ●  | -  |
| 010253 (a) Fe M6 Ld   | ø 0,6 (3 pcs)    | -                   | ●             | ●  | ●  | ●  | ●  | -  |
| 010449 (a) Fe M6 Ld   | ø 0,8 (20 pcs)  | -                   | ●             | ●  | ●  | ●  | ●  | -  |
| 010254 (a) Fe M6 Ld   | ø 0,8 (3 pcs)    | -                   | ●             | ●  | ●  | ●  | ●  | -  |
| 010450 (a) Fe M6 Ld   | ø 1,0 (20 pcs)  | ●                   | ●             | ●  | ●  | ●  | ●  | -  |
| 010255 (a) Fe M6 Ld   | ø 1,0 (3 pcs)    | ●                   | ●             | ●  | ●  | ●  | ●  | -  |
| 010451 (a) Fe M6 Ld   | ø 1,2 (20 pcs)  | -                   | -             | -  | -  | -  | ●  | -  |
| 010942 (b) Fe M6 Hd   | ø 1,0 (20 pcs)  | -                   | -             | -  | -  | -  | ●  | -  |
| 010943 (b) Fe M6 Hd   | ø 1,2 (20 pcs)  | -                   | -             | -  | -  | -  | ●  | -  |
| 010944 (b) Fe M6 Hd   | ø 1,6 (20 pcs)  | -                   | -             | -  | -  | -  | ●  | -  |
| 010945 (c) Fe M8  | ø 0,8 (20 pcs)  | -                   | -             | -  | -  | -  | -  | ●  |
| 010946 (c) Fe M8  | ø 1,0 (20 pcs)  | -                   | -             | -  | -  | -  | -  | ●  |
| 010947 (c) Fe M8  | ø 1,2 (20 pcs)  | -                   | -             | -  | -  | -  | -  | ●  |
| 010948 (c) Fe M8  | ø 1,6 (20 pcs)  | -                   | -             | -  | -  | -  | -  | ●  |
| <b>Ugello portacorrente Alluminio - Contact tip Aluminium</b> |   |                     |               |  |  |  |  |  |
| 010949 (a) Al M6  | ø 0,8 (20 pcs)  | -                   | ●             | ●  | ●  | ●  | ●  | -  |
| 010256 (a) Al M6  | ø 0,8 (3 pcs)    | -                   | ●             | ●  | ●  | ●  | ●  | -  |
| 010992 (a) Al M6  | ø 1,0 (20 pcs)  | -                   | ●             | ●  | ●  | ●  | ●  | -  |
| 010257 (a) Al M6  | ø 1,0 (3 pcs)  | -                   | ●             | ●  | ●  | ●  | ●  | -  |
| 010993 (a) Al M6  | ø 1,2 (20 pcs)  | -                   | -             | -  | -  | -  | ●  | -  |
| 010994 (a) Al M8  | ø 1,0 (20 pcs)  | -                   | -             | -  | -  | -  | -  | ●  |
| 010995 (a) Al M8  | ø 1,2 (20 pcs)  | -                   | -             | -  | -  | -  | -  | ●  |
| 010996 (a) Al M8  | ø 1,6 (20 pcs)  | -                   | -             | -  | -  | -  | -  | ●  |

Fe = acciaio, steel AI = alluminio, aluminum

a Ugello portacorrente  
Contact tip






|   |   |               | JOB 220 LAB | JOB 522 LAB<br>JOB 523 LAB | D-mig 230 | D-mig 235<br>D-mig 265 | D-mig 350<br>D-mig 380 | D-mig 390 | D-mig 400 Series | D-mig 500 Series<br>D-mig 532 TDKe | D-mig 530 TDK<br>Decanig 2500 | D-mig 635<br>D-mig 735 | D-mig 650 - 660<br>D-mig 750 - 760 | D-mig 700 Series<br>H2O |
|---|---|---------------|-------------|----------------------------|-----------|------------------------|------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>Rullino trainafilo - Wire guide roller</b> |   |               |             |                            |           |                        |                        |           |                  |                                    |                               |                        |                                    |                         |
| 010841  | KIT: Fe ø 0,6/0,8/1,0<br>Flux ø 0,8/0,9/1,2<br>Al ø 0,8/1,0 | Blister 3 pcs | -           | -                          | -         | ●                      | ●                      | ●         | -                | -                                  | -                             | -                      | -                                  | -                       |
| 010776  | Fe ø 0,6  |               | -           | -                          | -         | ●                      | ●                      | ●         | -                | -                                  | -                             | -                      | -                                  | -                       |
| 011214  | Fe ø 0,6 / 0,8 D.30   |               | ●           | -                          | -         | -                      | -                      | -         | -                | -                                  | -                             | -                      | -                                  | -                       |
| 011220  | Fe ø 0,6 / 0,8 D.37   | (2 pcs)       | -           | ●                          | -         | -                      | -                      | -         | -                | -                                  | -                             | -                      | -                                  | -                       |
| 010673  | Fe ø 0,8 / 1,0 (Al ø 0,8 / 1,0)                             |               | -           | -                          | -         | ●                      | ●                      | ●         | -                | -                                  | -                             | -                      | -                                  | -                       |
| 010647  | Fe ø 0,6 / 0,8  |               | -           | -                          | -         | -                      | -                      | -         | -                | ●                                  | ●                             | -                      | -                                  | -                       |
| 011206  | Fe ø 0,8 / 1,0  | (2 pcs)       | -           | -                          | -         | -                      | -                      | -         | -                | -                                  | -                             | ●                      | ●                                  | ●                       |
| 011215  | Fe ø 1,0 / 1,2 D.30   |               | ●           | -                          | -         | -                      | -                      | -         | -                | -                                  | -                             | -                      | -                                  | -                       |
| 011221  | Fe ø 1,0 / 1,2 D.37   | (2 pcs)       | -           | ●                          | -         | -                      | -                      | -         | -                | -                                  | -                             | -                      | -                                  | -                       |
| 010628  | Fe ø 1,0 / 1,2  |               | -           | -                          | -         | -                      | -                      | -         | -                | ●                                  | ●                             | -                      | -                                  | -                       |
| 011207  | Fe ø 1,2 / 1,6  | (2 pcs)       | -           | -                          | -         | -                      | -                      | -         | -                | -                                  | -                             | ●                      | ●                                  | ●                       |
| 010775  | Flux ø 0,8 / 0,9 / 1,2                                      |               | -           | -                          | ●         | ●                      | ●                      | ●         | -                | -                                  | -                             | -                      | -                                  | -                       |
| 010627  | Flux ø 0,9  |               | -           | -                          | -         | -                      | -                      | -         | -                | ●                                  | ●                             | -                      | -                                  | -                       |
| 011218  | Flux ø 0,9 / 1,0 D.30                                       |               | ●           | -                          | -         | -                      | -                      | -         | -                | -                                  | -                             | -                      | -                                  | -                       |
| 011219  | Flux ø 1,0 / 1,2 D.30                                       |               | ●           | -                          | -         | -                      | -                      | -         | -                | -                                  | -                             | -                      | -                                  | -                       |
| 011224  | Flux ø 0,9 / 1,0 / 1,2 D.37                                 | (2 pcs)       | -           | ●                          | -         | -                      | -                      | -         | -                | -                                  | -                             | -                      | -                                  | -                       |
| 011210  | Flux ø 1,2 / 1,6  | (2 pcs)       | -           | -                          | -         | -                      | -                      | -         | -                | -                                  | -                             | ●                      | ●                                  | ●                       |
| 010673  | Al ø 0,8 / 1,0 (Fe ø 0,8 / 1,0)                             |               | -           | -                          | -         | ●                      | ●                      | ●         | -                | -                                  | -                             | -                      | -                                  | -                       |
| 011216  | Al ø 0,8 / 1,0 D.30   |               | ●           | -                          | -         | -                      | -                      | -         | -                | -                                  | -                             | -                      | -                                  | -                       |
| 011222  | Al ø 0,8 / 1,0 D.37   | (2 pcs)       | -           | ●                          | -         | -                      | -                      | -         | -                | -                                  | -                             | -                      | -                                  | -                       |
| 010629  | Al ø 0,8 / 1,0  |               | -           | -                          | -         | -                      | -                      | -         | -                | ●                                  | ●                             | -                      | -                                  | -                       |
| 011208  | Al ø 0,8 / 1,0  | (2 pcs)       | -           | -                          | -         | -                      | -                      | -         | -                | -                                  | -                             | ●                      | ●                                  | ●                       |
| 011217  | Al ø 1,0 / 1,2 D.30   |               | ●           | -                          | -         | -                      | -                      | -         | -                | -                                  | -                             | -                      | -                                  | -                       |
| 011223  | Al ø 1,0 / 1,2 D.37   | (2 pcs)       | -           | ●                          | -         | -                      | -                      | -         | -                | -                                  | -                             | -                      | -                                  | -                       |
| 011209  | Al ø 1,2 / 1,6  | (2 pcs)       | -           | -                          | -         | -                      | -                      | -         | -                | -                                  | -                             | ●                      | ●                                  | ●                       |
| 011198  | Fe ø 0,6 / 0,8 SPOOL GUN                                    |               | -           | -                          | -         | -                      | -                      | -         | -                | -                                  | -                             | -                      | -                                  | -                       |
| 011199  | Al ø 0,8 / 1,0 SPOOL GUN                                    |               | -           | -                          | -         | -                      | -                      | -         | -                | -                                  | -                             | -                      | -                                  | -                       |

Fe = acciaio, steel   Flux = animato, self-shielded   Al = alluminio, aluminum

b Rullino trainafilo  
Wire guide roller



c Guaina guidafilo  
Liner





010515 CO<sub>2</sub> (1 pc) ☺



010499 CO<sub>2</sub> (1 pc) ☺



010571 CO<sub>2</sub> → Ar (1 pc)



010242 CO<sub>2</sub> (1 pc)



010513 CO<sub>2</sub> (1 pc)



010512 CO<sub>2</sub> (1 pc)



Anti Stick Spray



Bombole non ricaricabili  
Non refillable bottles

|        |                       |       |        |
|--------|-----------------------|-------|--------|
| 010501 | CO <sub>2</sub>       | lt. 1 | (1 pc) |
| 010502 | Argon/CO <sub>2</sub> | lt. 1 | (1 pc) |
| 010503 | Argon                 | lt. 1 | (1 pc) |

Adattatore bombole ricaricabili/non ricaricabili  
Adapter for refillable bottle/non refillable bottle

010810 (1 pc) ☺



Tubo gas  
Gas Hose

000216 1,5m (1 pc)



## Torce PAC e dotazione - PAC torches and equipment


**010351 PAC Torch 35AK 4 m**

(I-PAC 1235K)

|  |                                |                        |
|--|--------------------------------|------------------------|
|  | (a) Porta ugello-Nozzle holder | <b>010198</b> (4 pcs)  |
|  | (b) Ugello-Nozzle ø 0,6 mm     | <b>010961</b> (10 pcs) |
|  | (b) Ugello-Nozzle ø 0,8 mm     | <b>010183</b> (10 pcs) |
|  | (c) Diffusore aria-Swirl       | <b>010179</b> (2 pcs)  |
|  | (d) Elettrodo-Electrode        | <b>010180</b> (10 pcs) |

**010334 PAC Torch 40A 4 m**

(I-PAC 1235)

|  |                                |                        |
|--|--------------------------------|------------------------|
|  | (a) Porta ugello-Nozzle holder | <b>010186</b> (4 pcs)  |
|  | (b) Ugello-Nozzle ø 0,6 mm     | <b>010961</b> (10 pcs) |
|  | (b) Ugello-Nozzle ø 0,8 mm     | <b>010183</b> (10 pcs) |
|  | (c) Diffusore aria-Swirl       | <b>010179</b> (2 pcs)  |
|  | (d) Elettrodo-Electrode        | <b>010180</b> (10 pcs) |

**010228 PAC Torch 40A 4 m**

(D-PAC 60)

|  |                                  |                        |
|--|----------------------------------|------------------------|
|  | (a) Porta ugello-Nozzle holder   | <b>010186</b> (4 pcs)  |
|  | (b) Ugello-Nozzle ø 0,8 mm (30A) | <b>010183</b> (10 pcs) |
|  | (b) Ugello-Nozzle ø 0,9 mm (50A) | <b>010123</b> (10 pcs) |
|  | (c) Diffusore aria-Swirl         | <b>010179</b> (2 pcs)  |
|  | (d) Elettrodo-Electrode          | <b>010180</b> (10 pcs) |


**010393 PAC Torch 80A 6 m**

(D-PAC 90)

|  |                                    |                        |
|--|------------------------------------|------------------------|
|  | (a) Porta ugello-Nozzle holder     | <b>010120</b> (2 pcs)  |
|  | (b) Ugello-Nozzle ø 1,0 mm (50A)   | <b>010118</b> (10 pcs) |
|  | (b) Ugello-Nozzle ø 1,2 mm (80A)   | <b>010119</b> (10 pcs) |
|  | (c) Diffusore aria-Swirl           | <b>010117</b> (2 pcs)  |
|  | (d) Elettrodo-Electrode            | <b>010116</b> (10 pcs) |
|  | (e) Molla distanziale-Spacing ring | <b>010121</b> (10 pcs) |


**010909 PAC Torch 100A 6 m**

(D-PAC 120)

|  |   |                        |
|--|---|------------------------|
|  | (a) Porta ugello-Nozzle holder                                      | <b>010431</b> (2 pcs)  |
|  | (b) Ugello-Nozzle ø 1,1 mm (60A)                                    | <b>010122</b> (10 pcs) |
|  | (b) Ugello-Nozzle ø 1,4 (100A)                                      | <b>010434</b> (10 pcs) |
|  | (b) Ugello-Nozzle ø 1,7 (130A)                                      | <b>010433</b> (10 pcs) |
|  | (b) Ugello-Nozzle ø 3,0 (gouging)                                   | <b>010432</b> (10 pcs) |
|  | (c) Diffusore aria-Swirl  | <b>010684</b> (2 pcs)  |
|  | (d) Elettrodo-Electrode   | <b>010435</b> (10 pcs) |
|  | (e) Molla distanziale-Spacing ring                                  | <b>010425</b> (10 pcs) |
|  | (f) Distanziale a 2 punte-Spacing bush with 2 feet                  | <b>010680</b> (2 pcs)  |
|  | (g) Carrello per taglio-Wheeled spacer                              | <b>010685</b> (1 pcs)  |
|  | (h) Distanziale per scricciatura-Gouging spacer                     | <b>010683</b> (2 pcs)  |
|  | (i) Distanziale taglio a contatto-Spacer for bearing cutting        | <b>010427</b> (10 pcs) |
|  | (j) Portaugello per taglio a contatto-Bearing cutting nozzle holder | <b>010429</b> (2 pcs)  |

## Notes



yellow energy



design: www.ramstudio.sm  
photo: www.laurentbernardi.com  
copywriter: il bandito

La società produttrice declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente catalogo, imputabili ad errori di stampa o di trascrizione.  
The manufacturer does not accept any responsibility for any typing or printing errors in this catalogue.

AA0116-03



**DECA** S.p.A.  
Strada dei Censiti, 10  
Zona Industriale Rovereta  
47891 Falciano - Repubblica di San Marino

**Tel.** da/from Italy 0549 910711  
from other Countries +378 0549 910711  
**Fax** da/from Italy 0549 908360  
from other Countries +378 0549 908360

[www.decaweld.com](http://www.decaweld.com)

