


CAT[®]















1400W


DX55



EN	Tile cutter	PL	Przecinarka do płytek
DE	Fliesenschneider	BG	Фреза за плочки
FR	Coupe-carreau	HU	Csempévágó
IT	Tagliatrice di piastrelle	RO	Taietor de tigla
ES	Cortador de azulejos	CZ	Řezačka dlaždic
NL	Tegelzaag	SK	Rezačka dlaždic
PT	Cortador de azulejo/telha	SL	Rezalnik za ploščice
SV	Kakelskärare	TR	Kiremit kesici
FIN	Laattaleikkuri	AR	قاطعة بلاط قابلة للحمل
NOR	Brekkjern		
DK	Fliseskærer		







ОРИГИНАЛНИ ИНСТРУКЦИИ БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТА ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Прочетете всички предупреждения за безопасност, инструкции, илюстрации и спецификации, предоставени с този електроинструмент. Неспазването на всички посочени инструкции може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдеща справка.

Терминът „електроинструмент“ в предупрежденията се отнася за вашите електроинструменти, захранвани от мрежата (с кабел) или за електроинструментите, работещи с батерия (без кабел).

1. БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО

- a) **Поддържайте работното място чисто и добре осветено.** Разхвърляните или тъмни места предизвикват инциденти.
- b) **Не работете с електроинструменти в експлозивни атмосфери като например при наличие на запалими течности, газове или прах.** Електроинструментите произвеждат искри, които могат да запалят прах или изпарения.
- c) **Децата и наблюдателите трябва да стоят настрана, докато работите с електроинструмента.** Разсейването може да доведе до загуба на контрол.

2. Електрическа безопасност

- a) **Щепселите на електроинструментите трябва да съответстват на контактите. Никога не модифицирайте щепсела по никакъв начин. Не използвайте никакви адаптерни щепсели със заземени електроинструменти. Немодифицираните щепсели и подходящите контакти ще намалят риска от токов удар.**
- b) **Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности, като тръби, радиатори, кухненски печки и хладилници.** Съществува повишен риск от токов удар, ако тялото ви бъде заземено.
- c) **Не излагайте електроинструментите на дъжд или влажни условия.** Водата, навлизаща в електроинструмента, ще увеличи риска от токов удар.
- d) **Не повреждайте кабела. Никога не използвайте кабела, за да носите, дърпате или изключвате електроинструмента. Дръжте кабела далеч от топлина, масло, остри ръбове или движещи се части.** Повредените или заплетени кабели повишават

риска от токов удар.

- e) **Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте удължителен кабел, подходящ за употреба на открито.** Употребата на кабел, подходящ за употреба на открито, намалява риска от токов удар.
- f) **Ако е наложително да работите с електроинструмента във влажно място, използвайте защитно захранване с дефектнотокова защита (ДТЗ).** Използването на ДТЗ намалява риска от токов удар.

3. Лична безопасност

- a) **Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и използвайте здравия си разум, когато работите с електроинструмент. Не използвайте електроинструмент, когато сте изморени или под влияние на наркотици, алкохол или лекарства.** Момент невнимание при работа с електроинструмент може да доведе до сериозни наранявания.
 - b) **Използвайте лични предпазни средства.** Винаги носете защитни очила. Предпазните средства като прахова маска, предпазни обувки против пъзлягане, каска или антيفونни, използвани за подходящите условия, ще намалят нараняванията.
 - c) **Предотвратяване на неволно стартиране. Уверете се, че превключвателят е в позиция изкл. (off), преди свързване към източник на захранване и/или батериен пакет, вземане или носене на инструмента.** Носенето на електроинструменти с пръст върху превключвателя или енергирането им при натиснат превключвател може да доведе до злополуки.
 - d) **Отстранете всеки регулиращ ключ или гаечен ключ преди да включите инструмента.** Гаечен ключ или друг ключ, прикрепен към въртяща се част на електроинструмента, може да доведе до наранявания.
 - e) **Не дръжте инструмента твърде далече. Непрекъснато спазвайте подходящо положение и баланс.** Това спомага за по-доброто управление на електроинструмента в непредвидени ситуации.
 - f) **Носете подходящо облекло. Не носете широки дрехи или бижута. Дръжте косата и дрехите си далеч от движещите се части.** Широките дрехи, бижута или дългата коса могат да бъдат захванати от движещите се части.
 - g) **Ако са осигурени устройства за свързване на уреди за извличане и събиране на прах, уверете се, че те са свързани и се използват правилно.** Използването на прахоуловители може да намали опасностите, свързани с праха.
- ## 4. Използване и грижа за електроинструмента
- a) **Не претоварвайте електроинструмента. Използвайте правилния електроинструмент за вашите нужди.** Правилният електроинструмент ще свърши работата по-добре и по-безопасно при скоростта,

за която е проектиран.

- b) **Не използвайте електроинструмента, ако преклукчвателят не го включва и изключва.** Всеки електроинструмент, който не може да се управлява с преклукчвателя, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
 - c) **Изключете щепсела от източника на захранване и / или извадете батерийния пакет, ако се разглобява, от електроинструмента, преди да направите каквито и да е настройки, да смените аксесоарите или да съхранявате електроинструментите.** Подобни превантивни предпазни мерки намаляват риска от включване на електроинструмента по невнимание.
 - d) **Съхранявайте електроинструментите на място, недостъпно за деца, и не позволявайте на лица, които не са запознати с електроинструмента или с тези инструкции, да работят с електроинструмента.** Електроинструментите са опасни в ръцете на необучени потребители.
 - e) **Грижете се за електроинструментите и аксесоарите.** Проверявайте за неправилно подравняване или свързване на движещите се части, счупване на части и всякакви други състояния, които могат да повлияят на работата на електроинструмента. При повреда, ремонтирайте инструмента преди употреба. Много злоголуки са причинени от лошо поддържани електроинструменти.
 - f) **Поддържайте режещите инструменти остри и чисти.** Правилно поддържаните режещи инструменти с остри режещи ръбове е по-малко вероятно да засичат при работа и са по-лесни за управление.
 - g) **Използвайте електроинструментите, аксесоарите и резците според настоящите инструкции, като отчитате условията на работа и работата, която трябва ще се извършва.** Употребата на електроинструмента за операции, различни от тези, за които е предназначен, може да доведе до опасни ситуации.
- 5. Обслужване**
- a) **Вашият електроинструмент трябва да се обслужва от квалифицирано лице, което използва само оригинални резервни части.** Това ще гарантира запазенето на безопасността на електроинструмента.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ВАШИТЕ МАШИНИ ЗА РЯЗАНЕ

- a) **Предпазителят трябва да бъде надеждно закрепен към електрическият инструмент и да бъде разположен за максимална безопасност, така че най-малката част от диска да бъде изложена към оператора.**

Застанете и се погрижете другите да застанат далеч от равнината на въртящия се диск. Предпазителят помага да се предпази операторът от счупени фрагменти на диска и случаен контакт с него.

- b) **Използвайте само слепени, подсилени, или диамантени дискове за рязане за вашия електроинструмент.** Това, че аксесоарът може да бъде прикрепен към вашия електроинструмент, не е гаранция за безопасна работа.
- c) **Номиналната скорост на аксесоара трябва да е най-малко равна на максималната скорост, отбелязана върху електроинструмента.** Аксесоари, работещи с по-висока от номиналната си скорост, могат да се счупят и да се разлетят.
- d) **Дисковете трябва да се използват само за препоръчаните приложения.** Например: не шлифовайте със страната на диска за рязане. Абразивните дискове за рязане са предназначени за периферно шлайфане, като страничните сили, прилагани върху тези дискове, могат да доведат до тяхното счупване.
- e) **Винаги използвайте неповредени фланци, които са с правилен диаметър за избрания диск.** Правилните фланци на дисковете поддържат диска, като по този начин намаляват възможността за счупване на диска.
- f) **Не използвайте износени подсилени дискове от по-големи електрически инструменти.** Дискове, предназначени за по-голям електрически инструмент, не са подходящи за по-високата скорост на по-малък инструмент и може да се пръснат.
- g) **Външният диаметър и дебелината на аксесоара трябва да са в рамките на номиналния капацитет на вашия електроинструмент.** Неправилно оразмерените принадлежности не могат да бъдат адекватно защитени или контролирани.
- h) **Размерът на дисковете и фланците трябва да съответства на шпиндела на електроинструмента.** Дисковете и фланците с отвори за оси, които не съответстват на монтажния хардуер на електроинструмента, ще излязат от равновесие, ще вибрират прекомерно и могат да доведат до загуба на контрол.
- i) **Не използвайте повредени дискове.** Преди всяка употреба проверявайте дисковете за шупли и пукнатини. Ако електроинструментът или дискът бъдат изпуснати, проверете за повреда или монтирайте изправен диск. След като проверите и монтирате диска, застанете на разстояние от равнината на въртящия се диск и пуснете електроинструмента на максимална скорост на празен ход за една минута. Повредените дискове обикновено се разпадат по време на този тест.
- j) **Носете лични предпазни средства.** В зависимост от приложението използвайте предпазен щит за лице, предпазна маска или предпазни очила. По целесъобразност носете противопрохова маска, предпазни средства за слуха, ръкавици и престилка

за работа, която може да спира малки абразивни частици или фрагменти от детайли. Защитата на очите трябва да може да спира летящи отломки, получени при различни операции. Противопраховата маска или респираторът трябва да могат да филтрират частиците, генерирани от вашата работа. Продължителното излагане на шум с висок интензитет може да доведе до загуба на слуха.

- к) Дръжте минавачите на безопасно разстояние от работната зона. Всеки, който влиза в работната зона, трябва да носи лични предпазни средства.** Фрагменти от обработвания детайл или от счупен диск могат да отлетят и да причинят наранявания извън непосредствената зона на работа.
- l) Дръжете електрическия инструмент за изолираните повърхности за захващане, когато извършвате операция, при която режещият аксесоар може да се докосне до скрити кабели или своје собствено кабел.** Режещият аксесоар, който контактува с проводник „под напрежение“, може да предаде „напрежение“ на откритите метални части на електроинструмента и да причини токов удар на оператора.
- m) Разположете кабела в страни от въртящия се аксесоар.** Ако изгубите контрол, въжето може да бъде прерязано или закачено и ръката или дланта ви да бъдат завлечени от въртящия се диск.
- n) Никога не поставяйте електрически инструмент, докато аксесоарът не спре напълно.** Въртящият се диск може да захване повърхността и да отнеме електрическия инструмент от контрола ви.
- o) Не пускайте електрическия инструмент, докато го носите отстраня.** Случаен контакт с въртящия се аксесоар може да закачи дрехите ви и да дръпне аксесоара към тялото ви.
- p) Редовно почиствайте въздушните отвори на електрическия инструмент.** Вентилаторът на двигателя засмуква праха вътре в корпуса и прекомерното натрупване на прахообразен метал може да доведе до опасности, свързани с електричеството.
- q) Не работете с електрически инструмент в близост до запалими материали.** Тези материали могат да се запалят от искри.
- r) Не използвайте аксесоари, които изискват охлаждащи течности.** Използването на вода или други охлаждащи течности може да доведе до токов удар или поражение от електрически ток.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОТКАТ И ПОДОБНИ

Откатът е внезапна реакция на притиснат или захванат въртящ се диск. Притискането или заклещването води до бързо спиране на въртящия се диск, което от своя страна води до изтласкване на неконтролирания електрически инструмент в посока, обратна на въртенето на аксесоара в точката на заклещване.

Например, ако абразивен диск се заклещи или притисне от детайла, ръбът на диска, който навлиза в точката на притискане, може да се захване в повърхността на материала, което води до изкачване или изхвърляне на диска. Дискът може да изскочи към оператора или да се отдалечи от него в зависимост от посоката на движение на диска в точката на притискане. Абразивните дискове могат също да се счупят при същите условия.

Откатът е резултат от неправилна употреба на електрическия инструмент и/или неправилни работни процедури или условия и може да бъде избегнат чрез предприемане на подходящи предпазни мерки, както е посочено по-долу.

- a) Поддържайте здрав захват на електрическия инструмент и позиционирайте тялото и ръката си така, че да можете да устоите на силите на отката.** Винаги използвайте спомагателна дръжка, ако е предвидена, за максимален контрол върху реакцията на откат или въртящ момент по време на стартиране. Операторът може да контролира реакциите на въртящия момент или силите на откат, ако се вземат подходящи предпазни мерки.
- b) Никога не поставяйте ръката си близо до въртящия се аксесоар.** Аксесоарът може да отблъсне ръката ви.
- c) Не поставяйте тялото си на една линия с въртящия се диск.** Откатът ще задвижва инструмента в посока, обратна на движението на диска в точката на захващане.
- d) Обърнете специално внимание при работа с ъгли, остри ръбове и др.** Избягвайте отскачането и закачането на аксесоара. Ъглите, острите ръбове или подскачането могат да прихванат въртящия се аксесоар и да причинят загуба на контрол или откат.
- e) Не закачайте верига за трион, нож за дърворезба, сегментиран диамантен диск с периферна междина, по-голяма от 10 mm, или назъбен диск за трион.** Такива остриета създават чести откати и загуба на контрол.
- f) Не задръствайте диска и не прилагайте прекомерно натиск.** Не се опитвайте да постигнете прекомерна дълбочина на рязане. Прекомерното натоварване на диска увеличава натоварването и податливостта на усукване или засядане на диска в разреза и възможността за откат или счупване на диска
- g) При засядане на диска или при прекъсване на рязането по някаква причина изключете електроинструмента и го дръжте неподвижен, докато дискът не спре напълно.** Никога не се опитвайте да извадите диска от среза, докато дискът е в движение, в противен случай може да възникне откат. Прочетете и предприемете коригиращи действия, за да отстраните причината за засядането на дисковете.
- h) Не рестартирайте операцията по рязане в обработвания детайл.** Оставете дискът да достигне пълна скорост и внимателно навлезте отново в разреза. Дискът може да

се заклеци, да тръгне нагоре или да отскочи, ако електроинструментът се стартира отново в обработвания детайл.

- i) **Поддържайте панели или други детайли с големи размери, за да сведете до минимум риска от притискане и откат на диска.** Големите детайли са склонни да увисват под собственото си тегло. Опорите трябва да се поставят под детайла близо до линията на рязане и близо до ръба на детайла от двете страни на диска.
- j) **Бъдете особено внимателни, когато правите „дъжен разрез“ в съществуващи стени или други слепи зони.** Изпълняваният диск може да пререже газова или водна тръба, електрически кабели или предмети, които могат да предизвикат откат.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Винаги носете противопрахова маска.

СИМВОЛИ



За да се намали рискът от нараняване, потребителят трябва да прочете ръководството с инструкции



Предупреждение



Носете антифони



Носете защитни очила.



Носете прахова маска



Двойна изолация



Излезлите от употреба електрически продукти не бива да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци. Моля, използвайте рециклиращи съоръжения там, където има такива. Информация за рециклирането можете да получите от местните власти или от съответния търговец на дребно.

СПИСЪК НА КОМПОНЕНТИТЕ

1. ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ
2. БУТОН ЗА БЛОКИРАНЕ
3. ДРЪЖКА
4. ВОДАЧ ЗА ДЪЛБОЧИНА
5. ЗАЩИТЕН ПРОТЕКТОР
6. БОЛТ ЗА КРИЛО С КЛЮЧАЛКА ЗА ДЪЛБОЧИНА
7. ДИАМАНТЕНО ОСТРИЕ ЗА РЯЗАНЕ НА МЕТАЛ*
8. ОСНОВНА ПЛОЧА
9. БОЛТ ЗА КРИЛО ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗБОР НА ЪГЪЛА НА СКОСЯВАНЕ
10. СКАЛА ЗА ЪГЪЛ НА РЯЗАНЕ
11. КАПАЧКА НА КАРБОНОВА ЧЕТКА
12. ДВИГАТЕЛЕН ШПИНДЕЛ
13. ВЪТРЕШЕН ФЛАНЕЦ
14. ВЪНШЕН ФЛАНЕЦ
15. ВИНТ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ОСТРИЕТО
16. АДАПТОР ЗА МАРКУЧ
17. ГУМЕН СЪЕДИНИТЕЛ ЗА КРАН
18. МАРКУЧ ЗА ВОДА
19. РАЗШИРИТЕЛ
20. РАЗШИРИТЕЛ ЗА ВТУЛКА
21. ВИНТ

*Не всички илюстрирани или описани аксесоари са включени в стандартната доставка.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Тип DX55 (55-обозначение на машината, представител на фреза за плочки)

Номинално напрежение	220-240V~50/60Hz	
Номинална мощност	1400W	
Номинална скорост	13800/min	
Клас защита	□ /II	
Размер на острието	110mm	
Отвор на острието	20mm	
Капацитет за рязане	90°	33mm
	45°	19.5mm
Капацитет на скосяване	0-45°	
Тегло на машината	2.9kg	

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ШУМА

Претеглено звуково налягане	L_{pA} : 93 dB(A)
K_{pA} =	3 dB(A)
A-претеглена звукова мощност	L_{wA} : 104 dB(A)
K_{wA} =	3 dB(A)
Носете антифони.	

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИБРАЦИИТЕ

Стойност на вибрационните емисии: $a_b = 5.713 \text{ m/s}^2$
Неопределеност $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

декларираната обща стойност на вибрациите е измерена в съответствие с метод за стандартно измерване и може да се използва за сравняване на един инструмент с друг;

! **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Стойността на вибрационните емисии по време на реалната експлоатация на електрическия инструмент може да се различава от декларираната стойност в зависимост от начините, по които се използва инструментът според следните примери и други варианти на употреба на инструмента:

Как се използва инструментът и какви материали се режат.

Добро състояние и правилна поддръжка на инструмента.

Използване на правилните аксесоари за инструмента и поддържането му остър и в добро състояние.

Стегнат захват на ръкохватките и използване на противовибрационни аксесоари.

Употреба на инструмента според дизайна му и тези инструкции.

Този инструмент може да предизвика синдром на вибрация „ръка-рамо“, ако употребата му не се управлява адекватно.

! **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да бъдем точни, е необходимо също да се вземе предвид оценката на нивото на експозиция в реалните условия на експлоатация за всички части на работния цикъл, като например времето, през което инструментът е изключен и когато работи на празен ход без реално да извършва работа. Това може значително да намали нивото на експозиция през общия работен период. Как да намалите риска от експозиция на вибрации.

Грижете се за инструмента според тези инструкции и го поддържайте смазан (където е приложимо).

Ако инструментът ще се използва редовно, инвестирайте в антивибрационни аксесоари.

Планирайте работния си график, за да разпределите употребата на високовибрационни инструменти в няколко отделни дни.

АКСЕСОАРИ

Разширител	1
Разширител за втулка	1
Гумен съединител за кран	1
Винт	1
Адаптор за маркуч	1
Маркуч за вода	1

Препоръчваме ви да закупите вашите аксесоари от същия магазин, от който сте закупили инструмента. Направете справка с опаковката за аксесоари за повече подробности. Персоналът в магазина може да ви съдейства и да ви предложи съвет.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА



ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да използвате инструмента, прочетете книжката с инструкциите внимателно.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Машината е предназначена за хоризонтално рязане или разрязване предимно на минерални материали, като например мрамор.

СГЛОБЯВАНЕ

1. ИНСТАЛИРАНЕ ИЛИ ДЕМОНТИРАНЕ НА ДИАМАНТЕН РЕЖЕЩ ДИСК (ВЖ. ФИГ. А1, А2)

- Поставяне на диамантения режещ диск (не е част от доставката) (вж. фиг. А1)

Първо, поставете вътрешния фланец върху шпиндела на двигателя. Второ, поставете диамантения режещ диск върху вътрешния фланец. След това поставете външния фланец върху диамантения режещ диск. Накрая с помощта на гаечния ключ придържайте външния фланец и с помощта на гаечния ключ завийте винта за закрепване на острието към шпиндела на двигателя.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Лева резба!

- Сваляне на диамантения режещ диск (вж. фиг. А2) Обърнете последователността на горните инструкции.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да сглобите отново, извадете частите, за да ги почистите.

РЕГУЛИРАНЕ

1. РЕГУЛИРАНЕ НА ДЪЛБОЧИНАТА НА РЯЗАНЕ (ВЖ. ФИГ. В)

Разхлабете крилчатия болт на водача за дълбочина и преместете основата нагоре или надолу. При желаната дълбочина на рязане закрепете основата, като затегнете крилчатия болт.

Повдигане: за по-голяма дълбочина на рязане. Сваляне: за по-малка дълбочина на рязане. Използвайте линейка, скала или нещо подобно, за да определите необходимата дълбочина. Затегнете отново крилчатия болт.

Поддържайте еднаква скорост на подаване по време на цялата процедура на рязане. Ако се желае идеално рязане, диамантеното режещо острие трябва да стърчи на 2 mm извън материала.

2. РЯЗАНЕ ПОД ЪГЪЛ (ВЖ. ФИГ. С)

Разхлабете крилчатия болт за предварителен избор на ъгъла на рязане, за да настроите ъгъла на рязане.

Завъртете машината настрани, докато на скалата за ъгъла на рязане се зададе желаният ъгъл на рязане.

Затегнете крилчатия болт за предварителен избор на ъгъла на рязане, за да фиксирате необходимия ъгъл на настройка (0°-45°).

РАБОТА

1. РАБОТА НА ПРЕВКЛЮЧАТЕЛЯ (ВЖ. ФИГ. D)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да включите инструмента, винаги проверявайте дали спусъкът на превключвателя се задейства правилно.

Натиснете превключвателя за включване/изключване, за да стартирате, и го отпуснете, за да спрете инструмента.

Натиснете превключвателя за включване/изключване и след това бутона за заключване. Първо освободете превключвателя за включване/изключване и след това заключете бутона за включване. Вашият превключвател вече е заключен за продължителна употреба. За да изключите инструмента си, просто натиснете и освободете превключвателя за включване/изключване.

2. РАБОТА

Носете предпазни очила, защита на слуха и противопрахова маска.

Носете защитни ръкавици и здрави обувки.

- Затегнете обработвания детайл, ако той не остава на мястото си поради собственото си тегло.
- Не натоварвайте машината толкова силно, че тя да спре.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- **Диамантените режещи ножове се нагряват силно по време на работа. Не го докосвайте, докато не изстине.**
- **Когато режете, не натискайте, не наклоняйте и не осцилирайте. Внимателно го плъзнете напред със скорост, съобразена с материала, върху който се работи.**
- **Не спирайте режещите дискове, които се забавят до спиране, чрез страничен натиск.**

3. МОКРО РЯЗАНЕ (ВЖ. ФИГ. Е1-Е3)

Закрепете здраво маркуча за вода към крана (а). Закрепете гумения съединител на крана върху машината на мястото до крилчатия болт за заключване на водача за дълбочина, както е показано на фигура Е1, като използвате предоставения с продукта винт (21). Затегнете винта, за да застопорите водата на място, като използвате отвертка (не е включена в комплекта) (вж. фиг. Е2).

ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че превключвателят (b) няма да се сблъска с дръжката.

Завинтете адаптера на маркуча (16) към крана за вода. (Вж. Фиг. Е3)

ЗАБЕЛЕЖКА: Превключвателят (b) се използва за управление на протичането или спирането на водата в маркуча. Завъртете превключвателя (b), за да накарате водата да тече или да спре според нуждите.

4. ПОСОКА НА РЯЗАНЕ (ВЖ. ФИГ. F)

Дръжте инструмента здраво. Поставете базовата плоча върху обработвания детайл, без острието да има контакт. След това включете инструмента и изчакайте, докато острието достигне пълната

си скорост. Сега просто преместете инструмента напред по повърхността на детайла, като го поддържате слегнал и напредвайте плавно до завършване на рязането. Поддържайте линията на рязане права, а скоростта на движение - равномерна.

Посоката на рязане е много важна. Машината трябва винаги да се движи в насрещното въртене, докато се буца напред. В противен случай машината може да бъде изтласкана неконтролируемо от разреза.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- **Този инструмент трябва да се използва само върху хоризонтални повърхности.**
- **Не забравяйте да придвижвате инструмента напред по права линия и внимателно. Форсирането и упражняването на прекомерен натиск или допускането на огъване, притискане или усукване на диска по време на рязане може да доведе до прегряване на двигателя и опасен откат на инструмента.**
- **Тъй като прекомерното рязане може да доведе до претоварване на двигателя, дълбочината на рязане не трябва да е по-голяма от 20 мм при едно преминаване. Когато желаете да режете на дълбочина повече от 20 мм, направете няколко преминавания с все по-дълбоки настройки.**

ПОДДРЪЖКА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги се уверявайте, че инструментът е изключен и изваден от електрическата мрежа, преди да се опитате да извършите проверка или поддръжка.

- След употреба
Издухайте праха от вътрешността на инструмента, като го пуснете за известно време на празен ход. Почистете с четка натрупания върху основата прах. Натрупването на прах в двигателя или върху основата може да доведе до неправилно функциониране на инструмента.

- Смазване
Препоръчително е да смазвате отново трансмисията при всяка втора смяна на карбоновите четки, тъй като смазката губи смазочните си свойства.
Ако въпреки внимателното производство и тестване машината се повреди, ремонтът ѝ трябва да се извърши от оторизиран сервиз.

Ако е необходима подмяна на захранващия кабел, тя трябва да се извърши от производителя или негов представител, за да се избегне опасност за безопасността.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА



Излезлите от употреба електрически продукти не бива да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци. Моля, използвайте рециклиращи съоръжения там, където има такива.

Информация за рециклирането можете да получите от местните власти или от съответния търговец на дребно.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние,
POSITEC Germany GmbH
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

Декларираме, че продуктът
Описание: **Фреза за плочки**
Тип: **DX55 (55-обозначение на машината, представител на фреза за плочки)**
Функция: **Рязане на различни материали с диамантен абразивен диск**

Отговаря на следните директиви:
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU & (EU)2015/863

както и на стандартите:
EN 60745-1, EN 60745-2-22, EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-2, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 63000

Лице, оторизирано да изготвя техническото досие,
Име: **Marcel Filz**
Адрес: **POSITEC Germany GmbH**
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany



2023/04/03
Allen Ding
Заместник-главен инженер, отговарящ за тестването и сертифицирането
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215123, P. R. China

CAT[®]



www.catpowertools.com



©2023 Caterpillar. CAT, CATERPILLAR, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission. Positec Group Limited, a licensee of Caterpillar Inc

AR01716600