

DEWALT


Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

359207 - 52 BG


Превод на оригиналните инструкции

D28730


Фиг. А




Фиг. В




Фиг. С




Фиг. D




Фиг. Е




Фиг. F




Фиг. Г



Фиг. Н



Фиг. I



ЦИРКУЛЯРЕН ТРИОН

D28730

Поздравления!

Вие избрахте инструмент на DeWALT. Дългогодишният опит, задълбоченото разработване на продуктите, както и иновативният подход, правят DeWALT един от най-надеждните партньори на потребителите на професионални електроинструменти.

Технически данни

		D28730 QS/LX
Напрежение	V _{AC}	230/115
Великобритания и Ирландия	V _{AC}	115
Тип		1
Входяща мощност	W	2300
Скорост на празен ход	мин ⁻¹	4000
Мин. периферни обороти на режещият диск	м/сек.	80
Диаметър на диска	мм	355
Диаметър на вътрешният отвор на диска	мм	25,4
Пълтност на тялото на диска	мм	3,0
Размер на резбовката на шпиндела		M10
Тип на режещия диск прав, не вдлъбнат		
Напречен капацитет при 90°		
крыгъл	мм	125
квадратен	мм	115 x 115
правоъгълен	мм	115 x 130
ъглов	мм	120 x 120
Напречен капацитет при 45°		
крыгъл	мм	115
квадратен	мм	98 x 98
правоъгълен	мм	95 x 105
ъглов	мм	105 x 105
Тегло	кг	15,5
Стойности на шума и/или стойности на вибрациите (сума на триаксиалния вектор) съгласно EN62841-3-10:		
L _{PA} (ниво на възлягане на звука)	dB(A)	96,7
L _{WA} (ниво на звуковата мощност)	dB(A)	107,1
K (колебание за даденото ниво на звука)	dB(A)	3

Нивото на вибрационните емисии и/или на звука, посочено в този информационен лист, е измерено в съответствие със стандартизирано изпитване, дадено в EN62841, и може да се използва за сравняване на един инструмент с друг. Тези данни могат да бъдат използвани за предварителна оценка на излагането.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Декларираният нива на излъчваните вибрации и/или на звука представляват основните приложения на

инструмента. Все пак, ако инструментът се използва за различни приложения с различни аксесоари или има лоша поддръжка, излъчваните вибрации и/или шум може да се различават. Това може значително да увеличи нивото на излъчване през целия работен период.

При оценката на нивото на излъчваните вибрации и/или шум, трябва да се вземат предвид броя на изключванията на инструмента или времето, когато е бил включен, но без да възпроизвежда работа. Това може значително да намали нивото на излъчване в ранките на целия период на работа. Идентифицирайте допълнителните мерки за сигурност, за да се защити оператора от ефектите на вибрациите и/или шума като например: поддръжка на инструментите и аксесоарите, пазене на ръцете топли, организация на режима на работа.

ЕО декларация за съответствие

Директива за машините

Циркулярен трион

D28730

DeWALT декларира, че тези продукти, описани под

Технически данни са в съответствие с:

2006/42/EC, EN62841-1:2015, EN62841-3-10:2015.

Тези продукти, също така, са съобразени с Директива 2014/30/EC и 2011/65/EC. За повече информация, моля свържете с DeWALT на следния адрес или се обърнете към задната страна на ръководството.

Долуподписаният е отговорен за компилацията на техническия файл и прави тази декларация от името на DeWALT.

Markus Rompel

Vice-President Engineering, PTE-Europa
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany

17.08.2018 г.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от наранявания, прочетете ръководството с инструкции.

Дефиниции: Насоки за безопасност

Дефинициите по-долу описват нивото на сериозност за всяка сигнална дума. Моля, прочетете ръководството и внимавайте за тези символи.



ОПАСНОСТ: Непосредствено опасна ситуация, която ако не бъде избегната, ще доведе до **смърт или сериозно нараняване**.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Непосредствено опасна ситуация, която ако не бъде избегната, може да доведе до **смърт или тежки наранявания**.



ВНИМАНИЕ: Показва потенциално опасна ситуация, която ако не бъде избегната, може да доведе до **леки или средни наранявания**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Показва практика, **която не е свързана с лични наранявания** и която, ако не се избегне, може да доведе до **имуществени щети**.



Обозначава рисък от токов удар.



Обозначава рисък от пожар.

Общи предупреждения за безопасна работа с електроинструменти



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете всички предупреждения, инструкции, илюстрации и технически характеристики, предоставени с този електроинструмент. Неспазването на всички изброени по-долу инструкции може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

ЗАПАЗЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ

Терминът "електроинструмент" във всички предупреждения се отнася до захранвани (със захранващ кабел) или работещи на батерии (без захранващ кабел) електрически инструменти.

1) Безопасност на работното място

- Пазете работното място чисто и добре осветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да доведат до трудова злополука.
- Не използвайте електроинструменти в **експлозивна среда**, като например наличието на запалителни течности, газове или прах. Електрическите инструменти създават искри, които могат да запалият праха или парите.
- Дръжте деца и странични лица надалече, докато работите с **електроинструменти**. Отличане на вниманието може да ви накара да изгубите контрол.

2) Електрическа безопасност

- Щепсилите на електроинструмента трябва да са подходящи за използвания контакт. Никога, по никакъв начин не променяйте щепсела. Не използвайте адаптери за щепсела със заземени (замасени) електрически инструменти. Непроменените щепсели и контакти намаляват риска от токов удар.
- Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности, като например тръби, радиатори, готварски печки и хладилници. Съществува повишен рисък от токов удар, ако тялото ви е заземено.

c) **Не излагайте електроинструментите на дъжд и мокри условия.** Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов удар.

d) **Не злоупотребявайте с кабела.** Никога не използвайте кабела за носене, дърпане или изключване на електроинструмента. Пазете кабела далече от топлина, масло, остри ръбове или движещи се части. Повредените или оплетени кабели увеличават риска от токов удар.

e) **Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте удължен кабел, удобен за използване на открито.** Използването на кабел, подходящ за употреба на открито, намалява риска от токов удар.

f) **Ако работата с електроинструмент на влажно място е неизбежна, използвайте защитено захранване с прекъсвач на верига за прекъсване на земя (GFCI).** Употребата на GFCI намалява риска от токов удар.

3) Лична безопасност

- Бъдете насторожени, внимавайте какво правите и бъдете разумни, когато работите с електроинструменти, когато сте изморени или сте под влияние на наркотици, алкохол или лекарства. Един миг невнимание при работа с електроинструмент може да доведе до сериозни наранявания.
- Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете защита за очите. Защитни средства като дихателна маска, неплъзгащи се обувки за безопасност, каска или защита на слуха, използвани при подходящи условия, ще намалят трудовите злополуки.

c) **Предотвратяване на случаино задействане.** Уверете се, че превключвателят е на позиция изключен, преди да го свържете към източника на захранване и/или към батерийното устройство, преди да вземете или носите инструмента. Носенето на електроинструмент с пръста на превключача или стартирането на електроинструменти, когато превключача е на позиция "включен", може да доведе до трудова злополука.

d) **Махнете всички регулиращи или гаечни ключове преди да включите електроинструмент.** Прикрепени към въртящи се части на електроинструмента гаечни или регулиращи ключове могат да доведат до наранявания.

e) **Не се противопоставяйте на движението.** Стойте стабилно на краката си през цялото време. Това позволява по-добър контрол на електрическия инструмент в неочекувани ситуации.

f) **Обличайте се подходящо.** Не носете висящи дрехи или бижута. Пазете косата си, дрехите си и ръкавиците далече от движещите се части.

- Висящите дрехи, бижутерия или дълги коси могат да бъдат захванати от движещи се части.
- g) **Ако са предоставени устройства за аспирация или приспособления за събиране на прах, уверете се, че са свързани и използвани правилно.** Използването на тези средства може да намали опасността свързани с праха.
- h) Не допускайте поради навика от честото използване на инструмента да пренебрегвате принципите за безопасност при работа с него. Едно невнимателно действие може да доведе до тежки наранявания в рамките на секундата.
- 4) Използване и грижа за електроинструментите**
- a) **Не претоварвайте електроинструмента.** Използвайте правилния инструмент за вашето приложение. Подходящият електроинструмент ще съвърши по-добре и по-безопасно работата, при темпото, за което е създаден.
- b) **Не използвайте електроинструмента, ако превключвателят не го включва и изключва.** Всеки електроинструмент, който не може да се контролира с превключвателя е опасен и трябва да се поправи.
- c) **Изключете щепселя от захранването и/или батерийния комплект на електроинструмента, ако е свален, преди извършването на каквото и да е регулиране, смяна на аксесоари или съхраняване на уреда.** Такива предварителни мерки за безопасност намаляват риска от нежелателно задействане на електроинструмента.
- d) **Съхранявайте преносимите електроинструменти извън досега на деца и не позволяйте на незапознати с електроинструментите или тези инструкции лица да работят с него.** Електроинструментите са опасни в ръцете на необучени потребители.
- e) **Поддържайте електроинструментите. Проверявайте за разместявания в сързванията на подвижните зъбена, за счупване на части и всички други условия, които могат да повлияят на експлоатацията на електроинструментите.** При повреда на електроинструментата, задължително го поправете преди да го използвате отново. Много злополуки се причиняват от лошо поддържане електроинструменти.
- f) **Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти.** Правилно поддържаните режещи инструменти с остро острието по-трудно могат да се огънат и по-лесно се контролират.
- g) **Използвайте електроинструментите, аксесоарите и допълнителните части към тях в съответствие с инструкциите, като вземете предвид работните условия и харектера на работата.** Използването на електроинструмента за работи, различни от тези, за които е предназначен, може да доведе до опасни ситуации.
- h) **Пазете дръжките и повърхностите за захващане сухи, чисти от масло и грес.** Хълзгави дръжки и повърхности не са условие за безопасна работа и контрол на инструмента в неочаквани ситуации.
- 5) Сервизиране**
- a) **Сервизирането на вашия електроинструмент трябва да се извършва само от квалифицирано лице, като се използват само оригинални резервни части.** Това ще гарантира безопасната употреба на електроинструмента.

Инструкции за безопасност за машини за отрязване

1) Предупреждения за безопасност

за отрязвящите машини

- a) **Пазете себе си и други лица далеч от нивото на въртящият се диск.** Центът помага за предпазване на оператора от счупени фрагменти от диска.
- b) **Номиналната скорост на аксесоара трябва да бъде най-малко равна на максималната скорост, указана на електроинструмента.** Аксесоари, които работят по-бързо от номиналната си скорост, могат да се разпаднат и да се разпилят.
- c) **Колелата трябва да се използват само за предоръчителни приложения. Например: не шлифовайте със страната на колелото за рязане.** Абрразивните разделителни колела са предназначени за периферно шлифоване, странични сили, приложени върху тези колела, могат да ги разбият.
- d) **Винаги използвайте неповредени фланци за диска, които са с правилен диаметър за избраният диск.** Правилните фланцови колела поддържат колелото, като по този начин намаляват възможността за счупване на колелото.
- e) **Външният диаметър и плътността на вашия аксесоар трябва да са в рамките на капацитета на вашия електроинструмент.** Неправилно оразмерените аксесоари не могат да бъдат адекватно водени или контролирани.
- f) **Размерът на шарнирите на дискове и фланци, трябва правилно да се поставят в шиндела на електроинструмента.** Дискове и фланци с шарнири, които не съвпадат с монтажния хардуер на електроинструмента, няма да са балансирани, ще избират прекомерно и може да причинят загуба на контрол.
- g) **Не използвайте повредени дискове.** Преди всяка употреба, проверявайте дисковете за отчупвания и спуквания. Ако електроинструмента или диска са изпуснати,

- проверете за повреда или инсталирайте неповреден диск. След като проверите и монтирате диска, пазете себе си и други странични лица далече от равнината на въртящият се диск и управлявайте електроинструмента при максимална скорост на зареждане за една минута.** Повредените дискове обикновено се разпадат по време на това тестово време.
- h) **Носете лични предпазни средства.** В зависимост от приложението, използвайте предпазител за лицето, предпазна маска или предпазни очила. Ако е уместно, носете прахова маска, предпазни средства за защита на слуха, ръкавици и престилка, позволяваща спиране на малки абразивни отломки от детайла.
- Заштитата на очите трябва да е в състояние да спира летящите отломки, генериирани от различни операции. Праховата маска или респиратор трябва да могат да филтрират частици, генериирани от работата ви. Продължителното излагане на шум с висок интензитет може да доведе до загуба на слуха.
- i) **Пазете минувачите на безопасно разстояние от работната зона. Всеки, който влиза в работната зона, трябва да носи лични предпазни средства.** Фрагменти от детайла или от счупен диск могат да излетят и да причинят наранявания извън непосредствената зона на действие.
- j) **Поставете кабела далече от аксесоара за въртене.** Ако загубите контрол, кабелът може да бъде изрязан или закачен, а ръката ви може да бъде изтеглена във въртящият се диск.
- k) **Редовно почистявайте вентилационните отвори на електроинструмента.** Вентилаторът на двигателта може да изтегли праха вътре в корпуса и прекомерното натрупване на прахообразен метал може да причини опасност с електричеството.
- l) **Не използвайте електроинструмента в близост до запалими материали. Не използвайте електроинструмента, докато е поставен на гарима повърхност, като например дърво.** Тези материали могат да бъдат подпалени от искри.
- m) **Не използвайте аксесоари, които изискват течни охлаждащи течности.** Използването на вода или други охлаждащи течности може да доведе до електрически удар или шок.
- Откат и свързани с него предупреждения**
- Откатът е внезапна реакция към захватането на въртящия се диск. Притискане или накланяне причиняват често спиране на въртящия се диск, което от своя страна кара неконтроликуемото режещо устройство да се придвижа нагоре към оператора.
- Например, ако абразивното колело е захванато или защипано от детайла, ръбът на колелото, който навлиза в точката на захващане, може да се вкопчи в повърхността на материала, което да накара колелото да излезе нагоре или да отскочи навън. Абразивните колела също могат да се счупят при тези условия.
- Откатът е резултат от злоупотреба на инструмента и/или неправилни работни процедури или условия и може да се избегне, като се вземат подходящи предпазни мерки, както са дадени по-долу.
- a) **Поддържайте твърдо захващане на електроинструмента и позиционирайте тялото и ръката си така, че да ви позволи да устоите на откатните сили.** Операторът може да контролира силите на откат нагоре, ако се вземат подходящи предпазни мерки.
- b) **Не поставяйте тялото си до въртящият се диск.** Ако се получи откат, той ще придвижи режещия блок нагоре към оператора.
- c) **Не поставяйте верига за рязане на дърво, сегментирано диамантено колело с периферна мяждина, по-голяма от 10 mm, или зъбно острие.** Такива остриета създават чести откати и загуба на контрол.
- d) **Не "заклеявайте" режещото колело или не натискайте прекалено силно. Не се опитвайте да правите прекомерна дълбоchina на рязане.** Претоварването на колелото увеличава натоварването и чувствителността към усукане или свързване на колелото в изрязаната част и възможността за откат или счупване на колелото.
- e) **Когато диска се свързва или прекъсва рязането поради някаква причина, изключете електроинструмента и задръжте режещият уред неподвижен, докато колелото спре напълно. Никога не се опитвайте да махнете диска, докато колелото е в движение, в противен случай може да възникне откат.** Огледайте и вземете мерки за елиминиране на причината за огъване на диска.
- f) **Не рестартирайте операцията по рязане в детайла. Нека колелото достигне пълна скорост и внимателно подновете рязането.** Колелото може да се свърже, да се върне нагоре или да се подвиже, ако електрическият инструмент се рестартира в детайла.
- g) **Укрепете всякакви извънгабаритни детайли, за да се сведе до минимум рисъкът от захващане на колелата и откат.** Големите детайли са склонни към огъване под собствената си тежест. Опорите трябва да се поставят под работния детайл в близост до линията на рязане и близо до ръба на детайла от двете страни на колелото.

Допълнителни предупреждения за безопасност за циркулярни триони

- По време на работа избягвайте отскочане на диска за рязане или груба работа с него. Ако това се случи, спрете инструмента и проверете режещия диск.
- Не работете с инструмента, докато стояте на една линия с режещия диск. Дръжте други лица далече от работната зона.
- Внимавайте за наличието на стърготините и на рязаният материал. Те могат да бъдат остри и горещи. Оставете отрязаните части да изстинат преди работа с тях.
- Искроотражателят става горещ по време на употреба. Избягвайте да докосвате или регулиратеискроотражателя по време или веднага след работа.
- Изключете инструмента и изчакайте спирачният диск да спре, преди да преместите детайлата или да промените настройките.
- След изключение, никога не се опитвайте да спрете диска за рязане чрез натискане на страната на диска.
- Не използвайте режещи течности. Тези течности могат да се запалят или да предизвикат токов удар.
- Проверете дали детайлът е добре поддържан.
- Използвайте само режещите дискове, препоръчани от производителя. Не използвайте инструменти не по предназначение; например, не използвайте циркулярните дискове за рязане на дървени клони или трупи.
- Макс. допустимите обороти на режещия диск трябва винаги да са равни на или по-големи от оборотите на празен ход на инструмента, указанi на табелката с данни.
- Не използвайте режещи дискове, които не съответстват на размерите, посочени в **Технически данни**.
- Прочетете инструкцията за експлоатация, предоставени от производителя на диска.
- Уверете се, че абразивният диск е правилно поставен и затегнат преди употреба.
- Оставете инструмента да работи на свободен ход в безопасно положение за най-малко 30 секунди. Ако има значителна вибрация или ако възникне никакъв друг дефект, спрете инструмента и го проверете, за да определите причината.
- Не използвайте режещи дискове за странично шлайфане.
- Не режете бетон, тухли, плочки или керамични материали.
- Не режете дърво, пластмаса или синтетични материали.
- Не изрязвайте чугунени материали.
- Никога не режете магнезиеви материали.
- Не режете електрически зареден материал.

- Използвайте този инструмент в добре проветрени помещения. Не работете с инструмента близо до запалими течности, газове или прах. Искри или нагорещени стърготини от шлифовачни или дъгови четки на двигателя могат да възпламенят запалими материали.
- Редовно почистявайте вентилационните отвори при работа в прашни условия. Ако е необходимо да се почистват процепите, винаги използвайте мека четка; не забравяйте първо да изключите машината.
- Винаги съхранявайте режещите дискове добре защитени и на сухо място, недостъпно за деца.
- Проверявайте повредените части. Преди по-нататъшна употреба на инструмента, трябва да се провери внимателно щита или друга повредена част, за да се установи дали ще работи правилно и дали е изпънява предназначенето си – проверка за подавяне на движещите се части, свързане на движещи се части, съпроване на части, монтаж, и други условия, които могат да повлият ръботата. Повреденияят предварител или друга част трябва да бъдат правилно ремонтирани или подменени.

Допълнителни рискове

- Следните рискове са присъщи при използването на тези машини:
 - Наранявания, причинени при докосване на въртящи се части
 - наранявания, причинени от прекъсване на режещия диск
- Тези рискове са най-явни:
 - в обхвата на работа
 - в обхвата на въртящи се части на машината
- Въпреки прилагането на съответните разпоредби за безопасност и прилагането на предлазни средства, съществуват рискове, които не могат да бъдат избегнати. Това са:
 - Увреждане на слуха.
 - Риск от инцидент, причинен от непокрити части на въртящия се режещ диск.
 - Риск от нараняване при смяна на диска.
 - Риск от притискане на пръст при отваряне на щитовете.

Електрическа безопасност

Електромоторът е създаден само за един волтаж. Винаги проверявайте дали захранващият кабел е в съответствие с напрежението на табелката.



Вашият инструмент на DeWALT е двойно изолиран в съответствие с EN62841; затова не е необходима заземителна жица.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 115 V единици трябва да бъдат управлявани чрез надеждно изолиране на трансформатора с предпазен екран между първичната и вторичната намотка.

Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени от специално подготвен кабел, който можете да намерите в сервизите на DeWALT.

Замяна на щепсела

(само за Великобритания и Ирландия)

Ако трябва да се сложи нов щепсел:

- Изхвърлете безопасно стария щепсел.
- Свържете кафявата жица към живия терминал в новия щепсел.
- Свържете синята жица към неутралния терминал.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не трябва да се прави свързване към заземения терминал.

Следвайте инструкциите за монтаж, които се предоставят с висококачествените щепсли. Пропортьчителен предпазител: 230 V/13 A щепсел, 115 V/20 A щепсел.

Използване на удължителен кабел

Ако е необходим удължителен кабел, използвайте одобрен трижилен удължителен кабел, подходящ за входящата мощност на този инструмент (виж **Технически данни**). Минималният размер на проводника е 1,5 mm², максималната дължина е 30 м.

При използване на кабели на макари, винаги развивайте докрай кабела.

Съдържание на пакета

Съдържанието на пакета включва:

- Циркулярен трион
- Абрязивен диск
- Шестоъгълен ключ
- Ръководство с инструкции
- Проверете инструмента за повреда на частите или аксесоарите, която може да е възникнала по време на транспортирането.
- Вземете си време да прочетете подробно това ръководство преди работа.

Маркировка върху инструментите

На инструмента са показани следните пиктограми:



Преди употреба, прочетете ръководството с инструкции.



Носете защита за ушите.



Носете защита за очите.



Диаметър на вътрешния отвор



Посока на въртене

Позиция на кода с датата (фиг. А)

Кода с датата **18**, който също така включва годината на производство, е отпечатана на корпуса.

Пример:

2019 XX XX

Година на производство

Описание (фиг. А)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не променяйте инструмента или неговите части. Това може да доведе до лични наранявания и щети.

- | | | | |
|----|------------------------|----|------------------------------------|
| 1 | Заключващ щифт | 11 | Щит |
| 2 | Винт за искроотражател | 12 | Заключване на шпиндела |
| 3 | Искроотражател | 13 | Луксов превключвател за вкл./изкл. |
| 4 | Основа | 14 | Заключващ лост |
| 5 | Оградка | 15 | Болтове на оградката |
| 6 | Менгеме | 16 | Монтажни дупки |
| 7 | 8 mm шестоъгълен ключ | 17 | Работна ръкохватка |
| 8 | Манивела | 18 | Код на датата |
| 9 | Лост на менгеме | 19 | Дръжка за носене |
| 10 | Колело | | |

Употреба по предназначение

Вашият циркулярен трион D28730 е предназначен за рязане на различни стоманени материали. Той е предназначен само за употреба с подсилени абразиви. С това устройство не трябва да се използват диамантени или ТСТ ножове.

НЕ използвайте в мокри условия или в среда на запалителни течности или газове.

Настолният циркуляр D28730 е професионален електроинструмент.

НЕ допускайте деца в близост до инструмента. Необходим е надзор, когато този инструмент се използва от неопитен оператор.

- Малки деца и хора с увреждания.** Този уред не е предназначен за употреба от малки деца или хора с увреждания без наблюдение.
- Този продукт не е предназначен за употреба от хора (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или с липса на знания, освен ако не са под наблюдение или не са били инструктирани относно употребата на устройството от човек, отговорен за тяхната безопасност. Никога не оставяйте сами деца с този продукт.

СГЛОБЯВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от сериозни лични наранявания, изключете инструмента и от захранващия източник преди да регулирате, сваляте/монтажирате приставки или аксесоари. Уверете се, че пусковият превключвател е на позиция OFF. Едно нежелано задействане на инструмента може да предизвика наранявания.

Капацитет на рязане

Широкото отваряне на менгемето и високата точка на въртене осигуряват капацитет на рязане на много големи парчета. Използвайте таблицата с капацитета на рязане, за да определите общия максимален размер на разрезите, които могат да бъдат направени с нов диск.

- ВНИМАНИЕ:** Някои големи, кръгли или неправилно оформени предмети могат да изискват допълнителни средства за закрепване, ако те не могат да бъдат закрепени здраво в менгемето.
- ВНИМАНИЕ:** НЕ РЕЖЕТЕ МАГНЕЗИЙ, ДЪРВЕСИНА, ТУХЛИ ИЛИ БЕТОН С ТОЗИ ИНСТРУМЕНТ.

Форма на обработвания детайл	A	A	B	A x B
90° ъгъл на рязане	A = 125 mm	A = 115 mm	115 mm x 130 mm	120 mm
45° ъгъл на рязане	A = 115 mm	A = 98 mm	95 mm x 105 mm	105 mm

РАБОТА

Инструкции за употреба

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Винаги спазвайте инструкциите за безопасност и приложимите разпоредби.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да намалите риска от сериозни лични наранявания, изключете инструмента и от захранващия източник преди да регулирате, сваляте/монтирате приставки или аксесоари. Уверете се, че пусковият превключвател е на позиция OFF. Едно нежелано задействане на инструмента може да предизвика наранявания.

Правилна позиция на ръцете (фиг. А)

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да намалите риска от сериозно нараняване. Винаги използвайте поддържаща позиция на ръцете, както е показано.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да намалите риска от сериозно лично нараняване, винаги дръжте здраво в очакване на внезапна реакция.

Правилната позиция на ръцете изисква едната ръка да е на работната ръкохватка 17.

Носене (Фиг. А)

Сънете устройството, за да го поставите там, където можете да носите триона. Натиснете заключващия щифт 1, за да заключите рамото надолу. Винаги носете триона за ръкохватката за носене 19.

Отключване (Фиг. А)

За да отключите инструмента и повдигнете главата, леко натиснете рамото на двигателя и издърпайте навън щифта 1. Рамото на двигателя ще се върти нагоре.

Монтаж (Фиг. А)

ВНИМАНИЕ: Инструментът трябва да бъде поддържан на стабилна, хоризонтална повърхност, за да се предотврати неочаквано движение при работа.

- Пробийте дупки през работната повърхност, която е подправена с основата на циркулярния трион.
- Поставете два болта M10 през монтажните отвори 16 в основата и през отворите на монтажната повърхност. Приблизителната дължина на винтовете трябва да бъде пълтността на монтажната повърхност плюс 102 mm.

Регулиране на искроотражателя (Фиг. А)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не докосвайте искроотражателя по време на или веднага след работа, тъй като става горещ и може да причини изгаряне на кожата.

За да отклоните искрите далеч от околните лица и материали, разхлабете винта на искроотражателя 2, настройте го 3 и след това затегнете винта. Не позволявайте на кабела да гази в контакт с отражателя или искрите, тъй като може да възникне повреда на кабела.

Пусков превключвател за заключване (Фиг. А)

За да включите триона, натиснете заключващия лост 14 наляво, след това натиснете падащия пусков превключвател 13. Трионът ще работи, докато превключвателя е натиснат. Оставете острите да се завъртят напълни работни обороти, преди да започнете срязването. За да изключите триона, освободете превключвателя. Дръжте ръцете и материала далече от диска, докато не спре до упор. Оставете диска да спре, преди да повдигнете главата на триона. Няма възможност за заключване на ключа.

Затягане и поддържане на материалите (Фиг. В, С)

- Щиглите са най-добре закрепени и срязани, когато двете крачета се опират в основата.
- Може да се използва дистанционен блок 29, малко по-тесен от детайла 30, за да се увеличи използването на диска (фиг. В).
- Дългите детайли трябва да бъдат поддържани от блок 31, така че той да бъде изравнен с горната част на основата (фиг. С). Отрязаният край 32 трябва да бъде свободен да пада надолу, за да се избегне свързването на диска.

Работа на менгемето (Фиг. А, D)

Менгемето има функция за бързо придвижване. За да освободите менгемето 6, когато е здраво затегнато, завъртете манивелата 8 обратно на часовниковата стрелка, един или два пъти, за да премахнете натиска от затягането. Повдигнете нагоре лоста за стягане 9. Издърпайте колянния механизъм навън, според нуждите. Менгемето

може да се вкара в работа, без да се завърта. Спуснете лоста на менгемето, след това го затегнете на детайла с помощта на манивелата.

Работа на оградката (Фиг. A, D, E)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Извключете устройството и извадете инструмента, преди да извършвате каквито и да било настройки или да сваляте или инсталирате приставки или аксесоари. Уверете се, че пусковият превключвател е на позиция OFF.

Оградката **5** може да се регулира по два начина: за промяна на желания ъгъл на рязане и за промяна на разстоянието между оградката и менгемето.

За да промените желания ъгъл на рязане

Използвайте 8 mm шестостенен ключ **7**, за да разхлабите (не сваляйте) двета болта за оградката **15**. Подравнете желаният ъглов индикатор с линията на отвора **28** в основата **4**. Затегнете добре двета болта за оградката преди употреба. За по-точни правоъгълни срязвания, изключете електроахранването, разхлабете двета болта за оградката, натиснете надолу рамото, докато диска се изтегли в основата. Поставете квадрат към диска и нагласете оградката към квадрата. Затегнете добре двета болта за оградката преди употреба. Когато правите скосено срязване, менгемето **6** може да не се притиска стабилно, в зависимост от дебелината на детайла и ъгъла на скосяване. Други помощни средства (като пружина, шина или С-коси) ще са необходими за закрепването на детайла към оградката при извършването на тези разфасовки.

Отстраняване и инсталиране на дискове (Фиг. F, G)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от сериозни лични наранявания, изключете инструмента и от захранващия източник преди да регулирате, сваляте/монтирате приставки или аксесоари. Не извършвайте никакви настройки, докато диска е в движение. Не извършвайте никакви настройки, докато тройният е включен в захранването.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги използвайте ръкавици, когато работите с дисковете.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не удряйте диска и не го използвайте, ако е изпукнат или ударен. Не използвайте назъбени, деформирани или повредени дискове.

- Бутнете навътре заключването на шпиндела **12** и завъртете диска **10** на ръка, докато лостът за блокиране на диска захване отвора във втрешния фланец **20**, за да заключи диска. Разхлабете болта **21** в посока, обратна на часовниковата стрелка, в центъра на абразивния диск с 8-милиметров шестостен ключ **7**. Болтът има дясна резба.

2. Свалете болта **21**, шайбата **22**, външния фланец **23** и стария диск **10**.

3. Уверете се, че повърхностите на фланца са чисти и плоски. Монтирайте новият абразивен диск, като вървите обратно по стъпките по-горе.

4. За безопасна работа, затегнете здраво болта **21**, за да закрепите здраво абразивния диск **10** между вътрешните **20** и външните фланци **23**. Не презятаягайте болта **21**.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Проверете работната повърхност, върху която е поставен циркулярен трион при смяна с нов абразивен диск. Възможно е диска да се свърже с **ВСЯКАВИ ДЕТАЙЛИ ИЛИ КОНСТРУКЦИИ, КОИТО СЕ ИЗДИГАТ НАД работната повърхност** (под основата), когато работата е напълно снижено.

Съвети за работа за по-точни разрези

- Оставете диска да срязва. Прекомерната сила ще доведе до полиране на диска, което ще намали ефективността на разрез и/или ще се отклони, което ще причини неточно срязване.
- Регулирайте правилно ъгъла на оградката.
- Уверете се, че материалът е поставен плоско в основата.
- Правилно затегнете материала, за да избегнете движения и вибрации.

Проверка и смяна на четката на двигателя (Фиг. H, I)

УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ИНСТРУМЕНТА Е ИЗКЛЮЧЕН ОТ ЕЛ. МРЕЖА, ПРЕДИ ПРОВЕРКА НА ЧЕТКИТЕ. Четките трябва редовно да се проверяват за износване. За да проверка на четките, развийте двета винта на крайното капаче **24** и свалете капачето **25**. За да извадите всяка четка **26**, първо изключете конектора на свързвания проводник **27**. След това внимателно извадете назад пружината на четката от кутията на четката и извадете четката. Четките трябва да се пълзят свободно в кутията за четки. Ако четките са износени до 8 mm, както е показано на фигура I, те трябва да бъдат подменени.

За да преинсталирате всяка четка, внимателно извадете пружината от кутията с четките, поставете четката и върнете пружината, като се уверите, че тя натиска четката и не докосва кутията на четките. Сържете отново клемата на кабела, след това поставете капачката и двета винта.

ПОДДРЪЖКА

Вашият електроинструмент на DeWALT е създаден за продължителна и дългосрочна работа с минимална поддръжка. Продължителната и задоволителна работа зависи от правилната грижа за инструмента и от редовното почистване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от сериозни лични наранявания, изключете инструмента и от захранващия източник преди да регулирате, сваляте/монтирате

приставки или аксесоари. Уверете се, че пусковият превключвател е на позиция OFF. Едно нежелано задействане на инструмента може да предизвика наранявания.



Смазване

Навсякъде се използват затворени, маслено запечатани сачмени лагери. Тези лагери имат достатъчно смазочни материали, опаковани в тях във фабриката, за да поддържат живота на циркуляра.



Почистване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Издухвайте замърсяванията и прака на основния корпус със сух въздух винаги, когато забележите събиране на мърсотия в и около вентилационните отвори. Носете одобрена защита за очите и одобрена защитна противопрахова маска, когато извършвате тази процедура.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не използвайте разтворители или други химикали за почистване на неметалните части на инструмента. Тези химикали могат да влошат качеството на материалите, използвани за тези части. Използвайте намокрена с вода и мек сапун кърпа. Никога не допускайте влизането на течности в инструмента; никога не потапяйте в течности, която и да е част на инструмента.

Допълнителни аксесоари



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понеже с този инструмент не са мястани аксесоари, различните предложените от DeWALT, използването на такива аксесоари с този инструмент може да е опасно. За да се намали риска от нараняване, използвайте само препоръчаните от DEWALT аксесоари с този продукт.

Посъветвайте се с вашия доставчик за по-подробна информация относно подходящите аксесоари.

Използвайте само висококачествни органично свързани дискове от тип I с номинал 4100 об./мин. или по-високи в съответствие с EN12413, изисквани за безопасност за свързани абразивни продукти.

Заштита на околната среда



Разделно събиране. Продуктите и батерийте, отбелязани с този символ не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци.

Продуктите и батерийте съдържат материали, които могат да бъдат възстановени или рециклирани, което намаляване търсенето на суровини. Моля, рециклирайте електрически продукти и батерийте в съответствие с местните разпоредби. Повече информация можете да намерите на www.2helpU.com.

Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05