



Форма	Типов номер	Размери	Зърненост	Модел	Макс. обороти	Препоръч. Обороти	Опаковка
  52LA VL-C	148718	50x50 6x40	120	А СРЕДНА	8.000	6.000	10
	148722	50x50 6x40	240	А МНОГО ФИНА	8.000	6.000	10
	263249	60x30 6x40	60	А ГРУБА	7.000	5.000	10
	910902	60x30-6x40	80	А СРЕДНА	7.000	5.000	10
	908780	60x30 6x40	150	А ФИНА	7.000	5.000	10
	908821	60x30 6x40	240	А МНОГО ФИНА	7.000	5.000	10
	136168	60x40 6x40	80	А СРЕДНА	7.000	5.000	10
	136173	60x40 6x40	240	А МНОГО ФИНА	7.000	5.000	10
	34054652	60x50 6x40	60	А ГРУБА	7.000	5.000	10
	34054655	60x50 6x40	80	А СРЕДНА	7.000	5.000	10
	34054658	60x50 6x40	150	А ФИНА	7.000	5.000	10
	239448	80x30 6x40	240	А МНОГО ФИНА	6.000	4.000	10
	908871	80x50 6x40	60	А ГРУБА	6.000	4.000	10
	910864	80x50-6x40	80	А СРЕДНА	6.000	4.000	10
	136193	80x50 6x40	120	А СРЕДНА	6.000	4.000	10
	910853	80x50 6x40	150	А ФИНА	6.000	4.000	10
	908823	80x50-6x40	240	А МНОГО ФИНА	6.000	4.000	10
	908872	100x50 6x40	60	А ГРУБА	4.000	3.000	10
	910890	100x50 6x40	80	А СРЕДНА	4.000	3.000	10
	908826	100x50 6x40	150	А ФИНА	4.000	3.000	10
908825	100x50-6x40	240	А МНОГО ФИНА	4.000	3.000	10	