




ТЕКАСОЛ

Универсално лепило



Универсалното лепило на спрей, на базата на неопрен е предназначено за професионална употреба.

Свойства

- Това е продукт, който може да се използва за залепване на много различни материали. Спрей - дозата осигурява полагането на равномерен слой, който веднага осигурява добро залепване. Лесен за използване.

Употреба

може да се използва за различни повърхности като метал, пластмаса, дърво дунарен, стъкло, хартия и др. Не използвайте върху стиропор и керамични плочки. Оптимална температура за работа с продукта 15 до 20 °C.

Технически характеристики

Свойства

Състояние	Течност
Миризма	Харacterна
Запалимост	<1°C
Състав	Не съдържа CFCs

Начин на работа

Повърхността, върху която се полага лепилото трябва да е суха и чиста. Разклатете флаcona добре преди употреба. Дръжте флаcona на разстояние 15 до 20 см от повърхността, която искате да залепите. Лепилото се нанася колкото е възможно по-равномерно, отворено време 5 минути. За да не засъхва лепило по дюзата след приключване на работа обърнете флаcona надолу и изпръскайте част от изтласквящите газове. Крайните резултати се виждат след 24 часа.

Опаковка

- Аерозолен Флакон 250 мл.

Съхранение

12 месеца (+10°C до +20°C)
Флаконите трябва да се съхраняват в изправена позиция.

Мерки за безопасност

R12 Силно запалимо. R36/38 Дразни очите и кожата. R50/53 Силно отровно за водни организми, във водни басейни може да има по-дългосрочно вредно въздействие. R67 Парите могат да предизвикат сънливост и замаяност. S23 Да не се вдиша парата. S2 Да се пази от деца. S29 Да не се допуска попадане в канализацията. S24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата. S33 Да се вземат мерки срещу електростатично зареждане. S36/37 По време на работа да се носят подходящи предпазни ръкавици и защитно облекло. S46 При поглъщане веднага да се потърси лекарски съвет и да се покаже опаковката или етикета. S51 Да се използва само в добре проветриви места.

TEKASOL
Универсално лепило



Флакон под налягане: не излагайте на слънчева светлина и температури над 50 °C. Не наранявайте, не изгаряйте празната опаковка. Не пръскайте в пламък и нажежени повърхности. Предпазвайте от източници на огън – по време на работа пушенето забранено! Да се съхранява на недостъпно за деца място.

Внимание!

Тази информация се основава на нашия опит, познания за продукта и практически тестове. За да сте сигурни в постигането на най-добра краен резултат е необходимо да направите собствени тестове, в зависимост от условията на работа и вашите изисквания!

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com