

Техническа информация

008.2017

Зарядно устройство STIHL AL 300 – Тур 4850


Съдържание

1. Техническо описание
2. Допълнителни документи
3. Резервни части
4. Указания за поддръжка и ремонт
5. Продължителност на ремонтните операции

1. Техническо описание

Занапред зарядното устройство AL 300 ще бъде оборудвано със сменяем захранващ кабел.

Захранващият кабел е сменяем, ако на фирмената табелка на долната страна на зарядното устройство откриете обозначението „X“:



отляво: Фирмена табелка без обозначение „X“:
захранващият кабел не е сменяем

отдясно: Фирмена табелка с обозначение „X“:
захранващият кабел е сменяем

2. Допълнителни документи

Допълнително към тази техническа информация съблюдавайте следните документи:

- Ръководство за употреба STIHL AL 101, 300, 500
- Списък на резервните части STIHL AL 300