

## Защита Тесномес за инверторен електрожен 200 А, G-Box



# G-Box 200W

Ref. TINVGBOX/W



Características técnicas / Technical characteristics	W-200
Tensión de alimentación max. / Max. power supply	500 Vac
Frecuencia / Frequency	50/60 Hz
Intensidad de alimentación / Input supply	32 A
Rendimiento / Duty cycle	100 %
Nivel de protección / Level protection	IP 21 S
Dimensiones / Dimensions (mm.)	210 x 120 x 130
Peso / Weight	1,34 kg

The manufacturer reserves the right to perform any modification without short notice.

Equipo universal, para la protección de cualquier máquina de soldadura inverter del mercado, hasta 32 A (+/- Inverter de 200 A), contra las variaciones excesivas de la tensión de alimentación. Este equipo apagará el Inverter conectado a él, a partir de 260 V (en alta) y por debajo de 150 V (en baja). El G-Box y los inverter conectados a él se encenderán de nuevo, automáticamente, cuando la tensión de entrada vuelva a los valores adecuados de red 220/230 V.

Universal equipment for protection of every kind of single phase welding Inverter machine until 32 A (+/- 200 A welding machines). G-Box switches off the Inverter, to which it is connected, in case of power peaks higher than 260 V (high peaks) and lower than 150 V (down peaks). When the entrance power returns to its normal values (220V/230V) the machine, connected to G-Box, starts working again.

Universelles Gerät zum Schutz von allen Arten von einphasigen Schweißinvertern bis zu 32 Amp. (Schweißmaschinen +/- 200 A). G-Box schaltet den Inverter, zu dem es angeschlossen ist aus, falls Spannungsspitzen höher als 260 V (high peaks) oder niedrige als 150 V (down peaks) eintreten. Wenn der Eingangsstrom wieder zu den normalen Werten zurückkehrt (220V/230V) fängt das Gerät, das zu dem G-Box angeschlossen ist, wieder an zu arbeiten.

Echipament universal pentru protectia tuturor tipurilor de Invertoare cu alimentare de pana la 32 Amp. (+/- 200 A Curent de sudare). G-Box opreste functionarea invertorului, la care este conectat, in caz de variatii in retea de alimentare la valori mai mari de 260 V si valori mai mici de 150 V. Cand curentul de intrare revine la valoarea normala (220V/230V) aparatul, conectat la G-Box, incepe sa lucreze din nou.

Универсальное оборудование для защиты всех видов однофазных инверторных аппаратов с током нагрузки до 32 А (сварочные аппараты +/- 200 А). G-Box отключает инвертор, к которому она подсоединена, в случае скачков напряжения выше 260ш и падений ниже 150ш. Когда входное напряжение стабилизируется (220ш/230ш) аппарат, подсоединенный к G-Box, снова начинает работать.

Универсална оборудване за защита на всякакъв вид монофазни инвертори до 32 ампера (заваръчни апарати +/-200 ампера). G-Box изключва инвертора, към който е свързан, ако има напрежение по-високо от 260V (high peaks) и спадове под 150V (down peaks). Когато входното напрежение възвърне нормалните си стойности (220V/230V) машината свързана към G-Box, започва отново да работи.

Продукт: [Защита Тесномес за инверторен електрожен 200 А, G-Box](#)

Категория: [Електродъгово заваряване](#)

Бранд: [Тесномес](#)

Категория бранд: [Защита Тесномес](#)